



308917  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA 24  
2ej-

ESCUELA DE INGENIERIA  
CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**SIMULACION DE PROGRAMAS DE  
CONTROL NUMERICO PARA  
LA MAQUINA COMPACT 5 CNC**

TESIS CON  
PALE DE ORIGEN

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA  
AREA: MECANICO ELECTRICA  
P R E S E N T A  
MAURICIO RENE ROSALES RIVEROLL

DIRECTOR DE TESIS  
DR. STANISLAW F. RACZINSKY GAWIN

MEXICO, D.F. 1992



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## INDICE GENERAL

INTRODUCCION .....	1
1. CONCEPTOS BASICOS DE CONTROL NUMERICO .....	5
1.1 Desarrollo histórico .....	5
1.2 Principio de operación de una máquina de control numérico .....	6
1.3 Estructura de un programa de control numérico .....	7
1.4 Interrelación con las máquinas herramienta .....	10
1.5 Modalidades de la programación .....	14
1.6 Programación automática .....	17
2. MAQUINAS HERRAMIENTA Y CONTROL NUMERICO .....	21
2.1 Características que añade el control numérico a las máquinas herramienta convencionales .....	21
2.2 Repercusión en los procesos de manufactura desde el diseño hasta la fabricación .....	24
2.3 Utilización de las máquinas de control numérico .....	29
3. EL PROBLEMA DE LA SIMULACION .....	33
3.1 El concepto de simulación .....	33
3.2 Utilización del simulador en las computadoras como herramienta de trabajo .....	35
3.3 Características del simulador y el controlador .....	36
4. DESARROLLO DEL PROGRAMA TurnUP .....	41
4.1 Estructura general del programa .....	41
4.2 Gestión de archivos .....	46
4.3 Edición de programas .....	48
4.4 Simulación de programas .....	50
4.5 Transmisión .....	63
CONCLUSIONES .....	67
BIBLIOGRAFIA .....	69
APENDICES	
a) Listado del programa .....	71
b) Manual del usuario .....	141
c) Códigos preparatorios (geométricos) y misceláneos .....	147
d) Información técnica de la máquina COMPACT 5 CNC .....	153
e) Ejemplos .....	157

## **ABREVIATURAS COMUNES**

<b><i>ASCII</i></b>	<b><i>American Standard Code for Information Interchange</i></b>
<b><i>CAD</i></b>	<b><i>Computer Aided Design</i></b>
<b><i>CADL</i></b>	<b><i>Cadkey Advanced Design Language</i></b>
<b><i>CAM</i></b>	<b><i>Computer Aided Manufacturing</i></b>
<b><i>CNC</i></b>	<b><i>Computer Numerical Control</i></b>
<b><i>CR</i></b>	<b><i>Carriage Return</i></b>
<b><i>DNC</i></b>	<b><i>Direct Numerical Control</i></b>
<b><i>EIA</i></b>	<b><i>Electronic Industries Association</i></b>
<b><i>IGES</i></b>	<b><i>Initial Graphics Exchange Specification</i></b>
<b><i>ISO</i></b>	<b><i>International Organization of Standardization</i></b>
<b><i>LF</i></b>	<b><i>Line Feed</i></b>
<b><i>MDI</i></b>	<b><i>Manual Data Input</i></b>
<b><i>PC</i></b>	<b><i>Personal Computer</i></b>
<b><i>SI</i></b>	<b><i>Sistema Internacional</i></b>

## INTRODUCCION

¿Qué se entiende por máquina herramienta? Las personas no familiarizadas con este término podrían pensar que se trata de algún artefacto con martillos, desarmadores o pinzas brotando como tentáculos de su cuerpo en busca de alguna reparación a efectuar. Sin embargo, mucho dista esta definición de lo que en realidad es una máquina herramienta.

Mucho se ha escrito en relación a este tipo de aparatos así como de sus aplicaciones y objetos que producen. Su historia se remonta a siglos de desarrollo continuo y en la actualidad su utilización se extiende a todos los procesos de manufactura convencionales, ya sea de manera directa o indirecta.

Una máquina herramienta es un sistema que transforma la energía de una fuente (generalmente un motor eléctrico) en esfuerzos de deformación, fuerzas de corte o material erosionado con la finalidad de cambiar la forma de un material o desprender del mismo un pedazo de geometría definida. Como ejemplos concretos se pueden mencionar el torno, la fresadora, la rectificadora, el cepillo, la electroerosionadora, las troqueladoras, etcétera, hasta los modernos equipos de *LASER*.

Debido a la influencia que tienen las máquinas herramienta en los procesos de producción, la adecuada asignación de trabajo y control de recursos es esencial para mantener estas máquinas en un punto óptimo de aprovechamiento. Mucha ayuda

proporciona el estudio de tiempos y movimientos de la ingeniería industrial para la optimización de las rutas de producto dentro de los puestos de trabajo o maquinado en el caso de las máquinas herramienta.

Otro apoyo al mejoramiento de la producción es el manejo adecuado de las tablas de corte para los diferentes materiales a maquinar o de las mismas herramientas. Como estos ejemplos, podemos mencionar muchos más, pero el que es de vital importancia para esta tesis es el caso del control numérico dentro del desarrollo de las máquinas herramienta. En algunas ocasiones el diseño de un nuevo tipo de máquina herramienta, como es el sistema *LASER*, depende directamente del control numérico, ya que sin éste no tendría sentido el nuevo equipo.

El control numérico basa su funcionamiento en la modelación de un perfil, contorno o figura, en una serie de coordenadas contenidas en un medio de almacenamiento, y a partir de las cuales la máquina es capaz de reproducir la trayectoria adecuada para obtener la figura deseada.

Dado que la geometría a realizar está determinada en la mayoría de los casos al operador de la máquina (no es el caso de los troqueles), las propiedades que añade el control numérico a las máquinas herramienta hacen que estas últimas aumenten la precisión de sus productos, reduzcan los tiempos muertos de los equipos y, en consecuencia, los costos sean abatidos.

El control numérico no añade características de maquinado a las máquinas herramienta, lo que hace es mejorar el control de los movimientos para optimizar los resultados.

Aún cuando el operador no es el que realiza el maquinado de una pieza directamente, el control numérico no hará la pieza por él. Al igual que las computadoras, una máquina de control numérico necesita un operador, quien le indicará las operaciones a realizar, ya que la máquina no piensa ni juzga los acontecimientos, para eso está el operador.

Dicho lo anterior se concluye que una máquina de control numérico no es la solución absoluta de los problemas de maquinado de una empresa, ya que por sí sola no puede hacer nada. Se necesita personal capacitado para la operación del control numérico a través de la programación correcta de geometrías y condiciones de trabajo.

Un apoyo importante para el operador o programador son las herramientas de programación: editores, postprocesadores, simuladores, etcétera. Los simuladores tienen una importancia relevante dentro de la operación de un sistema de control numérico.

Ya que el operador proporcionará un programa codificado a la máquina, es necesario estar seguro de que el programa está correctamente elaborado, no sólo en sintaxis, sino también en su secuencia de operaciones y en los resultados que se obtendrán.

Por último, es necesario mencionar el gran apoyo proporcionado por los sistemas *CAD* y *CAM*.

En primer lugar, los sistemas *CAD* ayudan al diseñador a optimizar los productos en geometría, materiales y aprovechamiento de los mismos, así como contar con dibujos que fácilmente pueden ser reproducidos o modificados.

Los sistemas *CAM* ayudan al programador al cálculo de trayectorias y a optimizar sus procesos de maquinado; es desde este punto donde se puede notar la gran relación de un sistema *CAM* con un sistema de control numérico. Estos paquetes dan como resultado un programa codificado listo para ser cargado y ejecutado en la máquina de control numérico y, en muchas ocasiones, incluyen un simulador en su sistema. El control numérico se puede utilizar sin un sistema *CAM*, pero no viceversa; el *CAM* no tiene sentido si no se cuenta con control numérico.

El *CAD* es más bien independiente al *CAM* y al control numérico, sin embargo puede relacionarse con los dos anteriores. De este modo se tiene un sistema integral de diseño-manufactura.

Resumiendo el proceso: se diseña la pieza en *CAD* elaborando planos y toda la documentación de la misma. Con la geometría básica se establece relación con el *CAM* a

través de un traductor (*IGES, DXF, CADL*, etcétera) y se diseñan las trayectorias óptimas para el maquinado de la pieza. El resultado de este proceso es un programa de control numérico, que es modificado por un postprocesador, para que la máquina de control numérico sea capaz de interpretar la información que se le proporciona. Por último, se maquina la pieza.



## CONCEPTOS BASICOS DE CONTROL NUMERICO

## 1.1 DESARROLLO HISTORICO

El desarrollo del control numérico como herramienta de trabajo va muy ligado a la evolución de las computadoras. Si se parte del hecho de que la programación en control numérico se basa en la utilización de datos tabulados según coordenadas, bastará simplemente tener papel, lápiz y una máquina herramienta convencional para decir que se está trabajando con control numérico. Este es, precisamente, el punto de partida.

Hacia el año de 1942, en la Organización Parsons de Detroit, E.U.A., se presentó un contrato para la fabricación de componentes aeronáuticos. Estando los Estados Unidos combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, era necesario sacar adelante la producción de componentes en el menor tiempo posible y con la calidad requerida.

A fin de obtener un perfil para las aspas de un helicóptero, se optó por la utilización de coordenadas basándose en los estándares realizados por el Comité Nacional de Apoyo a la Aeronáutica<sup>1</sup> para la tabulación de valores de superficies aerodinámicas.

El maquinado se llevó a cabo en una máquina fresadora tipo *Bridgeport* de dos ejes. Se consideró un factor por el diámetro de la herramienta y se proporcionaron los valores tabulados a dos personas. Una persona manipulaba el eje  $X$  y la otra el eje  $Y$  a través de sus respectivas manivelas.

Los resultados del maquinado fueron los más exactos jamás alcanzados por alguna máquina herramienta. Mientras que los estándares para la aeronáutica eran  $\pm 0.007''$  por cada 17 puntos coordenados en la interpolación de la curva de un aspa, en el trabajo con datos tabulados alcanzó  $\pm 0.0015''$  en 200 puntos.

A partir de este éxito se utilizaron los datos tabulados para la generación de perfiles en la industria aeronáutica, y para el año de 1949, la compañía Parsons pidió al Instituto Tecnológico de Massachusetts (*M.I.T.*) el diseño de una máquina controlada por un computador o procesador central, dando como resultado la creación de una herramienta de corte vertical controlada numéricamente en 1952.

El concepto de control numérico y las máquinas mismas fueron dadas a conocer al público en 1954. El nombre de control numérico se debe principalmente a la naturaleza matemática de estas máquinas.

## **1.2 PRINCIPIO DE OPERACION DE UNA MAQUINA DE CONTROL NUMERICO.**

En primer lugar, se necesitan los datos o coordenadas tabuladas a que se hizo referencia anteriormente. Estos datos se pueden obtener a partir de los planos de fabricación o de un sistema *CAM*. En el capítulo 2 se abordará la problemática del proceso de diseño a fin de obtener los datos que necesita la máquina.

En el momento en que se cuenta con los datos tabulados con la secuencia deseada, éstos deben suministrarse a la máquina. La máquina *COMPACT 5 CNC*, dispone de una memoria para programas de control numérico que da cabida a 210 bloques de programa (0 a 209). Los métodos utilizados para acceder los datos a la máquina pueden ir desde las cintas perforadas<sup>2</sup> hasta lo que se conoce como *DNC*, pasando por las cintas magnéticas, los teclados, etcétera. La modalidad de teclado, con la terminología *MDI*, es la más usada en la actualidad.

Una vez suministrados los datos a la memoria de la máquina y, por supuesto, la pieza de trabajo y las herramientas montadas, se procederá a oprimir el botón de arranque.

Internamente la máquina tomará los bloques uno por uno para analizar su contenido y ejecutarlo. El contenido es el siguiente:

- a) Tarea a realizar. Movimiento lineal o en curva, arrancar el husillo, cambiar herramienta, activar líquido de enfriamiento, etcétera.
- b) Coordenadas. Valores en los ejes coordenados a alcanzar en el caso de movimientos de la herramienta. Tiempo en segundos en el caso de ciclo de espera, etcétera.
- c) Parámetros de trabajo. Velocidad de avance, velocidad del husillo, profundidad de corte o ciclo, etcétera.

Una vez definido lo anterior, el control de la máquina verifica la posición actual de la herramienta y determina el movimiento que se debe realizar para alcanzar las coordenadas. Cabe mencionar que el control revisa la sintaxis y la capacidad de ejecución de cada bloque de programa; si un bloque no puede ser ejecutado, ya sea porque las coordenadas exceden las posibilidades de la máquina o por datos erróneos en una interpolación circular, el control da a conocer la condición de error y el proceso se detiene para evitar algún accidente en el maquinado.

La trayectoria de la herramienta se logra a través de una combinación de movimientos simultáneos de servomotores (cuando se trata de una interpolación), cuya secuencia es controlada por el procesador central o controlador.

Paralelamente al movimiento de la herramienta, sensores de distancia monitorean la posición del cabezal a fin de retroalimentar al controlador y, de esta forma, definir si el movimiento debe continuar o detenerse y, en el caso de una desviación de la trayectoria, que ésta sea corregida antes de que tenga mayor influencia en la pieza de trabajo.

### **1.3 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA DE CONTROL NUMERICO**

La forma en que una máquina de control numérico interpretará las instrucciones dadas es muy específica. En términos de taller, se habla de cilindrado o tal vez algún

careado (fig 1.1), para referirse a un torno. En un torno de control numérico, estas operaciones se distinguirán con los códigos *G84* y *G88* respectivamente (ver apéndice C).




Figura 1.1 CILINDRADO Y CAREADO

Al ver el listado de un programa de control numérico se pueden distinguir los siguientes campos de definición de datos:

a) **Número de línea.** En la gran mayoría de los casos, esta numeración parte de cero y queda limitada por la capacidad de memoria de la unidad de control. Para superar esta limitación, algunas máquinas utilizan las unidades de disco flexible e incluso una computadora externa (*DNC*) para ampliar la capacidad del número de bloques que se pueden ejecutar como un solo programa. Ciertas curvas aparentemente sencillas en tres dimensiones llegan a utilizar más de 30,000 bloques para su maquinado.

b) **Código.** Este campo del bloque de programa es el que define la tarea a ejecutar. Existen dos tipos de códigos u operaciones: códigos *G* (*Geometric Word*) o preparatorios y códigos *M* (*Miscellaneous Word*) o misceláneos.

Como lo especifica la definición en inglés, los códigos *G* se refieren a lo que son las operaciones geométricas del maquinado y que, a final de cuentas, dependen del perfil o figura deseada. Los principales tipos de operación contemplados por estos códigos son los siguientes:

- Movimientos (e interpolaciones) lineales o circulares
- Definición de planos de trabajo
- Aplicación de ciclos predefinidos (ciclos enlatados)
- Definición del modo de operación, etcétera

Por lo que respecta a los códigos *M*, estos se refieren a la ejecución de procesos específicos de cada máquina, como pueden ser el encendido del husillo en sentido horario o antihorario, la activación del fluido de enfriamiento para el maquinado, el cambio automático o manual de herramientas, la activación de mecanismos especiales, etcétera.

El resultado de la aplicación de un código *M* puede variar de una máquina a otra, dependiendo del controlador que se utilice, sin embargo, en la actualidad estas operaciones están estandarizadas para la mayoría de los fabricantes de máquinas herramientas.

En el apéndice C, se encuentra una lista de los códigos preparatorios y misceláneos más comunes.

c) Coordenadas en los ejes X, Y y Z. Como se mencionó en el apartado 1.2, los datos tabulados deben ser ingresados a la máquina de control numérico y específicamente al controlador. Los registros de memoria utilizados para este fin son las letras correspondientes a los ejes coordenados: *X*, *Y* y *Z*. En el caso de las máquinas de cinco ejes, las letras utilizadas son *C* y *D* (o *IV* y *V* ejes respectivamente). Los valores contenidos en estas localidades de memoria definen las distancias a recorrer y, en algunos códigos, los parámetros del ciclo de trabajo. El formato de los valores varía de un controlador a otro; mientras que en un controlador *Heidenhein TNC355* el valor 100 significa 100.000 mm, en un controlador *EMCO COMPACT* significará 1.00 mm. Es conveniente revisar siempre los manuales de operación de cada controlador en particular.

Por otro lado, vale la pena mencionar que las coordenadas que manejan los ejes cuarto y quinto, son normalmente de giro, esto es, sus valores estarán dados en grados o en radianes (esta última unidad muy poco usada), al contrario de los tres ejes mencionados con anterioridad, que siempre son lineales.

d) **Parámetros de trabajo.** Estos parámetros son los que definen las condiciones del maquinado y, el principal de ellos es la velocidad de avance, esto es, la velocidad en la dirección del movimiento, no importando si es lineal o circular. Normalmente se maneja en unidades por minuto y en algunas ocasiones en unidades por revolución, que es mucho más utilizado en los tornos convencionales y sólo a lo largo de los ejes principales.

Otro parámetro a considerar es la velocidad del husillo, sin embargo, no siempre se le encuentra en los códigos de programa, sino que sólo se le puede definir manualmente dependiendo de la máquina que se esté utilizando.

## 1.4 INTERRELACION CON LAS MAQUINAS HERRAMIENTA

Hasta el momento se ha hablado únicamente de datos en el papel y posteriormente transferidos a un controlador. Los resultados o salidas que dé el controlador serán señales para el movimiento concreto de un eje o más.

### 1.4.1 Definición de ejes

Al igual que con los códigos de comando y las cintas perforadas, la definición de ejes está estandarizada:<sup>3</sup>

En primer lugar se tiene el trabajo en un solo plano (troqueladoras, electroerosión por hilo, rayo laser, etcétera), en este caso el eje  $X$  será paralelo al frente de la máquina y el eje  $Y$  perpendicular. Cuando se habla de más ejes de trabajo, entonces es necesario incluir un eje por lo menos. En este apartado se incluyen los tornos, centros de maquinado, electroerosión por penetración, etcétera. La mayoría de estas máquinas tienen un eje que




Figura 1.2 DEFINICION DE EJES EN UN TORNO

define el movimiento principal o de corte; si se considera este movimiento como rotatorio, entonces se puede definir un eje para dicho movimiento, este eje es el Z, y normalmente su dirección parte de la pieza de trabajo hacia la herramienta, si la herramienta está más alejada de la pieza en este eje, Z tendrá un valor mayor y viceversa.

A partir de esta definición, el eje X será el que represente un mayor recorrido para la herramienta en dirección perpendicular a Z o, en su defecto, en dirección paralela al frente de la máquina herramienta. Por último, el eje Y es perpendicular al eje X y al eje Z según la regla de la mano derecha.

Cuando se utiliza un eje lineal auxiliar y paralelo a los ejes principales<sup>4</sup>, se dice que se trata de un eje secundario y se representa con las letras U, V y W, que son paralelos a los ejes X, Y y Z respectivamente.

De la misma manera se habla de los ejes de rotación, o movimientos rotatorios. Estos son los ejes A, B y C, los cuales giran alrededor de X, Y y Z respectivamente.

Eje principal	Eje auxiliar	Eje de rotación
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C

#### 1.4.2 Actuadores y retroalimentación

Los actuadores o motores de control son los que dan lugar al movimiento entre la herramienta y la pieza de trabajo. En la gran mayoría de los casos se trata de un movimiento rotatorio que alimenta a un tornillo de avance y este último a la mesa de trabajo o a la herramienta.

Como se mencionó en el apartado 1.2, se dispone de elementos sensores de distancia para determinar la posición de la herramienta respecto a la pieza de trabajo, esto da la retroalimentación al controlador.

Dentro de la definición de los motores, se encuentran básicamente cuatro tipos:

a) Motores hidráulicos. Ofrecen un motor potente y compacto, tienen rápida respuesta a las señales y el defecto de ser ruidosos.

El sistema de suministro hidráulico es relativamente caro y generalmente llega a presentar fugas. Por esta razón, estos sistemas se instalan principalmente en máquinas de control numérico muy grandes.

b) Motores de Paso. Este tipo de motores giran un ángulo definido por cada pulso recibido del controlador y no requieren el uso de sistemas de retroalimentación. Tienen la desventaja de ser relativamente bajos en potencia y velocidad, además de ser caros en relación con otros tipos de motores.

c) Motores de corriente directa con escobillas. Se trata de un motor común de corriente directa y es el más usado en las máquinas de control numérico. Son de precio razonable y tienen un rango muy amplio de potencia y velocidad. Requieren poco mantenimiento.



d) **Motores de corriente directa sin escobillas.** El funcionamiento de estos motores difiere en la ubicación del campo magnético constante. Mientras que los motores convencionales tienen el campo magnético en el estator, este nuevo tipo de motores lo tienen en el rotor. Como la conmutación de campos para el movimiento se realiza en el estator, no es necesario el uso de escobillas. En sí, el motor es relativamente barato, pero el sistema completo, que incluye el sistema electrónico para la conmutación de campos en el estator, es mucho más caro.

El uso de sistemas de retroalimentación da lugar a los términos de ciclo cerrado y ciclo abierto; este último sólo es utilizado con motores de paso.




Figura 1.3 RETROALIMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL NUMERICO

El controlador recibe la señal de retroalimentación y realiza una comparación de valores para determinar si se debe continuar o detenerse.

Existen varios tipos de elementos de retroalimentación:

a) Transformador rotatorio. Son compactos y se colocan directamente en el motor o al final del tornillo de avance.

Básicamente, el cableado del motor es excitado por una corriente alterna de referencia y la amplitud del voltaje inducido en el devanado del estator es proporcional al desplazamiento angular del rotor.

b) Escala lineal. Consiste en dos partes acopladas magnéticamente. La escala se coloca en una parte fija y el cursor en un elemento asociado al movimiento de la mesa o de la herramienta. Durante el movimiento de algún elemento de la máquina, el cursor se mueve a lo largo de la escala. Su funcionamiento es similar al transformador rotatorio, con la diferencia de que éste es lineal.

c) Decodificador óptico. De manera simplificada se trata de un disco con un número determinado de orificios en su periferia conectado al tornillo de avance. Por cada orificio que pasa frente a la fuente de luz y su respectivo sensor, se genera un pulso que se traduce en una distancia recorrida.

## 1.5 MODALIDADES DE LA PROGRAMACION

Existen varios aspectos a considerar para realizar la programación. Estos dependen básicamente de la geometría a generar y, en algunos casos, del estilo de programación del usuario.

### 1.5.1 Posibilidades del controlador

Al respecto se pueden mencionar varios puntos que se deben determinar antes de realizar la programación sin incluir las condiciones de trabajo.

- a) Programación en sistema absoluto o incremental. Actualmente la mayoría de las máquinas de control numérico trabajan con sistema absoluto.
- b) Programación en pulgadas o milímetros
- c) Control de diferentes elementos de la máquina. Estos pueden ser: el líquido de enfriamiento, señales de alarma, cambio automático de herramientas, apertura de mordazas, arranque de husillo, etcétera.

### 1.5.2 Diseño de las trayectorias

Para poder definir una trayectoria, esto es, obtener datos tabulados y ordenarlos en una secuencia de movimientos, se requiere cierto nivel de conocimiento o dominio de las matemáticas.

En general, la programación de coordenadas se realiza para dos tipos de operaciones: posicionando y contorneando.

a) Posicionado. Este tipo de programación es típico de los taladros y las troqueladoras, en los cuales el centro de la herramienta debe ubicarse en una coordenada definida. El movimiento de un punto a otro se realiza sin hacer contacto con la pieza de trabajo y a alta velocidad. Una vez alcanzado el punto, se realiza una operación, y al ser terminada, se puede mover la herramienta al siguiente punto.

Este método es ideal para el uso de ciclos enlatados o subrutinas.

b) Contorneado. La principal característica de este tipo de programación es que la herramienta hace contacto con la pieza mientras se realiza un movimiento. El avance es lento y el husillo debe permanecer en rotación. En el caso de los centros de maquinado, es necesaria la compensación de herramientas, ya que no es lo mismo hacer un contorno por dentro que por fuera. En el proceso de torneado no se utiliza compensación, y en este sentido se podría decir que se trata de simple



+ Complejidad de la pieza:

1. Programación punto a punto, cortes rectos en dos y medio ejes<sup>6</sup>
2. Curvas no definidas por fórmulas
3. Cortes repetitivos y familias de partes
4. Curvas y líneas rectas en dos y medio ejes
5. Movimiento rotatorio controlado
6. Planos inclinados y patrones
7. Superficies complejas
8. Superficies regulares y definidas por fórmula
9. Multiejes incluyendo movimientos simultáneos en 5 ejes.

### 1.6 PROGRAMACION AUTOMATICA

Como ayuda para el programador, a partir de la aparición del control numérico, se han desarrollado lenguajes para la programación y cálculo automático de parámetros y trayectorias. No se trata de un sistema *CAM*, sino de todo un lenguaje de programación como puede ser *BASIC*, *COBOL* o *Pascal*, con la característica de que está orientado al manejo de las máquinas de control numérico.

Los sistemas de programación automática son normalmente desarrollados para usarse en un proceso de producción en particular (torneado, barrenado, fresado, etcétera). Debido a la complejidad de los cálculos que llegan a realizar, estos programas sólo pueden utilizarse en sistemas computacionales de gran tamaño, aunque recientemente han aparecido en el mercado programas para aplicación en computadoras personales.

Al igual que los sistemas *CAM*, la programación automática requiere el uso de un postprocesador para convertir el programa desarrollado en un lenguaje específico a un código de control numérico con el formato particular de la máquina herramienta que se utilice. Normalmente este código es almacenado en cinta perforada (ver *fig 2.5* y *2.6*).

El más universal sistema de programación automática y lenguaje es el *APT* (*Automatically Programmed Tools*). Es de dominio público y ha sido adoptado por la *ISO* y la *ANSI*.

A continuación se muestra una tabla con los principales lenguajes de programación a nivel comercial:

- Todos los sistemas de programación (alrededor de 150).

<u>APLICACION</u>	<u>CAPACIDADES</u>	<u>EJEMPLOS</u>
<b>Barrenado (26)</b>	control punto a punto (22)	IFAPT C CAMPOINT DATAPOINT NUMERICON AUTOSPOT REMAPT SNAP
	control lineal (4)	EXAPT 1 2PL AUTOPROPS SYMAP S
<b>Torneado (28)</b>	control lineal (9)	CAMPTURN SAP GSHAFT CAMSHAFT AMD RESULTS FRED
	control de trayectoria continua en 2D (19)	EXAPT 2 AUTOPIT PROGRAMAT INDEX H100 MITURN AUTOSHAFT IFAPT 2
<b>Barrenado y fresado (22)</b>	control lineal (3)	PROFILE ROMANCE UNIAPT
	control de trayectoria continua en 2 1/2 ejes (9)	EXAPT 1.1 CAMFFIVE NUMERICOMP
<b>Barrenado, fresado y torneado (30)</b>	control de trayectoria continua en 2 ejes (8)	ADAPT COMPACT II DAVID ELAN 30 SPLIT
	control de trayectoria continua en 2 1/2 ejes (7)	MINIAPT EASYPROG AUTO-ACTION TELEAPT BRUSYS Basic-EXAPT

control de trayectoria  
continua en 3 ejes (15)

KUIKRATE

APT  
ADAPT  
NUFORM  
FAPT  
SINAPT  
SYNAPT

## NOTAS DEL CAPITULO 1

<sup>1</sup> Más adelante, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, N.A.S.A.

<sup>2</sup> Según la norma EIA 358-B que es compatible con el código ASCII para las computadoras.

<sup>3</sup> EIA RS 267 - B

ALA NAS - 938

ISO/R 841

<sup>4</sup> Debe distinguirse el término *eje principal* al de *movimiento principal*.

<sup>5</sup> Tomado de *Modem Machine Shop NC/CIM 1990 Guidebook*, Gardner Publications Inc., Ohio, E.U.A., 1990.

<sup>6</sup> La programación en dos y medio ejes implica sólo el movimiento simultáneo en dos ejes, quedando el tercero sólo como movimiento alternativo. No es posible el movimiento simultáneo de tres ejes.





## MAQUINAS HERRAMIENTA Y CONTROL NUMERICO

### 2.1 CARACTERISTICAS QUE AÑADE EL CONTROL NUMERICO A LAS MAQUINAS HERRAMIENTA CONVENCIONALES.

A simple vista se puede decir que la diferencia entre una máquina herramienta convencional y una máquina de control numérico es que la segunda tiene botones de control. Este punto de vista dista mucho de lo que en realidad implica el hecho de que una máquina sea controlada numéricamente. Para poder comprender esta diferencia se considerará el conocimiento de las máquinas herramientas convencionales, así como su funcionamiento y se explicará la configuración de una máquina de control numérico.

#### 2.1.1 La estructura o chasis.

En principio, se puede decir que la estructura o esqueleto de los dos tipos de máquinas es la misma. Se trata de una pieza fundida que debe soportar todos los aditamentos que la máquina herramienta convencional o de control numérico pueda tener; respecto de este punto, vale la pena mencionar el hecho de que la máquina de control numérico debe presentar un soporte especial para el módulo de control, y la máquina convencional no. Sin embargo, esto no es lo más importante. El chasis debe ser capaz de soportar las cargas que produce el corte de material en el proceso de maquinado, que en algunos casos llegan a ser sumamente altas, al grado de romper las herramientas de corte.

En general podemos enunciar una serie de características que debe cubrir el chasis de una máquina herramienta, ya sea de control numérico o convencional.

- a) **Fuerza.** Para resistir la presión de corte, el peso de los subensambles (sistemas) montados sobre el mismo, como puede ser el control de los servomotores, las herramientas y el peso de la pieza en que se trabaja.
- b) **Rigidez.** Con la finalidad de que las dimensiones requeridas de la pieza no puedan desviarse bajo la presión de las fuerzas de corte y el peso de la pieza misma.
- c) **Estabilidad.** De forma que no se distorsione la geometría del chasis por la lenta liberación de tensiones internas o por cambios en su estructura cristalina a lo largo de su vida de trabajo.
- d) **Amortiguamiento.** De tal manera que las vibraciones generadas durante el corte se absorban antes de que puedan afectar la precisión y el acabado de la pieza de trabajo.

### 2.1.2 Fuente de energía.

En las máquinas de control numérico se requiere energía para tres aspectos principales: el husillo (movimiento principal<sup>1</sup>), los controles (movimiento secundario<sup>2</sup>), la computadora o sistema de manejo de datos de control numérico.

Para alimentar el husillo la fuente suele ser, en prácticamente la totalidad de los casos, un motor eléctrico, en particular, de conexión trifásica. La transmisión de la energía suele realizarse por medio de una banda y después es transferida a un sistema de engranes. La potencia nominal del motor es alta y esto es determinante para la adquisición de una máquina herramienta. A este respecto podemos decir que no existe diferencia sustancial entre las máquinas de control numérico y las convencionales.

Algunas máquinas de control numérico tienen motores de corriente directa que permiten hacer variaciones de la velocidad del husillo por medio de un potenciómetro y, de esta manera, eliminar los sistemas de engranes.

En cambio, el aspecto del control de los movimientos secundarios es muy diferente entre los dos tipos de máquinas en cuestión, y es determinante para dar explicación del éxito de las máquinas de control numérico.

Mientras que en una máquina herramienta convencional el movimiento secundario se determina mediante el operador, las máquinas de control numérico lo hacen a través de servomotores, en la mayoría de los casos.

Trabajando paralelamente al control de los movimientos secundarios y como parte de éstos, están los movimientos de avance. Normalmente, este movimiento se realiza automáticamente en las máquinas herramienta convencionales, teniendo la limitante de sólo trabajar a lo largo de los ejes principales. Las máquinas de control numérico realizan su movimiento de avance en prácticamente cualquier dirección.

Por último, por lo que concierne al consumo de energía del controlador de una máquina de control numérico, éste se puede equiparar al de una computadora que requiere ser conectada a una toma de corriente.

### 2.1.3 Superficie o eje de referencia.

El plano o eje de referencia (fresadora o torno, según sea el caso) da el principio mismo de funcionamiento de cualquier máquina herramienta, de control numérico o convencional. Gracias a esta referencia es como se puede lograr la concentricidad (o excentricidad, si se desea) de una pieza para ser maquinada en el torno.

Una característica clara que debe tener la referencia de una máquina herramienta es la rigidez, ya que alguna variación en la posición de la misma provocaría desde una alteración dimensional de la pieza maquinada, hasta la deformación permanente o ruptura de la pieza o la máquina misma.

## 2.2 REPERCUSION EN LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DESDE EL DISEÑO HASTA LA FABRICACION.

El control numérico ha revolucionado los métodos de trabajo de las personas involucradas con los procesos de maquinado. En principio se puede decir que los tiempos de producción, así como el costo por pieza se han reducido notablemente (fig 2.1).




Figura 2.1 COMPARACION DE COSTOS SEGUN LA TECNICA DE MAQUINADO

### 2.2.1 Condiciones para el uso de control numérico

Antes de tomar la decisión de hacer un maquinado en una máquina de control numérico, se debe pensar en la factibilidad de este método.

Si la pieza sólo requiere maquinados sencillos, no vale la pena fabricarla por control numérico, ya que, tan sólo el tiempo de programación, costaría más que el maquinado mismo. En este caso, el maquinado convencional resulta más conveniente no sólo por el costo, sino también por el tiempo requerido para el trabajo.

Una pieza complicada o repetitiva destinada a alta producción sí justifica la utilización del control numérico.

### 2.2.2 Proceso de manufactura

Cabe mencionar que el diseño no se hace en función del control numérico<sup>3</sup>, sino que el control numérico es una herramienta para llevar a cabo la fabricación de la pieza de

una manera óptima, aunque siempre se deben tomar en cuenta los recursos de los que se dispone (trabajadores, máquinas y herramientas de corte, etcétera). El proceso de manufactura varía en algunos aspectos que se mencionarán en la siguiente secuencia de trabajo (todas las etapas del proceso de manufactura deben retroalimentarse al punto de diseño, ya que todas ellas se llevan a cabo en función de éste).


a) Diseño de la pieza y del plano. Básicamente la diferencia en los planos radica en la manera de presentarlos. Cuando se utiliza una máquina herramienta convencional, las dimensiones se ubican principalmente en los lugares en los que es importante que se cumpla un valor definido y en donde se tenga facilidad para realizar las mediciones de verificación de la pieza (*fig 2.2a*). En el caso de que se utilice una máquina de control numérico, se debe tomar en cuenta que trabaja con datos tabulados. Por esto es necesario hacer un plano extra en el que se especifiquen las coordenadas principales referidas a un origen para la fácil elaboración del programa de control numérico (*fig 2.2b*).

b) Plan de trabajo. Aquí se consideran los procesos de maquinado requeridos para obtener la geometría de la pieza a maquinar.

En una máquina convencional, el plan de trabajo queda sujeto a la calidad del maquinado a ejecutar, a las herramientas de corte y a las máquinas herramienta de que se dispone. Por ejemplo, un proceso de desbaste se realizará por lo general en cepillos, sierras o herramientas de los que se sabe no tienen buena precisión y soportan fuerzas de corte bastante altas.

Cuando se utiliza control numérico, la secuencia se elabora en función de las ventajas de movimiento de la herramienta respecto a la pieza buscando su trayectoria óptima y en función de la precisión de la máquina. En este sentido, las herramientas de corte utilizadas deben ser de alta calidad para no afectar la precisión; es recomendable no retirar la pieza de la máquina antes de que haya finalizado todo el proceso de maquinado. En el caso de que se tenga que retirar la

A) MAQUINADO CONVENCIONAL



B) MAQUINADO CON CONTROL NUMERICO




Figura 2.2 ELABORACION DE PLANOS PARA MAQUINADO EN CONTROL NUMERICO

pieza, una opción es maquinar menos material y dejar puntos o planos de referencia a fin de poder localizar el origen y la orientación que se tenía en un principio.

c) Habilitación de material y herramientas. Utilizando máquinas de control numérico, es conveniente habilitar el material no sólo definiendo un plano o eje de referencia (planeado en fresadora o careado en tornos) como se hace con las máquinas convencionales, sino también para disminuir el tiempo de trabajo de la máquina. Lo común es aproximar la forma de la pieza mediante desbaste.

d) Elaboración del programa. Cuando se dispone de los planos en coordenadas, el operador simplemente copia los datos contenidos en el plano de acuerdo a la secuencia de movimientos determinados en el plan de trabajo. La manera en que la máquina reconocerá los comandos que se le suministran se estudió en el capítulo 1.

e) Maquinado de la pieza. En las máquinas convencionales, este punto queda a libre decisión del operador, ya que éste es el que realizará los movimientos que darán forma a la pieza.




Figura 2.3 POSICIONAMIENTO PARA  
ARRANQUE DE PROGRAMA

Utilizando una máquina de control numérico, una vez habilitado el material o aproximado a su contorno final, es necesario colocarlo en la mesa de trabajo o en

el husillo (según sea el caso de fresadora o torno) y determinar el origen de donde partirán las coordenadas (fig 2.3). El siguiente punto es instalar el programa a ejecutar en la memoria de la máquina. Existen varios métodos para instalar o transmitir los programas a dicha memoria.

Una vez hecho lo anterior, solo queda oprimir el botón de arranque y la máquina hará el resto.

En una máquina herramienta convencional, es usual verificar las dimensiones obtenidas después de cada etapa del maquinado. El primer punto es tomar las medidas iniciales, estas pueden ser en bruto o el resultado de la preparación del material (inciso c), y definir un punto cero de maquinado.

Al trabajar con máquinas de control numérico, la verificación de las dimensiones sólo se realiza al final del maquinado. La fijación del punto cero es parecida a la operación en una máquina convencional, con la diferencia de que en control numérico se deja una distancia de seguridad para el arranque del programa.

Cabe mencionar que en las máquinas de control numérico que cuentan con cabina, se requiere que la puerta esté cerrada para poder trabajar, de lo contrario se activará una alarma y el proceso se detendrá.

### **2.2.3 Influencia en la producción**

Como se mencionó al principio del apartado 2.2, el tiempo del proceso diseño-manufactura se reduce considerablemente utilizando el control numérico. Sin embargo, no es lo mismo hablar del tiempo de maquinado a hablar del tiempo requerido para la elaboración de la pieza, ya que este último implica la programación de la pieza en la máquina y además se corre el riesgo de tener tiempos muertos por falta de trabajo para la máquina.



No así con producciones altas, porque mientras se está maquinando un lote de piezas, se puede programar el siguiente, si no es que ya se cuenta con el programa almacenado.

Con el fin de mantener la o las máquinas con un mínimo de tiempos muertos, es necesario contar con gente capacitada para la supervisión de los trabajos, uno o varios programadores y operadores, y una constante comunicación con el departamento de diseño.

Otro punto de importancia es la adecuada administración de los herramientas, tanto en las condiciones de trabajo como en la vida útil de los mismos.

## **2.3 UTILIZACION DE LAS MAQUINAS DE CONTROL NUMERICO**

Como utilización se entiende la manera en que los datos se proporcionarán a la máquina de control numérico que, a nivel operador, es la principal diferencia entre el manejo de estas máquinas y las máquinas herramienta convencionales, pasando por quién programa y cómo programa.<sup>4</sup>

### **2.3.1 Los programas**

Las estadísticas proporcionan datos acerca de la aplicación industrial del control numérico, y aunque se podría hablar también del nivel educacional, éste no da lugar a puntos de comparación por el hecho de que la finalidad del control numérico es la industria.

En principio se puede decir que todas las personas involucradas con la máquina de control numérico pueden programar. En quien más incide este trabajo es en los operadores; sin embargo, la contratación de programadores especializados y técnicos en *CAD/CAM* ha ganado terreno en el aspecto de la programación (*fig 2.4*).





Figura 2.4 GENTE QUE HACE LOS PROGRAMAS DE CONTROL NUMERICO

### 2.3.2 Métodos utilizados para la programación

Prácticamente el 50% de los usuarios utilizan el MDI<sup>5</sup> (fig 2.5). Puede mencionarse el hecho de que el 28% de los talleres siguen programando manualmente sobre cinta perforada. La suma de los porcentajes rebasa el 100%, ya que en un mismo taller se aplican diferentes métodos de programación.



- A. GENERACION MANUAL DE PROGRAMAS EN CINTA PERFORADA
- B. TIEMPO COMPARTIDO DE COMPUTADORA CON UNA ORGANIZACION DE SERVICIO
- C. GENERACION Y ESCRITURA DE PROGRAMAS POR UNA ORGANIZACION EXTERNA DE SERVICIOS
- D. TIEMPO COMPARTIDO EN UNA COMPUTADORA PROPIEDAD DE LA EMPRESA
- E. PROGRAMAS GENERADOS A PARTIR DE UNA BASE DE DATOS DE CAD
- F. PERSONAL Y COMPUTADORAS INTERNOS GENERAN LOS PROGRAMAS
- G. (MDI) INGRESO DIRECTO DEL PROGRAMA EN EL CONTROL DE LA MAQUINA
- H. GENERACION EN PLANTA UTILIZANDO SOFTWARE INCLUIDO EN EL CONTROLADOR
- I. PROGRAMACION EN COMPUTADOR PERSONAL Y SOFTWARE SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR DE LA MAQUINA COMO UN PAQUETE COMPLETO
- J. OTROS

Figura 2.5 METODOS UTILIZADOS PARA LA PROGRAMACION

### 2.3.3 Métodos utilizados para ingresar el programa a la máquina.

De nuevo sigue siendo la cinta perforada un método muy utilizado, aunque en decadencia. El método más utilizado es el de la cinta magnética, y es interesante notar que el método *DNC*<sup>6</sup> se utiliza cada vez más (fig 2.6).




Figura 2.6 METODOS DE INGRESO DE LOS PROGRAMAS A LA MAQUINA CNC

### NOTAS DEL CAPITULO 2

- <sup>1</sup> El movimiento principal es aquél que determina las fuerzas de corte entre la herramienta y el material.
- <sup>2</sup> El movimiento secundario es aquél que determina la forma de la pieza a fabricar y en menor grado influye en las fuerzas de corte.
- <sup>3</sup> En algunos casos se requiere hacer modificaciones en el diseño para que la máquina sea capaz de efectuar el maquinado.
- <sup>4</sup> Tomado de *Modern Machine Shop NC/CIM 1990 Guidebook*, Gardner Publications Inc., Ohio, E.U.A., 1990.
- <sup>5</sup> *MDI*. Es el ingreso de datos directamente en el control de la máquina.
- <sup>6</sup> *DNC*. Es la comunicación directa de la máquina de control numérico con un sistema de manejo de datos, por ejemplo, una computadora.

## EL PROBLEMA DE LA SIMULACION

Hasta el momento se ha tratado el concepto de la máquina herramienta con el apoyo del control numérico.

El control numérico no es una nueva técnica de maquinado, es un nuevo concepto para el control de las máquinas y, como tal, es un nuevo enfoque para el maquinado.

Alrededor del control numérico se ha desarrollado toda una industria para dar apoyo a este tipo de trabajo, cuya diversidad abarca desde firmas productoras de máquinas herramienta, pasando por los fabricantes de controladores, sensores y servomotores, hasta compañías dedicadas a la maquila de programas de partes para control numérico.

Una de estas industrias, que ha tomado gran auge, es la del desarrollo de *software* y, en este sentido, el concepto de simulación es muy importante.

### 3.1 EL CONCEPTO DE SIMULACION

Es una técnica mediante la cual es posible reproducir el funcionamiento de un sistema o una máquina sin que esta última intervenga.

Dicho en otras palabras, es una herramienta para la verificación de un proceso, sin que éste se lleve a cabo. Concretamente en el control numérico se trata de realizar la secuencia de movimientos tabulados y programados a fin de obtener la pieza deseada sin riesgos para la máquina, la pieza de trabajo, la herramienta o el operador.

Hablando de control numérico existen principalmente tres tipos de simulación:

a) En la máquina. Aunque en este tipo de simulación la máquina herramienta interviene directamente, no se contradice la definición dada, ya que las condiciones de trabajo no se establecen como en el maquinado.

Una técnica común es trabajar la máquina en vacío, esto es, sin la pieza a maquinar y aún sin la herramienta. Otro método es el de sustituir el material a maquinar por un material más blando como puede ser madera o algunas resinas o plásticos, utilizando las herramientas.

Esta técnica tiene la ventaja de que se puede acelerar la velocidad del proceso en comparación a la velocidad real y el resultado de la misma es copia fiel del maquinado. El inconveniente es que invierte tiempo productivo de la máquina y en algunos casos representa un costo extra.

b) En el controlador. Muchas máquinas de control numérico a nivel industrial tienen un simulador integrado al controlador que presenta en una pantalla el resultado de un maquinado; son altamente confiables, puesto que son mucho más rápidos en comparación con la simulación en la máquina.

Una pequeña desventaja es que no siempre abarcan todas las posibilidades del sistema y, además, el controlador consume tiempo productivo de maquinado, aunque éste es relativamente corto. Este problema ha sido solucionado por algunos fabricantes mediante el desarrollo de controladores separados de la máquina.

c) Sistema externo. Este sistema suele ser una computadora, y en consecuencia es necesario el desarrollo del *software*. Los sistemas *CAM* son ampliamente usados en las computadoras ya que permiten la interacción con sistemas *CAD* y son muy versátiles. Por otro lado existen varios programas para la interpretación de códigos de control numérico y la representación de los resultados.

Estos métodos tienen la ventaja de ser sumamente rápidos y la modificación de los programas se realiza de manera relativamente sencilla, además, no consumen

tiempo productivo de la máquina y basta, en algunos casos, con un solo sistema para proporcionar a varias máquinas de control numérico programas verificados (*DNC*).

La principal desventaja es que no siempre se reproducen las características de la máquina de control numérico, y esto obliga a hacer algunas modificaciones al programa antes de ejecutarlo. Los postprocesadores atenúan este problema acoplando los resultados obtenidos del *software* al controlador.

### **3.2 UTILIZACION DEL SIMULADOR EN LAS COMPUTADORAS COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO**

De entrada resulta ideal utilizar la computadora para la simulación de programas de control numérico. Se cuenta con una serie de datos tabulados y comandos a ejecutar y la computadora tiene la capacidad de manejar una gran cantidad de datos a grandes velocidades.

A final de cuentas esto resulta obvio, ya que las computadoras y los controladores de las máquinas de control numérico tienen la misma naturaleza.

La tendencia a la baja en los precios de las computadoras ha hecho que éstas sean más accesibles a las personas, e incluso algunos fabricantes de máquinas los incluyen en la venta de los equipos. Por otro lado, la capacitación de gente para el uso de estas máquinas ha encontrado un gran apoyo en las microcomputadoras o computadoras personales (PC).

Partiendo del proceso de manufactura del apartado 2.2.2, la simulación se realizará inmediatamente después de la programación. Algunos operadores acuden a la simulación constantemente mientras se programa.

El objeto de un simulador es la verificación de que una secuencia de órdenes dada dará como resultado la geometría deseada.

Es importante contar con todos los datos necesarios<sup>1</sup> para la simulación cuando el resultado que se busca no es solamente la verificación de la geometría. La simulación puede proporcionar el tiempo aproximado de maquinado y, sabiéndolo aprovechar, los

procesos de maquinado pueden ser optimizados no sólo en tiempo, sino también en la vida del herramental y en el acabado de la pieza.

### 3.3 CARACTERISTICAS DEL SIMULADOR Y EL CONTROLADOR

Como todo simulador está orientado a un sistema, máquina o mecanismo, es necesario determinar los requisitos del mismo.

#### 3.3.1 El controlador

Se trata de una máquina COMPACT 5 CNC de la firma EMCO Mayer & Co. de Austria. El controlador basa su funcionamiento en el *software* A6C 114 004. Tiene capacidad para 210 bloques de comandos, programación de radios, programación en sistema absoluto o incremental, grabador de cintas magnéticas integrado e interface RS-232 para comunicación externa. En el apéndice D se presenta la información técnica de esta máquina.

#### 3.3.2 Códigos de control

El *software* A6C 114 004 incluye el uso de ciclos enlatados en las direcciones G73, G78, G81, G82, G83, G84, G85, G86, G88 y G89; cambio automático de herramientas (M06) y programación de control de radio según la norma DIN 66025 sin limitación de ángulos.

G00 - Movimiento rápido

G01 - Movimiento de corte

G02 - Interpolación circular en el sentido del reloj

G03 - Interpolación circular en el sentido antihorario

G04 - Pausa por tiempo

G21 - Línea en blanco

G25 - Llamada de subrutina



- G27 - Salto a línea
- G33 - Maquinado de rosca
- G70 - Programación en pulgadas
- G71 - Programación en milímetros
- G73 - Ciclo de barrenado con incrementos de 200 u.
- G78 - Ciclo de roscado
- G81 - Ciclo de barrenado de un solo paso
- G82 - Ciclo de barrenado, un solo paso tiempo de espera
- G83 - Ciclo de barrenado con salida al punto de partida
- G84 - Ciclo de trabajo longitudinal (cilindrado)
- G85 - Ciclo de rimado
- G86 - Ciclo de tronzado
- G88 - Ciclo de trabajo transversal (careado)
- G89 - Ciclo de rimado con tiempo de espera
- G90 - Programar en sistema absoluto
- G91 - Programar en sistema incremental
- G92 - Marca de origen con sistema absoluto
- G94 - Avance por minuto
- G95 - Avance por revolución
- M00 - Pausa de programa
- M03 - Enciende el husillo en el sentido del reloj
- M05 - Apaga el husillo
- M06 - Cambio de herramienta
- M17 - Fin de subrutina
- M30 - Fin de programa
- M98 - Compensación automática de juego mecánico.
- M99 - Coordenadas de centro para interpolación circular

### 3.3.3 Formato del programa

El *software* A6C 114 004 reconoce los bloques de programa con una extensión de 32 caracteres.

En este espacio se encuentran 6 campos, a saber:

#### Campo No. 1 (N) Número de línea.

Inicia en el número 0 y termina en el 209. Soporta hasta 3 dígitos.

#### Campo No. 2 (G) Comandos.

Acepta los códigos G y M. Utiliza un caracter para la letra y dos para el número (M06, por ejemplo). Cuando se introduce un código G, esta letra no aparece.

#### Campo No. 3 (X) Coordenadas en X.

Acepta 4 dígitos y un signo negativo (si se necesita) a la izquierda. En el caso del comando M99, el signo se reemplaza por la letra I. Define diámetros.

#### Campo No. 4 (Z) Coordenada en Z.

Acepta 5 dígitos y un signo negativo a la izquierda. En el caso del comando M99 el signo se reemplaza por la letra K. Define longitudes.

#### Campo No. 5 (F) Velocidad de avance.

Acepta 3 dígitos y una letra del lado izquierdo, dependiendo del comando es la letra que aparece.

<u>Comando</u>	<u>Letra</u>	<u>Significado</u>
M06	T	No. de herramienta
G78	K	Paso de la rosca
G33	K	Paso de la rosca
G25	L	No. de línea
G27	L	No. de línea
Otras	No aparece letra	Avance

**Campo No. 6 (H) Profundidad de corte.**

Acepta 3 dígitos sin letra ni signo.

Todos los caracteres utilizados obedecen el código *ASCII*, como se comentó en el capítulo primero.

**3.3.4 El simulador**

Se requiere un programa de tipo didáctico para computadora capaz de realizar la simulación en pantalla en tiempo menor al real y con la mayor resolución posible.

Debe tener definición de las herramientas más usuales en el trabajo rutinario, un editor con capacidad mínima comparable al *software* A6C 114 004 de EMCO y un controlador o gestor de archivos para el almacenamiento de programas de control numérico.

Dado que la principal utilización de la máquina COMPACT 5 CNC es la enseñanza, es conveniente orientar el manejo del programa al aprendizaje de los alumnos en el uso de comandos y lenguaje generalizado de control numérico.

Como requisito especial está la comunicación entre la computadora y la máquina de control numérico, para la ejecución inmediata de los programas editados y aprobados.

**NOTAS DEL CAPITULO 3**

<sup>1</sup> Velocidad de corte, velocidad del husillo, material, potencia de la máquina, etcétera.

17

## DESARROLLO DEL PROGRAMA TurnUP

Como resultado de los requerimientos mencionados en el capítulo anterior, se desarrolló un programa para computadora denominado TurnUP. El nombre del programa se deriva de su aplicación. Es un simulador de programas de un torno de control numérico con fines didácticos para el laboratorio de control numérico de la Universidad Panamericana.

El programa se desarrolló con el lenguaje de programación *Turbo Pascal v. 5.5*, de la compañía Borland, de los Estados Unidos.

El presente capítulo dará una visión general del programa mediante la revisión de los módulos que lo conforman, a saber:

- Gestión de archivos
- Edición de programas
- Simulación de programas
- Comunicación o transmisión de códigos

### 4.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

El lenguaje de programación *Pascal* da la posibilidad de trabajar en forma modular, por lo que el programa TurnUP está compuesto por una gran cantidad de subrutinas o procedimientos.

### 4.1.1 Variables generales

Para el trabajo conjunto de los procedimientos se han definido constantes y variables generalizadas, esto es, que todos los procedimientos tienen acceso a ellas.

Las constantes y variables se definen de la manera siguiente:

#### a) Variables generales

```

CONST
  UtilDir=""           {Ruta de búsqueda para utilerías del programa}
  GraphDir=""         {Ruta de búsqueda para archivos *.bgi}
  ProgDir:Char = 'C'; {Ruta inicial para programas CNC}
  Version = 'TurnUP v1.2'; {Nombre del programa}
  MaxLineas = 299;     {Líneas de comando}
  MaxDrv = 110;        {Parámetros de Driver de gráficos}
  MaxNiveles = 5;      {Nivel máximo de anidación del programa CNC}
  MaxHerram = 8;       {Número máximo de herramientas}
  BrocaMin = 1;        {Tamaño mínimo de la broca}

```

#### TYPE

```

TipoSistema = Array [0..2] of String;
TipoHerramienta = Array [1..MaxHerram] of String[20];
TipoOrdenHerram = Array [1..MaxHerram] Of byte;

```

#### CONST

```

Sistemas:TipoSistema = ('','Sistema Internacional','Sistema Inglés');
Herramientas:TipoHerramienta = ('DERECHA',
  'IZQUIERDA',
  'NEUTRA',
  'TRONZADORA',
  'ROSCADORA',
  'BROCA',
  'CORTADOR INTERNO',
  'ROSCA INTERNA');

```

#### TYPE

```

String3 = String[3];
String4 = String[4];
String8 = String[8];
String30 = String[30];
String80 = String[80];
TipoLinea = RECORD
  Command:String3;
  CoordX,CoordZ:String8;
  Velocidad:String4;
  ProfCorte:String4;
END;
TipoUnidad=0..2;
{0. No definido, 1. Sistema Internacional, 2. Sistema Inglés}

```

#### b) Variables del programa CNC.

```

Linea=array [0..MaxLineas] of TipoLinea;
Descripcion:String[25];
Programador:String30;
Dimensiones:Record
  Diametro,Largo:Real;

```

End;  
Material:String[20];  
Fecha:String[10];  
OrdHerram:TipoOrdenHerram;  
Unidades:TipoUnidad;

c) Variables de control de programa

Comando:Array [0..199,2..8] of Char;  
N:Integer;  
SubLinea:Array [1..MaxNiveles] of Integer;  
SubNivel:Integer;

d) Variables de manejo de archivo

Programa:String30;  
Lach:Text;  
Drive:String[1];  
IOStat:Byte;

e) Variables internas

Renlon:Byte;  
I:integer;  
Car:Char;  
St:String;  
Flag:boolean;  
TotalCommands:Byte;  
Modulo:String30;

f) Variables de control de gráficos

DriverName:String;  
Driver,Mode:Integer;  
Drv:Array [1..MaxDrv] of Integer;  
DiametroBroca:Real;  
ReiX,ReiY:Real;

Una variable de importancia relevante es la que define los parámetros generales de colores y graficación denominada *DRV*. Se trata de un arreglo de enteros como se puede ver en la tabla anterior.

Al arrancar el programa, los valores o parámetros de graficación y colores deben ser cargados; de lo contrario, el programa no correrá. Estos valores son constantes y están contenidos en una serie de archivos de texto que a continuación se enlista.

Parámetros para tarjeta de video:

CGATORN.DRV	CGA (Color Graphics Adapter)
HERCTORN.DRV	HERCULES
EGATORN.DRV	EGA (Enhanced Graphics Adapter)
VGATORN.DRV	VGA (Video Graphics Adapter)

La siguiente tabla presenta el significado de cada parámetro y el valor correspondiente para cada tarjeta de video.

<u>DRV[#]</u>	<u>DEFINICION DEL PARAMETRO</u>	<u>CGA</u>	<u>HERC</u>	<u>EGA</u>	<u>VGA</u>
001	Color de fondo de pantalla	0	0	1	1
002	Color de letras de la línea superior (estatus)	0	0	14	14
003	Color de fondo de la línea superior	7	1	4	4
004	Color letras línea de mensaje	0	0	14	14
005	Color fondo línea de mensaje	7	1	4	4
006	Color líneas de borde	15	1	0	0
007	Color fondo borde	0	0	3	3
008	Color fondo cuadro	0	0	3	3
009	Color texto apagado	7	1	0	0
010	Color texto encendido	15	15	15	15
011	Color fondo encendido	0	0	3	3
012	Color letras de lectura de campo	0	15	15	15
013	Color fondo de lectura de campo	7	1	7	7
014	Color texto en cuadro	7	1	0	0
015	Color texto de editor apagado	7	1	0	0
016	Color texto editor encendido	15	15	15	15
017	Color texto fondo encendido	7	0	4	4
018	Color línea superior de comandos de editor	7	0	15	15
019	Color funciones de editor	15	0	8	8
030	Puerto de comunicaciones (0 = COM1; 1 = COM2:)	0	0	0	0
050	Base de cálculo de herramientas	10	10	10	10
051	Color de las herramientas	15	1	3	3
052	Color del texto para definición de herramientas	7	1	15	15
053	Color del recuadro de selección	15	1	14	14
054	Color del número de herramienta a seleccionar	7	1	2	2
055	Coordenada X de 'HERRAMIENTA #'	220	220	220	220
056	Coordenada Y de 'HERRAMIENTA #'	182	182	300	420
057	Coordenada X Herramienta #1	50	50	50	50
058	Coordenada Y Herramienta #1	20	20	41	60
059	Coordenada X Herramienta #2	210	210	210	210
060	Coordenada Y Herramienta #2	20	20	41	60
061	Coordenada X Herramienta #3	330	330	330	330
062	Coordenada Y Herramienta #3	20	20	41	60
063	Coordenada X Herramienta #4	460	460	460	460
064	Coordenada Y Herramienta #4	20	20	41	60



065	Coordenada X Herramienta #5	570	570	570	570
066	Coordenada Y Herramienta #5	20	20	41	60
067	Coordenada X Herramienta #6	60	60	60	50
068	Coordenada Y Herramienta #6	110	110	215	290
069	Coordenada X Herramienta #7	200	200	260	300
070	Coordenada Y Herramienta #7	110	110	230	300
071	Coordenada X Herramienta #8	380	380	460	480
072	Coordenada Y Herramienta #8	110	110	230	300
073	Coordenada X Herramienta #9 (No existente)	550	550	550	0
074	Coordenada Y Herramienta #9 (No existente)	110	110	230	0
075	Color Recuadro	15	1	14	14
076	Línea superior recuadro	10	10	15	15
077	Color de 'DEFINICION DE HERRAMIENTAS'	7	1	4	4
078	Coordenada Y del renglón superior	11	11	20	27
079	Coordenada Y del renglón inferior	22	22	32	45
080	Coordenada X del letrero #1	6	6	6	6
081	Coordenada X del letrero #2	21	21	21	21
082	Coordenada X del letrero #3	40	40	40	40
083	Coordenada X del letrero #4	54	54	54	54
084	Coordenada X del letrero #5	69	69	69	69
085	Coordenada X del letrero #6	8	8	12	15
086	Coordenada X del letrero #7	22	22	33	38
087	Coordenada X del letrero #8	45	45	59	62
088	Coordenada X del letrero #9 (No existente)	65	65	80	65
089	Escala de las herramientas en su definición	9	0	10	10
090	Color de líneas de separación de áreas de trabajo	7	0	15	15
091	Color Tracking	1	0	15	15
092	Color de nombre del archivo y letras de mensajes	7	0	15	15
093	Color de línea en ejecución	15	0	7	7
094	Color de código numérico	7	0	14	14
095	Color de <i>chuck</i>	15	0	2	2
096	Color de ejes	15	0	4	4
097	Color de material	7	0	6	7
098	Color de estatus	15	0	14	14
099	Patrón de material	1	1	1	1
100	Altura de las letras de rastreo	1	1	1	1
101	Distancia del extremo izquierdo a la pieza de trabajo	50	20	50	50
102	Número de renglones de programa mostrados (simulador)	3	3	4	4
103	Tamaño de ejes en Z	2	2	2	2
104	Tamaño de ejes en X	2	2	2	2
105	Tamaño de letras de ejes	3	3	3	3
106	Pixels por avance rápido	50	50	50	50

#### 4.1.2 Estructura del menú principal

Al ejecutarse el programa, aparece en la pantalla el siguiente menú:

ENCODP v1.2

Menú principal

MP1

```
A. Cargar Programa CNC de Disco
B. Guardar Programa CNC en Disco
C. Directorio de programas CNC
D. Editar Programa CNC
E. Simulación en pantalla
F. Transición a COMPACT 5 CNC
G. Fin de Programa
```

Los tres primeros corresponden a la gestión de archivos y los tres siguientes según su denominación

#### 4.2 GESTION DE ARCHIVOS

Para dar mayor facilidad al usuario, se dispuso un formato en archivo de texto. En el apéndice E se muestran varios programas para ejemplificar el formato.

El manejo de archivos realiza tres tareas:

- Cargar los programas desde disco
- Grabar los programas al disco
- Mostrar el directorio de los programas de control numérico en el disco.

Al ser cargado un programa en la memoria, éste se asigna a distintas variables:

<u>VARIABLE</u>	<u>DEFINICION</u>
PROGRAMADOR	Nombre de quien hizo el programa
DESCRIPCION	Explicación de lo que hace el programa
UNIDADES	0 = No definido 1 = Milímetros (SI) 2 = Pulgadas (sistema Inglés)
DIMENSIONES	Tamaño de la pieza en bruto
LARGO	
DIAMETRO	
HERRAMIENTAS	Secuencia de las herramientas utilizadas
LINEA(N)	Bloques de programa conteniendo cada uno de los campos mencionados en el apartado 3.3.3

Todos los archivos definidos para programas de control numérico tienen la extensión CNC y se ubican en el directorio raíz del controlador de discos que se esté utilizando.

Como extensión del módulo de gestión de archivos se encuentra el procedimiento SAVE, que se utiliza tanto en la opción GRABAR PROGRAMA EN DISCO del menú principal, como en el editor. En este último se activa el procedimiento simplemente con apretar la tecla F2.

Por último, la opción de DIRECTORIO DE PROGRAMA CNC muestra el contenido de programas en el disco que se esté utilizando. En el desplegado de la pantalla (fig 4.2) se incluye la siguiente información:

ARCHIVO - Muestra el nombre del archivo con extensión CNC

UNIDADES - Milímetros o pulgadas

DESCRIPCION - Explicación de lo que hace el programa

TAMAÑO - Espacio que ocupa el archivo en disco (bytes)

ARCHIVO	UNIDADES	DESCRIPCION	TAMANO(Bytes)	BLOQUES	FECHA
B:CIRO1 .CNC	##		696	13	16/08/1992
B:ESTRILLA.CNC	##	Pieza de examen	1920	42	16/08/1992
B:LIMIT .CNC	##	Prueba de limites	279	2	03/08/1991
B:PR11 .CNC	##	Aluminio	259	2	23/07/1991
B:STAR .CNC	##	Pieza de aluminio	279	2	23/07/1991
B:SUB .CNC	##	Prueba de subrutinas	978	19	26/08/1991
B:RUSTA .CNC	##		531	9	11/02/1992
B:RORCA .CNC	10		450	7	11/02/1992
B:ROFA .CNC	##		411	6	11/02/1992
B:ROOVING.CNC	##		452	7	11/02/1992
B:RACING .CNC	##		408	6	16/08/1992
B:BOQUILLA.CNC	##	Boquilla	7162	48	11/02/1992
B:PIPIBA .CNC	##	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	267	2	25/09/1991
B:PM11 .CNC	##	Programa del curso ENLO	1421	30	01/01/1980

94Kb libres en el Drive B

**BLOQUES** - Número de bloques de programa

**FECHA** - Fecha de la última actualización

### 4.3 EDICION DE PROGRAMAS

En términos generales se puede decir que la función del editor es modificar los valores contenidos en las variables mencionadas en el apartado anterior; sin embargo, el editor realiza mucho más.

De entrada, en la opción EDITAR PROGRAMA CNC del menú principal aparecen dos opciones: programa en memoria o programa nuevo. La forma en que se reconoce si algún programa está en memoria es mediante la verificación de la línea cero. Cuando la memoria no contiene programa, este bloque contiene el comando *M30* que, dicho en términos de control numérico, debe entenderse: "la primera instrucción a ejecutar es finalizar el programa" (ver apéndice C en código *M30*). Por esta razón, sólo puede ser programado un código *M30* y éste estará siempre al final del programa.

Si se elige la opción de PROGRAMA NUEVO, todas las variables de control de programa serán inicializadas. Como primer paso se piden las unidades, luego los datos del

programador y la descripción del programa, e inmediatamente las dimensiones de la pieza a maquinar en bruto (diámetro y largo).

Una vez dados estos datos se define el nombre del programa y el editor es inicializado con dos líneas.

Bloque #	Comando
0	G70 o G71 (Programación en milímetros o pulgadas respectivamente).
1	M30 Fin de programa

Los bloques de programa se irán insertando entre estos dos comandos, de tal manera que el bloque que contiene al comando M30 se desplazará hacia adelante en la numeración ocupando siempre el último bloque de programa.


Función		Edición Programa G71					MR 1
N	G	X	Z	F	H	FUNCIONES DE EDICION	
(#)	(#)	(#)	(#)	(#)(#)(#)			
000	G71					[F1] Parámetros del programa	
001	G92	1200	500			[F2] Grabar programa	
002	G94					[F3] Iniciar programa	
003	M06	0	0	11	00	[F4] Busca línea	
004	M03					[F5] Borrar línea	
005	G00	2700	100			[F6] Lista comandos	
006	G84	2000	-1980	100	50	[F7] Busca comando	
007	G00	2050	-1000			[F8] Ayuda a comando	
008	G01	1850	-1300	100		[F9] Datos del programa	
009	G01	1850	-1900	100		[F10] Herramientas	
010	G01	2250	-1910	100			
011	G01	1850	-1000	100		[Inicio] Principio pantalla	
012	G01	1650	-1600	100		[End] Fin de pantalla	
013	G01	1650	-1700	100		[PgUp] Pantalla anterior	
014	G01	2250	-1980	100		[PgDn] Pantalla siguiente	
015	G00	2250	100			[Ctrl-PgUp] Principio programa	
016	G00	1600	100			[Enter] Inserta línea / edición	
017	G01	2000	-100	80		[Esc] Salir de editor	
018	G01	2000	-1000	80			

Durante la inserción de datos en los nuevos bloques, los campos son verificados en su contenido, a fin de que los límites de la máquina no sean rebasados. Esto garantiza que la máquina de control numérico reconozca la instrucción, mas no que el programa esté correcto.

#### 4.4 SIMULACION DE PROGRAMAS

Este módulo se define por las funciones o comandos de control numérico que puede ejecutar y la presentación del proceso. Existen tres modalidades:

- Ejecución continua
- Ejecución por bloques (incluye pausas)
- Simulación rápida (sólo trayectoria de la herramienta)



##### 4.4.1 Preparación de la pantalla

Antes de que el programa sea ejecutado, varios cálculos y áreas de trabajo deben definirse.

Los cálculos más importantes son los siguientes:

- Definición de escala. La escala del dibujo depende de las dimensiones de la pieza en bruto y será la menor de dos escalas definidas en cada eje:

$$\text{Escala X} = \frac{H \cdot 0.8}{L \cdot \text{RelH}}$$

$$\text{Escala Z} = \frac{W \cdot 0.8}{L \cdot \text{RelW}}$$

Donde: H = Altura de la pantalla en pixels<sup>1</sup>

W = Ancho de la pantalla en pixels

D = Diámetro de la pieza en bruto

L = Largo de la pieza en bruto

RelH y RelW = Valores de corrección según la tarjeta de video que se utilice.

El factor de 80% se utiliza para que la pieza dibujada no abarque toda la pantalla.

b) Factor de corrección de unidades. Dado que la escala se define a partir de milímetros o pulgadas y el programa de control numérico maneja centésimas de milímetro o milésimas de pulgada<sup>2</sup>, es necesario aplicar un factor de corrección a los cálculos que se realicen en la ejecución de las trayectorias de la herramienta.

Este factor se define de la siguiente manera:

100 para milímetros

1000 para pulgadas

c) Parámetros de inicio de programa. Se consideran los siguientes valores:

Herramienta en uso: 1

Sistema de coordenadas: incremental

Velocidad del husillo: 2500 RPM (Sólo aplicable en el comando *M03*)

Nivel de anidación de subrutinas: 0

Ubicación de la herramienta: en la esquina inferior derecha del material en bruto mostrado en la pantalla.

#### 4.4.2 Sistemas de coordenadas

Existen tres sistemas de coordenadas funcionando simultáneamente. Son:

a)  $X, Z$ . Son las coordenadas de la herramienta definidas de acuerdo al programa de control numérico. Trabaja siempre en sistema absoluto.  $X$  define diámetro. Todos los procedimientos trabajan con este sistema (fig 4.5).




Figura 4.5 PRIMER SISTEMA DE COORDENADAS

- b)  $X_0, Z_0$  Origen (en sistema absoluto)
- $X_1, Z_1$  Posición inicial de la herramienta
- $X_2, Z_2$  Posición final de la herramienta

Su valor se define en pixels en relación al origen del sistema de la computadora que se ubica en la esquina superior izquierda de la pantalla (fig 4.6).




Figura 4.6 SEGUNDO SISTEMA DE COORDENADAS




Figura 4.7 TERCER SISTEMA DE COORDENADAS



c)  $X_m$ ,  $Z_m$ . Coordenadas en pixels, también respecto al origen de la pantalla. La diferencia respecto a los anteriores es que éstas definen la posición "espejo" de la herramienta en relación al eje de giro de la pieza (fig 4.7).

La conversión de un sistema a otro se realiza de la siguiente manera:

$$X_2 = X_0 + \frac{\text{Escala} \cdot \text{RelH} \cdot X}{2 \cdot \text{UnitFactor}}$$

$$Z_2 = Z_0 + \frac{\text{Escala} \cdot \text{RelW} \cdot Z}{\text{UnitFactor}}$$

$$X_m = X_0 + \frac{\text{Escala} \cdot \text{RelH} \cdot X}{2 \cdot \text{UnitFactor}}$$

$$Z_m = Z_2$$

Como el principal sistema de coordenadas (el que define el controlador) trabaja siempre en sistema absoluto dentro del programa, es necesario convertir los valores incrementales a absolutos. Para esto se recurre constantemente a un par de fórmulas que a continuación se presentan:

$$Z_f = Z_f + Z_i \cdot (2 - \text{Incr})$$

$$X_f = X_f \cdot (3 - \text{Incr}) + X_i \cdot (2 - \text{Incr})$$

#### 4.4.3 Movimiento de la herramienta

La mayoría de los comandos basan su funcionamiento en movimientos lineales, es por eso que se desarrolló un procedimiento especial para el movimiento lineal de la herramienta.

En primer lugar se necesitan las coordenadas de inicio y fin de trayectoria:  $X_i$  y  $Z_i$ ;  $X_f$ ,  $Z_f$  (fig 4.8). Los valores iniciales corresponden a la coordenada actual de la herramienta y los finales son suministrados al procedimiento dependiendo de los parámetros del comando que se esté ejecutando.

Se determina en qué eje se hará el mayor desplazamiento y en base a éste se hace la segmentación de la línea




Figura 4.8 INTERPOLACION LINEAL

$$\# \text{ Segmentos} = \frac{X_f - X_i}{\text{UnitFactor}} * \text{Escala} * \text{RelH} * 2$$

cuando el recorrido mayor es en el eje X

$$\# \text{ Segmentos} = \frac{Z_f - Z_i}{\text{UnitFactor}} * \text{Escala} * \text{RelW}$$

cuando el recorrido mayor es en el eje Z

Ya que se tiene la cantidad de segmentos, se determina qué distancia representa cada división:

$$\text{Paso } X = \frac{X_f - X_i}{\# \text{ segmentos}} \quad \text{Paso } Z = \frac{Z_f - Z_i}{\# \text{ segmentos}}$$

Por último, estos valores se van incrementando a las coordenadas iniciales simultáneamente hasta que la coordenada final es alcanzada:

$$X = X + \text{PasoX}$$

$$Z = Z + \text{PasoZ}$$

$$\text{Hasta que } Z = Z_f \text{ y } X = X_f$$

#### 4.4.4 Comandos

**G00, G01** No requiere de cálculos. Las operaciones aritméticas son realizadas por el procedimiento LINEAL.

G02, G03 Estos comandos son de interpolación circular y su ejecución se realiza por segmentos. Trabajan con el comando M99.

Primero se consideran los puntos inicial, final y central (coordenadas  $I, K$ ) para determinar si los parámetros son válidos. El comando se ejecuta de derecha a izquierda. Se deben cumplir las siguientes condiciones para la ejecución de un comando G02:

Asumiendo los valores:

$$Z_c = Z_i + \text{Sgn}(X_f - X_i) * K$$

$$X_c = X_i / 2 + I$$

donde  $Z_c, X_c$  son las coordenadas del centro de giro. ( $X_c$  no representa diámetro, sino radio).

Si  $X_f$  es menor a  $X_i$ , esto es, se parte de un diámetro mayor a uno menor,  $Z_c$  debe ser menor o igual a  $Z_f$  (fig 4.9).

Utilizando los cuadrantes, el centro sólo puede ubicarse en el tercero.




Figura 4.9 INTERPOLACION CIRCULAR  
PRIMER CASO

Cuando  $X_f$  es mayor a  $X_i$ , la condición cambia:  $Z_c$  debe ser mayor o igual a  $Z_i$ . El centro sólo se puede ubicar en el cuarto cuadrante (fig 4.10).

La siguiente condición a cumplir es que los puntos final e inicial sean equidistantes al centro.

Cuando los parámetros han sido aceptados, se determinan los ángulos de inicio y final de la curva.




Figura 4.10 INTERPOLACION CIRCULAR SEGUNDO CASO

Se divide la curva en alrededor de 50 segmentos iguales para aproximar la circunferencia a través de líneas abarcando cada segmento.




Figura 4.11 ANGULOS QUE DEFINEN LA CURVA

De esta manera, los puntos por los que se trazarán las líneas se definirán en sistema absoluto como sigue:

$$Xr = Xc + \text{Radio} \cdot \text{Sen } \phi \cdot 2$$

$$Zr = Xc + \text{Radio} \cdot \text{Cos } \phi$$

donde  $\delta\phi = \phi + \delta\phi$  en cada iteración y

$$\delta\phi = \frac{\phi_b - \phi_a}{\# \text{ segmentos}}$$




Figura 4.12 SEGMENTACION DE LA CURVA

G04 No requiere cálculos

G25, M17 La parte importante de estos comandos es la forma en que se lleva el registro





Figura 4.13 ANIDACION DE SUBRUTINAS

de anidación. Para llevar el control, se ha dispuesto un arreglo de enteros de la forma siguiente:

**SUBLINEA** contiene el número de línea de donde fue llamada la subrutina que origina la anidación **SUBNIVEL**.

El valor de **SUBNIVEL** es cero para la ejecución sin subrutinas. Es necesario utilizar el comando **G25** con el **M17** de manera que las subrutinas no se entrelacen.

**G27** No requiere cálculos

**G33** Este comando añade el manejo de paso de rosca en el movimiento de la herramienta. La única diferencia respecto al procedimiento **LINEAL** es el desplazamiento de medio paso de rosca hacia la izquierda de la herramienta espejo.




Figura 4.14 ROSCADO




Figura 4.15 CICLO G73

En este caso el movimiento de la herramienta no se hace pixel por pixel sino a distancias definidas que representan el paso de la rosca.

**G70, G71** Sólo hace la asignación del valor.

**G70** UnitFactor = 1000 milésimas de pulgada

**G71** UnitFactor = 100 centésimas de milímetro

No aplicable en la máquina **COMPACT 5 CNC**

**G73** Con este comando se inicia la definición de ciclos enlatados. Concretamente, este comando se utiliza para el uso de brocas; por esto mismo, la coordenada en **X** debe ser cero o, lo que es lo mismo, la broca debe ubicarse sobre el eje de giro de la pieza para poder maquinarse.

Dada la profundidad de barreno  $Z_f$  se procede al maquinado con pasos de 2 mm. y retrocesos de 0.2 mm.

**G78** Mucho más utilizado que el comando **G33**, sirve también para el maquinado de roscas añadiendo algunos movimientos.




Figura 4.16 CICLO G78

El parámetro  $H$  define las profundidades sucesivas en cada pasada de la herramienta hasta llegar al diámetro final.

**G81** Igual que **G73** con modificación en su secuencia.




Figura 4.17 CICLO G81

**G82** Igual que **G73** con modificación en su secuencia.




Figura 4.18 CICLO G82

G83 Igual que G73 con modificación en su secuencia.




Figura 4.19 CICLO G83

G84 Este comando es muy usado, sobre todo en la etapa de desbaste. Su movimiento es el siguiente:




Figura 4.20 CICLO G84

aplicable en un cuadrante a la vez.






Figura 4.21 CICLO G84. DETALLE DE AVANCE DE PROFUNDIDAD

El parámetro H define las profundidades sucesivas en cada pasada.

G85 Igual que G73 con modificación en su secuencia.




Figura 4.22 CICLO G85

G86 En este comando se utiliza principalmente la herramienta tronzadora. Sus movimientos de corte son en sentido radial




Figura 4.23 CICLO G86

donde H es el ancho de la herramienta.

G88 Este ciclo es igual al G84 con una variación en la secuencia. Se utiliza principalmente para careado.




Figura 4.24 CICLO G88

G89 Igual que G73 con modificación en la secuencia.




Figura 4.25 CICLO G89

G90 Sin cálculos

G91 Sin cálculos

G92 Sin cálculos. Se da la posición inicial a la herramienta.

G94 Sin cálculos

G95 Sin cálculos

M00 Sin cálculos

M03 Sin cálculos

M04 Sin cálculos

M05 Sin cálculos

M06 Requiere la asignación extra de un diámetro, el cual se aplicará en los comandos *G73, G81, G82, G83, G85 y G89*, que trabajan con barrenos. Este campo no es aplicable en la máquina COMPACT 5 CNC.

El parámetro *T* funciona para la asignación directa de la herramienta en la simulación, a diferencia de la máquina COMPACT 5 CNC en la que el parámetro *T* es el número de avances de la torreta de herramientas. La compensación de herramienta no tiene efecto en la simulación.

M30 Sin cálculos

M98 No aplicable en la simulación, pero sí en la máquina COMPACT 5 CNC.

#### 4.5 TRANSMISION

Este es el último módulo del programa e interrelaciona la computadora y la máquina de control numérico.

Son varios los requisitos que se deben cumplir para que los datos sean transmitidos en su totalidad correctamente.

a) Formato. Como se mencionó en el apartado 3.4, que trata de los requerimientos del sistema, cada bloque contiene 32 caracteres. Cada comando debe cumplir con un formato propio del renglón. Adicional al programa, se transmiten tres renglones extras para abrir y cerrar la transmisión. La primera línea indica a la máquina COMPACT 5 CNC que la transmisión dará inicio. El caracter de inicio es el signo de porcentaje (%).

La segunda línea conforma el renglón de definición de campos. Contiene el nombre de cada campo (*N, G, X, Z, F, H*) y un apóstrofe entre campos que indica el lugar en que finaliza dicho campo.

La tercera línea en discusión se encuentra al final del programa y es la que indica que la transmisión ha finalizado. Esta línea contiene un sólo caracter, el cual puede tener dos valores: *M* para milímetros o *I* para trabajar en pulgadas.

A continuación se muestra una tabla con el formato general de transmisión

```
%*|
...N^G^...X.^...Z.^..F^..H.*|
...00.24.....*|
...01.00.-5999.32760.....*|
...02.01....01....12.499.....*|
...03.02.-1000.-.1000.09.....*|
...04.03..200...200.199.....*|
...05M99.I..00.K.200.....*|
...06.04....10.....*|
...07.21.....*|
...08M06..1222.-10000T.01...*|
...09.78...100.-.2000K120..20*|
...10.73.....-100.100.....*|
...11.81.....02.400.....*|
...12.82.....-10200.100.....*|
...13.83.....30..09.....*|
...14.85.....2000.120.....*|
...15.89.....2300.200.....*|
...16.86.-.100..3000..50.100*|
...17.88...200...300.200..05*|
...18.84.-1000.-.2000.499..26*|
...19.90.....*|
...20.91.....*|
...21.92...100...200.....*|
...22.94.....*|
...23.95.....*|
...24.33.....-.5000K100.....*|
...25M00.....*|
...26.27.....L.02.....*|
...27.25.....L.98.....*|
...28M03.....*|
...29M05.....*|
...30M08.....*|
...31M09.....*|
...32M17.....*|
...33M22.....*|
...34M23.....*|
...35M98...02...03.....*|
...36M30.....*|
...M
```

donde: . espacio ASCII 32  
^ apóstrofe ASCII 96  
\* CR ASCII 13  
! LF ASCII 10

b) Cable. Este depende de la máquina que se esté utilizando. La configuración para la máquina COMPACT 5 CNC con el software A6C 114004 se muestra en el siguiente diagrama<sup>3</sup>.




Figura 4.28 CONFIGURACION DEL CABLE DE COMUNICACIONES

La configuración que se presenta corresponde a 300 bps (*baud rate*)<sup>4</sup>. Colocando un puente entre el pin E y tierra, se trabajará a 110 bps.

La terminal corresponde al estándar RS232 con transmisión de señal a 20 mA.

c) Configuración del puerto de comunicaciones. A continuación se presentan los parámetros utilizados.

Puerto: Com1

Baud rate: 300

Paridad: None

Stop bits: 1

Word length: 7

#### NOTAS DEL CAPITULO 4

- <sup>1</sup> Unidad de medida de las tarjetas de video. Equivale a un punto sobre la pantalla.
- <sup>2</sup> Según el *software* A6C 114 004
- <sup>3</sup> Proporcionado por la compañía EMAC (Equipo y Máquinas Computarizadas).
- <sup>4</sup> Bits por segundo.

## CONCLUSIONES

Resulta conveniente elaborar los programas de control numérico utilizando el simulador, ya que con éste se pueden ver los resultados del comando o programa que se esté elaborando mientras se programa una figura.

Con la ayuda del simulador, los programas no sólo pueden ser elaborados, sino también depurados, con el fin de optimizar el proceso de maquinado.

El programa TurnUP, que incluye gestión, edición, simulación y transmisión de programas, facilita la elaboración de estos últimos, pero sobre todo, reduce considerablemente el tiempo requerido desde el reconocimiento del plano de una pieza a maquinar, hasta el momento en que se cuenta con el programa adecuado para fabricarla.

No contando con el programa TurnUP, el proceso a seguir para ejecutar un programa era el siguiente:

1. Elaborar el programa en papel (30 min a 1 hr, dependiendo de la complejidad).
2. Transcribir el programa a la máquina COMPACT 5 CNC (30 min promedio).
3. Almacenar el programa en cinta magnética (5 a 10 min)
4. Simular el programa en la máquina con una plumilla sobre papel (30 min promedio).

**TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO:** 100 min (en el mejor de los casos).

Por seguridad, los programas se graban en cinta magnética varias veces durante la captura de datos; esto aunado al tiempo necesario para ingresar los datos al controlador y para la simulación del programa consume enorme tiempo productivo de la máquina de control numérico.

Utilizando el programa TurnUP, se pasa por el siguiente proceso:

1. Elaboración del programa en computadora (30 min promedio).
2. Simulación del programa (2 a 5 min).
3. Almacenar el programa en disco flexible (5 seg).
4. Transmitir el programa a COMPACT 5 CNC (3 seg).
5. Corregir los parámetros de cambio de herramientas (1 min).

**TIEMPO APROXIMADO REQUERIDO:** 36 min (promedio).

Cabe mencionar que los puntos 1, 2 y 3 del proceso de programación con el paquete TurnUP suelen hacerse simultáneamente, es decir, se recurre constantemente a grabar el programa en disco (por seguridad) y a la simulación.

Otra ventaja del programa TurnUP es la capacidad de ser instalado en prácticamente cualquier computadora, siempre y cuando se cuente con tarjeta de gráficos. En consecuencia, la máquina de control numérico se utilizará únicamente para el maquinado y no para la captura y simulación de programas.

La posibilidad de verificar los comandos que se ejecutan de manera evidente y la fácil instalación en más de una computadora, hace del programa un gran apoyo para la enseñanza del control numérico, tanto a nivel escolar como a nivel de capacitación en empresas. Esto cobra importancia con la apertura tecnológica de la industria manufacturera mexicana ya que, para hacer frente a los nuevos retos tecnológicos, es necesario contar con personal capacitado en el área de control numérico, puesto que ésta es una de las ramas que más auge está tomando en nuestro país en los últimos años.



A.A.V.V.  
*Machinery Handbook*  
23 Ed.

A.A.V.V.  
*Modern machine Shop, NC / CIM 1990 Guidebook*  
Gardner Publications Inc.  
Cincinnati 1990

AMSTEAD, B. H.  
*Procesos de manufactura*  
C.E.C.S.A.  
México 1988

BOOTHROYD, GEOFFREY  
*Fundamentals for metal machining and machine tools*  
Mc Graw Hill Book Company  
U.S.A. 1975

DOYLE, LAWRENCE E.  
*Procesos y materiales de manufactura para ingenieros*  
Prentice Hall Hispanoamericana  
México 1988

GONZALEZ NUÑEZ, JUAN  
*El control numérico en las máquinas herramienta*  
C.E.C.S.A.  
México 1990

LURIE, G; KOMISSARZHEVSKAYA, V.  
*Estructura de las rectificadoras*  
Editorial MIR  
Moscú 1975

**MANFRED, WECK**

*Handbook of machine tools volume 3. Automation and controls*

John Wiley and Sons

Londres 1980

**POLLACK, HERMAN W.**

*Máquinas herramientas y manejo de materiales*

Prentice Hall Hispanoamericana

México 1987

71

## APENDICE A

### LISTADO DEL PROGRAMA

A continuación se presenta el listado completo del programa

TurnUP que incluye las unidades, utilerfas y procedimientos utilizados en su elaboración.

El orden en que se encuentran en este apéndice obedece al alfabético.

<u>ARCHIVO</u> .....	<u>Pág</u>
DEFINIT.PAS.....	72
EDITFUNC.PAS.....	76
EDITOR.PAS.....	84
EDITPROC.PAS.....	88
GESTION.PAS.....	94
PREPARA.PAS.....	99
SIMCOMM.PAS.....	102
SIMPROC.PAS.....	113
SIMULAC.PAS.....	119
TRANSMIT.PAS.....	123
TURNUP.PAS.....	128
UTILCNC.PAS.....	130
UTILCRT.PAS.....	131
UTILERIA.PAS.....	136

## DEFINIT.PAS

UNIT DEFINIT;

INTERFACE

Uses Graph,Utileria;

PROCEDURE Herramienta(Tool,x,y,Color:Integer;Escala:Real);

FUNCTION Limits(Comando:String;Parametro:Char;Valor:LongInt):Boolean;

IMPLEMENTATION

PROCEDURE Herramienta(Tool,x,y,Color:Integer;Escala:Real);

```
Var
  Radio,BaseHerramientas:Real;
  HerrColor,OriginColor:Byte;
  Bajo,Izq,Der:Integer;
Procedure Mueva(dx,dy:Real);
Begin
  MoveRel(Round(dx*BaseHerramientas*RelX/10),Round(dy*BaseHerramientas*RelY/10))
End;
Procedure Linea(dx,dy:Real);
Begin
  LineRel(Round(dx*BaseHerramientas*RelX/10),Round(dy*BaseHerramientas*RelY/10))
End;
Begin
  BaseHerramientas:=Dv[50]*Escala;
  If Unidades = 2 Then BaseHerramientas:=BaseHerramientas/2.54;
  If Not [Abs(Tool)] in [1..MaxHerram] Then Tool:=-1;
  OriginColor:=GetColor;
  If Color<>0
    Then
      SetColor(Drv[51])
    Else
      SetColor(0);
  HerrColor:=GetColor;
  MoveTo(x,y);
  Case Tool Of
    -1:Begin
      Linea(0,-8);
      Linea(7,-4);
      Linea(0,8);
      Linea(-7,4)
    End;
    -2:Begin
      Linea(-7,-4);
      Linea(0,-8);
      Linea(7,4);
      Linea(0,8);
    End;
    -3:Begin
      Linea(4,-7);
      Linea(-4,-7);
      Linea(-4,7);
      Linea(4,7);
    End;
    -4:Begin
      Linea(-3,0);
      Linea(0,-14);
      Linea(3,0);
      Linea(0,14);
    End;
    -5:Begin
      Bajo:=y-Round(1.5*BaseHerramientas*RelY/10);
      Izq:=x-Round(0.867*BaseHerramientas*RelX/10);
      Der:=x+Round(0.867*BaseHerramientas*RelX/10);
      For i:=y Downto Bajo do
        Begin
          Line(Izq,Bajo,x,i);
          Line(x,i,Der,Bajo)
        End
      End
    End
  End;
```

```

End:
MoveTo(Izq,Bajo);
LineTo(x,y);
LineTo(Der,Bajo);
Linea(3.2,0);
Linea(0,-5);
Linea(-5,0);
Linea(0,5);
End:
-7:Begin
Linea(0,8);
Linea(7,4);
Linea(0,-8);
Linea(-7,-4);
End:
1:Begin
Linea(7,4);
Linea(0,8);
Linea(-7,-4);
Linea(0,-8);
Mueve(1.8*4/7);
Linea(0,5);
Linea(2,2);
Linea(0,30);
Linea(10,0);
Linea(0,-37);
Linea(-6,-3.5);
End:
2:Begin
Linea(-7,4);
Linea(0,8);
Linea(7,-4);
Linea(0,-8);
Mueve(-1.8*4/7);
Linea(0,5);
Linea(-2,2);
Linea(0,30);
Linea(-10,0);
Linea(0,-37);
Linea(6,-3.5);
End:
3:Begin
Linea(4,7);
Linea(-4,7);
Linea(-4,-7);
Linea(4,-7);
Mueve(-3.5,8);
Linea(-1.5,2);
Linea(0,40);
Linea(10,0);
Linea(0,-40);
Linea(-1.5,-2);
End:
4:Begin
Linea(-3,0);
Linea(0,14);
Linea(3,0);
Linea(0,-14);
Mueve(-0.5,14);
Linea(0,30);
Linea(-2,0);
Linea(0,-30);
End:
5:Begin
SetColor(0);
Bajo:=y+Round(1.5*BaseHerramientas*RelY/10);
Izq:=x-Round(0.867*BaseHerramientas*RelX/10);
Der:=x+Round(0.867*BaseHerramientas*RelX/10);
For i:=y to Bajo do
Begin
Line(Izq,Bajo,x,i);
Line(x,i,Der,Bajo)

```

{Derecha}

{Izquierda}

{Neutra}

{Tronzadora}

{Rosca externa}

```
End;
SetColor(HerrColor);
MoveTo(Izq,Bajo);
LineTo(x,y);
LineTo(Der,Bajo);
Linea(3.2,0);
Linea(0,5);
Linea(-5,0);
Linea(0,-5);
Mueva(0,1);
Linea(-1,1);
Linea(0,5);
Linea(2,2);
Linea(0,30);
Linea(10,0);
Linea(0,-35);
Linea(-6,-3);
End;
6:Begin (Broca)
Radio:=1.1*ODiametroBroca/(2*100);
If Unidades = 2 then Radio:=Radio*2.54;
If Radio > 0 Then
Begin
Linea(Radio/2,-Radio);
Linea(50*Unidades,0);
Linea(0,Radio*2);
Linea(-50*Unidades,0);
Linea(-Radio/2,-Radio)
End
End;
7:Begin (Cortadora interna)
Linea(0,-8);
Linea(7,-4);
Linea(0,8);
Linea(-7,4);
Mueva(1,-8-4/7);
Linea(0,-3-3/7);
Linea(59,0);
Linea(0,10);
Linea(-56,5,0);
End;
8:Begin (Rosca Interna)
SetColor(0);
Bajo:=y-Round(1.5*BaseHerramientas*RelY/10);
Izq:=x-Round(0.867*BaseHerramientas*RelX/10);
Der:=x+Round(0.867*BaseHerramientas*RelX/10);
For l:=y DownTo Bajo do
Begin
Line(lzq,Bajo,x,l);
Line(x,l,Der,Bajo)
End;
SetColor(HerrColor);
MoveTo(Izq,Bajo);
LineTo(x,y);
LineTo(Der,Bajo);
Linea(3.2,0);
Linea(0,-5);
Linea(-5,0);
Linea(0,5);
Mueva(5,-1);
Linea(55,0);
Linea(0,-10);
Linea(-60,0);
Linea(0,6);
End;
End; {Case Tool}
MoveTo(x,y);
SetColor(OriginColor);
End;
FUNCTION Limits(Comando:String;Parametro:Char;Valor:LongInt):Boolean;
Var
```

```
Maximo,Minimo:Integer;
Begin
(Definición de límites según COMPAT 5 CNC)
Limits:=False;
Parametro:=UpperCase(Parametro);
If Not (Parametro in ['X', 'Z', 'F', 'H', 'I', 'K', 'T', 'L', 'D']) Then Exit;
Case Parametro of
  'X':Begin
    If Unidades = 1
      Then Maximo:=9999
      Else Maximo:=3999;
    Minimo:=-Maximo;
  End;
  'Z':Begin
    If Unidades = 1
      Then Maximo:=32760
      Else Maximo:=12900;
    Minimo:=-Maximo;
  End;
  'F':Begin
    If Unidades = 1
      Then Maximo:=499
      Else Maximo:=199;
    Minimo:=2;
  End;
  'I':Begin
    If Unidades = 1
      Then Maximo:=5999
      Else Maximo:=1999;
    Minimo:=0;
  End;
  'K':If (Comando = 'G33') or (Comando = 'G78')
    Then
      Begin
        If Unidades = 1
          Then Maximo:=499
          Else Maximo:=199;
        Minimo:=2;
      End
    Else
      Begin
        If Unidades = 1
          Then Maximo:=5999
          Else Maximo:=1999;
        Minimo:=0;
      End;
  'L':Begin
    Maximo:=MaxLineas;
    Minimo:=0;
  End;
  'T':Begin
    If Unidades = 1
      Then Maximo:=499
      Else Maximo:=199;
    Minimo:=0;
  End;
  'H':Begin
    If Comando = 'G86'
      Then Minimo:=10
      Else Minimo:=0;
    Maximo:=999;
  End;
  'D':Begin
    Minimo:=0;
    Maximo:=999;
  End;
End;
Limits:=(Valor<=Maximo) and (Valor>=Minimo)
End;
```

END.

## EDITFUNC.PAS

```
Procedure Abajo;
Begin
  Loc:=Loc+1;
  If Loc>MaxLines Then Loc:=MaxLines;
  If Loc>N+MaxRen-1 Then
    Begin
      N:=N+1;
      If N>MaxLines Then N:=MaxLines
    End
End; {Abajo}

Procedure Arriba;
Begin
  Loc:=Loc-1;
  If Loc<0 Then Loc:=0;
  If Loc<N Then
    Begin
      N:=N-1;
      If N<0 Then N:=0
    End;
End; {arriba}

Procedure PaginaArriba;
Begin
  Loc:=Loc-MaxRen;
  If Loc<0 Then Loc:=0;
  N:=N-MaxRen;
  If N<0 Then N:=0
End; {PgUp}

Procedure PaginaAbajo;
Begin
  Loc:=Loc+MaxRen;
  If Loc>MaxLines Then Loc:=MaxLines;
  N:=N+MaxRen;
  If N+MaxRen > MaxLines Then N:=MaxLines-MaxRen+1
End; {PgDn}

Procedure PrincipioPagina;
Begin
  Loc:=N;
  Campo:=1;
  Renglon(PosAnt,0)
End;

Procedure FinPagina;
Begin
  Loc:=N+MaxRen-1;
  Campo:=1;
  Renglon(PosAnt,0)
End;

Procedure PrincipioProgramas;
Begin
  Loc:=0;
  N:=0;
  Campo:=1
End;

Procedure FinProgramas;
Begin
  i:=MaxLines;
  While Lines[i].Command<>'M30' do i:=i-1;
  Loc:=i;
  N:=((Loc Div MaxRen)+1)*MaxRen-MaxRen;
  Campo:=1
End;

Procedure BuscaLinea;
```



```
Begin
  ExpandWindow;
  I:=MaxLines;
  While Linea[I].Command<>'M30' do I:=I-1;
  Mensaje('Número de la línea a buscar :',0);
  GotoXY(56,25);
  ReadInt(Loc,0,1);
  Mensaje('',0);
  N:=((Loc Div MaxRen)+1)*MaxRen-MaxRen;
  Campo:=1;
  Presenta
End;

Procedure BorraLinea;
Begin
  If (Linea[Loc].Command = 'M30') or (Linea[Loc].Command = 'G71') or (Linea[Loc].Command = 'G70')
  Then
    Begin
      Beep;
      Mensaje('No se puede borrar esta línea...',1);
    End
  Else
    Begin
      Mensaje('¿Estás seguro? (S/N)',0);
      Repeat Car:=UpperCase(ReadKey) Until Car in ['N','S'];
      Mensaje('',0);
      If Car = 'S' Then
        For I:=Loc to MaxLines-1 do
          Linea[I]:=Linea[I+1];
        For I:=2 to 6 do Asigna(MaxLines,I,'');
      Presenta
    End
  End;

Procedure GrabaPrograma;
Begin
  Car:='R';
  While Car = 'R' do
    If not Save
    Then
      Begin
        Mensaje('El programa no ha sido grabado. [R]eintentar, [C]ancelar',0);
        Repeat Car:=UpperCase(ReadKey) Until Car in ['R','C'];
        Mensaje('',0);
      End
    Else
      Car:='C'
    End;

Procedure Derecha;
Begin
  Repeat
    Campo:=Campo+1;
    If Campo>6 Then
      Begin
        Campo:=1;
        Loc:=Loc+1;
        If Loc>MaxLines Then Loc:=MaxLines;
        If Loc>N+MaxRen-1 Then
          Begin
            N:=N+1;
            If N>MaxLines Then N:=MaxLines
          End
        End
      End
    Until Not Vacio;
End; {derecha}

Procedure Izquierda;
Begin
  Repeat
    Campo:=Campo-1;
    If Campo<1 Then
```

```
Begin
  Campo:=B;
  Loc:=Loc-1;
  If Loc<0 Then Loc:=0;
  If Loc<N Then
    Begin
      M:=N-1;
      If M<0 Then M:=0
    End
  End
Until Not Vacio;
End; {Izquierda}
```

Procedure Imprime;

```
Var
  Pl:Integer;
  CancelPrint:Boolean;
  y,m,d,w:Word;
Procedure PrintLn(Texto:String);
Begin
  Mensaje('',0);
  Car:='R';
  While (Car = 'R') and (Not CancelPrint) do
    If PrinterOnLine
      Then
        Begin
          Mensaje('Imprimiendo linea...',0);
          WriteLn(LST,Texto);
          Exit
        End
      Else
        Begin
          Mensaje('La impresora no está lista...[R]eintentar, [I]gnorar, [C]ancelar',0);
          Repeat Car:=UpCase(ReadKey) Until Car in ['R','I','C'];
          Mensaje('',0);
          CancelPrint:= Car = 'C'
        End
      End
End;
```

Procedure Print(Texto:String);

```
Begin
  Mensaje('',0);
  Car:='R';
  While (Car = 'R') and (Not CancelPrint) do
    If PrinterOnLine
      Then
        Begin
          Mensaje('Imprimiendo en linea...',0);
          Write(LST,Texto);
          Exit
        End
      Else
        Begin
          Mensaje('La impresora no está lista...[R]eintentar, [I]gnorar, [C]ancelar',0);
          Repeat Car:=UpCase(ReadKey) Until Car in ['R','I','C'];
          Mensaje('',0);
          CancelPrint:= Car = 'C'
        End
      End
End;
```

```
Begin
  If PrinterOnLine Then Rewrite(LST) Else Exit;
  CancelPrint:=False;
  Print(#0); {Salto de pagina}
  PrintLn('..... *UpString(Programa)+' .CNC .....');
  PrintLn('');
  GetDate(y,m,d,w);
  PrintLn('');
  PrintLn('FECHA: '+StrNum(d,0,0)+'/'+StrNum(m,0,0)+'/'+StrNum(y,0,0));
  PrintLn('');
  PrintLn('NOMBRE DEL PROGRAMADOR: '+Programador);
  PrintLn('DESCRIPCION DEL PROGRAMA: '+Descripcion);
  If Unidades = 2
    Then
```

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

```

PrintLn('          UNIDADES : in')
Else
  PrintLn('          UNIDADES : mm');
PrintLn('          LARGO          : '+StrNum(Dimensiones.Largo,0,10));
PrintLn('          DIAMETRO       : '+StrNum(Dimensiones.Diametro,0,10));
PrintLn('          HERRAMIENTAS : ');
for i:=1 to MaxHerram do Print(StrNum(OrdHerram[i],3,0));PrintLn('');
PI:=1;
Repeat
  PI:=PI+1;
  With Linea[PI] do
    Begin
      Print('          '+Right(StrNum(PI+10000,0,0),3));
      Print(' '+Comand);
      St:='';For i:=1 to 5-Length(Comand) do St:=St+' ';
      Print(St+CoordX);
      St:='';For i:=1 to 10-Length(CoordX) do St:=St+' ';
      Print(St+CoordZ);
      St:='';For i:=1 to 10-Length(CoordZ) do St:=St+' ';
      Print(St+Velocidad);
      St:='';For i:=1 to 10-Length(Velocidad) do St:=St+' ';
      PrintLn(St+ProfCorte)
    End;
  (With)
Until Linea[PI].Comand = 'M30';
Mensaje(' ',0);
If PrinterOnLine Then Close(LST)
End; {Imprime}

Procedure AyudaComando(Cmnd:String);
Const
  LeftChar = 3;
Var
  j,k:Integer;
  hach:Text;
Begin
  If Cmnd = '' Then Cmnd:=Variable[Loc,2];
  Case Cmnd[1] of
    'G':k:=0;
    'H':k:=100
  End;
  Val(Copy(Cmnd,2,2),J,1);
  If i <> 0 Then
    Begin
      Mensaje('Error en comando',1);
      InitEditor;
      Presenta;
      Exit
    End;
  If Comando[j+k,2] = '' Then
    Begin
      Mensaje('Comando no reconocido',1);
      InitEditor;
      Presenta;
      Exit
    End;
  Assign(Hach,UtilDir+'CODIGO.HLP');
  {$I-}
  Reset(Hach);
  i:=IOResult;
  {$I+}
  If i<>0 Then
    Begin
      Mensaje(GetIOError(i)+' '+UtilDir+'CODIGO.HLP',1);
      InitEditor;
      Presenta;
      Exit
    End;
  St:='';
  Flag:=False;
  While not (Eof(Hach) or Flag) do
    Begin
      ReadLn(Hach,St);

```

```
    If St[1] = 'h' Then Flag:= Copy(St,2,3) = Cmd
  End;
  If not Flag Then
  Begin
    Mensaje('No hay ayuda disponible para el comando '+Cmd,1);
    InitEditor;
    Presenta;
    Exit
  End;
  Flag:=False;
  ColorText(Drv[18],Drv[8]);
  ClearWindow(RgtLn+2,3,79,23);
  GotoXY(10,1);Write('AYUDA A COMANDO');
  ColorText(Drv[19],Drv[8]);
  While not (Eof(Hach) or Flag) do
  Begin
    ReadLn(Hach,St);
    Flag:= St[1] = 'h';
    If Not Flag Then
      If St[1] = '#'
      Then
        Begin
          GotoXY(LeftChar,WhereY+2);
          WriteLn('Sintaxis:');
          ColorText(Drv[18],Drv[8]);
          Delete(St,1,1);
          St:=Cmd+' '+St;
          GotoXY(LeftChar,WhereY+1);
          WriteLn(St);
          ColorText(Drv[19],Drv[8]);
        End
      Else
        Begin
          GotoXY(LeftChar,WhereY+1);
          Write(St)
        End
      End
    End;
  Close(Hach);
  Mensaje('Oprime cualquier tecla... ',1);
  InitEditor;
  Presenta
End;

Procedure ListaComandos;
Const
  Top=3;
  Columns:Array [1..5] of Byte = (5,10,15,20,25);
Var
  Ant,MaxR,Indice,j,k:Integer;
  Malla:Array [0..99] of String[3];
  Mlx,Mly:Array [0..99] of Integer;
Procedure Normal(ind:Integer);
Begin
  GotoXY(Mlx[ind],Mly[ind]);
  Write(Malla[ind]);
End;
Procedure Inverse(ind:Integer);
Begin
  ColorText(Drv[16],Drv[17]);
  GotoXY(Mlx[ind],Mly[ind]);
  Write(Malla[ind]);
  ColorText(Drv[15],Drv[8])
End;
Begin
  For i:=0 to 99 do Malla[i]:='';
  ColorText(Drv[19],Drv[8]);
  ClearWindow(RgtLn+2,3,79,23);
  ColorText(Drv[18],Drv[8]);
  GotoXY(8,1);Write('COMANDOS RECONOCIDOS');
  GotoXY(1,Top);
  MaxR:=TotalCommands div 5 + 1;
  GotoXY(1,MaxR+Top+3);
```

```
ColorText(Drv[19],Drv[8]);
WriteLn('      Utiliza las flechas para');
WriteLn('      localizar comando. ');
WriteLn('      [Enter] Para seleccionar');
WriteLn('      [Esc] Para cancelar');
ColorText(Drv[15],Drv[8]);
j:=1;
k:=0;
For i:=0 to 199 do
  If Comando[1,2] in ['G','M'] Then
    Begin
      k:=k+1;
      If k > MaxR Then
        Begin
          k:=1;
          j:=j+1
        End;
      Indice:=MaxR*(j-1)+k-1;
      Mx[Indice]:=Columna[j];
      My[Indice]:=Top+k;
      Malla[Indice]:=Comando[1,2]+Copy(StrNum(i+100,0,0),2,2);
      Normal(Indice);
    End;
```

```
j:=1;
k:=1;
Ant:=1;
Repeat
  i:=MaxR*(j-1)+k-1;
  Normal(Ant);
  Inverse(i);
  Ant:=i;
  Car:=UpCase(ReadKey);
  If Car = #0 Then Car:=UpCase(ReadKey);
  Case Car of
    #80:Begin
      k:=k+1;
      If k>MaxR Then k:=1
    End;
    #72:Begin
      k:=k-1;
      If k<1 Then k:=MaxR
    End;
    #77:Begin
      j:=j+1;
      If j>5 Then j:=1
    End;
    #75:Begin
      j:=j-1;
      If j<1 Then j:=5
    End;
  End
Until Car in [#27,#13];
If Car = #13
  Then
    AyudaComando(Malla[i])
  Else
    Begin
      InitEditor;
      Presenta;
    End
End;
```

```
Procedure BuscaComando;
Const
  Extra=48;
Var
  Valor:String;
Begin
  ExpandWindow;
  Mensaje('Comando a buscar: ',0);
  ColorText(Drv[12],Drv[13]);
  Valor:=LastFindCommand;
```

```

Repeat
  GotoXY(Extra,25);
  Write(Valor);
  Car:=ReadKey;
  If Car <> #13 Then
    Begin
      Valor:='';
      Case Car Of
        '0'..'9':Valor:='G'+Car;
        '+':Valor:='H';
        #27:Begin
          Mensaje('',0);
          Presenta;
          Exit
        End
      Else Beep;
    End
  End
Until Valor[1] <> ' ';
If Car <> #13 Then
  Begin
    GotoXY(Extra,25);
    Write(' ');
    GotoXY(Extra,25);
    Write(Valor);
    Repeat
      Car:=ReadKey;
      If Not (Car in ['0'..'9',#27]) Then Beep;
      If Car = #27 Then
        Begin
          Mensaje('',0);
          Presenta;
          Exit
        End
      Until Car in ['0'..'9'];
      Valor:=Valor+Car;
      GotoXY(Extra,25);
      Write(Valor);
      If Length(Valor)<3 Then
        Begin
          Repeat
            Car:=ReadKey;
            If Not (Car in ['0'..'9',#27]) Then Beep;
            If Car = #27 Then
              Begin
                Mensaje('',0);
                Presenta;
                Exit
              End
            Until Car in ['0'..'9'];
            Valor:=valor+Car
          End
        End
      End;
    GotoXY(Extra,25);
    Write(Valor);
    LastFindCommand:=Valor;
    If Not Verifica(Loc,2,Valor)
      Then
        Begin
          LastFindCommand:=' ';
          Beep;
          Error:=2;
        End
      Else
        Begin
          Flag:=False;
          l:=Loc;
          Repeat
            l:=l+1;
            St:=Variable(l,2);
            Flag:=Valor = St;
          Until Flag or (l >= MaxLines);

```

```
    If Flag
      Then
        Begin
          Loc:=1;
          N:=(Loc Div MaxRen)+1)*MaxRen-MaxRen;
          Campo:=2;
          Presenta;
        End
      Else
        Mensaje['Comando '+Valor+' no localizado',1]
      End;
    Mensaje('',0);
    Presenta;
  End;
```

# EDITOR.PAS

UNIT EDITOR;

INTERFACE

Uses CRT, Graph, Printer, DOS, Utileria, Definit, UtilCHC, UtilCRT, Gestion;

FUNCTION Verifica(Renglon, Columna: Integer; Value: String): Boolean;

PROCEDURE EditProgram;

IMPLEMENTATION

FUNCTION Verifica(Renglon, Columna: Integer; Value: String): Boolean;

Var

Valor: LongInt;

i, j, k: Integer;

Begin

Verifica:=True;

Case Columna of

2: Begin

Case Value[1] of

'G': k:=0;

'M': k:=100

End;

Val(Copy(Value, 2, 2), j, i);

If i <> 0 Then

Begin

Verifica:=False;

Mensaje('Error en comando', 1);

Exit

End;

If Comando[j+k.2] = ' ' Then

Begin

Verifica:=False;

Mensaje('Comando '+Value+' no reconocido', 1);

Exit

End;

If Value = 'H99' Then

Begin

If Renglon = 0 Then

Begin

Mensaje('Falta Comando G02 o G03', 1);

Verifica:=False;

Exit

End;

If (Variable(Renglon-1, 2) <> 'G02') and (Variable(Renglon-1, 2) <> 'G03') Then

Begin

Mensaje('Falta Comando G02 o G03', 1);

Verifica:=False;

Exit

End

End;

If (Value = 'G70') Or (Value = 'G71') Then

Begin

Verifica:= Renglon + 1;

Mensaje('No se pueden redefinir las unidades', 1)

End;

If Value = 'M30' Then

Begin

Verifica:=False;

Mensaje('Fin de programa Incorrecto', 1)

End

End {2}

Else {Case}

Begin

Valor:=0;

St:=Variable(Renglon, 2);

If St[1] = 'G'

Then k:=0



```

      Else k:=100;
      Val(Copy(Variable(Renglon,2),2,2),J,1);
      If i <> 0 Then
      Begin
        Verifica:=false;
        Mensaje('Error en comando',1);
        Exit
      End;
      If Comando[j+k,Columna] = '*'
      Then
        Case Columna of
          3:Car:='X';
          4:Car:='Z';
          5:Car:='F';
          6:Car:='H'
        End
      Else
      Begin
        Car:=Comando[j+k,Columna];
        Delete(Value,1,1);
      End;
      Val(Value,Valor,1);
      If i <> 0 Then
      Begin
        Mensaje('Error numérico',1);
        Verifica:=false;
        Exit
      End;
      If Not Limits(Variable(Renglon,2),Car,Valor) Then
      Begin
        Verifica:=false;
        Mensaje('Valor fuera de rango',1)
      End
    End (Else Case)
  End (Case)
End; (Verifica)
PROCEDURE EditProgram;
Const
  OffSetRow=5;
  MaxRon=24-OffsetRow;
  Col:Array [1..6] of Byte = (2,7,12,22,32,39);
  LongC:Array [1..6] of Byte = (3,3,5,6,4,4);
  RgtLn=44; {Linea derecha de editor activo}
Var
  Ch:Char;
  OpEdit,Campo,Loc,NAnt,PosAnt:Integer;
  Error:Byte;
  LastFindCommand:String;
  MuestraFunciones:Boolean;
($I EDITPROC.PAS)
($I EDITFUNC.PAS)
Begin {Editor}
  Menu[1]:='Programa en Memoria';
  Menu[2]:='Programa Nuevo';
  Menu[3]:='Menu Principal';
  Menu[4]:=FDN;
  OpEdit:=Entrada(11,5,Menu,Sencillo,Izq,1);
  Case OpEdit of
    1:Begin
      If Lines[0].Command = 'M30' Then
      Begin
        Beep;
        Mensaje('No hay programa en memoria',1);
        Exit;
      End;
    End; (1)
    2:Begin
      ProgramaNuevo;

```

```
      If Programa = '' Then
      Begin
          InitProgramCNC;
          Exit
      End;
  End;
  3:Exit
End; {Case}
MuestraFunciones:=False;
InitEditor;
N:=0;
Loc:=0;
Campo:=1;
NAnt:=1;
PosAnt:=0;
LastFindCommand=' ';
Repeat
  If N<>NAnt Then
  Begin
      Presenta;
      NAnt:=N
  End;
  Renglon(PosAnt,0);
  Renglon(Loc,1);
  PosAnt:=Loc;
  Repeat Ch:=ReadKey Until Ch In [#0,#13,#27];
  If Ch = #0 Then Ch:=ReadKey;
  Case Ch of
      #80:AbaJo;
      #72:Arriba;
      #73:PaginaArriba;
      #81:PaginaAbaJo;
      #77:Derecha;
      #75:Izquierda;
      #71:PrincipioPagina;
      #79:FinPagina;
      #132:PrincipioPrograma;
      #118:FinPrograma;
      #13:Begin
          Case Campo of {Enter}
              1:If (Variable(Loc,2) = 'G70') or (Variable(Loc,2) = 'G71')
                  Then
                      Beep
                  Else
                      InsertaLinea;
              2:Beep;
              Else EditaCampo
          End; {Case}
          If Loc>MaxLineas Then Loc:=MaxLineas;
          If Loc>N+MaxRen-1 Then
              Begin
                  N:=N+1;
                  If N>MaxLineas Then
                      Begin
                          Beep;
                          N:=MaxLineas
                      End;
              End
          End;
      #59:Begin
          MuestraFunciones= (MuestraFunciones = False);
          InitEditor;
          Presenta
      End;
      #60:GrabaPrograma;
      #61:Impres;
      #62:Buscalinea;
      #63:Borrallinea;
      #64:ListaComandos;
      #65:BuscaComando;
      #66:AyudaComando[''];
      #67:Begin
  End;
End;
(F2)
(F3)
(F4)
(F5)
(F6)
(F7)
(F8)
(F9)
```

```
ColorText(Drv[14],Drv[8]);
ClearWindow(RgtLn+2,3,79,23);
EntradaDatos;
InitEditor;
Presenta
End;
#68:Begin (F10)
InitGraphics;
DefinirHerramientas;
InitText;
Pantalla;
InitEditor;
Presenta
End
End; {case general}
While Vacio do Campo:=Campo-1
Until Ch = #27 {Esc}
End; {Editor}
END.
```

# EDITPROC.PAS

```
Procedure EntradaDatos;
Begin
  ColorText(Drv[14],Drv[8]);
  If Unidades = 1
  Then
    St:='mm'
  Else
    St:='in';
  GotoXY(3,1);Write('DATOS DEL PROGRAMA');
  GotoXY(3,3);Write('Programador: ');
  GotoXY(3,6);Write('Descripción: ');
  GotoXY(3,10);Write('DIMENSIONES DE LA PIEZA');
  GotoXY(3,12);Write('Diámetro: ',St);
  GotoXY(3,14);Write('Longitud: ',St);
  ColorText(Drv[12],Drv[13]);
  GotoXY(3,4);Write(Programador,'':25-Length(Programador));
  GotoXY(3,7);Write(Descripción,'':25-Length(Descripción));
  GotoXY(13,12);Write(Dimensiones.Diámetro:7:3);
  GotoXY(13,14);Write(Dimensiones.Largo:7:3);
  Programador:=LeerCampo(3,4,Programador,25);
  Descripción:=LeerCampo(3,7,Descripción,25);
  With Dimensiones do
  Begin
    Repeat
      GotoXY(13,12);ReadReal(Diámetro,7);
      Flag:=(Diámetro > 0);
      If Not Flag Then Mensaje('El diámetro debe ser mayor que cero',1);
    Until Flag;
    Repeat
      GotoXY(13,14);ReadReal(Largo,7);
      Flag:=(Largo > 0);
      If Not Flag Then Mensaje('La longitud debe ser mayor que cero',1);
    Until Flag;
  End; {Dimensiones}
  ColorText(15,Drv[1])
End;

Procedure ProgramaNuevo;
Begin
  If Linea[0].Command = 'M30'
  Then
    Ch:='S'
  Else
    Begin
      Mensaje('Asegúrate de que el programa anterior esté grabado. ¿Continuar? (S/N)'.0);
      Repeat Ch:=UpperCase(ReadKey) Until Ch in ['S','N'];
      Mensaje('',0)
    End;
  If Ch = 'N'
  Then
    Exit
  Else
    Begin
      Menu[1]:='Milímetros';
      Menu[2]:='Pulgadas';
      Menu[3]:=FDM;
      Unidades:=Entrada(14,12,Menu,Sencillo,12q,1);
      InitProgramCNC;
      If Unidades = 1
      Then
        Linea[0].Command:='G71'
      Else
        Linea[0].Command:='G70';
      Linea[1].Command:='M30';
      Programa:='';
      Cuadro(41,5,71,21,2);
      EntradaDatos;
      Pantalla;
      SaveProgram;
    End;
  End;
End;
```

```

End;
End;

Procedure Renglon(Ubica,Estado:Integer);
Begin
  ColorText(Drv[15],Drv[8]);
  If not ((Ubica < N) or {Ubica > N+MaxRen-1}) Then
    Begin
      For I:=1 to 6 do
        Begin
          GotoXY(Col[I],Ubica-N+1);
          Write(Variable{Ubica,I});
        End;
      If Estado = 1
      Then
        Begin
          ColorText(Drv[16],Drv[17]);
          GotoXY(Col[Campo],Ubica-N+1);
          Write(Variable{Ubica,Campo});
          NormVideo
        End
      End;
    End;
End;

Procedure Presenta;
Var
  Row:Integer;
Begin
  ColorText(Drv[15],Drv[8]);
  ClearWindow(2,OffSetRow,Rgtn,23);
  Row:=N-1;
  If Row<-1 Then Row:=N-1;
  While (Row<N+MaxRen-1) and (Row<MaxLines) do
    Begin
      Row:=Row+1;
      Renglon(Row,0)
    End;
End;

Function Vacio:Boolean;
Begin
  Vacio:= (Length{Variable{Loc,Campo}} = 0)
End;

Procedure EditaCampo;
Var
  Prefijo,Valor,ValorInic,ValorSuperior:String;
  J,K,OffSet,Comm:Byte;
  V:Integer;
Begin
  If Campo = 1
  Then
    Begin
      Beep;
      Exit
    End;
  If Campo = 2
  Then
    Begin
      ColorText(Drv[12],Drv[13]);
      Valor:=
      GotoXY(Col[2],Loc-N+1);
      Write(Valor);
      Repeat
        Car:=UpCase(ReadKey);
        Case Car Of
          '0'..'9':Valor:='G'+Car;
          '+','-':Valor:='M';
          #13,#27:Begin
            Error:=2;
            Exit
          End;
        End;
      End;
    End;
End;

```

```
        Else Beep
        End
    Until Valor[1] <> ' ';
    GotoXY(Col[2],Loc-N+1);
    Write(Valor);
    Repeat
        Car:=ReadKey;
        If Car = #27 Then
            Begin
                Error:=2;
                Exit
            End;
        If Not (Car in ['0'..'9']) Then Beep;
    Until Car in ['0'..'9'];
    Valor:=Valor+Car;
    GotoXY(Col[2],Loc-N+1);
    Write(Valor);
    If Length(Valor)<3 Then
        Begin
            Repeat
                Car:=ReadKey;
                If Car = #27 Then
                    Begin
                        Error:=2;
                        Exit
                    End;
                If Not (Car in ['0'..'9']) Then Beep;
            Until Car in ['0'..'9'];
            Valor:=valor+Car
        End;
    GotoXY(Col[2],Loc-N+1);
    Write(Valor);
    If Not Verifica(Loc,2,Valor)
        Then Error:=2
        Else Asigna(Loc,2,Valor);
    NormVideo;
End
Else
Begin
    If Campo > 6 Then
        Begin
            Error:=1;
            Exit
        End;
    Valor:=Variable(Loc,2);
    If Valor[1] = 'M'
        Then j:=100
        Else j:=0;
    Val(Copy(Valor,2,2),k,1);
    Comm:=j+k;
    Case Comando[Comm,Campo] of
        '*':Offset:=0;
        '*':Exit;
        Else Offset:=1
    End;
    Prefijo:=Comando[Comm,Campo];
    ColorText(Drv[15],Drv[8]);
    GotoXY(Col[Campo],Loc-N+1);Write(Prefijo);
    Valor:=Variable(Loc,Campo);
    ValorInic:=Copy(Valor,1+Offset,Length(Valor)-Offset);
    Repeat
        Valor:=LeeCampo[Col[Campo]+Offset,Loc-N+1,ValorInic,LongC[Campo]-Offset];
        If Valor = '' Then
            Begin
                l:=Loc;
                ValorSuperior:='';
                While (l>1) and (ValorSuperior = '') do
                    Begin
                        l:=l-1;
                        ValorSuperior:=Variable(l,Campo);
                    End;
                Valor:=Copy(ValorSuperior,1+Offset,Length(ValorSuperior)-Offset);
            End;
        End;
    End;
End;
```

```

        End;
        Val(Valor,V,I);
        If I<=0 Then Beep;
        ColorText(Drv[15],Drv[8]);
        GotoX(Col[Campo]+OffSet,Loc+1);Write('':LongC[Campo]-OffSet);
    Until I = 0;
    If OffSet = 1 Then Valor:=Prefijo+Valor;
    If Verifica(Loc,Campo,Valor)
    Then Asigna(Loc,Campo,Valor)
    Else Error:=2;
End;

End;

Procedure InsertaLinea;
Begin
    I:=MaxLineas;
    While Linea[I].Command<>'M30' do I:=I-1;
    If I = MaxLineas Then
        Begin
            Mensaje('No hay espacio en memoria',1);
            Exit
        End;
    If Loc > I Then
        Begin
            Beep;
            Exit
        End;
    For I:=MaxLineas DownTo Loc+1 Do
        Linea[I]:=Linea[I-1];
    For I:=2 to 6 do Asigna(Loc,I,'');
    Presenta;
    Error:=0;
    Campo:=1;
    Repeat
        Campo:=Campo+1;
        EditaCampo;
        Renglon(Loc,0)
    Until Error<>0;
    Case Error of
        1:Begin
            Loc:=Loc+1;
            Campo:=1;
            End;
        2:Begin
            For I:=Loc to MaxLineas-1 do Linea[I]:=Linea[I+1];
            For I:=2 to 6 do Asigna(MaxLineas,I,'');
            Campo:=1;
            End
    End;
    Presenta;
End;

Procedure DefineHerramientas;
Var
    Anterior,Opcion:Byte;
    Car:Char;
    OldHerram:TipoOrdenHerram;
    EscTools:Real;
Procedure Box(Item,Color:Byte);
Const
    OffX=5;
    OffY=3;
Var
    Columna,Renglon,OriginColor:Word;
    Altura,Ancho:Byte;
    Mx,My:Word;
Begin
    SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);
    Mx:=TextWidth('M');
    My:=TextHeight('M');
    Altura:=TextHeight(Herramientas[Item]) + OffY * 2 - 1;
    Ancho:=TextWidth(Herramientas[Item]) + OffX * 2 - 1;

```

```

OriginColor:=GetColor;
SetColor(Color);
If Item<=5
  Then
    Renglon:=Drv[78]
  Else
    Renglon:=Drv[79];
Renglon:=My*(Renglon - 1) - OffY;
Columna:=Hx*(Drv[79+Item] - 1) - OffX;
Rectangle(Columna,Renglon,Columna + Ancho,Renglon + Altura);
SetColor(OriginColor);
End;
Begin {DefineHerramientas}
EscTools:=Drv[89]/10;
If Unidades = 2 Then EscTools:=EscTools*2.54;
ClearDevice;
SetColor(Drv[77]);
DrawText(29,1,'DEFINICION DE HERRAMIENTAS',1);
SetColor(Drv[75]);
Rectangle(0,Drv[78],GetMaxX,GetMaxY);
SetColor(Drv[52]);
DiametroBroca:=1000/Unidades;
Herramienta1,Drv[57],Drv[58],1,EscTools;DrawText(Drv[80],Drv[78],Herramientas[1],1);
Herramienta2,Drv[59],Drv[60],1,EscTools;DrawText(Drv[81],Drv[78],Herramientas[2],1);
Herramienta3,Drv[61],Drv[62],1,EscTools;DrawText(Drv[82],Drv[78],Herramientas[3],1);
Herramienta4,Drv[63],Drv[64],1,EscTools;DrawText(Drv[83],Drv[78],Herramientas[4],1);
Herramienta5,Drv[65],Drv[66],1,EscTools;DrawText(Drv[84],Drv[78],Herramientas[5],1);
Herramienta6,Drv[67],Drv[68],1,EscTools;DrawText(Drv[85],Drv[79],Herramientas[6],1);
Herramienta7,Drv[69],Drv[70],1,EscTools;DrawText(Drv[86],Drv[79],Herramientas[7],1);
Herramienta8,Drv[71],Drv[72],1,EscTools;DrawText(Drv[87],Drv[79],Herramientas[8],1);
DiametroBroca:=0;
OldHerram:=OrdHerram;
For i:=1 to MaxHerram do
  Begin
    SetViewport(1,Drv[56],GetMaxX-1,GetMaxY-1,C1lp0n);
    ClearViewport;
    SetViewport(0,0,GetMaxX,GetMaxY,C1lp0n);
    SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,2);
    SetColor(Drv[54]);
    GutTextXY(Drv[55],Drv[56],'HERRAMIENTA #' + StrNum(i,0,0));
    Opcion:=OldHerram[i];
    Box(Opcion,Drv[53]);
    Repeat
      Anterior:=Opcion;
      Repeat
        Car:=UpCase(ReadKey);
        If Car = #27 Then Exit;
        If Car=#0 Then Car:=UpCase(ReadKey)
      Until Car In [#13,'M','K'];
      Case Car of
        'K':{Izquierda}
          Begin
            Opcion:=Opcion-1;
            If Opcion<1 Then Opcion:=MaxHerram
          End;
        'M':{Derecha}
          Begin
            Opcion:=Opcion+1;
            If Opcion>MaxHerram Then Opcion:=1
          End;
      End; {Case}
      Box(Anterior,0);
      Box(Opcion,Drv[53]);
      Until Car = #13;
      OldHerram[i]:=Opcion;
      Box(Opcion,0);
    End; {For}
    OrdHerram:=OldHerram;
  End;
End;
Procedure TablaFunciones;
Begin

```



```

GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F2 Grabar programa');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F3 Imprime programa');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F4 Busca línea');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F5 Borra línea');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F6 Lista comandos');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F7 Busca comando');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F8 Ayuda a comando');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F9 Datos del programa');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('F10 Herramientas');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+2);Write('Home Principio pantalla');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('End Fin de pantalla');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('PgUp Pantalla anterior');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('PgDn Pantalla siguiente');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('Ctrl-PgUp Principio programa');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('Enter Inserta línea / edición');
GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('Esc Salir de editor');

End;

Procedure TablaEstatus;
Begin
  GotoXY(RgtLn+3,WhereY+2);Write('Programa: ',Drive,'\',Programa,'.CNC');
  If Unidades = 1
    Then
      St:=' mm'
    Else
      St:=' in';
  GotoXY(RgtLn+3,WhereY+2);Write('Diámetro = ',Dimensiones.Diámetro:0:4,St);
  GotoXY(RgtLn+3,WhereY+1);Write('Longitud = ',Dimensiones.Largo:0:4,St);
  GotoXY(RgtLn+4,WhereY+2);Write('Definición de herramientas');
  For I:=1 to MaxHerram do
    Begin
      GotoXY(RgtLn+8,WhereY+1);Write(I);
      GotoXY(RgtLn+13,WhereY);Write(Herramientas[OrdHerram[I]])
    End;
End;

Procedure InitEditor;
Begin
  Cuaodr[1,2,80,24,2);
  ExpandWindow;
  ColorText(Drv[6],Drv[7]);
  GotoXY(RgtLn+1,2);Write(#203);
  GotoXY(RgtLn+1,24);Write(#202);
  For I:=3 to 23 do
    Begin
      GotoXY(RgtLn+1,I);
      Write(#186)
    End;
  Window(2,3,79,23);
  ColorText(Drv[18],Drv[8]);
  GotoXY(1,1);Write(' N G X Z F H');
  GotoXY(1,2);Write(' (M) (I) (K) (T)(L)(K)');
  IF MuestraFunciones
    Then
      Begin
        St:='F1 Parámetros del programa';
        GotoXY(52,1);Write('FUNCIONES DE EDICION')
      End
    Else
      Begin
        St:='F1 Funciones de edición';
        GotoXY(51,1);Write('PARAMETROS DEL PROGRAMA');
      End;
  ColorText(Drv[19],Drv[8]);
  GotoXY(RgtLn+3,3);Write(St);
  IF MuestraFunciones
    Then
      TablaFunciones
    Else
      TablaEstatus;
  ColorText(Drv[14],Drv[6]);
End;

```

## GESTION.PAS

UNIT GESTION;

INTERFACE

Uses DOS,CRT,Utileria,UtilICRT,UtilCNC;

FUNCTION Save:Boolean;

PROCEDURE SaveProgram;

PROCEDURE LoadProgram;

PROCEDURE Directorio;

IMPLEMENTATION

FUNCTION Save:Boolean;

Var

Reg:Integer;

Begin

Mensaje('Grabando programa...'.0);

{!-}

Rewrite(Lach);

IOStat:=IOResult;

{!+}

If IOStat <> 0 Then

Begin

Mensaje(GetIOError(IOStat),1);

Save:=False;

Exit;

End;

WriteLn(Lach,'NOMBRE DEL PROGRAMADOR: ',Programador);

WriteLn(Lach,'DESCRIPCION DEL PROGRAMA: ',Descripcion);

If Unidades = 2

Then

WriteLn(Lach,'UNIDADES : in')

Else

WriteLn(Lach,'UNIDADES : mm');

WriteLn(Lach,'LARGO : ',Dimensiones.Largo:0:10);

WriteLn(Lach,'DIAMETRO : ',Dimensiones.Diametro:0:10);

Write(Lach,'HERRAMIENTAS:');

For I:=1 to MaxHerram do Write(Lach,OrdHerram[I]:3);WriteLn(Lach);

Reg:=-1;

Repeat

Reg:=Reg+1;

With Linea[Reg] do

Begin

Write(Lach,Right(StrNum(Reg+10000,0,0),3):3);

Write(Lach,' :1,Command);

Write(Lach,' :5-Length(Command),CoordX);

Write(Lach,' :10-Length(CoordX),CoordZ);

Write(Lach,' :10-Length(CoordZ),Velocidad);

WriteLn(Lach,' :10-Length(Velocidad),ProfCorte)

End; {With}

Until Linea[Reg].Command = 'M30';

Close(Lach);

Mensaje(' ',0);

Save:=True;

End;

FUNCTION EnterName:Boolean;

VAR

Nombre:String30;

Begin

Cuadro(6,4,50,8,2);

ColorText(Drv[14],Dry[8]);

GotoXY(3,2);WriteLn('Nombre del archivo: ');

GotoXY(34,2);Write('.CNC');

Nombre:=BorraEspacios(UpString(LeerCampo(24,2,Dirve+' '+Programa,10)));

If Copy(Nombre,2,1) = '.'

Then

Begin

```
        Drive:=Copy(Nombre,1,1);
        Nombre:=Copy(Nombre,3,8);
    End
Else
    Nombre:=Copy(Nombre,1,8);
For i:=1 to Length(Nombre) do
    If Not(Nombre[i] in ['0'..'9','A'..'Z']) Then
        Begin
            Mensaje('Caracteres Inválidos en el nombre',1);
            EnterName:=False;
            Exit
        End;
    EnterName:=False;
    If Nombre<>' ' Then
        Begin
            Programa:=Nombre;
            Assign(Lach,Concat(Drive,':\ ',Programa, '.CNC'));
            EnterName:=True
        End
    End;
End; {EnterName}

PROCEDURE SaveProgram;
Var
    Salida: Boolean;
BEGIN
    If Not EnterName Then Exit;
    {S1-}
    Reset(Lach);
    IOStat:=IOResult;
    {S1+}
    If IOStat = 0
        Then
            Begin
                Beep;
                Mensaje('El archivo ya existe, escribir sobre él (S/N)?',0);
                Repeat Car:=UpCase(ReadKey) until Car in ['S','N'];
                Mensaje(' ',0);
                If Car <> 'S' Then Exit
            end
        Else
            If IOStat<>2 Then
                Begin
                    Mensaje(GetIOError(IOStat),1);
                    Exit
                End; {IOStat}
            While Not Save do
                Begin
                    Mensaje('El programa no ha sido grabado. [R]eintentar, [C]ancelar',0);
                    Repeat Car:=UpCase(ReadKey) Until Car in ['R','C'];
                    Mensaje(' ',0);
                    If Car = 'C' Then exit
                End;
            ColorText(15,Drv[1]);
    END; {SaveProgram}

PROCEDURE LoadProgram;
Var
    OldProgram:String30;
    Lect:String80;
    Loc,Posit:Word;
    DirInfo:SearchRec;
    Archivo:String[9];
    Atrib:Word;
    Salida,Inicio:Boolean;
Begin
    OldProgram:=Programa;
    If not EnterName then
        Begin
            Inicio:=True;
            Repeat
                If Inicio Then
                    Begin
```

```
FindFirat(Drive+:\*.CNC',Atrib,DirInfo);
Inicio:=False
End;
Posit:=0;
While (DosError = 0) and (Posit < 15) do
Begin
    Posit:=Posit+1;
    Archivo:=DirInfo.Name;
    I:=Pos( ' ', Archivo);
    Menu[Posit]:=Copy(Archivo,1,i-1);
    FindNext(DirInfo)
End;
Inicio:= DosError <> 0;
Menu[Posit+1]:='-Escape-';
Menu[Posit+2]:='--MÁS--';
Menu[Posit+3]:='FDM';
If Menu[1] = '-Escape-' Then
Begin
    Mensaje('No se encuentran archivos *.CNC');
    Exit
End;
Loc:=Entrada(60,4,Menu,Sencillo,Izq,Posit+2);
ColorText[15,Orv[i]];
ClearWindow(60,4,74,22)
Until Loc<>Posit+2;
If Loc = Posit+1 Then Exit;
Programa:=Menu[Loc];
Assign(Lach,Concat(Drive,'\',Programa,'.CNC'));
End;
{$I-}
Reset(Lach);
IOStat:=IOResult;
{$I+}
If IOStat <> 0 then
Begin
    Programa:=OldProgram;
    Mensaje(GetIOError(IOStat),1);
    Exit
End;
Mensaje('Cargando Programa...',0);
InitProgramCNC;
ReadLn(Lach,Lect);
Programador:=Copy(Lect,25,Length(Lect)-24);
ReadLn(Lach,Lect);
Descripcion:=Copy(Lect,27,Length(Lect)-26);
ReadLn(Lach,Lect);
If UpString(Copy(Lect,12,2)) = 'H'
Then
    Unidades:=2
Else
    Unidades:=1;
ReadLn(Lach,Lect);
Val(Copy(Lect,12,20),Dimensiones.Largo,1);
If 1 <> 0 Then Dimensiones.Largo:=1000;
ReadLn(Lach,Lect);
Val(Copy(Lect,12,20),Dimensiones.Diametro,1);
If 1 <> 0 Then Dimensiones.Diametro:=22;
ReadLn(Lach,Lect);
For Posit:=1 to MaxHerram do
Begin
    Val(Copy(Lect,13+Posit*3,1),OrdHerram[Posit],1);
    If 1 <> 0 Then OrdHerram[Posit]:=Posit
End;
N:=0;
While Not Eof(Lach) do
Begin
    ReadLn(Lach,Lect);
    With Lines[N] do
    Begin
        Command:=Copy(Lect,5,3);
        CoordX:=BorraEspacios(Copy(Lect,10,8));
        CoordZ:=BorraEspacios(Copy(Lect,20,8));
```

```

Velocidad:=BorraEspacios(Copy(Lect,30,4));
ProfCorte:=BorraEspacios(Copy(Lect,40,4));
End;
M:=M+1;
End;
Close(Lach);
If Lines[M-1].Command <> 'M30' Then
  Lines[M].Command:='M30'
End; {LoadProgram}

```

PROCEDURE Directorio;

VAR

```

DirInfo:SearchRec;
Archivo:String[9];
Bloques,Attrib:Word;
Units,Lect:String;
dt:DateTime;

```

Begin

```

Cuadro(1,2,80,24,2);
ColorText(Drv[14],Drv[8]);
ClrScr;

```

ARCHIVO	UNIDADES	DESCRIPCION	TAMAFIO(Bytes)	BLOQUES
---------	----------	-------------	----------------	---------

FECHA

```

);
Window(1,2,80,24);
ColorText(Drv[6],Drv[7]);
GotoXY(1,3);Write(' ');
ColorText(Drv[6],Drv[8]);
For i:=2 to 79 do Write(' ');
ColorText(Drv[6],Drv[7]);
Write(' ');
Window(2,5,79,23);
FindFirst(Drive*:\*.CNC',Attrib,DirInfo);
Renglon:=100;
Flag:=false;
While DosError = 0 do

```

Begin

```

  Renglon:=Renglon+1;
  If Renglon >= 20 then
    Begin
      If Flag Then Mensaje('Oprime cualquier tecla para continuar',1);
      ColorText(Drv[14],Drv[8]);
      ClrScr;
      Renglon:=1;
      Flag:=True
    End;

```

```

    Description:='';
    Archivo:=DirInfo.Name;
    i:=Pos('.',Archivo);
    Archivo:=Copy(Archivo,1,i-1);
    {$I-}
    Assign(Lach,Drive*:\'+Archivo+'.CNC');
    Reset(Lach);

```

```

    ReadLn(Lach,Lect);
    ReadLn(Lach,Lect);
    Description:=Copy(Lect,27,25);
    ReadLn(Lach,Lect);
    Units:=Copy(Lect,12,2);
    ReadLn(Lach,Lect);
    ReadLn(Lach,Lect);
    ReadLn(Lach,Lect);
    Bloques:=0;
    While Not Eof(Lach) do
      Begin
        Bloques:=Bloques+1;
        ReadLn(Lach,Lect)
      End;

```

```

    Close(Lach);
    {$I+}

```

```

    ColorText(Drv[14],Drv[8]);
    GotoXY(2,Renglon);Write(Drive,':','. Archivo, '.CNC':12-Length(Archivo));
    GotoXY(18,Renglon);Write(Units);

```

```
GotoXY(23, Renglon);Write(Descripcion);
GotoXY(50, Renglon);Write(DirInfo.Size:B);
GotoXY(60, Renglon);Write(Bloques:4);
UnPackTime(DirInfo.Time, Dt);
With Dt do
  Begin
    GotoXY(68, Renglon);
    Write(Copy(StrNum(Day+100,0,0), 2, 2), '/', Copy(StrNum(Month+100,0,0), 2, 2), '/', Year)
  End;
  FindNext(DirInfo)
End;
Case Drive[1] of
  'A':Atrib:=1;
  'B':Atrib:=2;
  'C':Atrib:=3
End;
Mensaje(StrNum(DiskFree(Atrib) div 1024,0,0)+'Kb libres en el Drive '+Drive,1);
ColorText(15,Drv[1])
End;
END.
```

## PREPARA.PAS

```

PROCEDURE Prepara;
  Var
    CodArch:Text;
    j,k:integer;
    ForceDrive:Char;
  Begin
    If ParamCount < 1
      Then
        DetectGraph(Driver,Mode)
      Else
        Begin
          DriverName:=ParamStr(1);
          ForceDrive:=UpCase(DriverName[1]);
          Case ForceDrive of
            'C':Driver:=1; {CGA}
            'M':Driver:=2; {MCGA}
            'E':Driver:=3; {EGA}
            'H':Driver:=7; {HERCULES}
            'V':Driver:=9; {VGA}
            '?':Begin
              WriteLn(Version,' Parámetros de entrada:');
              WriteLn(' c - CGA');
              WriteLn(' m - MCGA');
              WriteLn(' e - EGA');
              WriteLn(' h - Hercules');
              WriteLn(' v - VGA');
              Halt
            End
          Else Driver:=0
        End
      End;
    Case Driver Of
      1:Begin
        DriverName:='CGA';
        Mode:=CGAHI
      End;
      2:Begin
        DriverName:='MCGA';
        Mode:=MCGAHI
      End;
      3:Begin
        DriverName:='EGA';
        Mode:=EGAHI
      End;
      7:Begin
        DriverName:='HERC';
        Mode:=HercMonoHI
      End;
      9:Begin
        DriverName:='VGA';
        Mode:=VGAHI
      End;
    Else Begin
      WriteLn(Version,' No existe soporte gráfico');
      Halt
    End;
  End; {case}
  DriverName:=UtilDir+DriverName+'TORH.DRV';
  Assign(CodArch,DriverName);
  {$I}
  Reset(CodArch);
  i:=IOResult;
  {$I+}
  If i <> 0 Then
    Begin
      WriteLn(Version,' ',GetIOError(i),' ',DriverName);
      Halt
    End;
  j:=0;

```

```
WriteLn;
WriteLn('Leyendo archivo ',DriverName);
While (Not Eof(CodArch)) and (j<MaxDrv) do
  Begin
    j:=j+1;
    St:='';
    ReadLn(CodArch,St);
    Val(St,k,i);
    If i<>0
      Then
        Begin
          WriteLn(Verston,' ',#',j,' Error de inicialización, ',DriverName);
          Halt
        End
      Else
        Drv[j]:=k
    End;
Assign(CodArch,UtiIDir+'CODIGO.CM');
{$I-}
Reset(CodArch);
i:=IOResult;
{$I+}
If i <> 0 Then
  Begin
    WriteLn(Verston,' ',GetIOError(i),' ',UtiIDir,'CODIGO.CM');
    Halt
  End;
For i:=0 to 199 do
  For j :=2 to 6 do Comendo[i,j]:='';
  TotalComands:=0;
  WriteLn('Leyendo ',UtiIDir,'CODIGO.CM');
  While not Eof(CodArch) do
    Begin
      St:='';
      ReadLn(CodArch,St);
      If UpCase(St[1]) = 'M'
        Then
          j:=100
        Else
          IF UpCase(St[1]) = 'G'
            Then
              j:=0
            Else
              j:=-1;
      If j>=0 Then
        Begin
          Val(Copy(St,2,2),k,i);
          If (i = 0) and (k >= 0) and (k<100) Then
            Begin
              TotalComands:=TotalComands+1;
              Comendo[j+k,2]:=St[1];
              Comendo[j+k,3]:=St[4];
              Comendo[j+k,4]:=St[5];
              Comendo[j+k,5]:=St[6];
              Comendo[j+k,6]:=St[7];
            End
          End
        End;
      End;
    Close(CodArch);
    WriteLn('Inicializando programa CNC');
    Renglon:=0;
    Unidades:=0; {No definido}
    If ProgDir in ['A'..'Z']
      Then
        Drive:=ProgDir
      Else
        GetDir(0,Drive);
    Programa:='';
    InitProgramCNC; {Inicializa programa CNC}
    DiametroBroca:=0;
    Delay(500);
    InitGraphics;
```



```
RestoreCRTMode
End;
```

# SIMCOMM.PAS

```
PROCEDURE G00;
  Begin
    If Not ValorComando(Xf,Zf,oo3,oo4) Then Exit;
    INCREMENTAL;
    LINEAL(Xf,Zf,0);
  End;

PROCEDURE G01;
  Begin
    If Not ValorComando(Xf,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
    INCREMENTAL;
    LINEAL(Xf,Zf,1);
  End;

PROCEDURE G02;
  Const
    Error=10;
  Var
    Xr,Zr,II,JJ,Segmentos:Integer;
    Delta,Da,Db,Xc,Zc,Xa,Za,Xb,Zb,Th,Tha,Thb,Radio:Real;
  Begin
    If Not ValorComando(Xf,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
    Incremental;
    If Variable(N+1,2) = 'M99'
      Then
        Begin
          N:=N+1;
          If Not ValorComando(II,JJ,oo3,oo4) Then Exit;
          Zc:=Zi+Sgn(Xf-Xi)*JJ;
          Xc:=Xi/2+II;
          If Xf < Xi
            Then
              Begin
                If (Zc > Zf) Then
                  Begin
                    RunMessage(Variable(N-1,2) + 'M99 ERROR DE CUADRANTE',
                    'Zc'+StrNum(Zc,0,0)+'>Zf'+StrNum(Zf,0,0),
                    'Xc'+StrNum(Xc,0,0),1);
                    Exit
                  End
                End
              End
            Else
              Begin
                If (Zc < Zi) Then
                  Begin
                    RunMessage(Variable(N-1,2) + 'M99 ERROR DE CUADRANTE',
                    'Zc'+StrNum(Zc,0,0)+'<Zi'+StrNum(Zi,0,0),
                    'Xc'+StrNum(Xc,0,0),1);
                    Exit
                  End
                End
              End
            End
          End
          If Xf < Xi
            Then
              Begin
                Xc:=Xi/2;
                Zc:=Zf
              End
            End
          Else
            Begin
              Xc:=Xf/2;
              Zc:=Zi
            End
          End;
        Xa:=Xi/2;
```

```

Za:=Z1;
Xb:=Xf/Z;
Zb:=Zf;
Da:=Sqrt(Sqr(Xc-Xa)+Sqr(Zc-Za));
Db:=Sqrt(Sqr(Xc-Xb)+Sqr(Zc-Zb));
If Abs(Db-Da)>Error Then
  Begin
    RunMessage( 'G03 ERROR DE CALCULO',
      'Da = '+StrNum(Da,0,0),
      'Db = '+StrNum(Db,0,0),1);
  End;
Exit
End;
Radio:=Da;
Tha:=-Abs(angulo(Xa-Xc,Za-Zc));
Thb:=-Abs(angulo(Xb-Xc,Zb-Zc));
Segmentos:=Round(Abs(Thb-Tha)/0.0175);
Delta:=(Thb-Tha)/Segmentos;
Z:=Z1;
X:=X1;
Th:=Tha;
While (Abs(Round(Z)-Zf) > Error) or (Abs(Round(X)-Xf) > Error) do
  Begin
    Th:=Th+Delta;
    Xr:=Round((Xc+Radio*SIn(Th))^2);
    Zr:=Round(Zc+Radio*Cos(Th));
    LINEAL(Xr,Zr,1);If OutputFlag then exit
  End;
End;

```

End;

PROCEDURE G03;

```

Const
  Error=10; {0.1 mm}
Var
  Xr,Zr,II,JJ,Segmentos:Integer;
  Delta,Da,Db,Xc,Zc,Xa,Za,Xb,Zb,Th,Tha,Thb,Radio:Real;
Begin
  If Not ValorComando(Xf,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
  Incremental;
  If Variable(N+1,2) = 'M99'
    Then
      Begin
        N:=N+1;
        If Not ValorComando(II,JJ,oo3,oo4) Then Exit;
        Zc:=Z1-Sgn(Xf-X1)*JJ;
        Xc:=X1/Z-11;
        If Xf > X1
          Then
            Begin
              If (Zc > Zf) Then
                Begin
                  RunMessage(Variable(N-1,2) + 'M99 ERROR DE CUADRANTE',
                    'Zc'+StrNum(Zc,0,0)+'>Zf'+StrNum(Zf,0,0),
                    'Xc'+StrNum(Xc,0,0),1);
                End
              End
            End
          Else
            Begin
              If (Zc < Z1) Then
                Begin
                  RunMessage(Variable(N-1,2) + 'M99 ERROR DE CUADRANTE',
                    'Zc'+StrNum(Zc,0,0)+'<Z1'+StrNum(Z1,0,0),
                    'Xc'+StrNum(Xc,0,0),1);
                End
              End
            End
          End
        End
      End
    Else
      If Xf > X1
        Then

```

```
Begin
  Xc:=X1/2;
  Zc:=Zf
End
Else
  Begin
    Xc:=Xf/2;
    Zc:=Zl
  End;
Xa:=X1/2;
Za:=Zl;
Xb:=Xf/2;
Zb:=Zf;
Da:=Sqrt(Sqr(Xc-Xa)+Sqr(Zc-Za));
Db:=Sqrt(Sqr(Xc-Xb)+Sqr(Zc-Zb));
If Abs(Db-Da)>Error Then
  Begin
    RunMessage( 'G02 ERROR DE CALCULO',
      'Da = '+StrNum(Da,0,0),
      'Db = '+StrNum(Db,0,0),1);
  Exit
  End;
Radio:=Da;
Tha:=angulo(Xa-Xc,Za-Zc);
Thb:=angulo(Xb-Xc,Zb-Zc);
Segmentos:=Round(Abs(Thb-Tha)/0.0175);
Delta:=(Thb-Tha)/Segmentos;
Z:=Zl;
X:=Xl;
Th:=Tha;
While (Abs(Round(Z)-Zf) > Error) or (Abs(Round(X)-Xf) > Error) do
  Begin
    Th:=Th+Delta;
    Xr:=Round((Xc+Radio*Sin(Th))*2);
    Zr:=Round(Zc+Radio*Cos(Th));
    LINEAL(Xr,Zr,1);If OutputFlag Then Exit;
  End;
End;
End;
PROCEDURE G04;
Var
  time:integer;
Begin
  If Not ValorComando(Time,002,003,004) Then Exit;
  Delay(time*10)
End;
PROCEDURE G25;
Var
  Jump:Integer;
Begin
  If Not ValorComando(001,002,Jump,004) Then Exit;
  I:=MaxLineas;
  While Lineas[I].Command<>'H30' do I:=I-1;
  If (Jump>0) and (Jump<I)
    Then
      Begin
        SubNivel:=SubNivel+1;
        If SubNivel > MaxNiveles
          Then
            RunMessage( 'G25 EL NUMERO MAXIMO DE',
              'NIVELES HA SIDO REBASADO', '', 1)
          Else
            Begin
              SubLineas[SubNivel]:=N;
              N:=Jump-I
            End
          End
        End
      Else
        RunMessage('G25 LINEA N'+StrNum(Jump,0,0)+' INEXISTENTE', '', 1,1);
      End;
End;
```

PROCEDURE G27;

```
Var
  Jump:Integer;
Begin
  If Not ValorComando(oo1,oo2,Jump,oo4) Then Exit;
  i:=MaxLineas;
  While Linea[i].Command<>'M30' do i:=i-1;
  If (Jump>0) and (Jump<=1)
    Then
      N:=Jump-1
    Else
      RunMessage('G27 LINEA N'+StrNum(Jump,0,0)+' INEXISTENTE', '', '1');
End;
```

PROCEDURE G33;

```
Var
  Hilos,Paso,dZ:Integer;
  Dt:Real;
Begin
  If Not ValorComando(oo1,Zf,Paso,oo4) Then Exit;
  INCREMENTAL;
  X:=X1;
  Z:=Z1;
  Feed:=Round(Paso*Splindle/100);
  Dt:=Paso/Feed/100;
  Hilos:=Trunc(Abs(Zf-Z1)/Paso);
  i:=0;
  Status;
  If FastSim
    Then
      Begin
        Dt:=Dt*hilos;
        Z:=Zf;
        Trayect;
        Tiempo:=Tiempo+Dt;
        OutPutFlag:= Cancel or OutPutFlag;
        If OutputFlag Then Exit
      End
    Else
      Begin
        While i < Hilos do
          Begin
            i:=i+1;
            Z:=Z+Paso*Sgn(Zf-Z1);
            Rosca(Paso);
            Tiempo:=Tiempo+Dt;
            OutPutFlag:= Cancel or OutPutFlag;
            If OutputFlag Then Exit
          End;
          Z:=Zf;
          Tracking;
        End;
        X1:=Round(X);
        Z1:=Round(Z)
      End;
End;
```

PROCEDURE G70;

```
Begin
  UnitFactor:=1000; {milésimas de pulgada}
End;
```

PROCEDURE G71;

```
Begin
  UnitFactor:=100; {centésimas de milímetro}
End;
```

PROCEDURE G73;

```
Var
  Inicio,Prof,Paso,Retro:Integer;
Begin
  Paso:=200;
  Retro:=20;
```

```
If Not ValorComando(ool,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
If DiametroBroca<BrocaMin Then
  Begin
    RunMessage( 'EL DIAMETRO DE HERRAMIENTA',
                'INCORRECTO', '', 1);
    Exit
  End;
If X1 <> 0 Then
  Begin
    RunMessage('CENTRO DE BROCA ERRONEO', '', '', 1);
    Exit
  End;
INCREMENTAL;
If Zf > Z1 Then
  Begin
    RunMessage('DIRECCION DE BARRENO INCORRECTA', '', '', 1);
    Exit
  End;
Prof:=Z1;
Inicio:=Z1;
While Prof-Paso > Zf do
  Begin
    Prof:=Prof-Paso;
    LINEAL(X1,Prof,1);If OutPutFlag Then Exit;
    Prof:=Prof+Retro;
    LINEAL(X1,Prof,0);If OutPutFlag Then Exit;
  End;
LINEAL(X1,Zf,1);If OutPutFlag Then Exit;
LINEAL(X1,Inicio,0);
X1:=Round(X);
Z1:=Round(Z);
End;
```

PROCEDURE G78;

Var

Hilos,Xp,H,Xo,Zo,Fs,Paso,Pasos,dZ: Integer;

Dt: Real;

Procedure CicloRosca;

Begin

X:=X1;

Z:=Z1;

Fs:=Abs(Round(Paso\*Spindle/100));

Dt:=Paso/Fs/100;

Hilos:=Trunc(Abs(Zf-Z1)/Paso);

i:=0;

Feed:=Fs;

Status;

If FastSim

Then

Begin

Dt:=Dt\*hilos;

Z:=Zf;

Trayect;

Tiempo:=Tiempo+Dt;

OutPutFlag:= Cancel or OutPutFlag;

If OutputFlag Then Exit

End

Else

Begin

While i < Hilos do

Begin

i:=i+1;

Z:=Z+Paso\*Sgn(Zf-Z1);

Rosca(Paso);

Tiempo:=Tiempo+Dt;

OutPutFlag:= Cancel or OutPutFlag;

If OutputFlag Then Exit

End;

Z:=Zf;

Tracking

End;

X1:=Round(X);

```

        Z1:=Round(Z)
    End; {Rosca}
Begin
    If Not ValorComando(Xf,Zf,Paso,H) Then Exit;
    INCREMENTAL;
    Pasos:=Abs(Trunc((Xf-Xi)/(2*H)));
    H:=H*Sgn(Xf-Xi);
    k:=0;
    Xo=Xi;
    Zo:=Z1;
    While k<Pasos do
        Begin
            k:=k+1;
            Xp:=Xi+H*k*Z;
            LINEAL(Xp,Zo,0);If OutputFlag Then Exit;
            CICLOROSCA;    If OutputFlag Then Exit;
            LINEAL(Xo,Zf,0);If OutputFlag Then Exit;
            LINEAL(Xo,Zo,0);If OutputFlag Then Exit;
        End;
        If Xp>Xf Then
            Begin
                LINEAL(Xf,Zo,0);If OutputFlag Then Exit;
                CICLOROSCA;    If OutputFlag Then Exit;
                LINEAL(Xo,Zf,0);If OutputFlag Then Exit;
                LINEAL(Xo,Zo,0);If OutputFlag Then Exit;
            End;
        Xi:=Round(X);
        Z1:=Round(Z)
    End;
PROCEDURE GB1;
Var
    Inicio:Integer;
Begin
    If Not ValorComando(ool,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
    If DiametroBroca<BrocaMin Then
        Begin
            RunMessage( 'EL DIAMETRO DE HERRAMIENTA',
                'INCORRECTO',',',1);
        End;
        Exit
    End;
    If Xi <> 0 Then
        Begin
            RunMessage('CENTRO DE BROCA ERRONEO',',',',',1);
        End;
        Exit
    End;
    INCREMENTAL;
    If Zf > Z1 Then
        Begin
            RunMessage('DIRECCION DE BARREND INCORRECTA',',',',',1);
        End;
        Exit
    End;
    Inicio:=Z1;
    LINEAL(Xi,Zf,1);If OutPutFlag Then Exit;
    LINEAL(Xi,Inicio,0);If OutputFlag Then exit;
    Xi:=Round(X);
    Z1:=Round(Z)
End;
PROCEDURE GB2;
Var
    Inicio:Integer;
Begin
    If Not ValorComando(ool,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
    If DiametroBroca<BrocaMin Then
        Begin
            RunMessage( 'EL DIAMETRO DE HERRAMIENTA',
                'INCORRECTO',',',1);
        End;
        Exit
    End;
    If Xi <> 0 Then
        Begin

```

```
RunMessage('CENTRO DE BROCA ERRONEO',' ','1');
Exit
End;
INCREMENTAL;
If Zf > Zl Then
Begin
RunMessage('DIRECCION DE BARRENO INCORRECTA',' ','1');
Exit
End;
Inicio:=Zl;
LINEAL(Xl,Zf,1);If OutPutFlag Then Exit;
Feed:=0;Status;
Delay(500);
Feed:=FastFeed;
LINEAL(Xl,Inicio,0);
Xl:=Round(X);
Zl:=Round(Z)
End;

PROCEDURE GB3;
Var
Inter,Inicio,Prof,Paso,Retro:Integer;
Begin
Paso:=600;
Retro:=50;
If Not ValorComando(ool,Zf,Feed,ool) Then Exit;
If DiametroBroca<BrocaMin Then
Begin
RunMessage( 'EL DIAMETRO DE HERRAMIENTA',
'INCORRECTO',' ',1);
Exit
End;
If Xl <= 0 Then
Begin
RunMessage('CENTRO DE BROCA ERRONEO',' ','1');
Exit
End;
INCREMENTAL;
If Zf > Zl Then
Begin
RunMessage('DIRECCION DE BARRENO INCORRECTA',' ','1');
Exit
End;
Prof:=Zl;
Inicio:=Zl;
While Prof-Paso > Zf do
Begin
Prof:=Prof-Paso;
LINEAL(Xl,Prof,1);If OutPutFlag Then Exit;
Prof:=Prof+Retro;
LINEAL(Xl,Inicio,0);If OutPutFlag Then Exit;
LINEAL(Xl,Prof,0);If OutPutFlag Then Exit;
End;
LINEAL(Xl,Zf,1);If OutPutFlag Then Exit;
LINEAL(Xl,Inicio,0);
Xl:=Round(X);
Zl:=Round(Z)
End;

PROCEDURE GB4;
Var
Xp,H,Pasos,Xo,Zo:Integer;
Begin
If Not ValorComando(Xf,Zf,Feed,H) Then Exit;
INCREMENTAL;
Pasos:=1;
If H = 0
Then
k:=Pasos
Else
Begin
k:=0;
```



```
      Pasos:=Abs(Trunc((Xf-Xi)/(2*H)));
      H:=H*Sgn(Xf-Xi)
    End;
  If Pasos = 0 Then
    Begin
      RunMessage('VALOR INCORRECTO DE H',' ',',',1);
      Exit
    End;
  Xo:=Xi;
  Zo:=Zi;
  While k<Pasos do
    Begin
      k:=k+1;
      Xp:=Xi+H*k*2;
      LINEAL(Xp,Zo,0);If Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xp,Zf,1);If Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xo,Zf,1);If Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xo,Zo,0);If Outputflag Then Exit;
    End;
  If Xp>Xf Then
    Begin
      LINEAL(Xf,Zo,0);If Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zf,1);If Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xo,Zf,1);If Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xo,Zo,0);If Outputflag Then Exit;
    End
  End;
End;
PROCEDURE G85;
  Var
    Inicio:Integer;
  Begin
    If Not ValorComando(oo1,Zf,Feed,oo4) Then Exit;
    If DiametroBroca<BrocaMin Then
      Begin
        RunMessage( 'EL DIAMETRO DE HERRAMIENTA',
          'INCORRECTO ',',',1);
        Exit
      End;
    If Xi <= 0 Then
      Begin
        RunMessage('CENTRO DE RIMA ERRONEO',' ',',',1);
        Exit
      End;
    INCREMENTAL;
    If Zf > Zi Then
      Begin
        RunMessage('DIRECCION DE RIMADO INCORRECTA',' ',',',1);
        Exit
      End;
    Inicio:=Zi;
    LINEAL(Xi,Zf,1);If OutPutFlag Then Exit;
    LINEAL(Xi,Inicio,1);
    Xi:=Round(X);
    Zi:=Round(Z)
  End;
PROCEDURE G86;
  Var
    InicioZ,InicioX,Zp,OffSet,Pasos,Avance,H:Integer;
  Begin
    If Not ValorComando(Xf,Zf,Feed,H) Then Exit;
    INCREMENTAL;
    If Abs(Zf-Zi) < H Then
      Begin
        RunMessage('HERRAMIENTA DEMASIADO GRANDE',' ',',',1);
        exit
      End;
    Avance:=Round(Sgn(Zf-Zi)*H*(1-1/10));
    Zp:=Zi;
    InicioX:=Xi;
    InicioZ:=Zi;
```

```

If Zf < Zi
  Then
    Begin
      While Zp - H > Zf do
        Begin
          LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
          LINEAL(Xf,Zp,1);if OutputFlag Then Exit;
          LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
          Zp:=Zp+Avance;
        End;
      Zp:=Zf+H;
      LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zp,1);if OutputFlag Then Exit;
      LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
      LINEAL(InicioX,InicioZ,0);if OutputFlag Then Exit;
    End
  Else
    Begin
      Zp:=Zp+H;
      While Zp < Zf do
        Begin
          LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
          LINEAL(Xf,Zp,1);if OutputFlag Then Exit;
          LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
          Zp:=Zp+Avance
        End;
      Zp:=Zf;
      LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zp,1);if OutputFlag Then Exit;
      LINEAL(InicioX,Zp,0);if OutputFlag Then Exit;
      LINEAL(InicioX,InicioZ,0);if OutputFlag Then Exit;
    End;
  Xi:=Round(X);
  Zi:=Round(Z)
End;
```

PROCEDURE G88;

```

Var
  Zp,H,Pasos,Xo,Zo: Integer;
Begin
  If Not ValorComando(Xf,Zf,Faed,H) Then Exit;
  INCREMENTAL;
  If H = 0
    Then
      k:=Pasos
    Else
      Begin
        k:=0;
        Pasos:=Abs(Trunc((Zf-Zi)/H));
        H:=H*Sgn(Zf-Zi)
      End;
  Xo:=Xi;
  Zo:=Zi;
  While k<Pasos do
    Begin
      k:=k+1;
      Zp:=Zi+H*k;
      LINEAL(Xo,Zp,0);if Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zp,1);if Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zo,1);if Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xo,Zo,0);if Outputflag Then Exit;
    End;
  If Zp=>Zf Then
    Begin
      LINEAL(Xo,Zf,0);if Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zf,1);if Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xf,Zo,1);if Outputflag Then Exit;
      LINEAL(Xo,Zo,0);if Outputflag Then Exit
    End
  End;
End;
```

PROCEDURE G89;

```
Var
Inicio,Fo:Integer;
Begin
  If Not ValorComando(001,Zf,Feed,004) Then Exit;
  If DiametroBroca<BrocaMin Then
    Begin
      RunMessage('EL DIAMETRO DE HERRAMIENTA',
        'INCORRECTO', '',1);
      Exit
    End;
  If X1 <> 0 Then
    Begin
      RunMessage('CENTRO DE RIMA ERRONEO', '',',',1);
      Exit
    End;
  INCREMENTAL;
  If Zf > Z1 Then
    Begin
      RunMessage('DIRECCION DE RIMADO INCORRECTA', '',',',1);
      Exit
    End;
  Inicio:=Z1;
  LINEAL(X1,Zf,1);If OutPutFlag Then Exit;
  Fo:=Feed;
  Feed:=0;Status;
  Delay(500);
  Feed:=Fo;
  LINEAL(X1,Inicio,1);
  X1:=Round(X);
  Z1:=Round(Z)
End;

PROCEDURE G90;
Begin
  Incr:=2;
  Feed:=0;
  Status;
End;

PROCEDURE G91;
Begin
  Incr:=1;
  Feed:=0;
  Status;
End;

PROCEDURE G92;
Begin
  If Not ValorComando(Xf,Zf,003,004) Then Exit;
  Z:=Zf;
  X:=Xf;
  Feed:=0;
  Incr:=2;
  Status;
  Tracking;
  X1:=Round(X);
  Z1:=Round(Z)
End;

PROCEDURE G94;
Begin
  AvancePorMin:=True
End;

PROCEDURE G95;
Begin
  AvancePorMin:=False
End;

PROCEDURE M00;
Begin
  MessagePort;
```

```
ClearViewport;
SetColor(Drv[92]);
DrawText(1,1,'Paro programado',1);
DrawText(1,2,'[Espacio] para continuar',1);
Repeat Until ReadKey = ' ';
Funciones;
End;

PROCEDURE M03;
Begin
  Spindle:=Husillo;
  Status;
End;

PROCEDURE M04;
Begin
  Spindle:=-Husillo;
  Status;
End;

PROCEDURE M05;
Begin
  Spindle:=0;
  Status;
End;

PROCEDURE M06;
Var
  T1,DiamBr:Integer;
Begin
  If Not ValorComando(Xf,Zf,T1,DiamBr) Then Exit;
  WorkPort;
  Herramienta(OrdHerram[Tool],Z1,X1,0,Round(Escala*100/UnitFactor));
  Tool:=T1;
  DiametroBroca:=DiamBr;
  Tracking;
End;

PROCEDURE M17;
Begin
  If SubNivel < 1
  Then
    Begin
      SubNivel:=0;
      RunMessage('M17 SIN LLAMADA G25',
        'DE SUBROUTINA',,1);
    End
  Else
    Begin
      N:=SubLinea[SubNivel];
      SubNivel:=SubNivel-1;
    End
  End;
End;

PROCEDURE M30;
Begin
  Spindle:=0;
  Feed:=0;
  Status;
End;

PROCEDURE M98;
Begin
  {Este procedimiento no tiene efecto en la simulacion}
  Tracking;
End;
```

## SIMPROC.PAS

```

Function Velocidad:Real;
  Var
    v:Real;
  Begin
    v:=Spindle*X/UnitFactor;
    if Unidades = 1
      Then Velocidad:=v/1000 {metros por minuto}
      Else Velocidad:=v/12;   {pies por minuto}
  End;

Function Sgn(X:Real):Integer;
  Begin
    if X<0
      Then Sgn:=-1
      Else Sgn:=1
  End;

{CONTROL DE PANTALLA}

Procedure WorkPort;
  Begin
    SetViewPort(VPx1+1,VPy1+1,VPx2-1,VPy2-1,ClipOn)
  End;

Procedure LinePort;
  Begin
    SetViewPort(StPg+5,0,StLn-1,VPy1-1,ClipOn)
  End;

Procedure MessagePort;
  Begin
    SetViewPort(StLn+5,0,GetMaxX,VPy1-1,ClipOn)
  End;

Procedure Funciones;
  Begin
    MessagePort;
    ClearViewPort;
    SetColor(Drv[92]);
    DrawText(1,1,['Esc] PAUSA [F1] TIEMPO',1);
    DrawText(1,2,['F2] VELOCIDAD DE CORTE',1);
  End;

Procedure RunMessage(Linea1,Linea2,Linea3:String30;Salida:Byte);
  Begin
    MessagePort;
    ClearViewPort;
    Beep;
    DrawText(1,1,Linea1,1);
    DrawText(1,2,Linea2,1);
    DrawText(1,3,Linea3,1);
    Cr:='ReadKey';
    Funciones;
    OutPutFlag:= (Salida = 1)
  End;

Procedure Coordenadas;
  Begin
    SetViewPort(0,VPy2+3,StL2-1,GetMaxY,ClipOn);
    ClearViewPort;
    SetColor(Drv[91]);
    DrawText(2,1,'X'+StrNum(Round(X),0,0),Drv[100]);
    DrawText(10,1,'Z'+StrNum(Round(Z),0,0),Drv[100]);
    if Z/UnitFactor < -Dimensiones.Largo Then
      Begin
        Beep;
        RunMessages('CONTACTO CON EL HUSILLO','.',1)
      End;
  End;

```

## Procedure Tracking;

```

Begin
  WorkPort;
  X2:=X0+Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Z2:=Z0+Round(Escala*RelX*Z/UnitFactor);
  Xm2:=X0-Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Zm2:=Z2;
  Herramienta(OrdHerram[Tool],Z1,X1,0,Round(Escala*100/UnitFactor));
  Herramienta(OrdHerram[Tool],Z2,X2,1,Round(Escala*100/UnitFactor));
  Herramienta(-OrdHerram[Tool],Zm2,Xm2,0,Round(Escala*100/UnitFactor));
  X1:=X2;
  Z1:=Z2;
  Coordenadas
End;

```

## Procedure Trayect;

```

Begin
  WorkPort;
  X2:=X0+Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Z2:=Z0+Round(Escala*RelX*Z/UnitFactor);
  Xm2:=X0-Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Zm2:=Z2;
  Line(Z1,X1,Z2,X2);
  X1:=X2;
  Z1:=Z2;
  Coordenadas
End;

```

## Procedure Rosca(Paso: Integer);

```

Begin
  WorkPort;
  X2:=X0+Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Z2:=Z0+Round(Escala*RelX*Z/UnitFactor);
  Xm2:=X0-Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Zm2:=Z0+Round(Escala*RelY*X/(2*UnitFactor));
  Herramienta(OrdHerram[Tool],Z1,X1,0,Round(Escala*100/UnitFactor));
  Herramienta(OrdHerram[Tool],Z2,X2,1,Round(Escala*100/UnitFactor));
  Herramienta(-OrdHerram[Tool],Zm2,Xm2,0,Round(Escala*100/UnitFactor));
  X1:=X2;
  Z1:=Z2;
  Coordenadas
End;

```

## Procedure Status;

```

Const
  Sys:Array [1..2] of String[11] = ('Incremental','Absoluta');
Var
  TipoAvance:String;
  Avance:Real;
Begin
  If Unidades = 1
    Then TipoAvance=' mm/'
    Else TipoAvance=' in/';
  If AvancePorMin
    Then TipoAvance:=TipoAvance+' min'
    Else TipoAvance:=TipoAvance+' rev';
  SetViewPort(St12,Vpy2+1,GetMaxX,GetMaxY,Cl1p0n);
  ClearViewPort;
  SetColor(Drv[90]);
  Line(1,0,1,GetMaxY);
  SetViewPort(St12,Vpy2+3,GetMaxX,GetMaxY,Cl1p0n);
  SetColor(Drv[98]);
  DrawText(2,1,' '+StrNum(Tool,0,0),1);
  DrawText(10,1,' S '+StrNum(Spindle,0,0)+' RPM',1);
  Avance:=100*(Feed/UnitFactor);
  DrawText(25,1,' F '+StrNum(Avance,0,2)+TipoAvance,1);
  DrawText(45,1,Sys[Incr],1);
  FullPort
End;

```

## Function Opciones:Char;

```
Var
  PausaPrograma,Funcion:Char;
Begin
  Funcion:='C';
  PausaPrograma:=ReadKey;
  If PausaPrograma In [#27,#13] Then Funcion:=-PausaPrograma;
  If PausaPrograma = #0 Then Funcion:=ReadKey;
  Case Funcion of
    #27:Begin
      SetColor(Drv[92]);
      MessagePort;
      ClearViewPort;
      DrawText(1,1,'PAUSA [A]bortar, [C]ontinuar',1);
      Repeat Funcion:=UpCase(ReadKey) Until Funcion In ['A','C'];
      Funciones
    End;
    #59:Begin
      SetColor(Drv[92]);
      MessagePort;
      ClearViewPort;
      DrawText(1,1,'CALCULO DE TIEMPO APROXIMADO',1);
      DrawText(1,2,StrNum(Tiempo,0,2)+' '+minutos',1);
      DrawText(1,3,'Oprimir cualquier tecla',1);
      Funcion:=ReadKey;
      Funciones
    End;
    #60:Begin
      SetColor(Drv[92]);
      MessagePort;
      ClearViewPort;
      If Unidades = 1
        Then St:=' m/min'
        Else St:=' ft/min';
      DrawText(1,1,'v = '+StrNum(Velocidad,0,2)+'St',1);
      DrawText(1,3,'Oprimir cualquier tecla',1);
      Funcion:=ReadKey;
      Funciones
    End;
  End;
  Opciones:=Funcion
End;

Function Cancel:Boolean;
Begin
  Cancel:=False;
  If KeyPressed Then Cancel:= (Opciones = 'A');
End;

Procedure Ejes;
Var
  v:Real;
  Indice,MaxX,MaxY,TmLn:Integer;
Begin
  WorkPort;
  SetColor(Drv[96]);
  MaxY:=VPy2-VPy1-1;
  SetLineStyle(SolidLn,0,3);
  Line(20,0,20,Round(Drv[103]*4*RelY));
  Line(20,MaxY,20,Round(MaxY-Drv[103]*4*RelY));
  SetLineStyle(SolidLn,0,1);
  Indice:=0;
  Repeat
    Indice:=Indice+5;
    v:=Indice*Escala*RelX*100/UnitFactor;
    If Indice mod 10 = 0
      Then TmLn:=Drv[103]*2
      Else TmLn:=Drv[103];
    Line(20+Round(v),0,20+Round(v),Round(TmLn*RelY));
    Line(20+Round(v),0,20+Round(v),Round(TmLn*RelY));
    Line(20+Round(v),MaxY,20+Round(v),Round(MaxY-TmLn*RelY));
    Line(20+Round(v),MaxY,20+Round(v),Round(MaxY-TmLn*RelY));
  Until v > 20;
```

```

MaxX:=VPx2-VPx1-1;
SetLineStyle(SolidLn,0,3);
Line(MaxX,X0,MaxX-Round(Drv[104]*4*RelX),X0);
SetLineStyle(SolidLn,0,1);
Indice:=0;
Repeat
  Indice:=Indice+5;
  v:=Indice*Escala*RelY*100/UnitFactor;
  If Indice mod 10 = 0
    Then TmLn:=Drv[104]*2
    Else TmLn:=Drv[104];
  Line(MaxX,X0+Round(v),Round(MaxX-TmLn*RelX),X0+Round(v));
  Line(MaxX,X0-Round(v),Round(MaxX-TmLn*RelX),X0-Round(v));
Until v > X0;
End; [Ejes]

{CALCULOS DE SIMULACION}

VAR
  oo1,oo2,oo3,oo4:Integer;

Function Angulo(a,b:Real):Real;
Var
  m:Real;
  s:Integer;
Begin
  If b = 0 Then
    Begin
      If a<0
        Then
          angulo:=-pi/2
        Else
          angulo:=pi/2;
      Exit
    End;
  m:=Abs(a/b);
  If (a>0) and (b>0) Then angulo:=arctan(m);
  If (a<0) and (b<0) Then angulo:=pi-arctan(m);
  If (a<0) and (b>0) Then angulo:=-pi+arctan(m);
  If (a>0) and (b>0) Then angulo:=arctan(m);
End;

PROCEDURE Lineal(FinalX,FinalZ,Delta:Integer); {Coordenadas absolutas}
Var
  Fo:Integer;
  Segments,Pixels,Distancia,PasoX,PasoZ,DeltaTiempo:Real;
Begin
  Fo:=Feed;
  If Delta = 0 Then
    Begin
      Delta:=Drv[106];
      Feed:=FastFeed
    End;
  Status;
  If Abs(FinalX-Xi)*RelY/2 >= Abs(FinalZ-Zi)*RelX
    Then
      Begin
        Pixels:=UnitFactor/({Escala*RelY})^2;
        Segments:=Abs(FinalX-Xi)/Pixels
      End
    Else
      Begin
        Pixels:=UnitFactor/({Escala*RelX});
        Segments:=Abs(FinalZ-Zi)/Pixels
      End;
  Segments:=Int((Segments/Delta)+1);
  If FastSim Then Segments:=1;
  PasoX:=(FinalX-Xi)/Segments;
  PasoZ:=(FinalZ-Zi)/Segments;
  X:=Xi;
  Z:=Zi;
  Distancia:=Sqrt(Sqr(PasoX)+Sqr(PasoZ))/UnitFactor;

```



```

DeltaTiempo:=0.01*Distancia*UnitFactor/Feed;
IF FastSim
  Then
    Begin
      X:=FinalX;Z:=FinalZ;
      Trayect;
      Tiempo:=Tiempo+DeltaTiempo;
      OutPutFlag:= Cancel or OutPutFlag;
      If OutputFlag Then Exit
    End
  Else
    Begin
      Tracking;
      While (Round(Z)<>FinalZ) or (Round(X)<>FinalX) do
        Begin
          X:=X+PasoX;
          Z:=Z+PasoZ;
          Tracking;
          Tiempo:=Tiempo+DeltaTiempo;
          OutPutFlag:= Cancel or OutPutFlag;
          If OutputFlag Then Exit
        End;
      End;
      Feed:=Fo;
      X1:=Round(X);
      Z1:=Round(Z)
    End;
End;

PROCEDURE Incremental;
Begin
  Zf:=Zf+Z1*(2-Incr);
  Xf:=Xf*(3-Incr) + X1*(2-Incr)
End;

FUNCTION ValorComando(Var a,b,c,d:Integer):Boolean;
Var
  j,k,l:Integer;
  VeriComando:String;
  Valores:Array [3..6] of LongInt;
Begin
  ValorComando:=True;
  VeriComando:=Variable(N,2);
  Case VeriComando[1] of
    'G':k:=0;
    'W':k:=100
  End;
  Val(Copy(VeriComando,2,2),j,l);
  If l <> 0 Then
    Begin
      RunMessage('ERROR DE FORMATO '+VeriComando,'',1);
      ValorComando:=False;
      Exit
    End;
  If Comando[j+k,2] = ' ' Then
    Begin
      ValorComando:=False;
      RunMessage('COMANDO '+VeriComando+' NO RECONOCIDO','',1);
      Exit
    End;
  For l:=3 to 6 do
    If Comando[j+k,l] = ' '
      Then
        Valores[l]:=0
      Else
        Begin
          VeriComando:=Variable(N,l);
          If Comando[j+k,l] <> '0' Then Delete(VeriComando,l,1);
          Val(VeriComando,Valores[l],1);
          If l <> 0 Then
            Begin
              RunMessage( 'ERROR NUMERICO '+Variable(N,2),
                'Param'+StrNum[1,0,0]+Comando[j+k,l]+

```

```
                'Pos#'+StrNum(1,0,0),'',1);
                ValorComando:=False;
                Exit
            End;
        If Comando[j+k,1] = '*'
            Then
                Case 1 of
                    3:Car:='X';
                    4:Car:='Z';
                    5:Car:='F';
                    6:Car:='H'
                End
            Else
                Car:=UpCase(Comando[j+k,1]);
            If Not LIeIn(Variable(N,2),Car,Valores[1]) Then
                Begin
                    ValorComando:=False;
                    RunMessage( 'Valor Fuera de Rango',
                        'Param#'+StrNum(1,0,0),'',1);
                    Exit
                End
            End;
        a:=Valores[3];
        b:=Valores[4];
        c:=Valores[5];
        d:=Valores[6];
    End;
```

## SIMULAC.PAS

```
PROCEDURE SimPant;
Const
  CIm:Array [1..6] of Byte = (2,6,10,18,26,31);
Var
  X1,Z1,Xf,Zf:Integer;
  Tool,Spindle,Husillo,Feed,FastFeed:Integer;
  X,Z,EscaiaX,EscaiaZ,Escaia:Real;
  CentroX,CentroZ:Integer;
  x0,z0,x1,x2,z1,z2:Integer;
  xm1,xm2,zm1,zm2:Integer;
  StPg,StLn,StI2,VPx1,VPy1,VPx2,VPy2:Integer;
  UnitFactor,Incr:Integer;
  FastSim,AvancePorMin,ContExec,OutPutFlag:Boolean;
  Com:String;
  Value:Integer;
  I,J,K,L,Columna,InicioLinea:Integer;
  Tiempo:Real;
  TextInfo:TextSettingsType;

  ($I SIMPROC.PAS)
  ($I SIMCOHM.PAS)

Begin
  If Linea[0].Command = 'M30' Then
    Begin
      Mensaje['No hay programa en memoria',1];
      Exit
    End;
  If (Dimensiones.Diametro<=0) or (Dimensiones.Largo<=0) Then
    Begin
      Mensaje['Las dimensiones del material no han sido definidas',1];
      Exit
    End;
  Menu[1]:='Ejecución continua';
  Menu[2]:='Ejecución por bloques';
  Menu[3]:='Simulación rápida';
  Menu[4]:='Menú principal';
  Menu[5]:='FDM';
  i:=Entrada(26,10,Menu,Sencillo,Izq,1);
  If i = 4 Then Exit;
  ContExec:= (i = 1) or (i = 3);
  FastSim:= (i = 3);

  (Limitación de líneas visibles)

  If Drv[102] < 3 Then Drv[102]:=3;
  If Drv[102] > 10 Then Drv[102]:=10;
  InitGraphics;
  SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);

  (Definición de marco)

  VPx1:=0;
  VPy1:=Round(TextHeight('C')*Drv[102]);
  VPx2:=GetMaxX-TextWidth('0.0 in')-5;
  VPy2:=GetMaxY-TextHeight('X')-5;

  (Definición de divisiones de las áreas de trabajo)

  StPg:=TextWidth(' XXXXXXXX.XXX')*2;
  StLn:=TextWidth(StrNum(100,CIm[6]*5,0))+StPg*4;
  SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,Drv[100]);
  StI2:=TextWidth(' X-37565 Z-37565 ');

  (Determinación de origen y escala del dibujo)

  CentroX:=(VPy2-VPy1) div 2;
  CentroZ:=Drv[101];
```

```
EscalaX:=(VPy2-VPy1)*0.8/RelY)/(Dimensiones.Diametro);
EscalaZ:=(VPx2-VPx1)*0.8/RelX)/(Dimensiones.Largo);
If EscalaX<EscalaZ
  Then
    Escala:=EscalaX
  Else
    Escala:=EscalaZ;
```

{Definición y muestra de estatus inicial}

```
FullPort;
SetColor(Drv [90]);
Rectangle(VPx1,VPy1,VPx2,VPy2);
Line(StPg,0,StPg,VPy1);
Line(StLn,0,StLn,VPy1);
SetColor(Drv [92]);
DrawText(2,1, '--PROGRAMA--',1);
DrawText(2,2,Programa+'.CNC',1);
If Unidades = 1
  Then
    Begin
      UnitFactor:=100;
      FastFeed:=10000;
      DrawText(2,3,'MILIMETROS',1);
      St:='0 mm';
    End
  Else
    Begin
      UnitFactor:=1000;
      FastFeed:=5000;
      DrawText(2,3,'PULGADAS',1);
      St:='0.0 in';
    End;
```

{Dibujo del material en bruto}

```
WorkPort;
z1:=CentroZ Div 2;
x1:=Round(CentroX+Dimensiones.Diametro/2*RelY*Escala);
z2:=Round(CentroZ+Dimensiones.Largo*RelX*Escala);
x2:=Round(CentroX-Dimensiones.Diametro/2*RelY*Escala);
If FastSim
  Then
    Begin
      SetColor(Drv[97]);
      Line(z1,x1,z2,x1);
      Line(z2,x1,z2,x2);
      Line(z2,x2,z1,x2);
      Line(z1,x2,z1,x1);
    End
  Else
    Begin
      SetFillStyle(Drv[99],Drv[97]);
      Bar(z1,x1,z2,x2);
    End;
X0:=CentroX;
Z0:=x2;
```

{Dibujo del chuck}

```
SetColor(Drv[95]);
MoveTo(CentroZ,x2);
LineRel(0,-Round(15*Escala*RelY*(100/UnitFactor)));
LineRel(-Round(7*Escala*RelX*(100/UnitFactor)),0);
LineRel(0,-Round(15*Escala*RelY*(100/UnitFactor)));
LineRel(-Round(5*Escala*RelX*(100/UnitFactor)),0);
LineRel(0,-Round(15*Escala*RelY*(100/UnitFactor)));
LineTo(0,GetY);
Line(0,x2,z1,x2);
MoveTo(CentroZ,x1);
LineRel(0,Round(15*Escala*RelY*(100/UnitFactor)));
LineRel(-Round(7*Escala*RelX*(100/UnitFactor)),0);
```

```

LineRel(0, Round(15*Escala*RelY*(100/UnitFactor)));
LineRel(-Round(5*Escala*RelX*(100/UnitFactor)), 0);
LineRel(0, Round(15*Escala*RelY*(100/UnitFactor)));
LineFo(0, GetY);
Line(0, x1, z1, x1);

```

{Dibujo de ejes}

```

Ejes;
i:=0;
GetTextSettings(TextInfo);
SetViewport(VPx2+S, VPy1+1, GetMaxX, VPy2, ClipOn);
SetTextJustify(LeftText, CenterText);
OutTextXY(0, X0, St);
j:=Round(X0/(Escala*RelY*100/UnitFactor));
Repeat
  i:=i+5;
  x:=i*Escala*ReY*100/UnitFactor;
  OutTextXY(0, X0+Round(x), StrNum(i*100/UnitFactor, 0, UnitFactor div 1000));
  OutTextXY(0, X0-Round(x), StrNum(i*100/UnitFactor, 0, UnitFactor div 1000));
Until i + 6 > j;
WorkPort;
With TextInfo do
  Begin
    SetTextJustify(Horiz, Vert);
    SetTextStyl(Font, Direction, CharSize)
  End;

```

{Preparación de parámetros para simulación}

```

Tool:=1;
N:=-1;
Incr:=1;
Husillo:=2500;
Spindle:=0;
z1:=GetMaxX;
<l:=x0;
SubNivel:=0;
X:=Round(Dimensiones.diametro*UnitFactor);
Z:=0;

```

{Inicio programa}

```

InicioLinea:=30;
Car:=#13;
If ContExec Then RunMessage( 'OPRIME CUALQUIER TECLA',
  'PARA INICIAR SIMULACION',
  '[Esc] Cancelar'.0);
If Car = #27 Then
  Begin
    InitText;
    Exit
  End;
OutputFlag:=False;
AvancePorHIn:=True;
Ytempo:=0;
Funciones;
Repeat
  N:=N+1; {Contador programa CNC}
  If Not ContExec Then
    Repeat
      Funciones;
      DrawText(1, 3, '[ENTER] EJECUTA BLOQUE No.'+StrNum(N, 0, 0).1);
      Car:=Opciones;
      If Car = 'A' Then
        Begin
          InitText;
          Exit
        End
      Until Car = #13;
    LinePort;
    ClearViewport;

```

```
SetColor(Drv[93]);
DrawText(1,1,'N',1);
For j:=1 to Drv[102] do
  Begin
    For i:=1 to 6 do DrawText(Clm[1],j,Variable(N+j-1,1),1);
    SetColor(Drv[94])
  End;
Comm:=Variable(N,2);
Val(Copy(Comm,2,2),Value,1);
If i<>0 Then
  Begin
    Beep;
    Halt
  End;
If Coem[1] = 'M'
  Then
    Case Value of
      00:M00;
      03:M03;
      04:M04;
      05:M05;
      06:M06;
      17:M17;
      30:M30;
      98:M38;
    Else RunMessage('COMANDO '+Comm+' NO RECONOCIDO','','',0);
    End (Case)
  Else
    Case Value of
      00:G00;
      01:G01;
      02:G02;
      03:G03;
      04:G04;
      25:G25;
      27:G27;
      33:G33;
      70:G70;
      71:G71;
      73:G73;
      78:G78;
      81:G81;
      82:G82;
      83:G83;
      84:G84;
      85:G85;
      86:G86;
      88:G88;
      89:G89;
      90:G90;
      91:G91;
      92:G92;
      94:G94;
      95:G95;
    Else RunMessage('COMANDO '+Comm+' NO RECONOCIDO','','',0);
    End; (Case)
  Ejes
Until OutPutFlag or (Lines[N].Command = 'M30');
MessagePort;
ClearViewPort;
SetColor(Drv[92]);
DrawText(1,1,'CALCULO DE TIEMPO APROXIMADO:',1);
DrawText(1,2,StrNum(Tiempo,0,2)+' '+minutos,1);
DrawText(1,3,'Oprimir cualquier tecla',1);
Car:=ReadKey;
InitText
End; (SimPant)
```

## TRANSMIT.PAS

```
VAR
  StatPort:Byte;
  TransError:Boolean;
  Regs:Registers;

FUNCTION Bits(Siete,Seis,Cinco,Cuatro,Tres,Dos,Uno,Cero:Byte):Byte;
Begin
  Bits:= Cero + Uno shl 1 + Dos shl Dos + Tres shl Tres + Cuatro shl Cuatro +
  Cinco shl 5 + Seis shl 6 + Siete shl 7;
End;

PROCEDURE InitCom(NumPort,InitParam:Byte);
Begin
  With Regs do
    Begin
      AH:=00;
      AL:=InitParam;
      DX:=Pred(NumPort);
      Intr($14,Regs);
      StatPort:=AH;
    End
  End;
End;

PROCEDURE WriteCarCOH(NumPort:Byte;Car:Char);
Begin
  With Regs do
    Begin
      AH:=01;
      AL:=Ord(Car);
      DX:=Pred(NumPort);
      Intr($14,Regs);
      StatPort:=AH;
    End
  End;
End;

FUNCTION COMError:Boolean;
Begin
  COMError:=False;
  If KeyPressed then
    begin
      pausa;
      pausa;
    end;
  If (StatPort and $80) = $80
  Then
    Begin
      COMError:=True;
      TransError:=True;
      Beep;
      St:=;
      For I:=0 to 7 do
        Begin
          If StatPort Mod 2 = 0
          Then
            St:='0'+St
          Else
            St:='1'+St;
          StatPort:= StatPort Div 2
          End;
          Mensaje('Error de transmision : '+St,I)
        End
      Else
        Mensaje('Transmitiendo... ',0);
    End;
End;

PROCEDURE CompactSCNC;
Const
  SP=#32;
  AP=#96;
```

```
CR=#13;
LF=#10;
VC=#0;

Var
  IOPort:Byte;
  Comando,Campo:String;
  Q,Valor:Integer;
  Bloque:String[33];
Procedure ClearBuffer;
  Begin
    Bloque:='#####';
  End;

Procedure SERIAL;
  Var
    ChPos:Integer;
  Begin
    IOPort:=Drv[30];
    ChPos:=Pos('#',Bloque);
    Delete(Bloque,ChPos,34-ChPos);
    For i:=1 to Length(Bloque) do
      Begin
        ColorText(Drv[14],Drv[8]);
        Write(Bloque[i]);
        WriteCarCOM(IOPort,Bloque[i]);
        If COMError Then Exit;
      End;
    ClearBuffer;
  End;

Begin
  If Llinea[0].Command = 'M30' Then
    Begin
      Beep;
      Mensaje('No hay programa en memoria...',1);
      Exit;
    End;
  TransError:=False;
  Cuadro[22,7,59,15,2];
  ColorText(Drv[14],Drv[8]);
  WriteLn;
  WriteLn(' Ejecuta el comando G66 + INP + INP');
  WriteLn;
  WriteLn(' en la máquina COMPACT 5 CNC antes');
  WriteLn;
  WriteLn(' de iniciar la transmisión. ');
  Mensaje('Oprime cualquier tecla para iniciar transmision...',0);
  Car:=ReadKey;
  If Car=#27 Then Exit;
  InitCOM(IOPort,Bits(0,1,0,1,0,1,1,0));
  ColorText(Drv[14],Drv[8]);
  ClrScr;
  WriteLn(StatPort);
  If ComError Then Exit;
  ClearBuffer;
  Bloque[1]:='x';
  Bloque[2]:=CR;
  Bloque[3]:=LF;
  SERIAL;
  If TransError then exit;
  For Q:=1 to 4 do Bloque[Q]:=SP;
  Bloque[5]:='N';
  Bloque[6]:=AP;
  Bloque[7]:=SP;
  Bloque[8]:='G';
  Bloque[9]:=AP;
  For Q:=10 to 12 do Bloque[Q]:=SP;
  Bloque[13]:='X';
  Bloque[14]:=SP;
  Bloque[15]:=AP;
  For Q:=16 to 19 do Bloque[Q]:=SP;
  Bloque[20]:='Z';
```



```

Bloque[21]:=SP;
Bloque[22]:=AP;
Bloque[23]:=SP;
Bloque[24]:=SP;
Bloque[25]='F';
Bloque[26]:=AP;
Bloque[27]:=SP;
Bloque[28]:=SP;
Bloque[29]='H';
Bloque[30]:=SP;
Bloque[31]=CR;
Bloque[32]=LF;
SERIAL;
If TransError then Exit;
N:=1;
Repeat
  N:=N+1;
  Q:=0;
  Bloque[1]:=SP;
  Bloque[2]:=SP;
  Bloque[3]:=SP;
  (1) St:=StrNum(N+1000,0,0);
  Bloque[4]:=St[2];
  Bloque[5]:=St[3];
  Bloque[6]:=St[4];
  (2) Comando:=Variable(N,2);
  If Comando[1]='M'
    then
      Bloque[7]='M'
    else
      Bloque[7]:=SP;
  If (Comando='G71') or (Comando='G70') Then Comando='G21';
  Bloque[8]:=Comando[2];
  Bloque[9]:=Comando[3];
  Bloque[10]:=SP;
  (3) Campo:=Variable(N,3);
  If Campo=""
    Then
      For i:=11 to 15 do Bloque[i]:=SP
    Else
      Begin
        If Comando='M99'
          Then
            Begin
              Bloque[11]:=Campo[1];
              Delete(Campo,1,1);
              Val(Campo,Valor,i)
            End
          Else
            Begin
              Val(Campo,Valor,i);
              If Valor < 0
                Then
                  Bloque[11]='-'
                Else
                  Bloque[11]:=SP;
            End;
          St:=StrNum(10000+Abs(Valor),0,0);
          i:=1;
          Repeat
            i:=i+1;
            Bloque[i+10]:=SP
          Until (St[i] <> '0') or (i > 4);
          For Q:=1 to 4 do Bloque[Q+10]:=St[Q];
          Bloque[15]:=St[5]
        End;
  Bloque[16]:=SP;
  (4) Campo:=Variable(N,4);
  If Campo=""
    Then
      For i:=17 to 22 do Bloque[i]:=SP
    Else

```

```

Begin
  If Comando = 'M99'
    Then
      Begin
        Bloque[17]:=Campo[1];
        Delete(Campo,1,1);
        Val(Campo,Valor,1)
      End
    Else
      Begin
        Val(Campo,Valor,1);
        If Valor < 0
          Then
            Bloque[17]:='-';
          Else
            Bloque[17]:=SP;
          End;
        St:=StrNum(100000+Abs(Valor),0,0);
        I:=1;
        Repeat
          I:=I+1;
          Bloque[I+16]:=SP
        Until (St[I] <> '0') or (I > 5);
        For Q:=1 to 5 do Bloque[Q+16]:=St[Q];
        Bloque[22]:=St[6]
      End;
      Campo:=Variable(N,5);
      If Comando = 'M06' Then Campo:='T1';
      If Campo = ''
        Then
          For Q:=23 to 26 do Bloque[Q]:=SP
        Else
          Begin
            If Campo[1] in ['A'..'Z']
              Then
                Begin
                  Bloque[23]:=Campo[1];
                  Delete(Campo,1,1)
                End
              Else
                Bloque[23]:=SP;
                Val(Campo,Valor,1);
                St:=StrNum(1000+Valor,0,0);
                I:=1;
                Repeat
                  I:=I+1;
                  Bloque[I+22]:=SP
                Until (St[I] <> '0') or (I > 3);
                For Q:=1 to 3 do Bloque[Q+22]:=St[Q];
                Bloque[26]:=St[4]
              End;
            Bloque[27]:=SP;
            Campo:=Variable(N,6);
            If Comando = 'M06' Then Campo:='';
            If Campo = ''
              Then
                For Q:=28 to 30 do Bloque[Q]:=SP
            Else
              Begin
                Val(Campo,Valor,1);
                St:=StrNum(1000+Valor,0,0);
                I:=1;
                Repeat
                  I:=I+1;
                  Bloque[I+26]:=SP
                Until (St[I] <> '0') or (I > 3);
                For Q:=1 to 3 do Bloque[Q+26]:=St[Q];
                Bloque[30]:=St[4]
              End;
            Bloque[31]:=CR;
            Bloque[32]:=LF;
            SERIAL;

```

```
    If TransError then exit;
Until Comando = 'M30';
For Q:=1 to 3 do Bloque[Q]:=SP;
If Unidades = 2
    Then Bloque[4]:=""
    Else Bloque[4]:='M';
SERIAL;
Mensaje('Transmisión finalizada',1);
End;
```

# TURNUP.PAS

PROGRAM TurnUP; {Control y simulación de programas CNC para tornos EMC0}

USES Graph,Crt,Dos,Printer,  
Utileria,UtilCNC,UtilCRT,  
Definit,Editor,Gestion;

(\$I PREPARA.PAS)

(\$I SIMULAC.PAS)

(\$I TRANSHIT.PAS)

PROCEDURE MenuPrincipal;

VAR

Salida:Boolean;

Op:Byte;

Begin

Op:=1;

Repeat

Modulo:='Menú principal';

Pantalla;

Menu[1]:='Cargar Programa CNC de Disco';

Menu[2]:='Guardar Programa CNC en Disco';

Menu[3]:='Directorio de programas CNC';

Menu[4]:='Editar Programa CNC';

Menu[5]:='Simulación en pantalla';

Menu[6]:='Transmisión a COMPACT 5 CNC';

Menu[7]:='Fin de Programa';

Menu[8]:=FDM;

Op:=Entrada(22,7,Menu,Sencillo,lzq,Op);

Modulo:=Menu[Op];

Pantalla;

Case Op of

1:if Linea[0].Command <> 'M30'

Then

Begin

Mensaje('El programa en memoria será borrado. ¿Continuar? (S/N)',0);

Repeat Car:=UpCase(Readkey) Until Car in ['S','N'];

Mensaje('',0);

If Car = 'S' Then LoadProgram

End

Else

LoadProgram;

2:SaveProgram;

3:Directorio;

4:EditProgram;

5:SimPant;

6:Compact5CNC;

7:Begin

if Linea[0].Command <> 'M30' Then

Begin

Mensaje('¿Grabar programa antes de terminar? (S/N)',0);

Repeat Car:=UpCase(Readkey) Until Car in ['S','N'];

Mensaje('',0);

If Car = 'S' Then SaveProgram;

End;

Mensaje('¿Salir a DOS? (S/N)',0);

Repeat Car:=UpCase(Readkey) Until Car in ['S','N'];

If Car = 'N' Then Op:=1

End

End; {case}

Until Op=7;

End; {MenuPrincipal}

BEGIN

Prepara;

ColorText(15,Drv[1]);

ClrScr;

MenuPrincipal;

```
ExpandWindow;  
ClrScr;  
NormVideo;  
WriteIn('Fin de programa ',Version);  
Delay(500);  
END.
```

# UTILCNC.PAS

```
UNIT UTILCNC;  
INTERFACE  
Uses Utileria;
```

```
PROCEDURE InitProgramCNC;  
FUNCTION Variable(Renglon,Columna:Integer):String;  
PROCEDURE Asigna(Renglon,Columna:Integer;Value:String);
```

## IMPLEMENTATION

```
PROCEDURE InitProgramCNC;
```

```
Begin  
  For N:=0 to MaxLineas do  
    With Linea[N] do  
      Begin  
        Command:='';  
        CoordX:='',CoordZ:='';  
        Velocidad:='';ProfCorte:='';  
      End; {With}  
    Linea[0].Command:='M30';  
    Programador:='';  
    Descripcion:='';  
    Dimensiones.Diametro:=0;Dimensiones.Largo:=0;  
    For I:=1 to MaxHerram do OrdHerram[i]:=I;  
    N:=0;  
End;
```

```
FUNCTION Variable(Renglon,Columna:Integer):String;
```

```
Begin  
  With Linea[Renglon] do  
    Case Columna of  
      1:Variable:=Copy(StrNum(Renglon+1000,4,0),2,3);      { N }  
      2:Variable:=Command;                                  { G }  
      3:Variable:=CoordX;                                  { X }  
      4:Variable:=CoordZ;                                  { Z }  
      5:Variable:=Velocidad;                               { F }  
      6:Variable:=ProfCorte                                { H }  
    End {Case}  
End;
```

```
PROCEDURE Asigna(Renglon,Columna:Integer;Value:String);
```

```
Begin  
  With Linea[Renglon] do  
    Case Columna of  
      2:Command:=Value;  
      3:CoordX:=Value;  
      4:CoordZ:=Value;  
      5:Velocidad:=Value;  
      6:ProfCorte:=Value  
    End {Case}  
End;
```

```
End;  
END.
```

## UTILCRT.PAS

UNIT UTILCRT;

INTERFACE

Uses CRT, Utileria;

CONST

```
MaxMenu=25; {Numero máximo de opciones en los menús}
FDM='Fin de Menú';
Sencillo=1;
Doble=2;
Triple=3;
```

TYPE

```
TipoMenu=Array [1..MaxMenu] of String[80];
Align=(Izq,Der,Centro);
```

VAR

```
Menu:TipoMenu;
```

PROCEDURE Pantalla; {Presenta la línea de estatus superior}

PROCEDURE Mensaje(s:String;Espera:Byte);

PROCEDURE Cuadro(x1,y1,x2,y2,tipo:Integer);

FUNCTION Entrada(x,y:Byte;Letrero:TipoMenu;Espaciado:Byte;Alineacion:Align;Opcion:byte):Byte;

FUNCTION LeeCampo(Px,Py:Byte;Default:String80;Longitud:Byte):String80;

PROCEDURE ReadReal(Var x:Real;LongCampo:Byte);

PROCEDURE ReadInt(Var i:Integer;Min,Max:Integer);

IMPLEMENTATION

PROCEDURE Pantalla; {Presenta la línea de estatus superior}

Const

```
Izquierda = Versión;
```

```
Derecha = 'MR3';
```

Begin

```
Window(1,1,80,1);
```

```
ColorText(Drv[2],Orv[3]);
```

```
ClrScr;
```

```
GotoXY(2,1);Write(Izquierda);
```

```
GotoXY(40-(Length(Modulo) div 2),1);Write(Modulo);
```

```
GotoXY(79-Length(Derecha),1);Write(Derecha);
```

```
NormVIdéo;
```

```
Mensaje('',0);
```

```
Window(1,2,80,24);
```

```
ColorText(15,Orv[1]);
```

```
ClrScr;
```

End;

PROCEDURE Mensaje(s:String;Espera:Byte);

VAR

```
OldX,OldY,x1,y1,x2,y2:Byte;
```

Begin

```
x1:=Lo(WindMin)+1;
```

```
y1:=Hi(WindMin)+1;
```

```
x2:=Lo(WindMax)+1;
```

```
y2:=Hi(WindMax)+1;
```

```
OldX:=WhereX;OldY:=WhereY;
```

```
Window(1,25,80,25);
```

```
ColorText(Drv[4]+Blink,Orv[5]);
```

```
ClrScr;
```

```
GotoXY(Trunc(40-Length(s)/2),1);
```

```
Write(s);
```

```
If Espera=1 then
```

```
Begin
```

```
Beep;
```

```
Pause;
```

```
ClrScr
```

```
End;
```

```
NormVIdéo;
```

```

    Window(x1,y1,x2,y2);
    GotoXY(01dx,01dy);
End; (Mensaje);

PROCEDURE Cuadro(x1,y1,x2,y2,tipo:integer);
var
  s,Lx,Ly:integer;
  esd,esi,eid,eil,vert,hor:char;
begin
  if not (tipo in [1..4]) then tipo:=1;
  case tipo of
    1:begin
      esi:='0';esd:='6';
      eil:='8';eid:='1';
      vert:='.';hor:='-';
    end;
    2:begin
      esi:='@';esd:='E';
      eil:='&';eid:='Y';
      vert:='|';hor:='&';
    end;
    3:begin
      esi:='1';esd:='1';
      eil:='4';eid:='f';
      vert:='.';hor:='&';
    end;
    4:begin
      esi:='a';esd:='n';
      eil:='k';eid:='g';
      vert:='|';hor:='-';
    end
  end;
  ExpandWindow;
  Lx:=x2-x1;
  Ly:=y2-y1;
  ColorText(Drv[6],Drv[7]);
  Window(x1,y1,x2,y2+1);
  gotoxy(1,1);write(esi);
  for s:=2 to Lx do write(hor);
  write(esd);
  for s:=2 to Ly do
    begin
      gotoxy(1,s);write(vert);
      gotoxy(Lx+1,s);write(vert)
    end;
  gotoxy(1,Ly+1);write(eil);
  for s:=2 to Lx do write(hor);
  GotoXY(Lx+1,Ly+1);write(eid);
  ColorText(Drv[6],Drv[8]);
  ClearWindow(x1+1,y1+1,x2-1,y2-1);
  NormVideo;
end;

FUNCTION Entrada(x,y:Byte;Letrero:TipoMenu;Espaciado:Byte;Alineacion:Align;Opcion:byte):Byte;
VAR
  MaxX,MaxY,n:Byte;
  Anterior,i,j,l:Byte;
  s:String80;
  Sx,Sy:Array [1..MaxMenu] of byte;
  Car1,Car2:Char;
  Caracteres:Set of Char;
  Procedure Enciende(k:Byte);
  Begin
    GotoXY(Sx[k],Sy[k]);
    ColorText(Drv[10],Drv[11]);
    Write(Letrero[k]);
    NormVideo;
  End; {Enciende}
  Procedure Apaga(k:Byte);
  Begin
    ColorText(Drv[9],Drv[8]);
    GotoXY(Sx[k],Sy[k]);

```



```

Write(Letrero[k]);
NormVideo
End;
Begin
n:=0;
MaxX:=0;
Caracteres:={#13,'H','P','M','K'};
While Letrero[n+1] <> FDM do
Begin
n:=n+1;
l:=Length(Letrero[n]);
If l>MaxX then MaxX:=l;
Caracteres:=Caracteres+CHR(64+n)
End; {FDM}
MaxY:=(n+1)*Espaciado;
If Alineacion = Izq
Then
Begin
MaxX:=MaxX+5;
Cuadro(x,y,x+MaxX+1,y+MaxY,2);
For i:=1 to n do
Begin
Sx[i]:=2;
Sy[i]:=1*Espaciado;
Letrero[i]:=CHR(64+i)+'.'+Letrero[i];
Apaga(i)
End;
End {Then}
Else
Begin
MaxX:=MaxX+2;
Cuadro(x,y,x+MaxX+1,y+MaxY,2);
For i:=1 to n do
Begin
Sx[i]:=1+Trunc((MaxX-Length(Letrero[i]))/2);
Sy[i]:=1*Espaciado;
Apaga(i)
End;
End; {Else}
Enciende(Opcion);
Repeat
Anterior:=Opcion;
Repeat
Car1:=UpCase(ReadKey);
If Car1#0
Then
Car2:=UpCase(ReadKey)
Else
Car2:=Car1;
Until Car2 In Caracteres;
If Car1#0
Then
Case Car2 of
'H','K':{Arriba}
Begin
Opcion:=Opcion-1;
If Opcion<1 Then Opcion:=n
End;
'P','M':{Abajo}
Begin
Opcion:=Opcion+1;
If Opcion>n Then Opcion:=1
End;
End {Case}
Else
If Car2<>#13 Then
If ORD(Car2)-64 > n
Then
Beep
Else
Opcion:=ORD(Car2)-64;
Apaga(Anterior);

```

```

    Enciende(Opcion);
    If (Ord(Car2) In [65..64+n]) And (Car1<>#0) Then
        Begin
            Delay(100);
            Car2:=#13
        End
    Until Car2 = #13;
    NormVideo;
    Entrada:=Opcion
End; {Entrada}

FUNCTION LeeCampo(Px,Py:Byte;Default:String80;Longitud:Byte):String80;
CONST
    ValidCar=[#0,#8,#32..#127];
VAR
    C:Char;
    Lectura:String80;
    Loc:Byte;
Begin
    GotoXY(Px,Py);
    ColorText(Drv[12],Drv[13]);
    Write(Default,':Longitud-Length(Default));
    Lectura:=Default;
    GotoXY(Px,Py);
    C:=ReadKey;
    If C <> #13 Then
        Begin
            Lectura:='';
            Loc:=1;
            Repeat
                If C In ValidCar Then
                    Case C of
                        #0:Begin
                            C:=ReadKey;
                            Case C of
                                'K':Begin
                                    Loc:=Loc-1;
                                    If Loc<1 Then Loc:=1
                                End;
                                'M':Begin
                                    Loc:=Loc+1;
                                    If Loc>Longitud Then Loc:=Longitud
                                End;
                                'S':Delete(Lectura,Loc,1)
                            End
                        End; {#0}
                    #B:Begin
                        Loc:=Loc-1;
                        If Loc>0
                            Then
                                Delete(Lectura,Loc,1)
                            Else
                                Loc:=1
                        End; {#B}
                    Else
                        Begin
                            Insert(C,Lectura,Loc);
                            Loc:=Loc+1;
                            If Loc>Longitud Then Loc:=Longitud
                        End
                    End; {Case}
                GotoXY(Px,Py);
                Lectura:=Copy(Lectura,1,Longitud);
                Write(Lectura,':Longitud-Length(Lectura));
                GotoXY(Px+Loc-1,Py);
                C:=ReadKey
            Until C = #13
        End;
    LeeCampo:=Lectura;
    NormVideo
End; {LeeCampo}

```

PROCEDURE ReadReal(Var x:Real;LongCampo:Byte);

VAR

xx,yy,i:Integer;

s:String[20];

anterior:Real;

Begin

Anterior:=x;

s:=Copy(StrNum(anterior,0,20),1,LongCampo);

xx:=WhereX;

yy:=WhereY;

Repeat

s:=LeeCampo(xx,yy,s,LongCampo);

Val(s,x,i);

If i<=0 then Beep

Until i=0;

If s='' Then x:=Anterior

End; (ReadReal)

PROCEDURE ReadInt(Var i:Integer;Min,Max:Integer);

VAR

s:String;

k,xx,yy:Integer;

b:Boolean;

LongCampo,L1,L2:Byte;

begin

xx:=WhereX;

yy:=WhereY;

L1:=Length(StrNum(Min,0,0));

L2:=Length(StrNum(Max,0,0));

If L1 > L2

Then

LongCampo:=L1

Else

LongCampo:=L2;

b:=False;

s:=StrNum(i,0,0);

Repeat

s:=LeeCampo(xx,yy,s,LongCampo);

Val(s,i,k);

b:= (i >= Min) And (i <= Max) And (k = 0);

If Not b Then Beep

Until b

End;

END.

## UTILERIA.PAS

UNIT UTILERIA;

INTERFACE

Uses GRAPH,CRT,DOS;

CONST

UtilDir='';	{Ruta de búsqueda para utilerías del programa}
GraphDir='';	{Ruta de búsqueda para archivos *.bgi}
ProgDir:Char = 'C';	{Ruta inicial de búsqueda para programas CNC}
Version='TurnUP v1.2';	{Nombre del programa}
MaxLineas=299;	{Lineas de comando}
MaxDrv=110;	{Parametros de Driver de graficos}
MaxNiveles=5;	{Nivel máximo de antidación del programa CNC}
MaxHerram=8;	{Número máximo de herramientas}
BrocaMin=1;	

TYPE

TipoSistema=Array [0..2] of String;  
TipoHerramienta=Array [1..MaxHerram] of String[20];  
TipoOrdenHerram=Array [1..MaxHerram] of byte;

CONST

Sistemas:TipoSistema = (' ', 'Sistema Internacional', 'Sistema Inglés');  
Herramientas:TipoHerramienta = ('DERECHA',  
                                  'IZQUIERDA',  
                                  'NEUTRA',  
                                  'TRONZADORA',  
                                  'ROSCADORA',  
                                  'BROCA',  
                                  'CORTADOR INTERNO',  
                                  'ROSCA INTERNA');

TYPE

String3=String[3];  
String4=String[4];  
String8=String[8];  
String30=String[30];  
String80=String[80];  
TipoLinea=RECORD  
          Command:String3;  
          CoordX,CoordZ:String8;  
          Velocidad:String4;  
          ProfCorte:String4;  
          END;  
TipoUnidad=0..2; {0. No definido, 1. Sistema Internacional, 2. Sistema Ingles}

VAR

{Variables del Programa CNC}

Linea:array [0..MaxLineas] of TipoLinea;  
Descripcion:String[25];  
Programador:String30;  
Dimensiones:Record  
          Diametro,Largo:Real;  
          End;  
Material:String[20];  
Fecha:String[10];  
OrdHerram:TipoOrdenHerram;  
Unidades:TipoUnidad;

{Variables de control de programa}

Comando:Array [0..199,2..6] of Char;  
N:Integer;  
SubLinea:Array [1..MaxNiveles] of Integer;  
SubNivel:Integer;

{Variables de manejo de archivo}

```
Programa:String30;  
Lach:Text;  
Drive:String[1];  
IOStat:Byte;
```

{Variables internas}

```
Renglon:Byte;  
i:integer;  
Car:Char;  
St:String;  
Flag:boolean;  
TotalCommands:Byte;  
Modulo:String30;
```

{Variables de control de gráficos}

```
DriverName:String;  
Driver_Mode:Integer;  
Drv:Array [1..MaxDrv] of Integer;  
DiametroBroca:Real;  
RelX,RelY:Real;
```

```
FUNCTION Log(x:Real):Real;  
PROCEDURE Beep;  
PROCEDURE Pausa;  
FUNCTION StrNum(x:Real;Campo,Decimales:Byte):String;  
FUNCTION Right(s:String;l:Byte):String;  
FUNCTION UpString(s:String):String;  
FUNCTION BorraEspacios(s:String):String;  
PROCEDURE Inverse;  
PROCEDURE ColorText{Letras,Fondo:Byte};  
PROCEDURE ExpandWindow;  
PROCEDURE ClearWindow(x1,y1,x2,y2:byte);  
FUNCTION GetIOError(Error:Byte):String;  
FUNCTION PrinterOnLine:Boolean;  
PROCEDURE InitText;  
PROCEDURE InitGraphics;  
PROCEDURE DrawText(X,Y:Byte;Texto:String;Size:Byte);  
PROCEDURE FullPort;
```

{Utilerias utilizadas por TORMO.PAS}

IMPLEMENTATION

```
FUNCTION Log(x:Real):Real;  
  Begin  
    Log:=Ln(x)/Ln(10)  
  End;  
  
PROCEDURE Beep;  
  Begin  
    write(#7)  
  End;  
  
PROCEDURE Pausa;  
  VAR  
    c:Char;  
  Begin  
    c:=ReadKey  
  End;  
  
FUNCTION StrNum(x:Real;Campo,Decimales:Byte):String;  
  VAR  
    s:string;  
  Begin  
    Str(x:Campo;Decimales,s);  
    StrNum:=s  
  End;
```

```
FUNCTION Right(s:String;i:Byte):String;
Begin
  Right:=Copy(s,Length(s)-i+1,i);
End; {Right}

FUNCTION UpString(s:String):String;
Begin
  For i:=1 to Length(s) do
    s[i]:=UpCase(s[i]);
  UpString:=s;
End; {UpString}

FUNCTION BorraEspacios(s:String):String;
Begin
  i:=0;
  While i<Length(s) do
    Begin
      i:=i+1;
      If s[i] = ' ' then
        Begin
          Delete(s,i,1);
          i:=i-1;
        End
      End;
    BorraEspacios:=s;
  End; {BorraEspacios}

PROCEDURE Inverse;
Begin
  TextColor(Black);
  TextBackground(White);
End;

PROCEDURE ColorText(Letras,Fondo:Byte);
Begin
  TextColor(Letras);
  TextBackground(Fondo);
End;

PROCEDURE ExpandWindow;
Begin
  Window(1,1,80,25);
End;

PROCEDURE ClearWindow(x1,y1,x2,y2:byte);
Begin
  Window(x1,y1,x2,y2);
  ClrScr;
End;

FUNCTION GetIOError(Error:Byte):String;
Begin
  Case Error Of
    0:GetIOError:='Funcionamiento Normal';
    1:GetIOError:='';
    2:GetIOError:='Archivo no encontrado';
    3:GetIOError:='Ruta no encontrada';
    4:GetIOError:='Demasiados archivos abiertos';
    5:GetIOError:='No hay acceso al archivo';
    8:GetIOError:='No hay memoria suficiente';
    100:GetIOError:='Error en lectura de disco';
    101:GetIOError:='Error en escritura de disco';
    102:GetIOError:='Archivo no asignado';
    103:GetIOError:='Archivo no abierto';
    104:GetIOError:='Archivo no abierto para entrada';
    105:GetIOError:='Archivo no abierto para salida';
    150:GetIOError:='Disco protegido contra escritura';
    152:GetIOError:='El controlador de discos no está listo';
    154:GetIOError:='CRC Dañado';
    156:GetIOError:='Error en búsqueda de disco';
    158:GetIOError:='Sector no encontrado';
```

```
159:GetIOError:='La impresora no está lista';
160:GetIOError:='Falla en escritura de terminal';
161:GetIOError:='Falla en lectura de terminal';
162:GetIOError:='Falla generalizada';
Else GetIOError:='Error de ejecución'
End (Case)
End;

FUNCTION PrinterOnLine:Boolean;
Const
  PrnStatusInt:Byte = $17;
  StatusRequest:Byte = $02;
  PrinterNum:Word = 0; {0 LPT1, 1 LPT2, etc}
Var
  Regs:Registers;
Begin
  Regs.AH:=StatusRequest;
  Regs.DX:=PrinterNum;
  Intra(PrnStatusInt,Regs);
  PrinterOnLine:= (Regs.AH and $80) = $80;
End;

PROCEDURE InitText;
Begin
  RestoreCRTMode;
  ExpandWindow;
  ColorText(15,Drv[1]);
  ClrScr
End;

PROCEDURE InitGraphics;
Var
  Resultado:Integer;
Begin
  InitGraph(Driver,Mode,GraphDir);
  Resultado:=GraphResult;
  If Resultado <> grOk Then
    Begin
      RestoreCRTMode;
      WriteLn;
      WriteLn(Resultado,' Error de inicialización de gráficos');
      Halt;
    End;
  RelX:=Round((GetMaxX+1)/320);
  RelY:=Round((GetMaxY+1)/200);
End;

PROCEDURE DrawText(X,Y:Byte;Texto:String;Size:Byte);
VAR
  IncrX,IncrY:Byte;
Begin
  SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,Size);
  IncrX:=TextWidth('X');
  IncrY:=TextHeight('X');
  OutTextXY(IncrX*(X-1),IncrY*(Y-1),Texto)
End;

PROCEDURE FullPort;
Begin
  SetViewport(0,0,GetMaxX,GetMaxY,CliPOn)
End;

END.
```

14D



# APENDICE B

## MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA TurnUP


### 1. COMO EMPEZAR

#### a) Requisitos del sistema

Es necesario contar con una computadora de tipo AT con procesador 80286 por lo menos. El uso de coprocesador es ideal pero no necesario.

Se pueden utilizar las siguientes tarjetas de video: CGA, HERCULES, EGA y VGA.

Para la transmisión de programas a la máquina COMPACT 5 CNC es necesaria la instalación de un cable con la configuración que se muestra:



Los parámetros del puerto son los siguientes:

Puerto: Com1  
Baud rate: 300  
Paridad: None  
Stop bits: 1  
Word lenght: 7

b) El programa

Se necesitan sólo 150 kBytes en disco para almacenar el programa **TurnUP** y sus archivos. A continuación se enlistan los archivos necesarios para la ejecución del programa:

- |    |                       |    |            |
|----|-----------------------|----|------------|
| 1. | TURNUP.EXE            |    |            |
| 2. | CGATORN.DRV           | 3. | CGA.BGI    |
|    | EGATORN.DRV           |    | EGAVGA.BGI |
|    | HERCULES.DRV          |    | HERC.BGI   |
|    | VGATORN.DRV           |    | EGAVGA.BGI |
| 4. | CODIGO.CN             |    |            |
| 5. | CODIGO.HLP (opcional) |    |            |

Para cargar el programa, basta con teclear **TURNUP** en la línea de sistema operativo.

Se puede forzar el funcionamiento de un modo de video en especial:

<u>Entrada</u>		<u>Video</u>
TURNUP	C	CGA
	E	EGA
	V	VGA
	H	HERCULES
	?	Ayuda

Si no se suministra parámetro, el programa hace una detección automática de la tarjeta de video en uso.

## 2. CONTROL DE ARCHIVOS

Los archivos de programas son guardados en el directorio raíz de la unidad de discos en uso con la extensión CNC. Para cambiar la unidad de discos, basta con especificar la letra de la unidad seguida de dos puntos (a:, b:, etc.) en el campo de entrada del nombre del archivo que se encuentra en las opciones A y B del menú principal. Cuando se ha cargado un programa a la memoria de la computadora, la unidad especificada queda almacenada.

En la opción "Cargar programa CNC del disco", existe la posibilidad de acceso a un menú conformado por los archivos de extensión CNC contenidos en el disco, de tal manera que se puede indicar el archivo a cargar mediante las flechas o la letra que le precede.

Respecto al directorio, éste muestra una lista de los archivos de programas CNC en el disco. Además del nombre, se proporcionan los siguientes datos:

ARCHIVO	Muestra el nombre del archivo con extensión	CNC
UNIDADES	Milímetros o pulgadas	
DESCRIPCION	Explicación de lo que hace el programa	
TAMAÑO	Espacio que ocupa el archivo en disco (bytes)	

**BLOQUES  
FECHA**

**Número de bloques de programa  
Fecha de la última actualización**

### 3. EDICION DE PROGRAMAS

La edición de los programas sólo se puede llevar a cabo cuando se cuenta con un programa en memoria. En caso contrario, tendrá que declararse un nuevo archivo.

#### a) Programa nuevo

Al escoger la opción de "Programa nuevo" en el menú "Edición de programas", se irá pasando por una serie de preguntas que definirán el nuevo programa. En orden de aparición, las preguntas son las siguientes:

- Programación en milímetros o pulgadas
- Nombre del programador
- Descripción del programa
- Diámetro de la pieza en bruto
- Largo de la pieza en bruto
- Nombre del archivo

Con todos los datos anteriores suministrados, se realiza la asignación de memoria del programa.

#### b) Programa en memoria

Al entrar a esta opción, el contenido del programa se despliega en la pantalla del lado izquierdo. El lado derecho de la pantalla presenta los datos generales del programa, mismos de los que se habló en el inciso anterior. Al oprimir la tecla F1, el desplegado de la derecha cambia a una pantalla de ayuda que muestra las funciones que puede efectuar el editor:

##### F1 - Parámetros de programa

Esta opción presenta la pantalla anterior a la de las funciones. En esta pantalla se muestran los datos de nombre del programador, descripción del programa, largo y diámetro de la pieza en bruto.

##### F2 - Grabar programa

Almacena el programa en disco sin preguntar el nombre del mismo, como se hace en la opción B del menú principal.

##### F3 - Imprime programa

Envía un listado del programa a la impresora incluyendo el nombre del archivos y los datos generales del mismo.

##### F4 - Busca línea.

Localiza la línea cuyo número se especifica. El número no puede ser menor que cero ni mayor al número de línea en la que se encuentra el comando M30

##### F5 - Borra línea

Elimina la línea de programa en la que se encuentre el cursor.

##### F6 - Lista comandos

Presenta un menú de los comandos reconocidos por el programa en donde se puede seleccionar alguno para una explicación breve.

##### F7 - Busca comando

Localiza la línea de programa que contenga el comando suministrado. La búsqueda se inicia en la línea siguiente a donde se encuentra el cursor.

#### F8 - Ayuda a comando

Presenta una explicación breve del comando correspondiente a la línea en que se encuentra el cursor.

#### F9 - Datos del programa

Da la posibilidad de cambiar alguno de los datos suministrados en la apertura de programa nuevo (programador, descripción, diámetro, largo).

#### F10 - Herramientas

Permite el cambio de la secuencia de herramientas para la simulación.

La tecla ENTER ofrece dos modalidades de edición: la primera, estando el cursor ubicado en el campo N, inserta una línea dando posibilidad de ingresar datos a los campos restantes dependiendo del comando. La segunda modalidad es de edición; ubicando el cursor sobre uno de los campos X, Z, F o H, se puede modificar su contenido. El campo G no puede ser modificado.

Al insertar un nuevo comando, si se trata de un código G, sólo basta con dar los dígitos que le siguen y automáticamente insertará la letra G. Para insertar un código M, es necesario oprimir la tecla (+) o (M) antes de dar los números que lo definen.

### 4. SIMULACION

La opción F del menú principal da entrada al módulo de simulación que tiene tres opciones:

#### - Ejecución continua

Ejecuta la simulación presentando el material maquinado y la herramienta con movimientos ininterrumpidos.

#### - Ejecución por bloques

Igual que la ejecución continua con la variación de que antes de cada bloque se da una pausa hasta que el usuario oprima la barra espaciadora.

#### - Simulación rápida

Presenta el contorno del material en bruto y sólo la trayectoria de la herramienta punto a punto.

Independientemente de la modalidad que se seleccione, se cuenta con dos funciones de ayuda mientras la herramienta está en movimiento:

(Esc) Provoca una pausa durante la ejecución dando las opciones de continuar o abortar el proceso.

(F1) Proporciona un cálculo aproximado del tiempo real transcurrido. Al finalizar la simulación, automáticamente se activa esta opción.

Durante la ejecución del programa, el bloque en acción se muestra en la parte superior de la pantalla. Las coordenadas proporcionadas en la esquina inferior izquierda corresponden al sistema absoluto.

### 6. TRANSMISION

Para realizar la transmisión de datos a la máquina COMPACT 5 CNC, se debe contar con el cable que conecta a la computadora con la máquina.

Una vez conectado el cable en el puerto 1 de comunicaciones, se puede dar la opción F del menú principal; al hacer esto, aparecerá un letrero dando la indicación de ejecutar el comando G66 + INP + INP en la máquina COMPACT 5 CNC. En este momento el controlador está listo para recibir datos; bastará oprimir cualquier tecla en la

computadora para iniciar la transmisión. Al finalizar, se presenta el mensaje "transmisión finalizada".



## APENDICE C

### CODIGOS PREPARATORIOS (GEOMETRICOS) Y MISCELANEOS

**G00** Interpolación lineal de movimiento rápido.

Sintaxis      G00      X....      Z.....

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

**G01** Interpolación lineal.

Sintaxis      G01      X....      Z.....      F...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: mm/min o in/min  
mm/rev o in/rev

**G02** Interpolación circular a 90 grados en el sentido del reloj.

De Z+ a Z-

Sintaxis      G02      X....      Z.....      F...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: m/min o in/min  
mm/rev o in/rev

**G03** Interpolación circular a 90 grados en el sentido contrario al reloj. De Z+ a Z-

Sintaxis      G03      X....      Z.....      F...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: m/min o in/min  
mm/rev o in/rev

**G04 Pausa de tiempo**

Sintaxis G04 t...

t = Tiempo en centésimas de segundo (100 = 1 seg).

**G21 Línea en blanco. Comando sin efecto.**

Sintaxis G21

**G25 Llamada de subrutina. El control de programa salta a la línea indicada y regresa con el comando M17.**

Sintaxis G25 L...

**G27 Salto de línea. El control de programa salta a la línea indicada.**

Sintaxis G27 L...

**G33 Maquinado de rosca.**

Sintaxis G33 X.... Z.... F... P...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: mm/min o in/min  
mm/rev o in/rev

P = Paso: hilos/mm o hilos/in

**G70 Programación en pulgadas. No se puede redefinir a lo largo del programa.**

Sintaxis G70

**G71 Programación en milímetros. No se puede redefinir a lo largo del programa.**

Sintaxis G71

**G73 Ciclo de barrenado con incrementos de 200 unidades.**

Sintaxis G72 Z.... F...

Z = Coordenada final del movimiento longitudinal.

F = Avance: mm/min o in/min  
mm/rev o in/rev



**G78 Ciclo de roscado. Las coordenadas corresponden a la esquina opuesta del rectángulo definido por el punto de inicio y el final en forma ortogonal.**

Sintaxis      G78              X....              Z.....              F...              P...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: mm/min o in/min

                 mm/rev o in/rev

P = Paso: hilos/mm o hilos/in

**G81 Ciclo de barrenado de un solo paso.**

Sintaxis      G81                              Z.....              F...

Z = Coordenada final del movimiento longitudinal.

F = Avance: mm/min o in/min

                 mm/rev o in/rev

**G82 Ciclo de barrenado de un solo paso con tiempo de espera de 1/2 seg.**

Sintaxis      G82                              Z.....              F...

Z = Coordenada final del movimiento longitudinal.

F = Avance: mm/min o in/min

                 mm/rev o in/rev

**G83 Ciclo de barrenado con salida al punto de partida.**

Sintaxis      G83                              Z.....              F...

Z = Coordenada final del movimiento longitudinal.

F = Avance: mm/min o in/min

                 mm/rev o in/rev

**G84 Ciclo de trabajo longitudinal. Las coordenadas corresponden a la esquina opuesta del rectángulo definido por el punto de inicio y el final en forma ortogonal.**

Sintaxis      G84              X....              Z.....              F...              H...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: mm/min o in/min

                 mm/rev o in/rev

H = Profundidad de corte.

**G85 Ciclo de rimado. Entrada y salida en un solo paso con avance programado.**

Sintaxis      G85                              Z.....              F...

Z = Coordenada final del movimiento longitudinal.

F = Avance: mm/min o in/min

                 mm/rev o in/rev

**G86** Ciclo de tronzado. Las coordenadas corresponden a la esquina opuesta del rectángulo definido por el punto de inicio y el final en forma ortogonal.

Sintaxis      G88            X....            Z.....            F...            H...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: mm/min o in/min  
              mm/rev o in/rev

H = Ancho del tronzador.

**G88** Ciclo de trabajo transversal. Las coordenadas corresponden a la esquina opuesta del rectángulo definido por el punto de inicio y el final en forma ortogonal.

Sintaxis      G88            X....            Z.....            F...            H...

X = Coordenada en X del punto final.

Z = Coordenada en Z del punto final.

F = Avance: mm/min o in/min  
              mm/rev o in/rev

H = Profundidad de corte.

**G89** Ciclo de rimado con tiempo de espera de 1/2 seg. Entrada y salida en un solo paso con avance programado.

Sintaxis      G89                            Z.....            F...

Z = Coordenada final del movimiento longitudinal.

F = Avance: mm/min o in/min  
              mm/rev o in/rev

**G90** Programación en sistema absoluto. El origen del sistema se localizará en el extremo derecho de la pieza en el diámetro = 0. Todas las coordenadas parten de este punto y la coordenada X maneja diámetros.

Sintaxis      G90

**G91** Programación en sistema incremental. Los valores de coordenadas se miden respecto al lugar en que se encuentra la herramienta.

Sintaxis      G91

**G92** Programación en sistema absoluto con especificación de la referencia de partida de la herramienta.

Sintaxis      G92            X....            Z.....

X = Coordenada en X de la herramienta.

Z = Coordenada en Z de la herramienta.

**G94** Definición de avance por minuto. (mm/min)

Sintaxis      G94

**G95** Definición de avance por revolución o giros del husillo. (mm/rev)

Sintaxis G95

**M00** Pausa programada.

Sintaxis M00

**M03** Encendido del husillo en el sentido del reloj.

Sintaxis M03

**M05** Paro del husillo.

Sintaxis M05

**M06** Cambio de herramienta.

Sintaxis M06 X.... Z.... T... D...

X = Corrección de la herramienta en X.

Z = Corrección de la herramienta en Z.

T = Número de herramienta.

D = Diámetro de la broca o rima (sólo aplicable en los ciclos G73, G81, G82, G83, G85 y G89)

**M17** Fin de subrutina. Sólo funciona con la llamada de un comando G25.

Sintaxis M17

**M30** Fin de programa. Sólo se puede colocar un comando M30 al final de un programa.

Sintaxis M30

**M98** Compensación automática de juego mecánico.

Sintaxis M98 X.... Z....

X = Compensación en X.

Z = Compensación en Z.

**M99** Definición de coordenadas de centro para interpolación circular. Sólo aplicable con el uso de G02 y G03.

Sintaxis M99 I.... K....

I = Distancia desde el punto de partida al centro del círculo en X.

K = Distancia desde el punto de partida al centro del círculo en Z.

152

**APENDICE D**

**INFORMACION TECNICA DE LA MAQUINA COMPACT 5 CNC**

**DATOS TECNICOS DE LA UNIDAD CNC**

- 1. Memoria de programa: 210 bloques
- 2. Velocidad de avance: 2 - 499 mm/min  
0.002 - 0.499 mm/rev
- 3. Velocidad de recorrido rápido: 700 mm/min
- 4. Pasos de roscado: 0.02 - 4.99  
(incrementos de 0.01mm)
- 5. Programación de radios con M99
- 6. Alarmas en eventos de mal funcionamiento
- 7. Modificación de programas durante la ejecución
- 8. Programación absoluta o incremental
- 9. Cálculo de compensación de herramientas
- 10. Memoria con cinta magnética
- 11. Interface RS-232, conexión de video RCA
- 12. Interface DNC

**DIRECCIONES DE ALMACENAMIENTO (SW-A6C 114 004)**

	Milímetros		Pulgadas	
	Valor	Dimensión	Valor	Dimensión
<b>N. Número de bloque</b>				
	00-299	1	0-299	1
<b>G. Función de movimiento</b>				
	00-95	1	00-95	1
<b>M. Función miscelánea</b>				
	00-99	1	00-99	1

**X. Coordenadas de movimiento**

0±5999	1/100 mm	0±1999	1/1000"
--------	----------	--------	---------

**Z. Coordenadas de movimiento**

0±32760	1/100 mm	0±12900	1/1000"
---------	----------	---------	---------

**F. Avance**

2-499		2-199	
G94	mm/min		110"/min
G95	1/1000 mm/rev		1/10000"/rev

**I. Centro de círculo**

0-5999	1/100 mm	0-1999	1/1000"
--------	----------	--------	---------

**K. Centro de círculo**

0-22700	1/100 mm	0-7500	1/1000"
---------	----------	--------	---------

**L. Dirección de salto**

0-221	1	0-221	1
-------	---	-------	---

**X. Tiempo de espera**

0-5999	1/100 seg	0-1999	1/100 seg
--------	-----------	--------	-----------

**T. Dirección de herramienta**

0-499	1	0-499	1
-------	---	-------	---

**H. Parámetro de división de corte**

0-999	1/100 mm	0-999	1/1000"
-------	----------	-------	---------

**K. Paso de rosca**

2-499	1/100 mm	2-199	1/1000"
-------	----------	-------	---------

**TABLERO DE CONTROL DE LA MAQUINA COMPACT 5 CNC**

1. Switch principal
2. Luz de indicación de encendido
3. Botón de paro de emergencia
4. Pantalla de velocidad del husillo
5. Switch del husillo (0 - 1 - CNC)
6. Switch de selección de trabajo en milímetros o pulgadas
7. Amperímetro para la corriente del motor principal
8. Unidad de cinta magnética
9. Botón para selección de modo manual o programación
10. Luz de indicación de modo de programación
11. Botón de arranque
12. Teclado para entrada de programas
13. Pantalla de valores de los campos de programa
14. Luces de indicación del campo de trabajo



APENDICE E

EJEMPLOS

SUB.CNC

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: Mauricio Rosales  
DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Prueba de subrutinas

UNIDADES : mm  
LARGO : 50.0000000000  
DIAMETRO : 20.0000000000

HERRAMIENTAS:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 G71									
001 G92	2000		500						
002 G91									
003 G00	100		0						
004 G00	0		-1500						
005 G00	-100		0						
006 G25						L12			
007 G00	100		0						
008 G00	0		-800						
009 G00	-100		0						
010 G25						L12			
011 G27						L16			
012 G01	-100		-100			100			
013 G01	0		-800			100			
014 G01	100		-100			100			
015 M17									
016 G90									
017 G00	3000		500						

EMCO.CNC

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: Mauricio Rosales

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Programa del curso EMCO, Sep 1990

UNIDADES : mm

LARGO : 100.0000000000

DIAMETRO : 22.0000000000

HERRAMIENTAS: 1 2 3 4 5 6 7 8

000	G71							
001	G92	3200	500					
002	G94							
003	M06	0	0	T1			D0	
004	M03							
005	G00	2200	100					
006	G84	2000	-1980	100			50	
007	G00	2050	-1000					
008	G01	1850	-1300	100				
009	G01	1850	-1980	100				
010	G01	2250	-1980	100				
011	G01	1850	-1300	100				
012	G01	1650	-1600	100				
013	G01	1650	-1980	100				
014	G01	2250	-1980	100				
015	G00	2250	100					
016	G00	1600	100					
017	G01	2000	-100	80				
018	G01	2000	-1000	80				
019	G01	1600	-1600	80				
020	G01	1600	-2000	80				
021	G01	2150	-2000	80				
022	G01	2150	-2500	80				
023	G00	3200	500					
024	M06	0	0	T5			D0	
025	G00	2000	100					
026	G78	1784	-1700	K125			5	
027	G00	3200	100					
028	G00	3200	500					
029	M30							

**ROSCA.CNC**

NOMBRE DEL PROGRAMADOR:  
DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

UNIDADES : mm

LARGO : 50.0000000000

DIAMETRO : 20.0000000000

HERRAMIENTAS: 1 2 3 4 5 6 7 8

000 G71							
001 G92	3200	500					
002 M06	0	0		T5		00	
003 M03							
004 G00	2200	100					
005 G78	1748	-4000		K150		20	
006 G00	3000	100					
007 G00	3000	500					
008 M30							

**FACING.CNC**

NOMBRE DEL PROGRAMADOR:  
DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

UNIDADES : mm

LARGO : 50.0000000000

DIAMETRO : 22.0000000000

HERRAMIENTAS: 1 2 3 4 5 6 7 8

000 G71							
001 G92	2600	200					
002 G00	2400	0					
003 G88	600	-400		100		60	
004 G00	2600	200					
005 M47							
006 M30							