170
2ej.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

“REVESTIMIENTOS”

T E S I S A

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

CIRUJANO DENTISTA

P R E S E N T A

LAURA VERONICA MACEDO PEREZ

ASESOR: C.D. ALFREDO TOLSA GOMEZ TAGLE

MEXICO, D. F.

1994

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'V. BO.', with a dense scribble underneath.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres :

LUIS MACEDO BENITEZ
ELVIRA PEREZ DE MACEDO

Por el apoyo incondicional
que siempre me han brindado

A mis hermanos:

LOURDES, ROSA MA., JOSE LUIS,
LETICIA, MARIO Y SONIA.

Por su cariño y comprensión.

A mis amigos :

Por su apoyo y sincera -
amistad.

A mis familiares.

A Joaquín :

Por que su cariño me alienta
a superarme en metas personales
y profesionales. Gracias.

A mi hijo:

Daniel, que es la razón de mi
superación personal.

REVESTIMIENTOS .

INTRODUCCION.

CAPITULO I.- Definición y composición.

CAPITULO II.- Tipos de revestimiento.

- a) Revestimiento a base de sílice.
- b) Revestimiento a base de fosfato.
- c) Revestimiento a base de yeso.

CAPITULO III.- Expansión:

- a) de fraguado normal.
- b) de fraguado higroscópico.

CAPITULO IV.- Procedimiento:

- a) Revestimiento manual.
- b) Revestimiento al vacío.

CAPITULO V.- Causas de fallas del colado.

- a) Deformación.
- b) Rugosidades e irregularidades.
- c) Cambios de color.
- d) Burbujas de aire.
- e) Películas de agua.
- f) Calentamiento demasiado rápido.
- g) Relación A/P.
- h) Presión del colado
- i) Composición del colado
- j) Cuerpos extraños.
- k) Porosidad.
- l) Colado incompleto.

CAPITULO VI.- Soldadura con revestimiento:

- a) Distancia entre las partes.
- b) Revestimiento para soldar.;
- c) Revestido.
- d) Soldadura.

Conclusiones.

Bibliografía.

INTRODUCCION.

El objetivo de este trabajo, es unificar la información existente sobre revestimientos aportada por algunos autores que nos permita comprender con claridad la importancia de este material y su influencia en el éxito ó fracaso de las restauraciones dentales.

Si bien es cierto que en la mayoría de los casos, son los técnicos dentales quienes emplean este tipo de material y sus procedimientos, el cirujano dentista debe conocer los aspectos generales del tema, para indicar al laboratorista los requerimientos en cuanto al material y técnica se refiere.

El cirujano tendrá que valorar la calidad o deficiencia del trabajo terminado, tomando en cuenta las causas que originan las fallas durante el revestido tales como, de formación, rugosidad, colado incompleto etc.

En el presente trabajo se conocerán generalidades de los revestimientos, así como usos, composición y el seguimiento detallado de las diferentes técnicas.

CAPITULO I.

DEFINICION Y COMPOSICION.

REVESTIMIENTO.-

Material de uso odontológico usado para formar un molde sobre el que se colará una aleación.

Un revestimiento es capaz de reproducir la forma, tamaño y detalles registrados en el patrón de cera.

Todos los revestimientos están compuestos por un material aglutinante, el cuál fraguará y se unirá a las partículas de la sustancia refractaria, normalmente sílice capaz de resistir temperaturas muy elevadas sin degradarse. La resistencia depende de la cantidad del material aglutinante que contenga el revestimiento.

El revestimiento deberá contar con algunos requisitos tales como:

- a) El molde se ha de expandir para compensar la contracción en el enfriamiento del colado.
- b) El polvo debe ser de un tamaño de partícula muy fino para asegurar una superficie lisa en colado.
- c) El material mezclado no fraguado debe tener una consistencia lisa.
- d) El material debe tener un apropiado tiempo de fraguado, que es de 5 a 25 minutos.
- e) El material fraguado debe ser permiable para permitir escapar el aire mientras la aleación fundida entra en el molde.
- f) La resistencia del material debe ser suficiente para aguantar la fuerza de la aleación fundida entrando en el molde.
- g) No debe fracturarse durante el calentamiento, los principales factores implicados en la selección de un material de revestimiento son, la temperatura de colado a utilizar y el tiempo de aleación a colar.

CAPITULO II.

TIPOS DE REVESTIMIENTOS.

Existen tres tipos disponibles. Todos contienen sílice (SiO_2) como constituyente refractario. La principal diferencia entre ellos, es el tipo de aglutinante usado:

- a) Revestimientos aglutinados con sílice.
- b) Revestimientos aglutinados con fosfato.
- c) Revestimientos aglutinados con yeso.

REVESTIMIENTOS AGLUTINADOS CON SILICE.

Estadio 1.- Hidrólisis.

El aglutinante es un gel de sílice que se re - vierte en silicio (cristobalita) durante el calentamiento.

La solución aglutinante se prepara habitualmente mezclando silicato etílico o un oligómero, con una mezcla de ácido clorhídrico y alcohol industrial, éste mejora la mezcla del silicato etílico y del agua que de otra forma serían inmiscibles.

Las soluciones del punto mencionado se preparan - se preparan y reposan por espacio de 12 a 24 hrs. antes de emplearlas. Se produce una hidrólisis - lente del silicato etílico dando lugar a un sol - de ácido silícico con la liberación de alcohol - etílico como sub-producto, la reacción se expresa como:

La adición del ácido clorhídrico es necesaria - con el objeto de acelerar la hidrólisis.

Estadio II.- Gelación.

El sol de ácido silícico forma un gel de sílice al mezclarlo con cuarzo o cristobalita en condiciones alcalinas. El PH. necesario se consigue por la presencia de óxido de magnesio finamente pulverizado en pequeña cantidad.

Las soluciones de aglutinante de silicato etílico hidrolizado se fabrican y almacenan en frascos oscuros. La solución pasa lentamente al estado de gel, se deja reposar y su viscosidad puede aumentar en gran medida a las tres o cuatro semanas. Si esto sucede, es necesario volver a fabricar una nueva solución.

Para que el material tenga una resistencia suficiente a la temperatura de colado, es necesario incorporar todo el polvo posible a la solución aglutinante.

Este proceso se mejora mediante una gradación de tamaño de las partículas, de forma que los granos pequeños rellenen los espacios entre los granos mayores.

Estadio III.- Secado.

Durante las primeras fases del calentamiento del revestimiento antes del colado, se produce una contracción.

El gel es secado a una temperatura inferior a 168 grados centígrados, durante el secado, el gel pierde alcohol y agua, formando un gel duro y concentrado.

Como es previsible, el secado va acompañado de una contracción volumétrica que reduce el tamaño del molde. Esta contracción se deduce como contracción en crudo y se produce además de la contracción de fraguado.

Se deduce que con un revestimiento de este tipo, el agrandamiento del molde antes del colado debe compensar no sólo la contracción del colado del metal, sino también la contracción en crudo y la contracción del fraguado del revestimiento.

La expansión térmica de éste revestimiento es bastante considerable, porque tanto el elemento aglutinante como el refractario son formas de sílice, que se invierten durante el calentamiento.

La contracción se produce a temperatura en que el gel del ácido polisilícico se transforma en sílice (por encima de 675 grados centígrados). Por lo general no se gana mucho calentando el molde muy por encima de los 700 grados centígrados, como otros revestimientos, la expansión térmica se regula por la cantidad y tamaño de las partículas y tipo de relleno de sílice empleado.

Propiedades.

a) Cambios dimensionales.

Hay una gran cantidad de expansión térmica debido al porcentaje de sílice en el material final. Esta expansión es suficiente para habitualmente compensar:

- 1) La contracción de fraguado del revestimiento.
- 2) la contracción de la aleación colada.

b) Porosidad.

Las partículas del material fraguado están empaquetadas tan estrechamente que la porosidad es insignificante; se deben dejar aberturas o espacios de aire en el revestimiento para permitir el escape del aire desde el molde.

REVESTIMIENTOS CON AGLUTINADOS DE FOSFATO.

Estos revestimientos consisten en un polvo que contiene sílice, óxido magnésico y fosfato amónico. Al mezclarlos con agua o una solución de sílice coloidal, se produce una reacción entre el fosfato y el óxido, formando fosfato amónico-magnésico. La reacción se expresa:

Esto aglutina la sílice formando el fraguado del molde. La formación del fosfato amónico-magnésico, implica una reacción de hidratación seguida de una cristalización similar a la observada en la formación del yeso.

Los cristales del fosfato de amonio y magnesio, confieren al revestimiento, la resistencia " En crudo ", antes de ser calentados.

La cantidad y tamaño del polvo de cuarzo o cristobalita incorporado, determina en grado considerable la expansión del fraguado y la expansión térmica del revestimiento. El material puede sufrir expansión higroscópica en contacto con humedad durante el fraguado.

El uso de una solución coloidal de sílice en vez de agua para mezclar con el polvo, tienen doble efecto de aumentar la expansión del fraguado y fortalecer el material fraguado.

Al calentar el revestimiento antes del colado, se produce un aumento de tamaño del molde por expansión térmica y por la inversión de la sílice. La expansión térmica es mayor para los materiales mezclados con sílice coloidal que para los mezclados con agua.

A temperaturas de unos 300 grados centígrados, se libera amonio y agua. A temperaturas más elevadas algo del fosfato remanente reacciona con la sílice, formándose silico-fosfatos complejos.

Esto produce un aumento significativo de la resistencia del material a temperaturas del colado.

Manipulación.

Estos materiales se mezclan con agua de forma similar a los revestimientos aglutinados con yeso, sin embargo se deben resaltar las siguientes diferencias en la manipulación :

- a) Debido a la resistencia del material fraguado, no se necesitan cilindros de colado metálicos.- En su lugar se utilizan cilindros de plástico, éstos se retiran después de que el material ha ya fraguado, pero antes de que se caliente el revestimiento.
- b) El revestimiento se calienta de 1000 a 1100 - grados centígrados.

Propiedades.

a) Expansión.

La reacción del fraguado se acompaña de expansión, de forma análoga al crecimiento cristallino del yeso. También ocurre expansión térmica con el calentamiento. Los revestimientos con aglutinado de fosfato presentan una expansión de fraguado de aproximadamente 0.5%.

b) Porosidad.-

Un material aglutinado con fosfato, muestra - cierto grado de porosidad similar a los revestimientos de yeso.

c) Resistencia.-

El material fraguado aumenta en resistencia durante el calentamiento, debido posiblemente a la interacción química entre la sílice y el aglutinante dando lugar a silico- fosfatos complejos.

REVESTIMIENTOS CON AGLUTINADO DE YESO.

Componentes.

- a) La sílice está presente en una de sus formas, -
(ejem. cristobalita o cuarzo) para :
 - 1.- Actuar como refractario.
 - 2.- Proporcionar expansión del molde por expansión térmica.
- b) Sulfato de calcio hemihidratado por autoclave con los siguientes propósitos:
 - 1.- Reaccionar con el agua y en la hidratación y aglutinar la sílice.
 - 2.- Impartir la suficiente resistencia al molde.
 - 3.- Contribuir a la expansión del molde por la expansión de fraguado que ocurre.
- c) Un agente reductor como el carbón en polvo para reducir cualquier óxido formado en el metal
- d) Productos químicos como el ácido bórico ó el cloruro sódico, para inhibir la contracción de calentamiento.

Manipulación.

- a) La mezcla de un material de revestimiento es similar a la del yeso piedra. Es importante el uso de la relación A/P. para asegurar la correcta resistencia, tiempo de fraguado y expansión.
- b) Previo al revestimiento del patrón de cera, se lava con un detergente sin espuma para retirar cualquier aceite o grasa, y así facilitar la humectación del patrón por la mezcla del revestimiento.
- c) El cilindro de colado se reviste habitualmente con bandas de asbesto húmedas. Esto da lugar a dos hechos :
 - 1.- Facilita la expansión del molde, ya que puede ser comprimida al ocurrir la expansión, mientras que un cilindro rígido por sí mismo no podría hacerlo.

2.- Contribuye a la expansión higroscópica.

d) El revestimiento del patrón de cera puede hacerse :

1.- Haciendo el vacío, para prevenir el atrapamiento de aire en la superficie del patrón.

2.- Pintando el material de revestimiento en el patrón de cera con un pincel antes de insertarlo cuidadosamente dentro del anillo de colado lleno.

c) El molde se calienta entre los 150 y 200 grados centígrados, esto seca el exceso de agua y la cera. Entonces el molde se calienta lentamente por encima de la temperatura de inversión, habitualmente a 700 grados C. Se mantiene esta temperatura durante 30 minutos para asegurar que la cera está completamente quemada.

Cambios dimensionales en el molde.

a) La expansión de fraguado está causada por el crecimiento cristalino del yeso.

b) Expansión higroscópica, es una de las técnicas, donde el revestimiento se sumerge en agua después de que haya empezado el fraguado por lo que se requiere menor expansión térmica. Un aumento de la expansión higroscópica se obtiene en los siguientes casos:

1.- Cuando se utiliza una más baja proporción A/P.

2.- Por un material de revestimiento con un gran contenido de sílice.

3.- Si se utiliza agua a alta temperatura.

4.- Por una larga inmersión en agua.

c) Expansión térmica. Los materiales de revestimiento que contiene cristobalita y cuarzo muestran rápidas expansiones entre los 200-300- y los 500-600 grados centígrados respectivamente, debido a una transformación por desplazamiento de la sílice.

Por lo tanto, la cantidad de expansión térmica - dependerá de :

- 1.- La temperatura.
 - 2.- La cantidad de sílice en el material.
 - 3.- La forma alotrópica de la sílice utilizada, ejem. la expansión térmica de la cristobalita es mayor a la del cuarzo a mayor temperatura.
 - 4.- La proporción A/P, las mezclas espesas tienen mayor expansión térmica.
- d) Contracción en el calentamiento.
Ocurre debido a la deshidratación del yeso fragado en dos etapas:

La contracción del revestimiento se elimina por - la presencia de pequeñas cantidades de aditivos, - como el cloruro sódico ó el ácido bórico.

Otras propiedades.

- a) La expansión total del molde generalmente es - suficiente para compensar la contracción del - enfriamiento de las aleaciones de pro. (alrededor de 1.5 % por volumen.
- b) Los revestimientos que contienen partículas finas de sílice y de sulfato de calcio hemihidratado, proporcionan superficies más lisas en el colado acahado.
- c) Los revestimientos aglutinados de yeso son fácil de manipular y dan una mezcla de consistencia suave.
- d) El tiempo de fraguado de éstos materiales se - puede controlar fácilmente, como para el yeso-piedra o dental.
- e) El revestimiento fraguado es poroso, esto ayuda a prevenir la porosidad por retropresión en el colado.

- f) La resistencia de estos materiales cuando fraguan, si se han mezclado en la proporción correcta A/P., es suficiente para soportar las fuerzas de la aleación fundida cuando penetra en el molde.
Se utiliza preferentemente el hemihidrato por autoclave al hemihidrato calcinado por esta razón.

Limitaciones.

Por encima de los 1200 grados centígrados, puede ocurrir una reacción entre el sulfato de calcio y el sílice:

El gas trióxido de sulfuro se produce:

- 1.- Causa porosidad en el colado.
- 2.- Contribuye a la corrosión del colado.

Por esta razón los revestimientos aglutinados con yeso no se utilizan para las aleaciones con alto punto de fusión como el cobalto cromo. En estos casos se escogen los materiales aglutinados con fosfato o sílice.

Usos.

La principal diferencia entre ellos, es el tipo de aglutinante usado :

- a) Revestimientos aglutinados con sílice. es una alternativa de los materiales aglutinados con fosfato para colados de altas temperaturas y como moldes para aleaciones en el colado de materiales no preciosos.
- b) Revestimientos aglutinados con fosfato. Se usan para colados de aleaciones de cromo-cobalto, ya que pueden soportar altas temperaturas.
- c) Revestimientos aglutinados con yeso. De amplio uso para las aleaciones que funden a temperatura cercanas a los 1200 grados centígrados. En algunas ocasiones en aleaciones cromo-cobalto de baja fusión.

CAPITULO III.

EXPANSION.

La precisión de ajuste de un colado depende ante todo de la capacidad del material de revestimiento para compensar la contracción de la aleación que se produce al colar.

La magnitud de la contracción varía entre márgenes muy amplios, pero suele ser de 1.4 % para la mayor parte de las aleaciones de oro, del 2% para las aleaciones cromo níquel, y del 2.3% para aleaciones cromo-cobalto.

Se sigue una expansión de compensación mediante la combinación de la expansión de fraguado, expansión térmica y la expansión que se produce cuando la sílice sufre la inversión a temperaturas elevadas.

a) Expansión de fraguado normal.

La mezcla de la sílice con el hemihidrato de yeso produce una expansión de fraguado mayor que la del producto solo del yeso. Es probable que las partículas de la sílice se entre mezclen con los cristales a medida que se forman. Así el empuje de los cristales se hace hacia afuera durante el crecimiento, y por lo tanto es más eficaz en producir la expansión.

La finalidad de la expansión de fraguado es ayudar a agrandar el molde para compensar parcialmente la contracción del colado.

La eficacia de la expansión de la expansión de fraguado para agrandar el molde que contiene el patrón de cera, por ejemplo, puede tener relación con la expansión térmica del patrón originada por el calentamiento de la reacción generando simultáneamente con el fraguado del revestimiento.

De esta teoría se deduce que la expansión de fraguado es eficaz solo en la medida que el calor exotérmico es transmitido al patrón de cera. La cantidad de calor presente depende del contenido de yeso en el revestimiento por ello la expansión de fraguado de un revestimiento con un contenido relativamente elevado de yeso, es capaz de agrandar el molde que un producto con menor contenido de yeso.

Así mismo, las condiciones de manipulación que aumentan el calor exotérmico, aumentan la expansión de fraguado eficaz, es decir cuanto menor sea la relación A/P., mayor será la expansión de fraguado eficaz.

En la expansión eficaz, influyen otras variables, además del calor del calor exotérmico de la reacción. Cuando el revestimiento fragua, va adquiriendo suficiente resistencia para producir un cambio dimensional en el patrón de cera mientras se produce la expansión del fraguado. Si el patrón es de paredes delgadas, la expansión eficaz es mayor que si el patrón tuviera paredes más gruesas, porque el revestimiento mueve la pared fina con mayor facilidad. También cuanto más blanda es la cera, tanto mayor es la expansión eficaz del fraguado.

b) Expansión de fraguado higroscópica.

Esta expansión de fraguado es meramente física y no se debe a reacciones químicas, más que a la expansión de fraguado normal. Esta expansión se produce bajo el agua.

La expansión de fraguado higroscópica fue descubierta al realizar una investigación sobre los cambios dimensionales de un revestimiento dental durante el fraguado

La magnitud de la expansión de fraguado higroscópica es seis veces mayor, o más aún, que la expansión de fraguado normal. Los diversos revestimientos comerciales tienen diferentes magnitudes de expansión higroscópica. La especificación num. 2 de la Asociación Dental Americana, requiere para estos revestimientos de tipo II, una expansión de fraguado mínima en agua de 1.2 por 100 y un a expansión máxima de 2.2 por 100.

La expansión higroscópica es regulada por varios factores como son :

- a) Efecto de la composición.- La magnitud de la expansión higroscópica de un revestimiento, es proporcional por lo general al contenido de sílice del revestimiento. Cuanto más finas sean las partículas de sílice, mayor es la expansión higroscópica. Esta expansión en el yeso - piedra o yeso común, solo es muy leve.

Un revestimiento dental debe tener suficiente material-aglutinante de hemihidrato junto con la sílice para ofrecer suficiente resistencia después de la expansión higroscópica. Si no, se produce una contracción durante el sucesivo secado del revestimiento fraguado. Se necesita por lo menos 15% del aglutinante para impedir una contracción de secado.

- b) Efecto de la relación A/P. Cuanto más elevada es la relación a/p. de la mezcla original de revestimiento y agua, tanto menor es la expansión de fraguado higroscópica. Este efecto varía según la marca comercial.
- c) Efecto del espatulado.- En la mayoría de los revestimientos, cuanto más breve es el espatulado, menor es la expansión higroscópica.
- d) Vida útil del revestimiento.- Cuanto más viejo es el revestimiento, menor es la expansión higroscópica.
- e) Efecto del tiempo de inmersión.- La mayor magnitud de la expansión higroscópica se observa cuando la inmersión tiene lugar antes del fraguado inicial. Cuanto mayor sea el tiempo de inmersión del revestimiento en agua, más allá del fraguado inicial, mayor será la expansión higroscópica.

- f) Efecto del confinamiento.- Las expansiones de fraguado normal e higroscópicas se hallan limitadas a fuerzas antagónicas, tales como las paredes del recipiente en que se coloca el revestimiento ó las paredes del patrón de cera. Sin embargo el efecto de confinamiento en la expansión higroscópica, es mucho más pronunciada que el efecto similar en la expansión de fraguado normal.

Cuando el cambio dimensional del patrón de cera es medido después de incluido en revestimiento, el aumento de la expansión de fraguado eficaz al sumergir el revestimiento en baño de agua a 38 grados centígrados no es el resultado de la expansión higroscópica, se debe al ablandamiento del patrón de cera a la temperatura del baño de agua, que permite un aumento de la expansión de fraguado eficaz.

Esto último es resultado de la combinación de la expansión térmica del patrón de cera, más el ablandamiento de la cera, reduciendo su efecto de confinamiento.

La expansión de fraguado higroscópica, es una continuación de la expansión de fraguado normal, porque la inmersión en agua reemplaza al agua de hidratación y así impide que la tensión superficial del exceso de agua confine los cristales en crecimiento. Debido al efecto diluyente de las partículas de cuarzo, la expansión higroscópica de éstos revestimientos es mayor que cuando se usa el aglutinante de yeso solo.

El hemihidrato aglutinante no es necesario para la expansión higroscópica, porque los revestimientos con otro tipo de aglutinantes, presentan una expansión similar cuando se los deja fraquar en agua.

Todo polvo insoluble en agua, capaz de humedecerse al ser mezclado con el hemihidrato de yeso produce una expansión higroscópica. Por lo tanto, el cuarzo no es un factor por si mismo.

- c) Expansión térmica.- El grado de expansión térmica depende de la naturaleza de la sílice refractaria utilizada en el revestimiento, y de la temperatura a la que se calienta el molde.

Los revestimientos que contienen cristobalita sufren una mayor expansión térmica que los que contienen cuarzo. Si se ha utilizado la expansión térmica como principal modo de conseguir la compensación, se requerirá un revestimiento que contenga cristobalita calentando a unos 700 grados.

Existen algunos factores que determinan ésta reacción, tales como :

- a) Efecto de la relación A/P. Cuanto más agua se use para mezclar el revestimiento, tanto menor será la expansión térmica. Se hace obligatorio medir el agua y el polvo con exactitud si se desea conseguir la compensación adecuada.
- b) Efecto de modificadores químicos.- La desventaja de los revestimientos que contienen suficiente sílice para impedir toda contracción durante el calentamiento, radica en el efecto de debilitamiento de la sílice que en tales cantidades puede ser excesivamente grande.

La incorporación de pequeñas cantidades de cloruro de sodio, potasio ó litio al revestimiento, elimina la contracción causada por el yeso y aumenta la expansión si la cantidad de sílice no es excesiva.

CAPITULO IV.

PROCEDIMIENTO.

El revestimiento del patrón de cera constituye uno de los pasos más importantes en la producción de un colado, ya que el realizarlo bien depende de la superficie del vaciado, así como también de la exactitud dimensional.

El revestido se lleva a cabo en forma manual, es decir, pintar directamente el material de revestimiento sobre el patrón de cera, ó también se utiliza el método de revestimiento al vacío. El empleo de éste método proporciona una mejor superficie en el vaciado y así mismo, mayor seguridad en la técnica de revestido.

Es necesario limpiar y alisar todos los patrones de cera en cuya superficie se aplica un agente humectante. Estas soluciones detergentes ofrecen la seguridad de que los materiales de revestimiento se extiendan completamente sobre la superficie encerada y con ello se obtiene una superficie de mejor textura que cuando el revestido se practica con el método manual.

Revestimiento manual.

Antes de mezclar el revestimiento, se selecciona un anillo de vaciado que tenga el tamaño apropiado para que cantidades iguales de revestimiento rodeen al modelo por todos sus lados. Un anillo de 3 cm. de diámetro es suficientemente grande para el vaciado de la mayoría de las coronas e incrustaciones.

Con el objeto de permitir la expansión uniforme del revestimiento, se ajusta una banda de asbesto humedecido en el interior del anillo. Esta operación permite también que la expansión térmica se produzca con menor limitación. El asbesto debe ser un poco más reducido que el anillo para que el revestimiento se encuentre en contacto con él en ambos extremos y se evite así que la masa entera se deslice fuera del anillo durante el vaciado (fig.)

El revestimiento se mezcla de acuerdo con las proporciones recomendadas por los fabricantes. Se aconseja usar una espátula mecánica para la mezcla, puesto que permite obtener resultados más uniformes y homogéneos.

La aplicación del revestimiento debe hacerse con la ayuda de un pincel delgado sobre todas las superficies del modelo, con la debida precaución de eliminar tantas veces como sea necesario el exceso de revestimiento. Cuando el patrón de cera se encuentra totalmente cubierto se coloca el anillo sobre la peana y se vierte el resto de el revestimiento. se consolida alrededor del patrón por medio de golpes aplicados sobre el costado del anillo o con la utilización de una lima a través de su pestaña para producir vibraciones. El trabajo se deja reposar hasta lograr el fraguado del revestimiento.

Revestimiento al vacío.-

El principio general de esta técnica corresponde a la extracción del aire del material de revestimiento mientras rodea al patrón de cera. Esta operación consolida las partículas de revestimiento y produce una superficie lisa en contacto con el patrón de cera.

El vaciado por consiguiente resulta libre de imperfecciones en la superficie y esto se reduce a una economía de tiempo en las etapas correspondientes al acabado y pulido. Cuando se dispone del equipo conveniente, esta técnica de revestimiento es superior a la manual.

El aparato consiste en una cámara de capacidad relativamente reducida, de la cual se puede eliminar el aire con rapidez y en la que puede colocarse el anillo para el vaciado. La eliminación de aire se efectúa por medio de una bomba de vacío activada eléctricamente. (fig,)

Figura: Máquina para revestimiento al vacío.

Un recipiente de acero inoxidable "A" se sostiene una base de caucho "D" y el aire se elimina de la cámara a través de la tubería que se encuentra en la base. El anillo de crisol se halla sobre la plataforma "B". La llave "E" se utiliza para recibir aire de nuevo en el momento apropiado. Es conveniente contar también con un indicador de vacío de aire adaptado a la bomba con el objeto de verificar la eficacia del aparato.

Es necesario alcanzar una presión de aproximadamente 710 mm Hg bajo la presión atmosférica en tiempo de 20 a 30 segundos.

Quando para el revestimiento de un patrón se emplea la técnica de vacío de peana, la matriz del cuello debe insertarse en una peana cónica especial de caucho representada con la letra "A" en la fig. ()

Si va a utilizar la máquina para vaciado de Heraeus, los lados de la peana deben tener una inclinación más pronunciada que cuando se emplea la máquina centrifugadora para realizar el trabajo. La matriz de caucho debe sujetar firmemente el anillo de vaciado. En caso de emplear un anillo reducido (2.3 cm.) es necesario emplear un tubo de extensión que en la figura aparece representado con la letra B, puesto que el revestimiento sube con la fuerza y hace espuma mientras se encuentra en el vacío.

Si por el contrario se utiliza un anillo de vacío largo, (5.5) como el que utiliza en la máquina Heraeus, es posible llenarlo hasta llegar a 2 cm. de la parte más alta, y de este modo la parte que no se llena hace las veces de tubo de extensión.

El revestimiento se prepara según las indicaciones del fabricante; se mezcla en un recipiente de acero inoxidable y se somete tanto al vacío como a las vibraciones con el objeto de reducir la cantidad de aire que se encuentra en la mezcla. Se vierte luego en el anillo de vaciado hasta llenarlo, el montaje del anillo se coloca entonces sobre la plataforma de la máquina para revestimiento al vacío; se cubre con un recipiente de acero inoxidable para formar así la cámara de vacío, practicando el vacío durante 30 segundos. Durante este tiempo el aparato se adapta a un vibrador y se somete a vibración moderada, después de 30 segundos se abre la entrada de aire en forma gradual y la presión se restablece hasta igualar la de la atmósfera, se deja en marcha el vibrador para ayudar al revestimiento a asentarse de nuevo en el anillo, el montaje de éste se aparta y se deja en reposo hasta que el revestimiento haya fraguado.

Cuando se utiliza la técnica de revestimiento al vacío, una mezcla poco espesa da por resultado es casa resistencia a la compresión y esto es causa de deformación durante el procedimiento del vaciado.

El siguiente paso en el procedimiento del vaciado consiste en remover el patrón de cera del revestimiento, esta operación se realiza por acción calorífica, es posible utilizar para ello hornos eléctricos o calentados por gas, pero es indispensable tomar en cuenta el control de temperatura apropiada.

Quando se utiliza una matriz de cuele, es preciso quitarlo lo cual se efectua aplicando una llama - para calentarlo mientras se sujeta con una pinza - para luego hacerlo girar cuidadosamente y sacarlo del revestimiento.

El calentamiento debe ser gradual durante las - primeras etapas mientras se extrae el agua, el calentamiento rápido es causa de que se acumule vapor en el molde y produzca pequeñas explosiones - que puede deteriorar la superficie sobre la cuál - la aleación debe fluir.

La cera se volatiliza y elimina completamente a -- una temperatura de 400 grados, el calentamiento - se debe continuar si se desea hasta llegar a los - 700 grados temperatura a la cuál el cuele o bebedero aparece de un color rojo cereza si se observa a la sombra. El anillo debe conservarse a esa temperatura por espacio de media hora con el objeto de expulsar todos los gases que se encuentran en el molde. El tiempo total de calentamiento es de aproximadamente 45 minutos.

Al llegar a éste punto de la operación, resulta - posible efectuar el vaciado. Es necesario tomar - precauciones en lo que se refiere al anillo y mantener la entrada del cuele hacia abajo para evitar la posibilidad de que al entrar en el molde - el revestimiento, se desprendan pequeñas partículas que impidan el flujo de la aleación.

Fig. 13-7 Conexión del tubo de vacío.

Posición de preparación para el vertido del revestimiento en el cilindro de colada.

El Vac-U-Spat en posición invertida, después de haber vertido el revestimiento en el cilindro.

CAPITULO V.

CAUSAS DE LAS FALLAS DEL COLADO.

Un colado deficiente provoca inconvenientes y pérdida de tiempo.

En casi todos los casos es posible evitar las fallas en los colados, observando ciertas reglas y principios fundamentales.

Raras veces la falla de un colado es atribuible a factores que no sean el descuido o la ignorancia del operador. Con las técnicas actuales las fallas en los colados deben ser la excepción y no la regla.

Las fallas en los colados se clasifican en las siguientes categorías :

- 1.- Deformación
- 2.- Rugosidades e irregularidades
- 3.- Porosidad
- 4.- Detalles incompletos o ausentes.

Deformación.

Toda deformación pronunciada del colado, se relaciona probablemente con la deformación del patrón de cera. Esta clase de deformación se previene o reduce con la apropiada manipulación de la cera y el patrón.

Se produce cierta deformación del patrón de cera mientras el revestimiento endurece en torno a él. Las expansiones higroscópica y de fraguado del revestimiento generan el movimiento disperejo de las paredes del patrón. Este tipo de deformación es una tendencia a mover las paredes proximales hacia afuera en forma desigual en la restauración de tres caras. Los márgenes gingivales son separados por la expansión del molde, mientras la barra oclusal sólida de cera resiste la expansión de los primeros periodos del fraguado; la forma del patrón, tipo de cera y el espesor influyen en la deformación.

Cuanto menor es la expansión de fraguado del revestimiento, tanto menor es la deformación.

A mayor cantidad de fuerzas residuales en el patrón de cera, mayor sería la deformación durante el fraguado del revestimiento. Durante la expansión térmica del revestimiento en la técnica de alta temperatura, se produce una deformación aún mayor del molde.

Por consiguiente, aunque la deformación durante la expansión higroscópica puede ser mayor que la que ocurre durante la expansión de fraguado normal, la deformación total puede ser más o menos de la misma magnitud, tanto en la técnica de alta temperatura como en la de baja temperatura.

Posiblemente, a mayor cantidad de fuerzas residuales presentes en el patrón, mayor será la deformación durante el fraguado del revestimiento.

Durante la expansión térmica del revestimiento en la técnica de alta temperatura se produce una deformación aún mayor del molde, aunque la deformación la deformación durante la expansión higroscópica puede ser mayor a la que ocurre durante la expansión del fraguado normal. La deformación total puede ser más o menos de la misma magnitud, tanto en la técnica de alta como de baja temperatura.

El patrón de cera se ablanda lo suficiente para seguir en forma más uniforme al revestimiento en expansión.

Rugosidades, irregularidades y cambios de color superficiales.

La superficie de un colado dental debe ser una reproducción exacta de la superficie del patrón de cera a partir de la cual está hecho.

Las excesivas rugosidades e irregularidades de la superficie externa del colado necesitan terminado y pulido complementarios, mientras que las irregularidades de la superficie de la cavidad impiden el calce adecuado de un colado, que de no existir sería exacto.

La rugosidad superficial se define como irregularidades finamente espaciadas cuya altura, ancho y dirección determinan la superficie predominante del patrón.

Las irregularidades superficiales se refieren a imperfecciones aisladas, tales como nódulos, que no caracterizan la superficie total.

En condiciones óptimas la rugosidad superficial del colado es invariablemente algo mayor que la del patrón de cera a partir del cual está hecho. La diferencia se relacionaría con el tamaño de las partículas del revestimiento y su capacidad de reproducir el patrón de cera en detalles microscópicos. La mayor rugosidad normal del colado no debe ser un factor de peso en la carencia de exactitud dimensional.

Burbujas de aire.

Pequeños nódulos sobre un colado son causados por burbujas de aire que se adhieren al patrón durante el proceso de revestido o después de él.

La eliminación de tales irregularidades llega a alterar la adaptación del colado. La mejor manera de evitar burbujas de aire es realizar una técnica de revestimiento al vacío.

Si se emplea la técnica manual, se habrá de eliminar el aire de la mezcla mediante el uso de un vibrador mecánico. La vibración no debe ser tan drástica como para asentar las partículas del revestimiento y dejar una mezcla chirle o una partícula de agua en la superficie del revestimiento mezclado.

Los agentes humectantes sirven para prevenir la acumulación de burbujas de aire en la superficie del patrón, es importante que el agente humectante sea aplicado en una capa delgada, las capas gruesas producen irregularidades superficiales.

Una vez colocado el patrón en el cilindro, toda vibración hace que las burbujas presentes circulen en la mezcla del revestimiento, y es casi seguro que alguna de ellas se adhiera al patrón.

Películas de agua.

La cera repelo el agua y si de alguna manera el revestimiento se separa del patrón de cera, se forma una película irregular de agua sobre la superficie, éste tipo de irregularidad aparece como minúsculos rebordes o venas sobre la superficies.

Los agentes humectantes ayudan a prevenir este tipo de irregularidades. La relación A/F. demasiado elevada también produce éste efecto.

Calentamiento demasiado rápido.

Este factor produce rebabas o crestas. Puede manifestarse una rugosidad debido a la descamación del revestimiento cuando el agua o el vapor se decargan en el molde éstas pueden contener algunas de las sales utilizadas como modificadores, las cuales son arrastradas al molde y quedan depositadas en las paredes una vez que se evapora el agua.

Es preciso calentar lentamente el molde, debe transcurrir por lo menos sesenta minutos mientras que el cilindro lleno de revestimiento se calienta de temperatura ambiente a 700 grados centígrados. Cuanto mayor sea el volumen de revestimiento, con mayor lentitud se deberá calentar.

Relación A/P.

Cuanto más elevada es la relación A/P, mayor es la rugosidad del colado. El uso de demasiada agua no proporciona una superficie densa, sin embargo, si se usa muy poca agua, el revestimiento es excesivamente espeso, de difícil aplicación. O bien, en el revestimiento al vacío no se elimina suficiente el aire, en ambos casos puede quedar una superficie rugosa en el colado, habrá que medir la cantidad de agua en el revestimiento.

Composición del revestimiento.

La relación del aglutinante con el cuarzo determina la textura superficial del plano. La sílice de grano grueso origina rugosidad superficial.

Si el revestimiento cumple las especificaciones de la Asociación Dental Americana, es probable que la composición no influya en la rugosidad superficial, cuando en el molde se introducen cuerpos extraños se puede producir rugosidad superficial, así como zonas incompletas o vacíos superficiales.

Todo colado que presente deficiencias nitidas y bien definidas, indicará la presencia de partículas extrañas en el molde, como trozos de revestimiento o fragmentos de carbón provenientes del fundente.

Se obtienen colados negros y frágiles que no se limpian tan fácilmente mediante el decapado, como resultado de la contaminación del azufre proveniente de la llama del soplete.

Porosidad.

Esta se produce en el exterior así como en el interior. Esta última es un factor de influencia en la rugosidad superficial, pero también es una manifestación de la porosidad interna, ésta no solo debilita el colado, sino que de aparecer en la superficie, es causa de cambios de color y si es intensa produce filtración en la interfase diente-restauración y aparecen caries recurrentes.

La porosidad interna se clasifica fundamentalmente como originada por la técnica de solidificación del metal vapor por la oclusión de gas mientras se funde el metal.

Colado incompleto.

La causa obvia de este factor es que de alguna manera - la aleación fundida no pudo llenar todo el molde.

Dos factores que podrían inhibir la entrada del metal - licuado, serían, la ventilación insuficiente del molde - y la alta viscosidad del metal fundido. La primera consideración guarda relación directa con la retropresión - ejercida por el molde. Si no es posible ventilar el - aire con suficiente rapidez, la aleación fundida no llega al molde antes de solidificar.

Si la presión de colado empleada es insuficiente, no es posible superar la retropresión, además hay que ejercer presión por lo menos durante 4 segundos. El molde se - llena y el metal solidifica en un segundo o menos, si - bien está muy blando durante los primeros periodos, por - ello se mantendrá la presión por algunos segundos más - allá de este punto.

Una segunda causa de colados incompletos es la eliminación incompleta del molde. Si en éste quedan demasiados productos de combustión, los poros del revestimiento se obturan y el aire no puede salir. Si han quedado partículas de cera o humedad, al entrar la aleación fundida - con cualquiera de las sustancias extrañas se produce una explosión que puede originar una retropresión suficiente para impedir que el molde se llene.

Tanto la tensión superficial como la viscosidad de la - aleación fundida decrecen con el aumento de la temperatura; es necesario elevar la temperatura de la aleación por encima de la temperatura del líquido, con la finalidad de reducir su viscosidad y tensión superficial, y - que no solidifique en forma prematura cuando entra en - el molde.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Máquina de Heraeus para revestimiento.

CAPITULO VI.

SOLDADURA CON REVESTIMIENTO.

El procedimiento corriente consiste en soldar las unidades del un puente, tales como las incrustaciones o coronas que sirven de pilares y los p $\acute{o}$ nticos o tramos y no colar todo el puente en una pieza. Las estructuras que quedan entre los pilares deben adaptarse al espacio vacio ocupado antes por los dientes ahora ausentes con precisi $\acute{o}$ n tal que no cree tensi $\acute{o}$ n lateral sobre los dientes de soporte.

La limpieza es el primer requisito para obtener la uni $\acute{o}$ n soldada que de un buen resultado. Las partes no solo deben hallarse libres de $\acute{o}$ xido originados durante el colado, sino de todo elemento pulidor que contenga aceite, cera o sustancia grasa. Cuando se usan $\acute{e}$ stos, hay que cepillar las restauraciones con jab $\acute{o}$ n y despu $\acute{e}$ s decaparlas.

Las coronas o bandas que se han adaptado previamente sobre troqueles de metal fusible o amalgama, han de ser hervidas en $\acute{a}$ cido nitrico, para eliminar los vetigios del metal contaminante.

En s $\acute{i}$ ntesis, la t $\acute{e}$ cnic a es la siguiente: se arma el puente sobre un modelo maestro y se aseguran entre s $\acute{i}$ con cera adhesiva, cera que contiene resina; a continuaci $\acute{o}$ n se quita con cuidado el aparato del modelo maestro y se incluye en revestimiento, dejando expuestas solamente las uniones. La cera se elimina con agua hirviendo. Se calienta el revestimiento, se lleva a temperatura de las partes hasta la de soldadura con llama de gas y aire y se realiza la soldadura.

Distancia entre las partes.

La medici $\acute{o}$ n correcta de la distancia entre las partes a soldar es importante para evitar deformaciones.

Desde el punto de vista te $\acute{o}$ rico, la distancia entre las partes debe guardar relaci $\acute{o}$ n con tres factores: La expansi $\acute{o}$ n t $\acute{e}$ rmic a del revestimiento durante el calentamiento, la expansi $\acute{o}$ n t $\acute{e}$ rmic a de las partes y la contracci $\acute{o}$ n de la soldadura durante la solidificaci $\acute{o}$ n.

Durante el calentamiento, la expansi $\acute{o}$ n t $\acute{e}$ rmic a del revestimiento hace que las partes se separen a $\acute{u}$ n m $\acute{a}$ s, pero

la expansión térmica de las partes metálicas tiende a cerrar éste espacio y a neutralizar en parte o totalmente el efecto de la expansión del revestimiento.

La contracción de la soldadura durante la solidificación es de la misma magnitud que la contracción del colado de una aleación de oro para colado.

Revestimientos para soldar.

La composición de los revestimientos para soldar es similar a la de los revestimientos de cuarzo para colado. A veces se puede utilizar el revestimiento para colados del tipo más resistente como revestimiento para soldar.

A causa de menor expansión térmica, es preferible un revestimiento que contenga cuarzo a uno que contenga crisobalita.

Se prefiere un revestimiento con expansión normal baja, a uno con expansión de fraguado alta. La expansión de fraguado tiende a modificar la distancia entre las partes, e incluso produce deformaciones.

El tercer requisito de un revestimiento para soldar es que debe soportar el calor de la llama sin agrietarse durante el acto de soldar.

Revestido.

No es necesario un cilindro o elemento de sostén. El revestimiento debe ser de consistencia espesa, mezclado - la relación A/F. indicada por el fabricante.

El revestimiento se vacía sobre un vidrio y se incluyen las partes del aparato en él. Una vez fraguado se elimina la cera con agua hirviendo. Si se desea usar un antifundente para confinar el escurrimiento de la soldadura, se hace en éste momento.

Calentamiento.

Se habrá de calentar el revestimiento hasta 427 grados en un horno como en la técnica del colado. Hay menor probabilidad de debilitarlo o agrietarlo durante el proceso de soldadura.

El calentamiento excesivo produce contaminación con azufre de la aleación.

Soldadura.

Si todavía no se ha aplicado el fundente, se espere bien sobre las partes a unir, limitandose solo a la zona de unión.

Las partes expuestas se calentarán gradualmente con la llama reductora hasta que fluya, entonces se elevará la temperatura hasta la ideal para soldar, en cuyo momento aparece de color rojo amarillento.

El intervalo de fusión de la soldadura se halla entre los 745 y 870. En éste periodo se regula la flama para que tenga el menor cono posible para confinar el calentamiento a la zona a soldar.

La llama debe ser pequeña y debe ser manejada de tal manera que el yeso del revestimiento no se descomponga en gases de azufre en la atmósfera reductora a temperaturas superiores a 700 grados centígrados.

A continuación, se aplica la soldadura sin retirar la llama. Si el proceso fué adecuado, la soldadura corre en seguida e inmediatamente se retira la llama, si la soldadura no corre inmediatamente hay que interrumpir la operación.

La soldadura corre entre el fundente y el metal, así la superficie metálica se halla protegida de la oxidación durante el proceso de soldadura.

La dirección del flujo es afectada por la gravedad, temperatura y acción capilar, además de por las fuerzas de adhesión entre la soldadura y el trabajo.

La soldadura corre hacia la zona de mayor temperatura, por ello está indicada una llama de pequeña superficie para poder dirigir el flujo.

Cuanto menor es la distancia entre las partes a soldar, mayor es la atracción de la soldadura por acción capilar.

Sin embargo la distancia puede ser excesivamente pequeña, en éste caso la porosidad de la unión soldada aumenta considerablemente.

Cuando las superficies están en contacto directo en el momento de soldar, la soldadura no puede fluir hacia el punto de contacto y la zona que lo rodea.

Deformación.

La deformación que tiene lugar durante la soldadura con revestimiento de las unidades armadas, es mayor que las causadas por los procedimientos de revestimiento o de

confección de matrices.

También cuanto mayor es la cantidad de uniones soldadas en un aparato terminado, mayor será la deformación del puente o férula.

Así la deformación se reduce cuando, después del montaje final, solo se hace una unión soldada.

A continuación se mencionan brevemente algunas de las marcas comerciales empleadas con mayor frecuencia.

Denti - lab.-

Revestimiento a base de fosfato para vaciar aleaciones de cromo. Polvo.

Indicaciones.

Para revestir: 100 g. polvo por 13 ml agua
para duplicar: 100 g. polvo por 11 ml liq.

Revestimiento Cristobalita.-

Indicaciones.-

Para revestir: 100 g. polvo por 35 a 40 cc de agua.

Espatulado: 1 minuto.

Tiempo de fraguado: 10 a 20 minutos.

La expansión térmica compensa la contracción.

Revestimiento Yemex al agua.-

Indicaciones.-

Para revestir: 100 g. polvo por 17 a 20 cc de agua.

Espatulado: 1 min.

Tiempo de fraguado: 5 a 10 minutos.

Con agua fría se retarda el fraguado, con agua caliente se acelera.

CONCLUSIONES.

El revestimiento es un material usado para formar un molde sobre el que se colará una aleación.

Los revestimientos de uso odontológico, presentan características similares a otro tipo de material como son, los yesos. El comportamiento de los revestimientos, dependerá generalmente del tipo de aglutinante que presenten en su composición.

Existen tres clases de revestimiento según el aglutinante; a base de sílice, fosfato ó yeso. Cada uno presenta características variables entre sí como son, resistencia tiempo de fraguado, dureza, contracción, expansión etc. Así mismo, existen modificadores que como su nombre lo dice, modifican o regulan algunas reacciones propias del material, como lo es, la compensación de las contracciones y expansiones, el tiempo de fraguado etc.

Es importante medir exactamente las cantidades de agua y revestimiento, y hacer uso de un mezclador mecánico - así como de un vibrador, para reducir al mínimo las posibilidades de burbujas de aire ó rugosidades en la superficie del colado.

El revestido se lleva a cabo en forma manual (pintar - directamente el material de revestimiento sobre el patrón de cera) ó al vacío (con la eliminación de aire del revestimiento).

La aplicación de agentes humectantes sobre el patrón de cera, garantiza la extensión del revestimiento sobre la zona encerada, logrando una superficie lisa cuando se emplea la técnica manual.

En la mayoría de los casos , es posible evitar las fallas del colado, éstas fallas se clasifican en : deformaciones del colado, rugosidades, porosidades y detalles incompletos.

En la selección de un material específico, se debe tomar en cuenta, el tipo de restauración, la aleación a emplear, así como la técnica para obtener la expansión requerida para compensar la contracción.

Es importante conocer las características de los materiales de revestimiento, para entender las deficiencias del colado originadas en el proceso de revestido.

BIBLIOGRAFIA

CREIG R, O'BRIEN. W. POWERS.J.

PHILLIPS.RALPH W.
SKINNER

LA CIENCIA DE LOS
MATERIALES DENTALES.
EDIT. INTERAMERICANA
8a. EDICION. 1982.

GUZMAN, H. J. MARTINEZ G.D.

METALOGRAFIA, CERAS
REVESTIMIENTOS Y
COLADOS.
EDIT. CIENTIFICA

BOLETIN CIENTIFICO. SOCIEDAD COLOMBIANA. VOL. 2
NUM. 1 Y 2. 1988.

E. C. COMBE.

MATERIALES DENTALES
EDIT. LABOR.
3a. EDICION.
ESPAÑA 1990.

ANDERSON, C.

MATERIALES DE APLI-
CACION DENTAL.
EDIT. INTERAMERICANA
1992.

OSBORNE

TECNOLOGIA DE LOS
MATERIALES DENTALES.

HERBERT, T. SHILLINBURG.
D.D.S

FUNDAMENTOS DE LA
PROSTODONCIA FIJA
3a. REIMPRESION 1983
EDIT. PRENSA MEDICA
MEXICANA. S.A.Q.