



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA

"APLICACION Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR AMERADA "RPG-3" EN LAS PRESIONES DE FONDO, DE LOS POZOS DE VILLA HERMOSA, TABASCO"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO PETROLERO P R E S E N T A : AGUSTIN GOMEZ LOPEZ





UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

FACULTAD DE INGENIERIA

Dirección 60-I-46



Victie kried National AdProma

Señor GOMEZ LOPEZ AGUSTIN. Presente.

En atención a su solicitud, me es grato hacer de su conocimiento el tema que aprobado por esta Dirección, propuso el Profr. Ing.-Miguel Angel Benítez Mernández, para que lo desarrolle como - - tesis para su Examen Profesional de la carrera de INGENIERO - - PETROLERO.

"APLICACION Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRADOR AMERADA "RPG-3" EN LAS PRESIONES DE FONDO, DE LOS POZOS DE VILLAHERMOSA, TABASCO"

- I TEMAS GENERALES SOBRE EL PETROLEO.
- II DESCRIPCION E INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL REGISTRADOR AMERADA "RPG-3".
- III EQUIPO AUXILIAR PARA LA CORRIDA DEL REGISTRADOR AMERADA RPG-3.
- IV PREPARATIVOS, OPERACION, CALCULO E INTERPRETA-CION PARA LAS PRESIONES DE FONDO EN LOS POZOS PETROLEROS. BIBLIOGRAFIA.

Ruego a usted se sirva tomar debida nota de que en cumplimientocon lo especificado por la Ley de Profesiones, deberá prestar -Servicio Social durante un tiempo mínimo de seis meses como - requisito indispensable para sustentar Examen Profesional; así como de la disposición de la Coordinación de la Administración Escolar en el sentido de que se imprima en lugar visible de losejemplares de la tesis el título del trabajo realizado.

Atentamente.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Cd. Universitaria, D.F., Febrero 10 de 1986.

new cl.

EL DIRECTOR:

Dr. Octavio A. Rascón Chávez

OARCH MKV gtg

INDICE

	PAGINA
INTRODUCCION	1
CAPITULO I	
1 TEMAS GENERALES SOBRE EL PETROLEO	3
1.1 Nociones sobre el origen del petróleo	3
a) Teorías inorganicas	4
1.1.a Teoría de Berthelot o teoría de los metales -	
alcalinos	4
metálicos	4
1.3.a Teoría de las emanaciones volcánicas	5
1.4.8 Teoria del origen cósmico	5
1.5.a Teoría de la caliza, el yeso y el agua	5
1.6.a Conclusión de las teorías inorgánicas	6
b) Teoría aobre el origen orgánico del petróleo	7
1.1.b Teoría del metal orgánico	7
1.2 Vacimiento petrolífero	9
1.2.1 Clesificación de los yecimientos por foctores-	
geofísicos, estructurales y estratigráficos	9
1.2.2 Clasificación de los tipos de yacimientos de -	
acuerdo con los diagramas de fase	11
1.3 Algunas propiedades de los fluidos del yacimiento	14
1.3.1 Propiedades físicas del gas natural	15
a) Factor de compresibilidad (Z)	15
b) Densidad del gas (f_{Q})	16
c) Factor de valumen de gas ($\mathtt{B}_{\mathtt{g}}$)	17
1.3.2 Propiedades físicas del sceite	19
a) Viacosidad del aceite (\mathcal{M}_{o})	19
b) Factor de volumen de aceite (A.)	20

			PAGINA
		c) Densidad del aceite (f_0)	. 21
		d) Razón de solubilidad del gas en el aceite o razón-	•
		gas disuelto en el aceite ($R_{ extsf{S}}$) \cdots \cdots	-
		e) Factor de volumen de la fase mixta ($ extsf{B}_{ extsf{t}}$)	24
1.	4	Gasto (q)	25
1.	5	Propiedades de la roca	26
		a) Porosidad (ϕ)	• 26
		a) Porosidad absoluta (ϕ_a)	• 26
		b) Porosidad efectiva (ϕ_e)	• 27
		c) Porosidad primaria	• 27
		d) Porosidad secundaria	• 27
		b) Permeabilidad (k)	• 27
		1.5.b.1 Permeabilidad absoluta (k)	• 28
		1.5.b.2 Permeabilidad efectiva ($k_0,k_{\bar{q}},k_{\bar{w}}$)	
		1.5.6.3.~ Permeabilidad relativa (k_{rg} , k_{rg} , k_{rw})	-
1	. 6	Rocas productoras	• 32
CAPIT	nro	11	
	ESCR ADA#	IPCION E INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL REGISTRADOR MAM RPG-3.	<u>IE</u>
2	.1	Comara de registro	• 34
		2.1.1 Cartas	• 35
		2.1.2 Reloj	• 35
		2.1.3 Precisión	• 37
2	.2	Elemento de presión	• 37
		2.2.1 Calibración de registradores "Amerada"	• 37
		2.2.2. Elementos que forman el equipo de calibración	• 40
		2.2.3 Operación de los elementos	• 46
		2.2.4 Cálculo de la constante del elemento de presid	
5	7.3.	Flemento de temperatura	. 127

		PAGINA
ı	Preparación y mantenimiento del equipo "Amerada" antes de cada registro	59 60
CAPITULO	III	
3 EQUIPO APG-3.	AUXILIAR PARA LA CORRIDA DEL REGISTRADOR "AMERADA" -	
3.2 (Equipo superf(cial	61 62 67 73 78 78 86
CAPITULO :	IV	
PRESIO	ATIVOS, OPERACION, CALCULO E INTERPRETACION PARA LAS - NES DE FONDO EN LOS POZOS PETROLEROS . Petición y preperativos para la intervención de un	
4.2 (4.3 1	Operación	95 101 101 103 113 122
conc	CLUSIONES	132
BTRI	TOBRAFIA	4

INTRODUCCION

En la Industria Petrolera en la etapa de explotación y enfocado a la Zona Sureste del País, particularmente a Villahermosa, Tabasco. Encontramos un grán número de remas de grán impor
tancia primordial de esta Industria como son: Estudios del subsuelo pera encontrar nuevos yacimientos, Perforación, Reparación
y Terminación de Poros, Producción, Ingenteria Petrolera, etc.,
pero, tambien existen otras ramas (o departementos) tal vez -más secundarios pero con importencia propia, que den grán realce
al fin esencial que es la producción; como es el departemento de
Geofísica y Cementación de Pozos, en especial a la sección Presiones de Fondo, que proporciona información de las caracteristi
cas roca-fluidos del yacimiento en estudio, y del comportamiento
de la presión en relación al tiempo de explotación.

El presente trabajo trae consigo el conocimiento del yacimiento después de la Perforación y Terminación del pozo, y sebasa en el conocimiento de dos parametros importantísimos como aon la presión y la temperatura que con el suxilio de la mecánica, comportamiento de yacimientos y la evaluación de la producción, se logran determinar parámetros como son los contactos gas aceita y agua-aceita en relación al tiempo de producción. Así — como el tiempo de estabilización de un pozo (o sea el tiempo — que tardan los fluidos en el pozo a permanecer estáticos, después de estar fluyendo este o viceveros), logrando tener datos — precisos de producción.

El instrumento empleado para conocer los parámetros anteriormente citados, se le conoce con el nombre de "Amereda" RPG-3.

También se presenta la descripción, instrucciones de operación y mantenimiénto del registrador de presión, y el equipo -

auxiliar para la corrida de este. Por lo que el presente trabajo se puede tomar como un manual de apoyo para el personal de campo especializado en las pruebas de presión, sobre todo los Capitu--los (II Y III).

Finalmento de presenta el método analítico y el gráficoque de lleva a cabo para la localización de las profundidades de los níveles gas-aceite y agua-aceite, y la consiguiente interpre tación llevada acabo.*

CAPITULO I

1.- TEMAS GENERALES SOBRE EL PETROLEO.

1.1.- NOCIONES SOBRE EL ORIGEN DEL PETROLED.

¿ QUE ES EL PETROLEO ? .- Quimicamente el petróleo bruto es una mezcla de hidrocarburos es decir, un compuesto de hidrógeno y carbono exclusivamente, castellanizando la palabra petróleo del latín petroleum, significa aceite de piedra, (petra-piedra y oleum-aceite), así como --- también el termino chapapote e chapopote es castellanizado de la palabra Náhuetl chapapoetli, de chapapote y poetli-humo.

Los elementos químicos en el petróleo crudo en porcentaje son:

CARBONO de 76 a 86 por ciento.

HIDROGENO de 10 a 14 por ciento.

En algunas ocasiones puede contener, mezcladas, algunas impure zas como: oxígeno, azufre y nitrógeno, tembién se han encontrado hue-llas de compuestos de hierro, níquel, vanadio y otros metales.

Los geologos petroleros hán escrito mas sobre el origén del petróleo constituyendo uno de los problemas más dificiles que todavía no hán sido resueltos catisfactorismente.

Para tratar de explicar el origen del petróleo, institucionescomo el Instituto Americano del Petróleo, la Asociación Americana de — Geologos Petroleros y muchos más, encaminan gran parte de suo esfuer— zon a la solución de gate problema.

A juicio de los investigadores, explican lagicamente la formación de hidrocarburos por medio de grupos de teorias.

1.- Comprende varies hipótesis que postulen el origen inorgénico o ---mineral.

2.- Se atribuye a la vida orgánica la fuente generadora de los hidrocarburos.

a) .- TEORIAS INDRGANICAS.

1.1.8. TEORIA DE BERTHELOT O TEORIA DE LOS METALES ALCALINOS.

En 1866 Berthelot, suponía que en el interior de la tierra podrián existir metoles elcalinos en estado libre, y que al reaccionarcon bioxido de carbono formaban carburos que con el agua a su vez reaccionaban para generar acetileno. Demostró que si el scetileno se calienta a una temperatura de 900 °C aproximadamente, se polimeriza enbenceno (C_6H_6) y si el benceno se calienta en condiciones apropiadas pierde hidrógeno y los residuos se combinan para formar diphenil, ($C_{12}H_{10}$).

Los hidrocarburos de mas alta graduación pueden ser generados del scetileno y estos actuando unos sobre otros y a altas temperaturas forman hidrocarburos mas complejos. La debilidad de esta teoría - estriba en que supone que en la tierra existen metales alcalinos en - estado libre.

1.2.n.- TEORIA DE MENDELEEFF, TEORIA DE LOS CARBURDS METALICOS.

En 1877, Mendeleeff presento esta teoría basada en la presunción de que en la tierra existen carburos de fierro en estado nativoy que las aguas de infiltración, al resocionar con estos carburos defierro, podrión formar hidrocarburos. Se supone que esta teoría fue inspirada en experimentos de Hahn Cloez y Williams, quienes hace mucho
tiempo demostraran que los hidrocarburos podrión producirse tratandoal fierro fundido y el ferromangameso con ácidos y agua.

Esta teoría el igual que la de Berthelot se basan en la existencía en la tierra de metales alcalinos y de carburos metálicos, ele mentos cuya existencía de estado libre no se conoce todavía en la naturaleza, pués no son muy inestables.

1.3.8. - TEORIA DE LAS EMANACIONES VOLCANICAS.

Se base en el hecho de que olgunos gases de las emaneciones volcánicas contienen pequeñas cantidades de hidrocarburos, se suponeque estos gases son originados a grandes profundidades, por consiguiente son indicativos de la composición química de los elementos que constituyen el interior de la tierra y de sus reacciones.

1.4.a. TEDRIA DEL ORIGEN COSMICO.

Es una de las teorias más antiguas, fundada en la hipótesia - de que el petróleo y el gas formarón parte constitutiva de la materia nebulose original o de las capas de gases que envolvierón la matería-original de la que se forma la tierra.

La hipótesia dice que conforme se iba enfriando el globo terrestre, el petróleo se precipitó de la atmósfera de gases y penetro-en los poros de las rocas para llegar a formar con el tiempo los actuales yacimientos. Un apoyo de esta teoría, es que en algunos meteoritos se han encontrado pequeñas cantidades de scrite y también que la composición de la tierra es similar a la de los meteoritos.

1.5.u. - TEORIA DE LA CALIZA, EL YESO Y EL AGUA.

Esta teoría aupone que cuando los carbonatos y sulfatos de --calcio se sujetan a la acción del agus caliente forman hidrocarburoscomo los que constituyen al petróleo.

Las calizas, el yeso y el agua existen en abundancia y ten -intimemente asociados a la natureleza, por otra parte, contiene todos
los elementos necesarios para la formación de hidrocarburos y es posi
ble que bajo condiciones faborables de presión y temperatura el petró
leo se puede haber formado de esta manera, pero las reacciones químicas en las que se apoya esta teoría no han sido explicadas a satisfac
ción.

1.6.8. - CONCLUSION DE LAS TEORIAS INDRGANICAS.

Estas teorias no hán sido aceptadas por la mayor parte de los investigadores porque suponen en la tierra condiciones y materiales — que en la actualidad no se sabe que existán. Tampoco explican la grán abundancia del petróleo en las cuencas sedimentarias, ni la variedaden la composición de los hidrocarburos encontrados en el petróleo.

Por otra parte, si el petróleo fuera de origén inorgánico, -sería lógico encontrar chapopoteras o emanaciones de gases de hidro-carburos, en áreas en donde existen extensos afloramientos de rocas ígneas y metamórficas.

b).- TEORIAS SOBRE EL ORIGEN ORGANICO DEL PETROLEO.

Estas teorias son en la actualidad las mas aceptadas por los hombres de ciencia, aunque todavía quedan con respecto a ellas muchos
problemas sin solución. En general se cree que el petróleo es el resul
tado de una serie de complicados procesos a los que hán sido sometidos
los materiales de origen vegetal y animal y sunque la exacta naturaleza de estas sustancias sun no se conoce, cuando menos, se cuenta con centidad de datos que señalan a la teoría orgánica como a la mas aceptable, tampoco se conocen los procesos biológicos completamente químicos y geológicos, necesarios para transformar la materia orgánica animal y vegetal en hidrocarburos.

Queda establecido que el petróleo es de origen orgánico por --las siguientes razones:

- a).- Algunos petróleos son ópticamente activos y de acuerdo con Walden, solamente el petróleo derivado de materia orgánica tiene esta propiedad. Esta actividad óptica es atribuída a los derivados de lacolesterina de origen animal o a su equivalente la fitosterina de origén vegetal.
- b).- El petróleo contiene compuestos nitrogenados y estos a su vez seencuentran en la naturaleza, siendo de origén animal y vegetal.
- c).- Algunos de estos petróleos contienen cierta variedad de clorofila acusando por lo tanto su origén orgánico.

1.1.b.- TEORIA DEL METAL ORGANICO.

Durante varios años se hán hecho investigaciones encaminadas a conocer la materia orgánica de la cual se deriva el petróleo, si embargo, todavia existen divergencias de opinión acerca del tipo de material orgánico que pueda ser convertido en aceite mineral, así Lalicker cita a las plontas marinas como probable fuente del petróleo.

Lesquereux al observar la fantástica cantidad de plantas marinas del mar de los sargasos y al estudier entre otras cosas las -- marismas de Suecia, las que en ocaciones se encontraban cubiertas -- por hojas de plantas marinas en proceso de descomposición, dando origén a sustancias parecidas al petróleo, surgió que el petróleo de -- Pensilvania era probablemente de origén vegetal. Debido a la presencia de fuccida en las lutitas devonicas de esa región.

Renault observó abundantes algas en las lutitas petrolíferas de Escocia. Davis encontró restos de pequeñas plantas marinas parcialmente descompuestas en las lutitas de la formación. Green River de la región de las montañas Rocallosas, 8. Haquet Neuremberg (1790), fue aparentemente el que sugirió que el petróleo es de origén orgánico. Decia que el petróleo mineral de Galicia proviene de ciertas especies de moluscos. Murchison, sugirió como origén del petróleo de -Sefeld en el Tirol a grandes depósitos de peces.

Trask, como resultado de sua intensas investigaciones dedujo que los compuestos nitrogenados y los compuestos de humus constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la que se origina el petróleo, que las sustancias grasas y oleaginosas lo son en mucho menor - escala y que los compuestos de celulosa de las plantas de mayor desarrollo, lo son en menor cantidad.

Este investigador realizó pruebas de laboratorio estudiandomuestras de sedimentos petrificados, de sedimentos recientes y de -Panktón (sustancia orgánica de la cual se cree se deriba el petró-leo) y llego a la conclusión de que la materia orgánica tiende a -ser más compleja cuando el planktón original se transforma en sedi-mentos petrificados debido al decrecimiento progresivo del oxígeno -sl sumentar la profundidad. La materia orgánica en los sedimentos -consiste por la tanto de compuestos que contienen menor cantidad deoxígeno que el Planktón original.

Resumiendo, se puede decir que el petróleo se origina de materia orgánica de bajo contenido de oxígeno y poco o nada grasoso y que los compuestos nitrogenados y las proteínas constituyen la mayor parte de la materia orgánica de los sedimentos generadores.

1.2.- YACIMIENTO PETROLIFERO.

Un yacimiento petrolífero es una formación porosa y permeable que contiene una acumulación de hidrocarburos bajo condiciones geológicas que evitan su migración por las fuerzas existentes en el yacimiento, como son: presión, empuje, gravedad, inercia y viscosas.

En esta acumulación pueden existir otros fluidos que se separan conforme a su densidad, por lo tanto, los fluidos de diferente -densidad y viscosidad, interconectados como el agua el aceite y el -gas, adquieren un movimiento influenciado por la fuerza capilar que segrega el aceite del agua y la fuerza de gravedad específica que da al petróleo un movimiento ascendente.


1.2.1.- CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS POR FACTORES GEOLOGICOS, ESTRUCTURALES Y ESTRATIGRAFICOS.

Los yacimientos generalmente se clasificán de acuerdo a facto rea estructurales y estratigráficos, las trampas se forman por la combinación de dos o más factores geológicos como son:


- a) .- Medio estructural.
- b).- Convexidad de la capa receptoculo debido a plegamiento,espesor diferencial, porosidad diferencial o a la combinación de estos factores.
- c) .- Acuñamiento estratigráfico de la capa receptaculo.
- d).- Perdida de porosidad y permeabilidad de la capa receptaculo en dirección lateral, incluyendo la interrupción de

LAS FIGURAS SIGUIENTES ILUSTRAN:


ACUMULACIONES DE HIDROCARBUROS POR FACTORES ESTRUCTURALES Y ESTRATIGRAFICOS.




1.- CUERPOS DE ARENA EN UNA FORMACIÓN IMPREMEABLE QUE A MENUDO FORMA TRAMPAS.



2.- ESTE ES UN TIPO ANTICLINAL DE ESTRUCTURA PLEGADA.



3.- TRAMPA RESULTANTE DE UN AFALLAMIENTO EN QUE EL BLOQUE DE PISO SE MOVIO CON RESPECTO AL BLOQUE DE 1ECHO.



4.- SE INDICAN TRAMPAS ESTABLE-SIDAS EN UN DOMO SALINO.

porosidad y permeabilidad, por cambios litológicos por ejemplo de arena a lutita.


e).- Interrupción estructural de la capa receptaculo ya sea porfallas o por intrusión ignes o sedimentaria.

El factor geológico se presenta naturalmente en todos los -casos, puesto que expresa la posición de los estratos en la estructu
ra sin referirse a la capa receptaculo propiamente dicho.

1.2.2.- CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE VACIMIENTOS DE ACUERDO CON LOS DIAGRAMAS DE FASES. (FIG. 1.1).

Es inspropisdo clasificar a los yacimientos según las razones gas-aceite instantáneas y algunas propiedades físicas de los fluidos-producidos teles como el color, ya que la clasificación adecuado de -yacimientos se debe hacer según: a).- composición de lo mezcla de hidrocarburos, b).- temperatura, c).- presion de yacimiento, o sea quelos diferentes tipos de yacimientos pueden clasificarse de scuerdo --con la ubicación de la temperatura y presión iniciales del yacimiento con respecto a la región de dos fases (gas y aceite), en los diagrámas de fase que relacionan temperatura y presión.

FIGURA NO. 1.1 DIAGRAMA DE FASES TIPICO PARA UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS



El área encerrada por las curvas del punto de burbujeo y del -punto de rocío, hacia al lado izquierdo inferior, es la región de combinaciones de presión y temperatura en la cual existen dos fases muestran el porcentaje de líquidos en el volumen total de hidrocarburos, -para cualquier presión y temperatura. Toda acumulación de hidrocarbu-ros tiene su propio diagrama de fases que depende solo de la composi-ción de la mezola. De acuerdo con lo enterior, los yacimientos de hi-drocarburos se encuentran inicialmente ya sea en estado monofásico --(A, B y C) o en estado bifásico (D) de acuerdo a la composición --relativa de suo presiones y temperaturas en los diagramas de fase.

Cuando la presión y la temperatura inicial de un yacimiento --caen fuera de la región de dos fases. Se le conoce como:

- a).- Yacimientos de gas (A), cuando la temperatura del yacimiento --excede la cricondenterma.
- b).- Yacimientos de gas y condensado (B), donde la temperatura del -yacimiento se encuentra entre la temperatura crítica y la cricondenterma.
- c).- Yacimientos de socite bajo-esturado (C), donde la temperatura del yacimiento esta por debajo de la temperatura crítica.

Cuando la presión y la temperatura inicial del yacimiento caén dentro de la región de dos fases, pueden comportarse como:

- d).- Yacimientos de aceite naturado, donde, existe una zona de aceitecon un casquete de gau.
- e).- Yacimientos de aceite naturado sin estar secciados a un caequetede gas, esto es, cuando la presión inicial as igual a la presiónde saturación o de burbujeo. La presión y temperatura para este tipo de yacimientos se localizan exactamente, sobre la línea de burbujeo (E).

1.3.- ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DEL YACIMIENTO.

Un yecimiento de aceite o gas no está definido unicamente por la roca en la cual están contenidos los fluídos sino también por losmismos fluídos (Ges, Aceite y Agua).

El estado de la mezcla de hidrocarburos a las condiciones estándar depende sobre todo de su "composición" y de la presión y tem-paratura a la cual se recupera la muestro, ademos los fluídos remanan tes en el yacimiento en cualquier etapa de agotamiento, sufrirá com-bios físicos y su presión se vera disminuida por la producción de ace ita o gas de dicho yacimiento.

Por lo cuál es necesario estudior las propiedades físicas delos fluídos contenidos en el yacimiento y en particular, sus variaciones con la temperatura y presión.

Los fluidos pueden ser identificados por medición directo deciertas propiedades, el procedimiento de medir los propiedades es a partir de muestras de los fluidos producidos. Para mayor seguridad en la estimación de los propiedades del yacimiento, se pueden hacer lasmediciones en muestras representativas de dichos fluidos, sometiendolos a varios análisis de laboratorio, un muestras adecuado de fluídos es de grán importancia en la exactitud de los datos.

El Ingeniero de campo o de yacimientos deberá decidir cuandouna muestra es requerida, que técnicas de muestreo deberán ser utilizadas y cómo deberá estar preparado el pozo pera el muestreo.

Una vez obtenidas las muestras de fluido, son llevadas, al la boratorio para su análisis completo. El tipo de análisis de laboratorio, dependerá sobre todo del tipo de yacimiento y de la información-deseada. Los análisis de laboratorio son semejantes a los métodos usa dos en la obtención de la muestra.

1.3.1.- PROPIEDADES FISICAS DEL GAS NATURAL.

a) .- FACTOR DE COMPRESIBILIDAD (Z).

Le relación básica para el cálculo de las propiedades del gas, es la relación de los gases perfectos, sin embargo, esta misma ley --- aplicada o los gases reales opera solamente sobre un rango limitado de presiones y temperaturas.

Las rezones sobre las que se basan para hacer estas consideraciones estriban en que la ley de los gases perfectos, esta derivada con siderando que las moléculas del gas no ocupan espacio y no ejercen fuer zas de atracción entre ellos ciamos, lo cuál no es el caso para los gomes reales.

Pera estimar la desviación de los games reales, de uno ideal, -lo usual consiste en introducir en factor de corrección (Z), dentro -de la ley de los games ideales, esto es:

Este factor (Z) es una centided adimensional llamado de "compresibilidad" del gas, es una función de la presión, temperatura y composición del gas.

El volor de (Z) se puede calcular a partir de la composiciónde la mezcla o por medio de su densidad relativa (S. G.) utilizando correlaciones de variación del factor de compresibilidad con la presión y temperatura de mezclas de pases conocidos.

Sin embargo, estas correlaciones no estan hechas directamente - con temperatura y presión, sino con "Temperatura Pseudoreducida", con-ceptos definidos por las expresiones:

$$P^{P}_{T} = \frac{P}{P^{P}_{C}}$$

$$P^{\mathsf{T}}_{\mathbf{r}} = \frac{\mathsf{T}}{\mathsf{P}^{\mathsf{T}}_{\mathbf{c}}} \qquad (3)$$

Dande:

P^p_r = Presión Pseudorreducida (Adimensional)

P^Tr = Temperatura Pseudorreducida (Adimensional)

 $pP_{c} = Presión Pseudocrítica (<math>1b/pg^2$ abs.)

PTc = Temperature Pseudocrítics (DR)

P = Presion absolute de la mezcle (lb/pg^2 abs.)

T = Temperatura ebsoluta de la mezola (OR)

Existen otros métodos para la obtención de (Z) a partir de - composición de la mezola.

Y a partir de la densidad relativa del gas (S. G.)

b) .- DENSIDAD DEL GAS.

Para el calculo de la densidad del gas, partiendo de la ecuación de estado de los gases reales.

Donde:

n (mole-lb) =
$$\frac{W}{M}$$
 (lb/mol-lb)

Sustituyendo el valor de (n) en la ecuación (4), ten<u>e</u> mos que:

$$PV = Z - \frac{W}{H} RT - - - - - (5)$$

Pero
$$\int g = \frac{W}{V}$$

Luego: $\frac{P}{\int g} = \frac{ZRT}{M}$
 $\therefore \int g = \frac{\overline{M} GR5 P}{7RT}$ (6)

c).- FACTOR DE VOLUMEN DEL GAS (Bq) (FIG. 1.2).

El factor de volumen del gas es una razón que permite comparar el volumen que ocuparía al pasar a las condiciones del yacimiento, esdecír, se define como sique:

$$B_g = \frac{\text{(Vol. de gas c.y.)}}{\text{(Vol. de gas c.s.)}}$$

Las expresiones que proporcionan los valores del factor de volumen del gas en función de la presión y la temperatura del yacimiento Para una mezcla dada, se obtiene aplicando la ecuación de los gases reales a las condiciones estandar, o sea.

Por definición.

$$B_g = \frac{V_{CV}}{V_{CR}}$$

Sustituyendo los valores respectivos de $V_{\rm CV}$ y $V_{\rm cs}$. Se tiene:


$$B_{g} = \frac{Z_{CY} \cap R T_{CY}}{P_{y}} \frac{P_{CS}}{Z_{CS} \cap R T_{CS}}$$

$$B_{g} = \frac{P_{CS} T_{CY} Z_{CY}}{Z_{CY} T_{CS} P_{CY}} - - - - - - - (13)$$

Donde Z_{CY} es una función de T_{CY} , P_{CY} y de la composición de gas.

La variación de $\mathbf{B}_{\mathbf{g}}$ VS P, tiene una forma típica tal como se ilustra a continuación:

FIGURA No. 1.2



En la Figura anterior se observa que el factor de volumen de gas tiens valores muy inferiores a la unidad, lo cual se explica ---por el efecto grande de la compresibilidad Je los gases.

1.3.2.- PROPIEDADES FISICAS DEL ACEITE.

a).- VISCOSIDAD DEL ACEITE. (%) (FIG. 1.3).

Generalmente, la viscosidad de los líquidos se incrementa al aumentar la presión, cuendo únicamente la compresión del líquido y — la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura.

Todas las variaciones de la viscosidad del aceite, tanto a condiciones estándar como a las condiciones de yacimiento, se debenconsiderar, debido a que el aceite en el vacimiento se encuentra a -una presión y temperatura mucho mayor que en la superficie; por lo tanto el aceite tendra una cantidad de que en solución. El efecto de este que disuelto es el de disminuir la viscosidad del aceite, lo --que constituye un factor muy importante, entre las condiciones están der y de vacimiento, el incremento de temperatura tendrá por el solo a disminuir la viscosidad del aceite, pero el aumento en la presióntendrá por aí solo a incrementar la viscosidad del aceite. La importancia de estos efectos es tal, que los resultados pueden ser atri-buídos solamente al gas en colución; puesto que existe frecuentemente una cantidad apresiable de gas en solución en el aceite, el cam-bio total en la viscosidad del aceite es sumamente marcado; claro -que si nó varía la cantidad de gas en solución, porque no hay varieción en la presión del vacimiento, entonces no habrá cambios en la " viscosidad debido al gas en solución arriba de la presión de saturación (Ph)* del aceite, la disminución en la viscosidad resultariade la disminución en la presión, se observan estos efectos, en la -gráfica típica de viacosidad del aceite contra presión; se ilustra en la siguiente figura: Donde se observa el valor mínimo de la visco midad en la presión de maturación.




FIGURA No. 1.3


 Se entiende por presión de saturación (P_b) o de burbujeo, a equella presión a la cual todo el gas, ha sido incorporado a le fase líquida, es decir, todo el gas ha sido disuelto por el aceite.

b).- FACTOR DE VOLIMEN DEL ACEITE (β_*) (FIG. 1.4).

El factor de volumen del aceite, se define como: el "volumende aceite en el yacimiento con su gas disuelto, entre volumen de acei te medido a las condiciones estandar, y se expresa en la aiguiente --forme.

La variación típica del factor de volumen del aceite con la presión a la temperatura del yacimiento y para una muestra dada, se presenta en la Figura siguiente.

FIGURA No. 1.4



Bob . - FACTOR DE VOLUMEN DE ACEITE A LA PE.

BOL .- FACTOR DE VOLUMEN DE ACEITE A LA PI.

Pb .- PRESION DE SATURACION.

Pi .- PRESION INICIAL DEL YACIMIENTO.

Observamos que tendrá valores mayores que la unidad esto se debe a que el aceite, al pasar de condiciones de yacimiento a condiciones atmosféricas se contrae, por la liberación del gas disuelto como resultado de que la presión disminuye.

c),- DENSIDAD DEL ACEITE.

La densidad relativa del aceite (N_o), se define como: la relación que existe entre la densidad del aceite con respecto a la densidad del agua, ambas medidas a las mismas condiciones de presión y temperatura.

$$\int_0^1 = \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} ---- (15)$$

Esta densidad comunmente es reportada e 600/600, lo cual significa que tanto el aceite como el agua fuerón medidos a las condiciones estándar (60 of y presión atmosférica), estos casos se identifican - frecuentemente por los subíndices c.s., en la industria petrolera se - usan también otras unidades para referirse a la densidad del aceite, - se las conoce como grados API (la ecuación 16 propone como estimarla).

La predicción de la densidad del eceite a condiciones In-situ, es de gran importancia en los cálculos de coidas de presión en flujo-multifásico.

٥

Donde:

 f_o -- densidad del aceite (lbm/pie^3)

 $R_{\rm B}$.- relacion gas disuelto-oceite (pie^3/bl)

 $oldsymbol{eta_o}$ -- factor de volumen de acette (bl/bl)

Para presiones arriba del punto de burbujeo (aceites bajo satura dos), la densidad del aceite puede calcularse a partir de:

$$f_0 = f_{0b}$$
 Exp. (C_0 ($p - p_b$)) ---- (16)


Donde f_{ab} es determinada a partir de alguno de los métodos — descritos para; $R_{\rm B}=R_{\rm D}$ y $B_{\rm O}=B_{\rm Ob}$.

d).- RAZON DE SOLUBILIDAD DEL GAS EN EL ACEITE O RAZON GAS DISUELTO ACEITE, (R6) (FIG. 1.5).

La razón gas disuelto en el aceite, es una funsión de le --presión y temperatura del yacimiento como de la composición del --aceite y gas.

Se define como la razón del volumen de gas disuelto a la - presión y temperatura del yacimiento y medido e las condiciones es téndar, al vólumen de aceite residual y medido tembién a las condiciones estandar, o sea.

La gráfica típica del comportamiento de la $R_{\rm S}$ VS P para una muestra dada a la temperatura del yacimiento, es la siguiente:



Pb . - PRESION DE SATURACION.

PI .- PRESION INICIAL.

RSD. - RAZON DE SOLUBILIDAD A LA PL.
RSI. - RAZON DE SOLUBILIDAD A LA PL.


e).- FACTOR DE VOLUMEN DE LA FASE MIXTA (Bt). (FIG. 1.6).

Se define como "El volumen de aceite en el vacimiento con su gas disuelto y liberado entre el volumen de aceite medido a condicio nes estandar, por lo tanto:

ac. + gd + gl = aceite + gas disuelto + gas liberado de Pi a P.

La representación gráfica del factor de volumen de la fase -mixta como una función de la presión, se ilustra en la siguiente Fig.

FIGURA No. 1.6



1.4 . - GASTO (g)

Debido a la dificultad de medir o estimar los factores que intervienen en el escurrimiento de los fluidos en el yacimiento, no sepuede desarrollar una formula que pueds evaluar con exactitud el gande fluido que produce un pozo o yacimiento, ya que las propiedades yacaracterísticas físicas de la roca almacenadore son muy variables en el recorrido que hacen los hidrocarburos hacia el pozo.

El gasto depende fundamentalmente de las propiedades físicas - tanto de la roca como de los fluidos. Los fluidos que se mueven en -- los yacimientos de aceite o gas son multifásicos, consistentes de mez clas de diferentes cantidades de aceite, gas y en ocasiones agua flu-yendo juntos hacia los pozos productores. El aceite y el gas, con fre cuencia se mueven con diferentes velocidades y las propiedades del -- aceite y el gas varián de un punto a otro.

Observando la expresión:

$$- q c.s. = \frac{2\pi h k (P_e - P_w)}{\mu l_n \frac{r_e}{r_w}} \qquad ---- (a)$$

Se puede ver que el gasto es una funsión de las propiedades ycaracterísticas físicas de la roca. Se manifiesta un incremento en el gasto, si se aumenta la permeabilidad, saturación del mismo fluito, espesor de la formación y también si se aumenta la diferencia de presiones.

Con el conocimiento de todos estos elementos, se estará en con diciones de escoger el gasto óptimo para la explotación y control del vacimiento.

1.5.- PROPIEDADES DE LA ROCA.

θ).- POROSIDAD: (ϕ).

La porosidad es la capacidad que tiene una roca de contener fluidos. Para que un yscimiento sea comercialmente productivo, es obvio que debe tener una porosidad suficiente para almacenar un volumen apreciable de hidrocarburos.

En los cálculos de la porosidad puede expresarse en porcentaje o en fracción decimal. Pur definición, la porosidad es el volumen de los espacios vacios o huecos contenidos en una roca (equellleno de fluido), dividido por el volumen total de dicha roca.

Lo anterior expresado matematicamente es:

$$\phi = \frac{V_b - V_a}{V_b}$$
 $\frac{V_p}{V_b}$ volumen de poros

Donde:

 $\mathbf{v}_{\mathbf{b}}$.- volumen total o volumen bruto de roca.

V_B .- volumen ocupado por los sólidos o volumen de granos.

 $V_{\mathbf{p}}$.- volumen de poros = volumen total - volumen de sólidos.

Existen dos tipos de porosidad.

e).- POROSIDAD ABSOLUTA: ($\phi_{\rm B}$), Es la razón del espacio poroso to tal, al volumen total de roca, sin considerar si los poros estan o no comunicados entre sí.

$$\phi_a = \frac{v_p}{v_b}$$
 (porce comunicados y no com.)

b).- POROSIDAD EFECTIVA: (ϕ_e), Es la razón del espacio poroso intercomunicado al volumen total de roca.

$$\phi_e = \frac{\text{(volumen de poros intercomunicados)}}{\text{(volumen total de roca)}} \frac{v_p}{v_b}$$

La porosidad también puede ser clasificada en: Primaria y Secundaria, de acuerdo con el tlempo geológico de formación.

- c).- POROSIDAD PRIMARIA: Es consecuencia de los espacios vacios entre -los fragmentos o particulas después de su acumulación como sedimento.
- d).- POROSIOAD SECUNDARIA: Es consecuencia de agentes geológicos tales como lixivisción, fracturamiento y figura de la roca durante el proceso de formación. Por ejemplo, la disolución de caliza o dolomitapor aguas subterráneos es un proceso de lixivisción que produce ---cavidades o cavernos.

La producción de hidrocarburos en rocas tento clásticas como carbonatos, proviene de porosidad primaria, sin embargo frecuentemente la producción de carbonatos es consecuencia de porosidad secundaria, la ---cual es variable.

b) .- PERMEABILIDAD. (k).

Lo permeabilidad eo la capacidad de flujo de los fluidos obtenidos dentro de una roca. Para que un yacimiento sea comercialmente aconómico, es necesario no solo que la roca contenga adeite o gas sino que -estos fluidos puedan desplazarse dentro de la roca, solo es permeable, -cuando los poros estan comunicados entre eí, si esta comunicación no ---existe, la roca puede ser porosa pero no permeable.

La permesbilidad en Darcys (expresión numerica que recibe el -nombre del Ingeniero Frances Henry D'arcy, quién en 1865 diseñó un méto-

do para medir la permeabilidad). La mayor porte de las formaciones -productores tienen una permeabilidad promedio inferior a un Darcy; por
consiguiente, la permeabilidad se mide en milesimos de Darcy o milidar
cys (md), con esta unidad, la permeabilidad puede vorior entre 5,000
milidarcys para una arena no consolidada y 0.1 milidarcys para algunos
carbonatos.

Aparentemente el concepto de permeabilidad es un concepto básico simple, en la práctica puede ser muy complejo. El flujo aumenta con la presión en el fluido, pero disminuye con el aumento en la viscosidad por ejemplo, el gas fluye mas facilmente que el agua y esta más facilmente que el aceite. En consecuencia, es necesario conocer varios factores para determinar la permeabilidad de una roca, estos factores son: tamaño y forma del yacimiento, propiedades de los fluidos, presión de los fluidos y cantidad de flujo.

LA PERMEABILIDAD ES: 1 Dercy, cuendo por 1 cm² de superficiede roca fluye 1 cm³ de fluido de un cp de viacosidad, en un segundo bajo una -presión de 1 atmosfera sobre cm².

CONCEPTOS DE PERMEABILIDAD.

1.5.b.1.- PERMEABILIDAD ABSOLUTA: (k).

Se denumina "permeabilidad absoluta" de la roca, cuando esta - se ensuentro saturado el 100 % de un fluido homogéneo igual al que se- uso como fluido desplezante durante la prueba.

$$k = \frac{q \mathcal{H}_1}{A \Delta p}$$
 (Darcy).

1.5.6.2. - PERMEABILIDAD EFECTIVA (kg, ko, kw).

Se define como "permeabilidad efectiva" de una roca, a la permeabilidad a un fluido particular cuando la saturación de este en la roca en menor del 100 %.

La permeabilidad efectiva se escribe utilizando un subíndice -para designar el fluido bajo consideración (aceite, agua, gas).

La suma de permeabilidades efectivas, es menor que la primeabilidad absoluta, es evidente que los valores de permeabilidades efectivas de aceite, agua y gas. Pueden variar deade O hasta la permeabili—dad absoluta (k), con excepción de la permeabilidad del gas, que puede valer mas que la absoluta cuando la muestra esta saturada 100 % de gas.

Las relaciones típicas de permeabilidad efectiva para un siste ma agua-aceite en un medio poroso saturado por agua analizando las cur vas se pueden obtener evidencias directas acerca de las relaciones demojabilidad existentes.

1.5.b.3.- PERMEABILIDADES RELATIVAS (kro, krw, krg).

La permeabilidad relativa, se define como: "la razón de la permeabilidad efectiva entre la permeabilidad absoluta".


O sea:

$$k_{ro} = \frac{k_0}{k}$$
; $k_{rw} = \frac{k_w}{k}$; $k_{rg} = \frac{k_0}{k}$

$$0 \le k_{ro}, k_{rw}, k_{rg} \le 1$$

La razón de permenbilidades relativas, es igual a la razón depermenbilidades efectivas. o sea:

La figura siguiente muestra una gráfica típica de curvas de -permeabilidades al agua y al aceite, para una muestra determinada, en función de la saturación de agua.



Les relaciones de permembilidad efectivo para agua y aceite — se divide en tres regiones: (FIG. 1.7).

La región (A): Presenta una saturación funicular que es mayor que la saturación crítica para la fase aceite y una saturación --pendular menor que la saturación crítica para el aqua. Funicular, se le llama así, por la analogía existente con elfuncionamiento funicular en el terreno montañoso y pendular porque la fase mojante (agua) forma circulos al rededor de los puntos de contacto de los granos, en forma similar a una roca. Estos circulos no estaran en contacto, es decir, a esta saturación el agua no forma una fase contínua como para empesar a fluir.

La región (B) muestro las relaciones existentes cuando ambas fases de agua y aceite tienen una configuración de saturación funicular. Es evidente que la suma de los valores de k_0 y k_{to} , no será igual a la permeabilidad absoluta en el sistema.

La región (C) muestra una gráfica de relación de permeabil<u>i</u> dades efectivas cuando la saturación de aceite es insular, es decir - discontinuo y la saturación de agua permanece en configuración funic<u>u</u> lar.

Queda claro que a una saturación de 100 % de agua la permesbilidad efectiva al agua viene a ser la permesbilidad absoluta del sistema.

También con la saturación de agua al 85 % (un aumento en la- $S_0=15$ %) reduce fuertemente la permeabilidad relativa al agua de -100 % a 60 %, en cambio a la saturación de 15 % de aceite, la permeabilidad relativa al aceite es prácticomente cero. Este valor de saturación de aceite del 15 % se denomina "saturación crítica" ($S_{00}=-0.15$) o sea la saturación a la que el aceite comienza a fluir a medida que la saturación de aceite aumento. También se denomina saturación residual de aceite " S_{01} " al valor por debajo del cual no puede reducirse la saturación. En un sistema agua aceite.

A medida que la saturación de agua continúa disminuyendo, lapermeabilidad relativa al agua también disminuye en tanto que la permeabilidad relativa al aceite cumento.

1.6.- ROCAS PRODUCTORAS

Las rocas ígneas o metamórficas ocasionalmente contienen aceite o gas. la mayoría de las rocas productoras son de origén sedimentario.

Las rocas sedimentarias pueden dividirse en dos grandes grupos Clásticas y Carbonatos. Los tres tipos de rocas productoras de importencia en la industría son areniscas, calizas y dolomitas.

ROCAS SEDIMENTARIAS

ROCAS CLASTICAS

CARBONATOS

ARENAS

CALIZAS

LUTITAS

DOLOMITAS

ROCAS CLASTICAS.

Las rocas clásticas estan compuestas principalmente como consecuencia de la meteorización, erosión y transporte, estos fragmentos eventualmente se depositan en cuencas marinos junto con fragmentos de origen orgánico. Esta depositación generalmente se lleva a cabo en --capas sucesivas.

Las rocas clásticas son caracteristicamente arenas o silice - de grano fino, el tamaño de las particulas varia entre 1 mm. y 1/16 - de mm.

Hay otras rocas clásticas productivas, tales como los conglomerados, las cuales estan compuestas por particulas de tamaño mucho mayor.

La presencia de arcilla o lutita en las arenas de un yacimien

to clástico es un parámetro que debe tenerse muy en cuenta en la evaluación del yacimiento. Debido a esta presencia afecta tanto las carracterísticas de la formación como las respuestas de los instrumentos de registros que físicos.

CARBONATOS:

Los carbonstos estan compuestos por caliza y dolomita, la matriz o cemento de esta roca se deposita directamente del agua marinao es extraída de ella por los organismos vivientes. A menudo se encuentran fósilas de estos organismos en la matriz. Los sedimentos su--fren el efecto de varios procesos químicos que pueden alterarlos o -reestructurarlos.

CAPITULO II

DESCRIPCION E INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL REGISTRADOR DE PRESION RPG - 3

El registrador de presión "AMERADA" es uno de los instrumentos de medición para registrar presiones de fondo, está construido en su - mayor parte de acero inoxidable, de forma exterior cilíndrica y tiene-dimenciones tales que permite introducirlo en la mayoría de las tube-rías de producción.

Se tiene actualmente dos tipos de instrumentos de la misma mar ca RPG-3 y RPG-4, en el Distrito de Villahermosa el mas utilizado es el primero. (el segundo se utiliza solo en casos especiales), ya que las tuberías de producción (T.P.) permite el facil acceso del RPG-3tiene un diámetro de 1 1/4" (3.17 cm.), la longitud total es aproximodemente de 77 1/16" y su peso de 15 lb. (7 kg.).

2.1.- CAMARA DE REGISTRO.

Todas las partes del registrador están hechas de aleaciones abase de níquel (no corrosivas), tanto interior como exteriormente. - El elemento ectivo de presión es un "TUEO DE BOURDON" helicoidal (mas adelante se detellará ya que no forma parte de la cámara de registro) fijado en la parte inferior del instrumento, el cual queda en contacto directo con la presión del fluido del pozo, a travéo de un orificio de la funda exterior.

La rotación resultante del extremo libre del "TUBO DE BOURDON" as transmitida directamente a un estilete grabador, el cual no empleaen su funcionamiento engranes ni palancas, el estilete graba sobre una
carta metálica. Que está alojada en un cilindro metálico (porta-carta)
suspendido de un colgador y controlado en su carrera hacia abajo por un mecanismo de relojería. El mecanismo grabador ha sido diseñado de tal manera que su funcionamiento no afecta la precisión del instrumento (FIG. 1.9).





FIG. No.1.9 SECC. CAMARA DE REG. DEL MANOMETRO AMERADA RPG-3

2.1.1. CARTAS.

Existen dos tipos de cartas, sín dobles y predobladas, cada una se adapta a un porta-carta diferente según el caso. Actualmente seemplean cartas predobladas, pues se adhieren uniformemente al cilindro porta-carte v evitan errores, ambos tipos estan fabricadas de lamina de bronce con una copa de pintura, color gris obscuro. El nuevo tipo de cartos tienen mayores ventajas sobre las anteriores como son: Se re quiere menor fricción del estilete, la presión requerida por el estile te no es crítica, las líneas inscritas en la carta pueden ser leidas facilmente, los cartas pueden ser usadas en pozos donde la temperatura sea hasta de 550 °F (288 °C). Un estilete con punta de acero, zafiro o diamante, puede ser usada para imprimir una fina y brillante línea sobre la carta, el eje de presión es de 2" (5.08 cm.) y el eje del -tiempo recorrido de la carta es de 5" (12.70 cm.), para interpretarla gráfica que el instrumento reproduce, es necesario emplear un apara to con lente tipo microscopio. El cual mide la separación del eje de referencia hecho inicialmente por el operador con el estilete a la línea constante (estación), la medición puede ser en milésimas de pulgadas o de centímetro de acuerdo al aparato (FIG. 2.0).

2.1.2.- RELDJ.

El reloj se uso para regular el movimiento descendente del porta carta, es de construcción especial cilíndrica y presenta cierta precisión en cuanto al tiempo; practicamente no es afectado por la temperatura y se puede emplear en pozos hasta de 275 °F (135 °C), se puede obtener en ocho rangos diferentes: de 3 (que es el mas usado), --- 12, 24, 48, 72, 120, 144, 180 horas (ver la figura 2.1), el rango --- del reloj se refiere al tiempo requerido para bajar el porta carta una longitud de 5" (12.70 cm.).



- Indezedi de dettexiones en otor,
- B. Microscopio provisto de coordenadas
- C.Carro porta lente
- D. Tornillo para el movimiento del carro porta lente
- E.-Carro porta carta
- E. Tornillo para alinear el porta carta
- ti-Tornillo para el movimiento del carro porta carta
- H._Escalas para medir tiempos
- 1_Transformador

FIGURA No. 2.0. - MICROMETRO PARA LA LECTURA DE CARTAS

2.1.3.- PRECISION .

La precisión normal del instrumento es de 0.2 % para todo el rengo. Para lograr esta precisión es necesario calibrar el instrumento a temperatura elevada, es decir, a la temperatura aproximada al fondo de los pozos donde se usará.

2.2. ELEMENTO DE PRESION.

Los elementos de presión se pueden obtener en cualquier rango deseado desde un mínimo de 500 lbs/pg 2 . (35 kg/cm 2), hasta un máximo de 25,000 lbs/pg 2 . No siempre es posible encontrar un rango exacto, pero se puede armar con el instrumento un elemento de presión que contenga el rango especificado con un 5 % de precisión mas omenos.


Todos los elementos son fácilmente intercambiables, cada ele mento de presión es calibrado individualmente, a temperatura ambiente y a alta temperatura. La casa fabricante proporciona una carta de calibración que sirve de base para comprobar las calibraciones efectuadas donde se utiliza el instrumento.

Temperaturas mayores de 200 °F (94 °C), afectan la precisión de la mayoría de los "TUBOS DE BOURDON", por lo que será necesa-rio calibrarlos periodicamente (ver la FIG. 2.2.).

2.2.1.- CALIBRACION DE REGISTRADORES "AMERADA".

El objeto de calibración del instrumento medidor de presión-"AMERADA" se hace principalmente, con el objeto de determinar con -presición su respuesta a las presiones aplicadas al mismo.

En las calibraciones se obtiene una gráfica sobre una cartan laminilla metólica (de la cual ya se hizo mensión), en la cual se imprimen línean paralelas a la línea de base.



Y-2938 Soporte de la flecha del estillata 3-451 Bubins de presión

Las líneas paralelas a la línea de base, como estaciones, se -logran por medio del sistema de reloj. Las líneas perpendiculares a la
línea de base son las deflexiones que corresponden a las presiones --aulicadas (FIG. 2.3).

Por medio del instrumento con lente microscópico y un medidoren milésimas de pulgada (o de centímetro en otro caso), se determinan las deflexiones del tubo de "BOURDON", las cuales se forman generalmente en kg/cm². Los valores de las deflexiones son proporcionalesa las presiones de calibración.

Con los datos de la calibración se traza otra gráfica en papel milimétrico, la cual sirve comparativamente para interpretar los registros que se forman posteriormente.

Les linees paralelas a la linea base son las estaciones que se imprimen a través del movimiento del tornillo sinfin y el reloj.

Las lineas perpendiculares a la linea de base son las deflexiones del elemento de "BOURDON" las cuales nos indicen las presiones a---plicadas.




FIGURA No. 2.3 . - GRAFICA DE CALIBRACION DEL REGISTRADOR "AMERADA"

Las calibraciones de los registradores se deberán efectuar -periodicamente, sobre todo si el instrumento ha sido sometido a presio
nes igueles o mayores que su rango. Primeramente se calibran a temperatura ombiente y después a temperaturas elevadas, tratando de que la
temperatura de calibración sea equivalente o aproximada a la del yaci
miento donde se usara el instrumento.

Se obtiene mayor presión en las calibraciones si los instru-mentos son sometidos a presión antes de calibrarlos.

Con los datos obtenidos por la calibración, es posible obtener un factor de corrección por temperatura y se puede calcular también el modulo para cada instrumento.

2.2.2. ELEMENTOS QUE FORMAN EL EQUIPO DE CALIBRACION.

a).- BAÑO DE CALIBRACION. Es empleado para alojar en su interior un registrador "AMERADA" el tiempo necesario para efectuar la calibración del mismo a temperatura elevada; esta temperatura deberá ser lo mas aproximada a la temperatura de la formación en la cual seempleará el instrumento registrador.

El equipo actualmenta empleado en el Distrito de Villahermosa, Tab. es de marca "Cimco" modelo "8" (FIG. 2.4), que consta de una -- cámora de presión con capacidad para una preción de trabajo de 10,000-PSI. (700 kg/cm²), montada verticalmente sobre la base del aparato,-tiene un diámetro interior de 1 3/4" (4.45 cm.), y longitud de 72" - (1.83 m.), la cual esto cerrada inferiormente. El sello en la parte - superior se obtiene por medio de un tapón de acero provisto de un empa que de hule de aceción circular. En el centro del tapón, ce hace la conoxión pera entrada de aceite por medio de una linea "tubing" flexible de acero inoxidable para 10,000 lb/pg² (700 kg/cm²), la cámara de --presión esta cubierte por una camina exterior, la cual a su vez. Esta-aislada termicamente para conservar el calor; a través, de esta camina exterior que deja un espacio anular, se circula aceite por medio de --

una bomba centrífuga, accionada por un motor eléctrico de 1/4 de H.P.

El aceite que se emplea para este propósito, puede ser aceite lubricante SAE. Nº 20, este aceite es calentado por dos grupos de ele mentos calefactores cada grupo consta de dos resistencias de 500 ---- Watts. Marca Chromalox, el circuito eléctrico que alimenta a las resistencias no debe operar cuando no este funcionando la bomba centrífuga y circulando el aceite, en esta forma se obtiene una temperatura uniforme en todo el circuito de circulación y a la vez se protegen --- los elementos calefactores. La temperatura del aceite de circulación-es controlada por la posición de los interruptores que operan con las resistencias y por un termostato instalado en el circuito; su lectura se obtiene por medio de un termóstato de cristal graduado de 30 - 300 of.

Las dos resistencias superiores son controladas atraves del -termostato que cierra el circuito para operar un relevador con inte--rruptor de mercurio, en esta forma se puede hacer la operación automá
tica mediante la correcta posición del termostato.

El fabricante del equipo "Cimco" recomienda las siguientes -posiciones de los interruptores para obtener un amplio rango mediante
la combinación de los elementos de calefacción.

TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS	POSICION DEL TERMOSTATO	INTERRUPTOR SUPERIOR	INTERRUPTOR INFERIOR						
50	cerrado	low (bajo)	off (apagado)						
60	cerrado	med (mediano)	off (epagado)						
70	cerrado	low (bajo)	low (bajo)						
75	cerrado	med (mediano)	low (bajo)						
80	cerrado	low (bajo)	med (mediano)						

Estas tres posiciones se hán comprobado en calibraciones efectuadas en esta sección.

TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS	POSICION DEL TERMOSTATO	INTERRUPTOR SUPERIOR	INTERRUPTOR INFERIOR				
90	cerrado	med (media)	med (medio)				
10 0	cerrado	high (alto)	med (medio)				
120	cerrado	high (alto)	high (alto)				

En todos los casos deberá permanecer el termostato cerrado con el foco piloto encendido y unicamente se variará la perilla del mismopera efectuar ajustes finos cuando el valor de la temperatura este proximo al requerido, en esta forma permanecerá, el baño con una temperatura constante por largo tiempo. El foco piloto se apagará cuando disminuyo la temperatura, pero por la acción automática del termostato -- volverá a encenderlo, formando oscilaciones y haciendo más crítico elajuste de la temperatura del aceite. En la Figura 2.5 se muestra un -- diagrama del circuito eléctrico.

b).- BOMBA DE ACEITE Y CALIBRADOR DE PESOS MUERTOS.

La bomba de calibración empleada, es manual y tiene los siguientes datos de placa.

MARCA		**	•••	•	 1.	••		~		-		~		ASHCROFT
TIPU	-		~	-	r#		***	••	***	-	_	•		PORTABLE
RANGO	-	.,	•-	•	-	64	-	-	•	***	-	-	-	10,000 lb/pg2.
CATALE	160	1	_					•	•		_	_	**	13050100

La bomba y el calibrador de pesos muertos forman una sola unidad y nos permite elevar la presión del circuito al cual va conectadoel instrumento por calibrarse. Esta diseñada pera dos rangos de pre--sión bajo y elto. El rango bajo de presión es de "O" a 2000 lb/pg², --- Baño de calibración

1. Tapon superior

2.-Purga para derrama

1._Termómetro

4. Tanque descelte

4. lanque de aceite
5. Bomba centrifuga

&_Interruptor general

1_Releyador

8 .Interruptor superior

9. Termostato

10 Interruptor inferior

11...Motor dela bomba

Bombo de aceite

12._Pesas del calibración

12. Válvula de compensación

14._Válvula principal 15._Tanquede aceite

16. Tapón de Henado

17. Palanca manual

Circuito de presión

18 -Válvula de paso

19 .- Valvula de purga

20._Válvula de paso




FIGURA No. 2.4. - EQUIPO PARA CALIBRACION DE REGISTRADOR AMERADA

y el rango alto es de "0" a 10.000 lb/pg^2 .

La bomba consta principalmente de un émbolo movido por una palanca manual al cual bombea aceite que toma de un tanque que forma par te de la misma bomba, el émbolo tiene en su area transversal un diámetro de 1/4" con lo cual se nota que la cantidad de aceite que succiona y empuja es reducida obligando con esto a llenar y purgar el circuitoexterior, para lograr incremento en la presión.

Al levantar la palanca el embolo succiona, abriendo una válvula "check" que se encuentra entre el tanque del aceite y el embolo; al bajar la palanca la válvula "check" se encierra y el aceite succionado es empujado por el émbolo hacía el circuito de presión.


En paralelo con el circuito de presión, se encuentra la otra - parte denominada "calibrador de pesos muertos" el que funciona mediante el equilibrio que se forma al actuar un peso conocido sobre un lí--quido a cierta presión.

El peso conocido se puede variar aumentando o disminuyendo --pesas, las cuales tienen dos marcas e indican la relación de presión en la cual trabajaran ya sea en alto o bajo rango. El dispositivo para
formar el equilibrio entre las pesas y la presión del líquido es un -vástago de acero que en la parte superior termina en un disco de 3" de
diámetro, cobre el cual se ponen las pesas.

La parte inferior del vástago es la que esta en contacto directo con el líquido que transmite la presión de la bomba (FIG. 2.4).

En la FIG. 2.5.- muestra el diagrama del circuito eléctrico --- del baño de calibración.

El calibrador de pesos muertos cómun viene con dos vástagos para rango bajo y alto y basterá monter uno de los dos para ponerlo en - condiciones de trabajo. El diámetro inferior del vástago para rango el to es de 1/4" y el rango bajo es de 9/32". El aceite empleado en la -- bomba es SAE NO 20, del tipo lubricante se determina ese grado de acei



Posición de los interruptores off-cierra contactos 1-3 high-cierra contactos 1-2 3-4 med-cierra contactos 1-2-3 low-cierra contactos 2-3

Resistencias conectadas high-R₁ y R₂ en paralelo med-una sola resistencia low-R₁ y R₂ en serie

FIGURA No. 2.5. - DIAGRAMA DEL CIRCUITO DEL BARO DE CALIBRACION

te con el objeto de que la presión se transmita, de inmediato al vástago y se hagan notorios los pequeños cambios de presión en el circu<u>i</u> to.

c).- MANOMETRO PRINCIPAL (MAESTRO).- El manómetro empleado tiene -- los siquientes datos:

MARCA HEISE	
RANGO 10,000 $1b/pg^2$ (700 kg/cm ²)	
CARATULA 16" (0.407 m.) de diámetr	0
TIPO	

Este manómetro va conectado directamente al circuito de presión y nos permite tomar las lecturas de presión aplicadas al instrumento; tembién es de gran importancia por el hecho de que cualquier fuga que exista en la bomba, la indicará de inmediato, pudiendose corregir a tiempo.

El tipo de manómetro empleado tiene manera de poder ajustar - el "O" de la carátula. Con respecto a la aguja indicadora mediante -- una perilla instalada en la parte inferior del manómetro la cual se - opera facilmente con la mano.

2.2.3. - OPERACION DE LOS ELEMENTOS.

a) .- PREPARACION DE LA BUMBA Y CALIBRADOR DE PESOS MUERTOS.

- 1.- Levante el plato del vástago de acero, limpielo y lubríquelo conaceite delgado para que la rotación del mismo seo libre.
- 2.- Revise el nivel del aceite en el tanque de reserva y llénelo colo cando nuevamente el tapón.
- 3.- Agregue les peses sobre el plato del vástago; el número de pesasestará determinado por la presión que se desec.

- 4.- Tenga en cuenta el equivalente del pistón empleado (marcado en -- el plato) con respecto a la marca grabada en las pesas.
- 5.- Cierre la válvula principal (№ 14), de la bomba (FIG. № 2.4)
- 6.- Abra la perilla de ventilación del tapón del tanque, con lo cualfuncionará mejor la bomba evitando que se forme algún pequeño vacio dentro del tanque.
- 7.- Opere manualmente la palanca de bombeo y cuando se encuentre la presión en el punto próximo a la seleccionada, gire el conjunto de pesas; siga bombeando hasta que la fuerza de la presión levante las pesas aproximadamente 1 cm. (equivalente a la mitad de la
 carrera del pistón.
- 8.- Se pueden hacer pequeños ajustes de presión mediante el desplazamiento del vástago de la válvula de compensación (Nº 13), de la (FIG. 2.4), estos ajustes se efectuán mientras permanecen flotando las pesas.
- 9.- Para bajar la presión totalmente, abra la válvula (Nº 14) lenta mente. No toque ninguna otra conexión ni purque el circuito de -- presión hasta que la aguja del manómetro baje a "O" el circuito -- de presión se purgara totalmente mediante la válvula (Nº 19), -- de la Figura 2.4.

b).- PREPARACION Y ADAPTACION DEL INSTRUMENTO AMERADA.

El registrador deberá estar completo en todas sus partes como son elementos de presión, camara interna con su porta carta y estilate armado (sin conectar).

La primera parte será someter el fuelle y tubo de Bourdón a — la presión máxima indicada por su rango, esto se hara varias veces — con el objeto de poner el elemento de presión en condiciones de trabajo, y efectuar el acondicionemiento del mismo.

pués están fabricados de diferentes materiales, los cuales son flexibles y como han estado en "reposo", se hán reducido por falta deuso; por lo tento será necesario estibarlos lo suficiente para reducir los errores propios por histérisis del instrumento. Para esto se aplica la preción durante el tiempo que duren las pesas girando sobre el colibrador de pesos muertos, ademas se baja la preción a cero y se pur ga el circuito de presión a la atmósfera, se espera otro tiempo igualcin aplicar la presión, esto se repite para que sumen diez minutos las aplicaciones de presión para elementos nuevos. Para elementos de presión recolibrados (usados), lo anterior descrito se debe repetir uni camente durante 5 minutos, inmediatamente después se deberá poner el instrumento en reposo durante 10 minutos antes de trazar la línea de base.

Se puede lograr mejor presición si se hace una currida en un -pozo para presionar el elemento antes de calibrarlo.

Otro ajuste importante que deberá observarse en el ajuste de - la chumacera (joya), con respecto al eje del elemento de presión deberá tener en todos los casos una ligera tolerancia para evitar que la fricción llegue a frenar el eje y producir errores en la gráfica de -- calibración.

Pora efectuar el ajuste de la "joya" y el eje, será necesariomover la contratuerca, en la cual se indica que la tolerancia deberá de ser de 1/16" antes de aplicar la presión. El desplazamiento máximodel eje seró de 1/32" con la presión máxima aplicada, por lo tanto, -tendra suficiente tolerancia, para no frenerse.

c) -- CALIBRACION A TEMPERATURA AMDIENTE.

- 1).- Se conecto el instrumento "AMERADA" con edaptador y líneo e la -vélvule NP 2D (FIG. 2.4).
- 3).- Se conecta la línea a la válvula Nº 20 (FIG. 2.4), y después de esperar unos minutos, se marca la línea base (debe ser a la presión atmosférica), se vuelve o conectar el instrumento a la válvula Nº 20, de levanta el porta carta sosteniendolo nuevamente sin usar reloj, pues no es necesario por der a temperatura ambien te y aumentaría mas el tiempo.
- 4).- Con el porte certa en la parte superior se conceta el estilete yse aplica la presión máxima, se asegura que las pesas esten flatando a la misma altura y en ese punto se gira la perilla supe--rior del tornillo sinfín para imprimir la estación en la carta -después de imprimir la estación en bajo la presión a cero, (la -perilla del tornillo sinfín se debe giror en sentido contrario alas manecillas del reloj).
- 5).- Con la presión en cero, purgando el circuito y sín soltar el porta carta, se avenza otro peso para poder iniciar las esteciones de presión. En este otro avonce, el estilete remarcará un pequeño tramo sobre la línea de base.

- 6).- Se aplica la presión correspondiente a cada estación y después de cada aplicación se gira la perilla del tornillo sinfín para imprimir la deflexión equivalente, procurando que la presión se estabilice; de no lograrlo facilmente, se logrará operandosuavemente la válvula NO 13.
- 7).- Se hacen todas las estaciones dos veces y se obtendrá una gráfica en la carta como la mostrada en la (FIG. 2.3).
- 8).- Una vez terminada la gráfica se purga el circuito, se desconecta el estilete del instrumento y la líneo de la válvula Nº 20-de la Figura 2.4, se retira la carta en la cual se imprimió la gráfica y en esas condiciones el instrumento se prepara para la siguiente calibración a temperatura elevada.

En la gráfica de calibración se anotan los siguientes datos:

REGISTRADOR (Nº DE SERIE).

RANGO DE PRESION (kg/cm2).

TEMPERATURA DE CALIBRACION (-).

FECHA DE CALTBRACION.

NOMBRE DEL OPERADOR DEL EQUIPO.

La gráfica de calibración se acompaña de una forma para anotar datos de calibración y datos del cálculo. De las estaciones cuando se interpreten. En la porte inferior se anotan dos datos necesarios: Juego en la chumacera y longitud del fuelle (FIG.-2.7).

JUEGO EN LA CHUMACERA.- Será la medida de la tolerancia que hay enel eje del elemento de Bourdon. El ajuste de esta longitud se haceantes de calibrar el instrumento, en la parte correspondiente a la preparación del instrumentose indicará con detalle el ajuste de la chumacera.

LONGITUD DEL FUELLE .- Se deberá medir antes y después de cada calibración y anotar su longitud. Este dato es de importancia, pues se de be controlar la deformación del fuelle y comparar en cada colibración cualquier rotura o filtración del elemento de presión variara su longitud original, la cual deberá ser de 6" (15.24 cm.), para elementos de presión RPG-3.

PREPARACION DEL BAÑO DE CALIBRACION. El baño de calibración debe salentarse antes de calibrarse a una temperatura elevada, pues para --- obtener. La temperatura de calibración se necesita un tiempo aproxima do de una hora.

Se deberá llemar la cámara de presión con aceite SAE Nº 30, - hasta el tapón y deberá estar incluído el instrumento, dentro de la - samara. Al estar calentandose el baño, se deberá enroscar el tapón - Nº 1, para no tener perdidas considerables de calor.

Mientros se caliento el boño, se deberá tener la precausión — de revisar que el motor de la bomba este funcionando continuamente y—para que la función de las resistencias sea correcta, se observará — continuamente la posición del termostato.

e) .- CALIBRACION A TEMPERATURA ELEVADA.

- 1).- Se conecta y prepara el baño de calibración.
- 2).- Se prepera el instrumento en la misma forma que se haría para in troducirlo en el pozo. Para efectuar un registro, es decir; que-la línea de base se debe trazar a la presión atmosférica antes de la introducción del instrumento al baño de calibración,

PETROLEOS MEXICANOS

PRESION DE FONDO

LABORATO	01 A C		CAL	IBRO		CALCULO		
ELEMENTO			RA	vgo		TIPO		
FECHA C	ALIERAC	10 N						
REPARACI	ONES		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
OBSERVAC	:10 N E S		·					
1	FACTOR	TE	MPERAT			ΓΕ		
i.bs Pulg ²	Kę CM²	HORA	L E C	T U R	A S 3	FACTORE 5	CONV.	EHRORES
		-						
		_						
L	EACTO		MDCD 41			^		<u> </u>
P	1	HORA	MPERAT	TUR	Λ 5	1	50411	- CODONES
Pulg ²	K 0 5 M 2	HORA		2	3	FACTORES	CONV	ERRORES
		ļ. <u></u>						
		-						
		<u> </u>						
AND A SEAL AND A SEAL AND ASSAULT					<u></u>			
1 FORMAT	 	I ZADO EI	N LA CAL	BRACION	DE LA AT	JERADA RPG-3	EN EL LA	BORATORIO

se conecta un reloj "Amerada" de 3 hrs. para obtener el movimiento necesario para imprimir las estaciones en la carta.

- Una vez preparado con reloj y con carta y habiendo trazado la -línea de base, se arma completo con cámara de aceite (llena deeste) y funda exterior con cabeza.
- 4).- Con el baño de calibración ajustado a la temperatura seleccionada, se mete el instrumento a la cámara de presión y se deja dentro aproximadamente durante 20 minutos, para que todas las par-tes del instrumento esten a la misma temperatura, o sea la temperatura seleccionada.
- 5).- Se entrosca y aprieta el tapón Nº 1 del baño de calibración, seconecta la línea de acero flexible de 1/4" a la válvula Nº 20, se purga bién el circuito y en estas condiciones se inicia la calibración.
- 6). Se aplica la presión máxima procurando estabilizarla, se esperan dos minutos, mientras tanto las pesas deben continuar flotando y girando. Terminado el tiempo, se baja lo presión lentemente ecero y se purque el circuito.
- 7).- Con la lectura del manómetro en cero y purgando el circuito, seesperan dos minutos. Mediante el reloj se logra otro avance delestilete que remarcará un pequeño tramo sobre la línea de base.
- 8).- Se oplica la presión por estaciones mediante las pesas seleccionados, y en cada una se debe esperar dos minutos para imprimir sada estación.
- 9).- Se imprimen todas las estaciones dos veces y se obtiene una gráfica en la certa, similar a la Figura 2.3.
- 10)- Terminada la gráfica se baja la presión a cero, se purga el cirauito, se desconecta la línea de acero en el tapón № 1, se ----

quita el tapón y se saca el instrumento de la cámara de presión -- (se recomienda limpiar el aceite que escurre del instrumento y em plear guantes de asbesto para manejarlo).

- 11).- Se enfría el instrumento con agua para poder quitar la funda exterior, después se desconecta el estilete, se quita el reloj y se retira la carta en la cual se imprimió la gráfica.
- 12).- En la carta y en la forma adjunta se anotan todos los datoscorrespondientes a la calibración y al registrador. La tempe ratura de calibración que se anote será tomada del termóme-tro del baño de calibración, (temperatura del aceite en --oc).

f) .- PRINCIPALES CUIDADOS EN LA CALIBRACION.

Tomando en cuenta ciertos cuidados que deben tomarse en cue \underline{n} ta en la calibración, se puede eliminar posibilidades de error y - lograr mayor eficiencia en la operación.

Cualquier pieza correspondiente al elevador de la carga queno se tenga limpia y lubricada aumentará la fricción entre las par tes, obstruyendo el funcionamiento correcto del reloj. El porta -carta no deberá tener deformaciones y de preferencia se utilizaráuno nuevo, cualquier deformación en su forma cilíndrica alterarála gráfica en la carta.

Antes de efectuar la operación correcta se deberá de eliminar todo tipo de fugas de aceite de la bomba, cualquiera por peque ña que sea, causará bajas en la presión y se tendrá que compensar-contínuamente, lo cual origina cambios bruscos en la presión aplicada al instrumento.

Al llegar a la presión máxima de cada estación las pesas del calibrador deberán estar flotando y girando; se deben de impulsarlas pesas para que giren antes de llegar a la presión de la estación, uno vez que permanezcan flotando no deberán ser tocadas ---

ni presionadas, ya que esto causaría una presión adicional, que - alteraría la gráfica, obteniéndose lecturas erróneas.

En la calibración a temperatura elevada, está deberá mantenerse lo mas cerca a la seleccionada, procurando que no varía con siderablemente; cambios bruscos en la temperatura del baño de calibración equivalente a los cambios en la presión aplicada al ins trumento.

2.2.4. CALCULO DE LA CONSTANTE DEL ELEMENTO DE PRESION.

Para encontrar la constante ó módulo del elemento de pre--sión se procede a leer la carta en el instrumento de interpreta--ción de registros (microvernier) como sique:

- a).- Se coloca la laminilla en la base de la carta y se procede a alinear la línea base corriendo las perillas centradoras y observando por el microscopio.
- b).- Después de efectuado el centrado se coloca el indicador de deflexiones de presión que mide en milésimas de pulgada ó de centímetro poniéndolo en ceros.
- c).- En la forma apropiada (FIG. 2.7) se anotan las presiones leídas en el manómetro en lb/pg² y kg/cm², anotando las tres lecturas (de las tres gráficas de escalera) para que poste riormente se saquen los factores.
- d).- Para encontrar los factores se saca el promedio de las tres lecturas y se divide la presión en kg/cm², entre las milésimas de pulgada, repitiendo el procedimiento con las otras -lecturas.
- e).- Para encontrar el módulo real se saca el promedio de los 5 factores, haciendo la conversión (sacando la presión con el módulo) y sacando el error con el módulo promedio o real, la gráfica típica de la curva de calibración del elemento de

						Elen Rang	crito	Σ <u>Ξ</u> Απγ 0000	eraç	a So	rie	No.	000	0-N	Т	po l	≀PG	3			Ţ l is			H
						1	1	E C	1	! :	NOIX	(C/	RT	ΛΕ	I.E	ХІВІ	E)							
			GADAS	2.0		Pres		-	1,	xion							# !		ملر					
:		:	PULG			(PS 1000	1)	75 33	- 170	° _F	$\frac{250}{331}$	PE												
			Z.	1.5	+	2000 3000		66. 996	}		662 994													
			3			4000 5000		132 165	5	11.13	324 652		1	رد							-			1
		:	EXI	, ,		6000		198	1		979	ه ا									ai P			
		j.	DEF	1:0	T																		4.2	
				11.												-						.,.		56
				0.5	+											.i.l.								
. 41								- 1											IIII					
		1		0	/			p+ 1 ap		 														
	1,11						1000		20	00		300	1	11	400		1.1	500		60	ю			
	<u> </u>											PRE	SIO	ŊŢ	N	Lbs	Plg.	2 1						
	1. 1				1	1 1				I. J.			130				i eik Listere	1			113			1.44

FIGURA No. 2,8 - CURVA DE CALBRACION TIPICA DE UN ELEMENTO DE PRESIÓN.

1 - 1 - 1 - 1

presión se puede apreciar en la (FIG. 2.8).


2.3.- ELEMENTO DE TEMPERATURA.


Los instrumentos RPG-3, se pueden convertir a registradores de temperatura, para lo cual se cambia únicamente el elemento de presión por el de temperatura (FIG. 2.9).

El elemento de temperatura, es del tipo de vapor en el -cual, un bulbo que contiene un fluído. Está conectado y sellado-al tubo de Bourdon (helicoidal), del mismo tipo que el usado en-el elemento de presión, el exterior del bulbo está expuesto al -fluído del pozo y le comunica la temperatura al fluído volátil -del elemento, el cual se expansiona y transmite la presión al <u>in</u> terior del tubo de Bourdon.

El elemento de temperatura también deberá ser calibrado, pero su curva de calibración no es una línea recta; su precisión y sensibilidad depende del rango del elemento y de la temperatura que se va a registrar. En general una precisión de más o menos 2 $^{\rm O}$ F, puede obtenerse cuando la sensibilidad sea tal, que --pueda detectar diferencias de temperatura de menos de 1/2 $^{\rm O}$ F --- (FIG. 3.0).

Cada elemento de temperatura es calibrado individualmente, la carta de calibración viene de fábrica e incluída con cada elemento; los valores de la carta de calibración viene en formatabulada con un valor de temperatura para cada deflexión de ---- 0.002". Se pueden obtener en varios rangos hasta 400 $^{\rm O}{\rm F}$ (205 -- $^{\rm O}{\rm C}$) (32 - 150 $^{\rm O}{\rm F}$), (75 - 200 $^{\rm O}{\rm F}$), (100 - 250 $^{\rm O}{\rm F}$), (100 - - 350 $^{\rm O}{\rm F}$), etc. su longitud es de 66 3/4" (169.55 cm), y su diámetro es de 1 1/4" (3.17).





2.4. - PREPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO "AMERADA" ANTES DE CADA REGISTRO (FIGURAS 1.9 Y 2.2).

- a) .- Quite la subierta exterior (camara exterior).
- b).- Sube el cilindro porta-serta el máximo.
- a) .- Quite la plancheta y el porta-sarta.
- d).- Coloque una nueva carta.
- e).- Ponga el porta-carta nuevamente en su lugar, asegurandose que se aloje el porta estilete dentro de la quía del porta-garta.
- f).- Coloque la plancheta asegurandola con el candado.
- g).- Con el instrumento colocado verticalmente, suba el porte-carto al máximo, conecte el estilete y marque la línea de base, despla zando el porte-carta hacia abajo. La línea de base registrará la presión atmosférica.
- h) .- Desconecte el estilete.
- De cuerda al reloj (por lo menos veinte vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj).
- j).- Conecte el reloj en la parte superior de la cámara interior apriételo con el porta-carta colonado en la parte superior, acople el reloj mediante los dos pernos (espigas), al disco perforado del tornillo sinfín.
- k) .- Conecte el estilete.
- Revise el empaque de hule de sección sircular (D'RING) que sella la cámara interior con la camara exterior con la cámara exte rior; si está deformado o en mal estado, cambiese de inmediato.

(un desperfecto en esta unión causará daños graves al instrumen to).

- m) .- Coloque la mámara exterior, apretandola.
- n).- Coloque el termómetro de máxima, cuidendo de bajar su solumna de mercurio (sacudirlo para bajar al mínimo).
- fi)... Consete la cebeza en el extremo del instrumento habiendose hesho el nudo con alambre.

2.4.1.- LUBRICACION.

Todas las partes del instrumento deberan limpiarse con un solvente; la chumacera del eje (parte superior del elemento de presión-deberá ser lubricada frecuentemente aplicando aceite fino). (aceite para manómetros).

La chumacera del tornillo sinfín deberá ser lubricada con ace ite para máquina.

El tornillo sinfín de lubricará con aceite para maquina, aplicandose en los agujeros de la cámara interna (inmediatamente abajo - de la chumacera).

Todas las cuerdes del instrumento deberán limpiaras y lubri-carse, pare tal caso deberá userse lubricante Nº. 130-AA.

CAPITULO III

3.- EQUIPO AUXILIAR PARA LA CORRIDA DEL REGISTRADOR "AMERADA" RPG-3.

3.1. EQUIPO SUPERFICIAL.

Para el equipo superficial será necesario contar con ciertas piezas que formen un grupo de trabajo, el cual se instala en la superficie del pozo y permite la corrida de Herramientas bajo preción, proporcionando seguridad tanto al personal como al pozo mismo.

El propósito general, es conseguir el control del equipo y dispositivos (Herramientas Sub-superficiales), que se introducen al pozo con presión existente, con un máximo de seguridad y un mínimo de dificultad. El equipo que debe emplearse varia con las condiciones del pozo y, de acuerdo con las medidas específicas de las herramientas que deberán ser introducidas al mismo.

EL EQUIPO SUPERFICIAL INCLUYE LO SIGUIENTE:

3.1.1.- PLUMA TELESCOPICA MANUAL.

3.1.2.- ESTOPEROS.

3.1.3.- LUBRICADDRES.

3.1.4.- PREVENTORES PARA LINEA DE ACERO.

3.1.5.- POLEA LIBRE.

3.1.6.- INDICADOR DE PESO.

3.1.1.- PLUMA TELESCOPICA MANUAL.

Sirve pera levantar, sostener y viajar con seguridad el equipo de control superficial (Lubricador, Preventor, Estupero, etc.), con el objeto de ser instalado sobre el árbol de válvulas.

Consiste un tres secciones de tubería, para operaciones normalesse extienden los tres trasos de tubería telescopiable. La primera seccion es de tubería de 2 7/8" (7.3 cm.), la segunda es de 2 3/8" (6.03 cm.), la tercera es de 1 1/2" (3.81 cm.). las secciones tienen una longitud aproximada de 8 pies (2.50 m.), y se opera manualmente.

La tercera sección (parte superior), de 1 1/2" (3.81 cm.), consta de una pieza con orificio soldada en la parte superior que sirve para col gar el conjunto elevador de polea y cable.

Los tres tramos cuentan con agujeros de incercción de pasadores que sirven, para espaciar el tramo de 2 3/8" (6.03 cm.), y el de 1 1/2" - (3.81 cm.).

Primeramente se instala cerrada y en forma vertical apoyandose en la brida o carrete de la tubería de revestimiento y se sujeta al árbol de válvulas por medio de una cadena y un tensor (ver Fig. No. 3.1).

Una vez instalada su pluma y alineada sobre el árbol de válvulas, en el tramo de 1 1/2º (3.81 cm.), se cuelga el block elevador y se levanta dicho tramo manuálmente insertando un pasador en uno de los agujeros del tramo de la segunda sección.

En caso necesario se extenderá la segunda sección, colocando otro pasador en el primer tramo.

Se debe tener especial cuidado en no sacar las secciones totalmente; es conveniente poner marcas de pintura en los extremos finales de cada sección. Como medida de precaución.

3.1.2.- ESTOPERDS.

Los estoperos pueden ser:

e).- ESTOPERO DE ALTA PRESIDN .- Se utiliza para sellar la parte superior del lubricador de alta presión, permitiendo el paso de la linea de - acero, sellandolo por medio de un juego de empaques de hules perfora dos, los cuáles son comprimidos para prevenir cualquier fuga de flui do del pozo al exterior.




FIGURA No. 3.1.- INSTALACION DE PLUMA Y LUBRICADOR

Consiste principalmente en un cuerpo de acero de forma cilíndrica, en el cuel se aloja un juego de tres empaques cilíndricos de hule, taladrados, que sellan herméticamente la línea de acero que seintroduce junto con el instrumento dentro del pozo (Fig. N^0 . 3.2).

El conjunto de hules (e) es oprimido entre los cilindros metálicos (f y d), la presión sobre los hules os regulada por el tornillo (g), el cual está taladrado y terminado en su parte superior en formacónica y hueca y sirve para alojar una porción de aceite que lubrica-la línea de acero durante la acción de bajedo del instrumento. La --presión que ejerce el tornillo (g) sobre los hules, dependen de la --presión de la cabeza del pozo.

Para un pozo con presión muy elevada de tendra que apretar -más los hules, con lo cual se aumenta la fricción considerablemente,para vencer la fricción se tendrá que hacer uso de un contrapaso, conectandolo a la harramienta que se desea introducir al pozo.


Cuando se recupera la herramienta es conveniente aflojar un - poco los hules para evitar la fricción.

Le polea que esta montada en la parte superior del estoperogira libremente sobre los beleros existes. Los rodamientos se puedenlubricar periódicamente por medio de la grasara (h).

El estopero se edapta al lubricador por medio de una unión -rápida de alta presión y se aprieta manualmente, sella interiormentepor medio de un empaque unular de sección circular (O'RING).

Para trabajos de presiones de fondo, so utiliza la unión "Yale" para $3,000 \text{ lb/pq}^2$ (210 kg/cm²), presión de tesbajo.

Para trahajos diversos en pozos con más presión se utiliza la unión "Yale" para 5,000 $1b/pg^2$ (352 kg/cm^2), PRESION DE TRABAJO.



a. - Tuerca

b. - CUERPO

C .- BALEROS AXIALES

d. - CILINDRO INFERIOR

e. - EMPAQUES DE HULE

f .- CILINDRO SUPERIOR

Q. - TORNILLO REGULADOR

h. - GRASERA

I .- BALEROS PARA LA POLEA

i. - POLEA

k. - RONDANAS DE PRESION

1. - TUERCA

m. - PERNO

n. - CANAL DE LA POLEA

N. - TORNILLO OPRESOR (ALLEN)

O. - TUERCA DEL BALERO

FIGURA No. 3.2.- ESTOPERO DE ALTA PRESION

b).- ESTOPERO "OTIS" TIPO "O".- El propósito de este dispositivo es el de permitir el paso de la línea de acero hacía el interior del lubricador por medio de una polea.

La línea de acero entra al lubricador y es empacada por medio de un juego de hules, lus cuales son comprimidos por -dos cilindros de acero, el inferior (o) y el superior (1), la
presión de los hules sobre la línea es controlada por el tornillo regulador (h) el cual apretará más los hules si se in-troduce más su cuerda; en esa forma se evitarán fugas del pozo. La construcción del estopero tipo "D" proporciona las siquientes ventajos:

- a).- Está diseñado para trabajar con todas las medidas de línea de acero. Puede ser convertido a cualquier medida fácilmente.
- b).- Se puede usar para presiones de prueba de 12,000 y 20,000 --- $1b/pg^2$ (8440 y 13060 kg/cm 2 .); su peso es de 19 kg.
- c).- Un tapón de hule tipo pistón (r) sellará automáticamente en el caso de que los empaques superiores escapen demasiado o -cuando la línea se rompe.
- d).- Purgando la presión a traves de la válvula (q) es posible sellar con el tapón (r) y cambiar los hules superiores, al ha-ber diferencia de presión, el tapón (r) se mueve hacía arriba y sella contra el cilindro inferior (o), el cual esta atornillado al cuerpo del estopero.
- e).- La combinación del cilindro superior (1) y el tornillo regula dor (h) hacen posible el control de los hules para que no haya fuga y a la vez el tornillo (h) permite la lubricación dela línea de acero,almacenando en la parte central una poca -porción de aceite.
- f).-La polea acanalada (c) tiene diámetro de 10" (24.0 cm.) y está diseñada para trabajar con línea de acero sin causar fatigas ni roturas. Esta soportada por baleros reforzados, los cuales-a su vez pueden ser lubricados a través de la grasera (g).

Cambio de hules superiores .- Como se indicé anteriormente se pue de cambiar en pleno trabajo cuando se hayan gastado demasiado y no sellen aún apretando el termillo regulador (h) al máximo.

- a).- Primeramente purgue la presión en la parte superior (sección empa--ques), por medio de la válvula de relevo (q) mantengala abierta.
- b).- Ya que no exista presión, quite el tornillo regulador (h) y el cilindo ouperior (1).
- c).- Extraiga los hules con la ayuda de un alambre o un tirabuzón, córtelos lateralmente para sacarlos del alambre.
- d).- Prepare más hules nuevos, córtelos lateralmente, coloquelos en el -alambre a introdúzcalos. Poniendo un poco de graso será más facil co
 locarlos dentro del estopero.
- e).- Coloque el cilindro superior (1) y el tornillo regulador (h), apriete los hules e una presión equivalente a la anterior. Cierre la válvula de relevo (q) y en eoa forma podrá continuer la operación. Si persiste la fuga, ajuste más el tornillo regulador (h) (ver Fig. 3.3)


3.1.3.- LUBRICADORES.

LOS LUBRICADDRES PUEDEN SER:

a).- Lubricadores pere presiones de fondo . - El lubricador es una cámera de presión en el cuel se alojan el aparejo y la línes de acero mientras son operadas las válvulas del pozo. Es un tubo de pared gruesaque queda cujeta a la presión interna y se conecta al cabezal de laboca del pozo (brida de la válvula superior).

Esta conexión su hace por medio de uno unión de alta presión con sello de anillo de bronce y un niple para alta preción. La unión empleada es del tipo "UNISOLT" (De golpe) de 2" (5.08 cm.), (Fig. NA. 3.4).

La medida del niple o botelle esta determinada por la terminación --- (diámetro de la cuerda) de la brida superior; se uso generalmente una botello reductora construida de una sola pieza sin costora y diseñada para so-portar altas presiones.



a. Tornillos con tuercas hexagonales

b. Protector de la polea

C.-Polea acanalada

d.-Soporte de la polea

e._Tuerca

f.-Eje de la polea

g._Grasera

h. Tornillo regulador i .. Caja para el opresor

j._Opresor tipo "Allen"

k. Tuerca de retención

1._Cilindro de empaque

m._Empaques de hule

n.-Balero

n._Empaque anular (0'ring)

0._Cilindro de empaque(inferior)

p._Cuerpo principal

q.-Tornillo de la válvula

r._Tapón de hule(tipo de hule)

s. Tuerca de la unión

t._Empaque anular(O'ring)

u. Tope del tapón de hule

v._Empaque de "Nylon"

Como se indico anteriormente, habiendo pasado la línea de acero por el estopero sujeto al registrador con su cabeza y nudo de alambre,—se introduce dentro del tubo lubricador y posteriormente se conecta elestopero, teniendo cuidado de tensar la línea a efecto de levantar un —poco el registrador que estaba descansando sobre la válvula superior de la tubería de producción. En estas condiciones, las válvulas del pozo —pueden abrirse para comunicar la presión al lubricador, sin temor de —que haya flujo al exterior.

El lubricador tiene en su cuerpo una conexión para instalar una válvula (generalmente) de 1/2" ó sea 1.27 cm.), también de alta presión llamada válvula de purga, la cual sirve para bajar la presión en el lubricador cuando el registrador ya ha sido recuperado del pozo y se encuentra cerrada la válvula se puede conectar un manómetro para obtener la presión en la cabeza del pozo (T.P.).

La válvula de purga es de 1/2" (1.27 cm.), se puede utilizar en acero al carbon o acero inoxidable, los detalles se muestran en la Fig. N° . 3.5.

La longitud del lubricador dependerá de la longitud de las herramientas e instrumentos que se introduzcan; en algunos casos los instrumentos se usarán provistos de contra peso y para el caso se utilizará el lubricador más grande. (existen tres medidas), para el uso de presiones de fondo, los lubricadores se pueden construir mediante tramos de tubería de producción (N-80) la cual da buenos resultados. Las cuerdas que se hacen en los extremos deberán ser maquinados en tornos y — bién terminadas; dichas cuerdas son cónicas, a las cuales se acoplan — las uniones de alta presión aplicando cualquier sellador para cuerdas — y apretando perfectamente (el sello hermético se logra por medio de —— spriete).

La unión inferior, como se indicó, es de marca "UNIBOLT" de 2"-(5.08 cm.), para una presión de trabajo de 3,000 lb/pg² (211 kg/cm²).

La media unión superior se conecta con el estopero, es de marca "Yale" para una presión de trabajo de 5,000 $1b/pq^2$ (352 kq/cm^2).




FIGURA Nº 3.4- ESTOPERO LUBRICADOR Y BOTELLA EMPLEADOS EN PRESIONES DE FONDO.

le botella para unir con la brida deberá ser para una presión de trabajo mínima de 3,000 $1b/pg^2$ (211 kg/cm^2).

Existe un lubricador especial para pesca, el cual es más largo que el descrito y se utiliza cuando se va a introducir en el pozo herramientas para la recuperación de algún instrumento que accidentalmente se quedo dentro del pozo.


El lubricador para pesca generalmente en de mayor diámetro y para mayor presión y puede formarse de varios tramos.

b) . - LUBRICADOR DE ALTA PRESION (DTIS TIPO "A").

Es una cámera de presión en la cuel la línea de acero y las herra mientas Sub-Superficiales son suspendidas mientras que el preventor y -- las válvules del pozo son operadas.

En un tubo de pored gruesa, el cuál queda sujeto a la presión in terna del pozo y se conecta al árbol de válvulas (bridas superiores) laconexión se hace por medio de una unión de alta presión "Yale" (con empaque de hule de sección circular) para 1,000 lb/pg² (703 kg/cm²), ver lafig. NG. 3.1, la medida del niple de unión esta determinado por la brida superior y por el diámetro de las herramientas que pasaran a traves delmismo.

Regularmente está formada por dos secciones superiores de tubo - de 2 3/8" (6.03 cm.) y una sección de tubo de mayor diámetro 2 7/8" --- (7.30 cm.). Los dos tramos de sección menor son para alojar en su interior unicamente las herramientas de golpeo, cabeza, barra, tijera; el de mayor diámetro es para contener las herramientas tales como soltadores, pescantos, así como herramientas subsuperficiales de control. La sección de mayor diámetro tiene instalada una válvula de aguja. Para bajar la -- presión (purgar) después que las herramientas que se corrieron han regre sado y pasado por el árbol de válvulas, encontrandose en el tope superior del lubricador. El extremo del lubricador es sellado por medio de - un estopero de alta presión (HALLIBURTON).



Tamaño						-	_	Peso	
M.M.	Pig	A	в.	L	U	E	۲	Grs	01
13	1/2"	2 5/3/2	5/8**	5 1/8	3 1/2"	1 1/2"	5 1/2"	650	23

No	Parte	Material			
1 2	Cuerpo Boneta	+1	oxidable AISI-316		
3 4	Tuerca prensastopa Vastago	Acero inoxidable 11-13 % CF	₹ "		
6	Tuerca del volanta	Hierro maleable Acero al carbón			
á	Prensaestopa Empaque	Asbesto grafitado preformado			

Cada sección del lubricador es acoplada por medio de uniones rapidas de alta presión, las cuales están diseñadas para apretarse manualmente sellando interiormente por medio de un empaque anular de sección circular-"O'RING". El lubricador de tres secciones es facilmente manejable.

La casa fabricante proporciona dos tipos de lubricadores. OTIS tipo "A" que tiene sus uniones atornilladas y se usán para presiones medias, hasta de 5,000 lb/pg²(352kg/cm²) y el OTIS tipo "W", que tiene sus uniones soldadas y se usa para presiones altas hasta de 10.000 lb/pg²(703 kg/cm²).

3.1.4.- PREVENTORES.

Los preventores utilizados son;

a).- Preventores para líneas de acero marca "Bowen". Es un dispositivo que forme perte del equipo superficial y se utiliza para proporcionar una positiva protección en los casos en que existen flujos en forma brusca cuando se esta operando en los pozos con línea de acero. Al operar se, el preventor obtura completamente la tubería de producción sin -- dañar la línea de acero, debido a que sus mordazas (Rams) son de unaconstrucción de metal y hule, y por supuesto, las partes de hule son-las que están en contacto con la línea de acero.

Este dispositivo es de construcción ligera en comparación con o---tros preventores y soporta presiones hasta de $10,000~\rm lb/pg^2$. Se puede obtener en medidas desde 2 1/2" (6.35 cm), hasta 6 1/2" (16.51 cm.),—de diametro interior.

Se fabrican dos tipos de preventores para la línea de acero el deoperación manual y el de operación hidráulica la elección del tipo -será de acuerdo con el trabajo por reolizar y con la frecuencia del uso.

PREVENTOR MANUAL.- El preventor manual tiene un mecanismo que opera dos -barras para abrir y cerrar las mordazas y esta previsto de una válvula --igualadora para equilibrar la preción entre el pozo y el lubricador. Estetipo de preventor se utiliza en los casos en los cuales no es necesario -operarlo con mucha frecuencia, o en los casos en que las mordazas (Rems) --


deben permanecer cerradas durante periodos largos.

FORMA DE DESARMAR EL PREVENTOR MANUAL (FIG. NO. 3.6).

- Coloque el preventor en una prensa o tornillo de banco sujetándolo del cuerpo.
- 2.~ Regrese las barras que operan las mordazas hasta el máximo, quedando el preventor totalmente abierto.
- 3.- Retire la tuerca y los manerales.
- 4.- Afloje y desatornille lan dos tapas laterales.(3).
 - Nota: Será necesario quitar las mordazas junto con las tapas laterales y tener cuidado de no dejar caer ninguna de las piezas mientras-son retiradas.

Mientras permanece el cuerpo del preventor en la prensa desarme el conjunto de la válvula iqualadora (Pasos del 5 al 11).

- 5.- Quite el tornillo (III), que sirve de reten del vástago de la válvulaigualadora.
- 6.- Afloje v quite el vástago (IV) con la llave "ALLEN".
- 7.-- Afloje el cuerpo de la válvula (V) y el cuerpo del puente (VIII), junto con el tubo de igualación. Quite las dos partes simultenesmente.
- 8.- Quite el tubo conector (VII).
- 9.- Quite los anillos metálicos exteriores del cuerpo de la válvula y delcuerpo del puente. Extraiga los empeques anulares (O'RING) (I y IX).
- 10.- Quite los empaques anulares (O'RING) (VI y X).
- 11. Limpie a inspeccione todas las partes. Cambie cualquier pieza gastadao dafiada y engrácela entes de ser armada.
- 12.- Con piezas de punta delgada quite el candado (4) el cual mantiene la barra dentro de la mordaza (Rama).
- 13.- Sague la barra (10) de la mordaza (Rame).
- 14.- Quite el plato de empuje (6) del interior de la mordaza. Si no sale -fácilmente, golpte la mordaza con un mazo de fibra o de hule, para nodañar las partes metálicas.
- 15.- Quite los tornillos que se encuentran en la cuña de la mordaza.



- 1.- TUERCA DEL MANERAL
- 2.- MANERAL
- 3.- TAPA LATERAL
- 4.- ANILLO RETEN (CANDADO)
- 5. RONDANA
- 6.- PLATO DE EMPUJE
- 7.- CUERPO DEL PREVENTOR
- 8.- CUERPO DEL PREVENTOR
- 9.- SELLO DE LA BARRA
- 10.- BARRA (HUSILLO)
- 11.- SELLO DE LA TAPA LATERAL (O'RING)
- 12.- MORDAZA "RAM"
- 13.- CUÑA DE LA MORDAZA

- I.- SELLOS DE LOS ANILLOS METALICOS (O'RING)
- II.- ÀNILLO METALICO
- III.- TORNILLO RETEN DEL VASTAGO
- IV.- VASTAGO DE LA VALVULA IGUALADORA
- V.- CUERPO DE LA VALVULA REGULADORA VI.- SELLO DEL TUBO CONECTOR (O'RING)
- VII.- TUBO CONECTOR
- VIII. CUERPO DEL PUENTE
 - IX.- SELLOS DE LOS ANILLOS METALICOS (O'RING)
 - X.- SELLOS DEL CUERPO DE LA VALVULA (O'RING)

- 16.- Quite le cuña de la mordaza (13) en caso necesario utilice un desarmador de hoja delgada para extraer la cuña.
- 17.- Si el tipo de mordaza es de hules intercambiables reviselos cuidadosamente y cambielos si estan dañados.
- 18.- Saque las barras de las tapas laterales y revise el conjunto de empa ques (O'RING), si los encuentra en mal estado, cámbielos.

ARMADO DEL PREVENTOR MANUAL.- (FIG. No. 3.7).

Antes de armar el preventor deberán estar limpias y engrasadas -todas las partes. Es conveniente empesar por armado de las mordazas. Lasbarras, los candados, las cuñas y las rondanas. Arme los sellos de las ba
rras y ponga las tapas laterales.

Introduzca las mordazas dentro del preventor, Atornille y apriete las tapas laterales.

Arme las partes de la válvula igualadora de presión y acoplelas - al preventor. Asegúrese de que la válvula este cerrada.


Revise las uniones de alta presión (Superior o inferior), y cem--bie el sello (O'RING) de la unión inferior.

Una vez armado el preventor se puede conectar a una bomba de prue ba y aplicar por lo menos $4,000~\rm{lb/pg}^2$ (281 kg/cm 2), cerrando las mordazas perfectamente y observando las precauciones necesarias.

PREVENTOR HIDRAULICO:

El preventor hidráulico es accionado por una bomba conectada a -- través de mangueras, la cual proporciona la fuerza necesaria para operar-las mordazas.

Tanto para abrir como para cerrar la dirección del fluido de la -bomba es controleda y cembiada a través de una válvula manual de dos pa-sos. Este tipo de preventor está provisto de mordazas construidas de me-tal y hule y cuenta tembién como válvula igualadora para equilibrar las -presiones entre el pozo y el lubricador.



I.-Maneral

II. Tapa lateral

II.-Anillo retén (candado)

IV._Rondana

V.-Plato de empuje

VI. Guía de la mordaza

Ⅶ._Cuerpo del preventor

VIII .. Tuerca del maneral

x.-Cuña de la mordaza

XI. Mordaza "Ram"

XIL_Sello de la tapa lateral(O'ring)

XIII. - Barra (usillo)

XIV. - Anillo metálico para empaque

XV .. Anillo protector del sello

XVI. Anillo protector del Sello

XVIL_Sello de la barra (O'ring)

Assessment of the second of th

FIGURA No. 3.7.- PREVENTOR MANUAL "BOWEN"

El preventor hidráulico se utiliza en los casos en los cuales es nacesario un frecuente uso, es decir, en los casos en que las mordazas tienen que ser abiertas y cerradas repetidas veces en corto tiempo.

3.1.5.- POLEA LIBRE:

Se utiliza principalmente para dar paso a laclinea de acero, ayudando a devenerla en forma apropiada y proporcionando el punto de apoyo pora jaler la línea que sele de la polea del estopero hacia el malacate. En la operación de bajada del instrumento dentro del pozo, la línea saledel malacate pasando por la polea libre, suba vertical y paralelamente al lubricador, pasa por la polea del estopero y luego baja verticalmente. — dentro de la tubería de producción.

Se instala en la base del lubricador, de preferencia en el árbolde válvulas o lo mas cercana al mismo, con el objeto de evitar tensionesexcesivas sobre el lubricador cuando hay cargas pesados.

Si se instala muy retirada del lubricador, la componente horizontalde la fuerza resultante actuaría sobre este deformándolo.


Se puede fijar a la polea un dispositivo para limpiar la línea de acero cuando sale del pozo y se debe tener la precaución de limpiar y lubricar las poleas de cada operación.

Los detalles para el armado y las partes de la polea libre, se mu astran en la Figura NP. 3.8.

3.1.6. INDICADORES DE PESO :

Los indicadores de peso son:

a).- INDICADOR DE PESO MARCA "BOWEN".- Es un instrumento preciso y compacto, utilizado en la medición de tensión en líneas de acero; es muy - simple en su sjuste y operación, y no requiere ninguna fuente de --- electricidad exterior o adicional para su funcionamiento,



a.- HORQUILLA

b. - BALEROS DE POLEA

C. - RONDANAS DE PRESION

d. - TUERCA DEL PERNO

e. - PERNO

f. - POLEA

g.- TUERCA DEL GANCHO

h. - RONDANA DE PRESION

i. - TONILLO

i.- TUERCA

k. - CANAL DE LA POLEA

I. - GANCHO

M. - PERNO (CANDADO)

n.- RESORTE

N. - PERILLA DEL PERNO

FIGURA No. 3.8.- POLEA LIBRE

el conjunto lo forman, un convertidor, un cable interconector y el instrumento indicador (Figura NO. 3.9).

Indicador, el cual registra el peso sobre la línea de acero.

Con el convertidor sujeto al árbol de válvulas por medio de una -cadena, la línea de acero es tensada sobre la polea libre; el cable es conectado entre el convertidor y el instrumento puede ser colocado en cualquier parte, convenientemente cerca y a la vista del operador.

Para obtener lecturas de peso sobre la linea de acero en la escala de 0 a 1,000 lb. (453.7 kg.), la perilla de rango será puesta en la posición de escala baja (Low), para pesos en la escala de 0 a 2,000 lb. (907.4 kg), la perilla de rango se pondrá en posición de escala alta (High).

a).- OPERACION:

La carga en la línea es aplicada directamente al convertidor en forma de dos componentes, debido a que la línea pasa por la polea en forma horizontal y vertical. La fuerza aplicada al convertidor sera igual a la carga de la línea multiplicada por el valor 1.414 (Raíz cuadrada de dos), debido al angulo de inclinación formado por el convertidor bajo carga. El valor en de la carga es convertido a una señal eléctrica, que se transmite al instrumento indicador por medio del cable conductor de dos polos, la señal es indicada en la carátula del instrumento el cual ha sido calibrado previamente para proporcionar al operador la carga que actúa sobre la línea. Los lecturas en la carátula se lecrán directamente en libras de peso y no será necesario hacer ninguna corrección.

b).- CALIBRACION:

Deberá hacerse antes de cada operación, pues de ella depende la precisión del instrumento y se hará con el convertidor y el indicador conecta dos por el cable, sin carga.

c).- CALIBRACION PARA RANGO BAJO. (0 - 1,000 lb.) (453.7 kg.).

1.- Ponga la perilla de calibración en el punto bajo (Low).

- 2.- Ponga la perilla de rango en el punto bajo (Low) hasta que la aguja indique O (a la derecha de la escala).
- 3.- Regrese la perilla de rango al punto fuera (Off).
- 4.- Regrese la perilla de calibración al punto fuera (OFF).
- d) .- CALIBRACION PARA RANGO ALTO (0 2,000 16a.) (907.4 kgs.).
- 1.- Ponga la perilla de calibración en el punto alto.
- 2.- Panga la perilla de rango en el punto alto.
- 3.- Ajusto la perilla de arriba a la izquierda (High) hasta que la aguja indique O (a la derecha de la escala).
- 4.- Regrese la perilla de rango al punto fuera (Off).
- 5.- Regrese la perilla de calibración al punto fuera (Off).

Hecho lo anterior de puede soleccionar el rango de trabajo desea do, es decir, se trabajará en escalas bajas o altas simplemente moviendo la perilla de rango al punto adecuado.

e).- AJUSTE DE "O" (SOLO EN CASO NECESARIR).

Si la aguja indicadora no marca el cero correctamente en rango bajo y sin carga en el convertidor, se tendró que hacer una nueva correc
ción. Ponga el "Swicht" de rango en bajo (Low), el "Swicht" de calibra
ción fuera (Dff), quite el tapón de la placa del panel (abajo del madi
dor), y ajuste el reóstato cun un desarmador adecuado, con lo cual la -agujo llegarú al punto "O". Ponga el tapón nuevamente y siga los pasos de calibración indicados anteriormente.

f).- FALLAS LIGERAS.- Si con el instrumento en posición de trabajo conectado en rango bajo, notamos que la aguja permanece cargada e la izquierda elguna de las conexiones debe estar suelta, rota o haciendo falso contacto; para lo cual debén efectuarse pruebas y determinar la falla.




FIGURA No. 3.9.- INDICADOR DE PESO TIPO ELECTRICO

- 1.- Separe el conector del convertidor, haciendo corto circuito con cual quier alambre (formando puente), si la aguja permanece cargada a laizquierda es probable que las pilas o el cable interconector esten dañados.

g) .- CAMBIO DE PILAS :

Se recomienda utilizar en el instrumento medidor, pilas del tipode mercurio 1.3 volts, las cuales son propias para estos instrumentos y ademas tienen la característica de mantener mas tiempo su car
ga y una vez dañada se descargan bruscamente, lo que sirve para dar
una idea en caso de localizar fallas. Si es necesario cambiarlas, remueva los 4 tornillos de la cara del panel, quite la tapa cuidando no dañar el alambrado del resto del circuito y reemplace las pilas dañadas por nuevas.

Las pilas deberán conectarse correctamente, el polo positivo deberá conectarse a los alambres color rojo o amarillo y el polo nega tivo a los alambres color negro.

b).- INDICADOR DE PESO "MARTIN DECKER":

Se usa para medir la tención aplicada a la línea de acero en trabajos tales como: Calibraciones, pescas, colocación y recuperación de tapones, Etc.

Es de grán importancia el uso del indicador de peso para proteger la línea de acero y no someterla a grandes esfuerzos su funcionamien to es hidráulico, no está expuesto a calentamiento y se puede operar por tiempo indefinido.

Está compuesto principalmente de una celda de carga (convertidor) un medidor de presión (Manómetro), conectados por una manguera de alta presión.

El convertidor es muy sensible, y bien calibrado. Tiene - un error de 0.5 a 1.0 %.

El manómetro es de una construcción especial para operarcon precisión y todo su mecanismo interior trabaja sumergido en el fluído (Martin Decker) (W-15), el cual elimina las vibraciones y protege el mecanismo amortiguador de vibraciones que requia los impulsos y lo protege de fuertes oscilaciones.

El convertidor está provisto de conexiones para manguera en uno de sus extremos se agrega la polea libre para dar paso ala línea, en el otro extremo se introduce una cadena que sirve para sujetar todo el conjunto (Convertidor y polea), en el árbol de válvulas.

Al jalar la línea de acero el convertidor deberá guardar una posición tal que permita a la línea formar un ángulo de 90° aproximadamente.

La calibración del convertidor se ha efectuado en la fábrica con relación a un ángulo de 90º y la precisión del instrumento será afectada ligeramente si este ángulo cambia.

La manguera que transmite la presión del convertidor almanómetro debe ser de construcción especial, es decir, para alta presión 1,500 lb/pg² por lo menos (105.5 kg/cm²), para conduciraceite.

OPERACION:

Las lecturas que el indicador de peso proporciona son enlibras e indican directamente la carga aplicada a la línea de ace ro y es la suma del peso de las herramientas más la fuerza de fricción o rozamiento, más el efecto de la aceleración y viscosidad --- del fluído del pozo, al jalar la línea de acero.

El rango del indicador de paso más empleado en operaciones con línea de acero, es el que tiene una escala total (Rango) de -0 – 2,000 lb. (0 – 907.4 kg.), se puede obtener indicadores de peso de 0 – 4,000 lb. (0 – 1814.9 kg.), o más, y están diseñados para ser operados con cable.

Para poner en cero el manómetro se deberá mover la perilla estriada que se encuentra en la parte derecha del mismo. Se deberá hacer sin carga (tensión en la línea de acero).

RECOMENDACIONES:

- a).- Revise con frecuencia el líquido que llena la manguera de ---1/4" (0.64 cm), en especial cuando se trabaje con herramien-tas pesadas.
- b).- Para cargar el sistema ponga el convertidor en alto y no aplique ningún peso, conecte la bomba manual (Que surte la casa fabricante) a la válvula de retención (Check), llene la bomba con líquido Martin Decker W-15; si no cuenta con ese líquido-puede utilizar aceite para turbinas, aceite para transmisión-6 líquidos para frenos.
- c).- Desconecte la manguera en la parte del convertidor y llénelahasta que derrame el líquido por el extremo y conéctela; quite el tapón en el convertidor y manténgalo en un nivel más -alto.
- d).- Aplique algunos bombazos hasta que expulse el aire y derrameel líquido por el tapón. Apriete el tapón hasta lograr una--abertura de 3/8" (0.95 cm.).
- e).- Quite la bomba de mano y coloque el tapón de la válvula de $r\underline{e}$ tención (Check).
- f).- Pruebe el indicador de peso; si ha sido llenado correctamen-te, deberá obtenerse una respuesta rápida en las lecturas.

Si existe aire en el sistema del convertidor de peso, se compr<u>i</u> mirá y las lecturas en el manómetro serán erróneas.

3.2.- DESCRIPCION DE LA LINEA DE ACERO.

DATOS SOBRE LA LINEA DE ACERO (CARGA MINIMA DE RUPTURA).

DIAMETRO	GALVANIZADA	INOXIDABLE 316	NIQUELADA
0.092° (2.34 mm)	1545 lb (701 kg)	1130 lb (513 kg)	1480 lb (672 kg)
0.082ª (2.08 mm)	1240 lb (563 kg)	900 lb (400 kg)	1190 lb (540 kg)
0.072° (1.83 mm)	960 lb (436 kg)	690 lb (313 kg)	920 lb (418 kg)
0.0664 (1.68 mm)	810 lb (368 kg)	580 lb (263 kg)	770 lb (350 kg)

La línea de acero niquelada (NICKEL-PLY), es actualmente la masempleada debido a su resistencia a la corrosión. Tiene alma de acero revestida con una capa de níquel de 5 % por unidad de peso aproximademente, tie ne esencialmente las mismos propiedades físicas que la línea de acero requilar, excepto que las resistencias a la tensión y los límites de elasticidad son ligeramente menores. Las líneas de capa niquelada se hán empleado en esistemas diferentes de corrosión y hán dado buenos resultados, sín embargo su eficacia depende de su recubrimiento, si se daño el revestimiento de níquel, la corrosión inutilizaró pronto la línea de acero.

PESD POR 1,000 PIES (305 m.).

DIAMETRO	ACAZINAVJAD	INOXIDABLE 316	NIQUELADA	
0.092" (2.34 mm)	22.58 lb (10.25 kg)	22.62 lb (10.26 kg)	22.58 lb (10.25 kg)	
0.082" (2.08 mm)	17.93 lb (8.14 kg)	17.85 lb (8.10 kg)	17.93 lb (8.14 kg)	
	13.82 lb (6.27 kg)			
D.066" (1.68 mm)	11.62 lb (5.27 kg)	11.76 lb (5.34 kg)	11.62 lb (5.27 kg)	

Bajo cualquier circumstancia la línea debe mantenerse limpia y lubricada al enrrollarse y debe observarse mucho cuidado para evitar los dobleces y tensiones en exceso.

3.3.- NOCIONES SOBRE LOS EQUIPOS FUNDAMENTALES.

(Camiones y unidades estacionarias).

a).- UNIDADES PARA LA LINEA DE ACERO .- Las unidades moviles para operarherramientas con línea de acero, estan inetalades en comiones y se pueden transporter a cualquier pozo terrestre. Las unidades destinadas para trabajar en pozos marinos vienen montadas en patines de --acero, formando conjuntos compactos y transportables.

LA UNIDAD TERRESTRE COMPLETA SE DIVIDE EN DOS PARTES CAMION Y MALACATE.

C A M I B N . - El camión esta dotado de dos cabinas instaladas sobre su chasis es decir, una cabina normal para el manejo del propio camión y -- otra cabina especial para operaciones, en la cual se encuentra instalado el malecate con todos sus controles e inotrumentos.

Anteriormente los unidades armadas de fábrica, incluyendo el camión, y en algunor casos venián adaptados para operarse con un solo motor, es decir, el motor delantero se utilizaba para proporcionar la fuer za de tracción, tanto el camión como al malacate.

Actualmente nuevos diseños han incluido un motor extra para operar en forma independiente la unidad de línca de acero (malacate), otra ventaja actual es la de obtener directamente de las casas fabricantes - unicamente la cabina de operación que incluye el motor y el malacate, - es decir, la unidad completa de línea sín camión, la cual se puede montar a cualquier chasis Ford, Chevrolet, International, Dodge, Etc. (incluso esta misma cabina de operación se puede transportar a los pozos - marinos.

Estas unidades están diseñadas para trabajo pesado y ofrecen un máximo de versatilidad en la operación del motor y malacate, los cuales se pueden independizar para su mantenimiento, pues están unidos por man gueras de hula para alta presión.

El conjunto incluye un motor diesel, el cual puede ser de 6 6 4 cilindros, un malacate reforzado para alojar la línea de acero y en elcual está instaledo un dispositivo medidor para profundidad con un tablero de controleo para velocidad, freno mecánico, freno hidráulico e - instrumentos indicadores de presión y temperatura.

Las unidades también incluyen compartimientos para herramientas (lubricadores, barras, tijeras, pescontes, soltadores, etc.), además -- cuentan con un tornillo de banco para reparar herramientas. Tanto en + la cabina como en los compartimientos se tienen lamparas eléctricas para trabajos nocturnos.

b).- DESCRIPCION DE UNA UNIDAD "CAMCO" INSTALADA EN UN CAMION .

A continuación se describen las partes y datos mas importantesde una unidad "CAMCO", LA CUAL UTILIZA UN SOLO MOTOR, PARA PROPORCIONAR LA FUERZA DE TRACCION AL CAMION Y AL MALACATE.

M A L A C A T E . - 20,000 pies (6,100 m) para linea de ocero de 0.092º (2.34 mm) de diámetro.

FRENO MECANICO: De balata operado manualmente caja de ---

transmisión, 3 velocidades hacia adelante 3:1, 2:1, 1:1 y una velocidad de reversa 4:1.

MOTOR HIDRAULICO: Denison TAMC-3, tipo poleta para rotación direccional BOMBA HIDRAULICA: Denison tipo paleta TD-16 gal/mín. (60.64 lt/min),-a 1,200 rpm.

TANQUE DE ACEITE: Para 25 galones (95 lt).

A C E I T E : Cualquier tipo de aceite de alta calidad para uso hidráulico SAE-10W. Se puede utilizar el aceite Nacional Turbinas No. 15, con rango de viscosidad, 150-300 SSU a 100 ^OF.

F I L T R D : Filtro "CUNO" 18-1-2278 (25 Micron) instalado sobre la ---

ENFRIADOR HIDRAULICO CON VENTILADOR.

INDICADOR DE PRESION MARSH. Para 3,000 16/pg2 (211 kg/cm2).

INDICADOR DE TEMPERATURA:

ODOMETRO (Para indicar las rpm del motor de gasolina).

VALVULA DE 4 PASDS: Denison 211-D.

VALVULA DE 2 PASOS : Republic 8012-1/2 H.

VALVULA DE RELEVO: Denison RV-20 para 3/4".

VALVULA DE CONTROL REMOTO: Denison RE-D21.

DIAGRAMAS. Les Figures 4.0 y 4.1 muestren los diagrames de los circuitos hidráulicos para unidades "CAMCO" y "DTIS". En forma - general. Su funcionamiento es como sigue:

El aceite que proviene del tanque almocenador pusando a través de una manguera de baja presión y alimenta directamente a la bomba hidráulica, la cual es operada con el motor diesel, la bomba manda el --aceite a presión por la manguera de acoplamiento de alta presión hacía una válvula la de relevo.

la cuál permite el paso directo del acaite que continúa hacía la válvula de cuatro pasos, esta válvula se encarga de enviar el acei te por un conducto del motor hidráulico o por el otro en forma alternada, logrando asi invertir la rotación del motor hidráulico y a la -vez del malacate. Si la válvula de 4 pasos permanece en su posición -central, el aceite únicamente estará circulando por la línea de retorno hacia el tanque almacenador.

Todas las válvulas tanto de operación manual como de relevo - tienen una línes de retorno.

El manómetro conectado al circuito nos indica la presión de trabajo de la bomba y del motor hidráulico (línea de alta presión). -

El termómetro nos indica la temperatura del aceite circulante.

La válvula de control remoto se opera pera aumentar o disminu ir la velocidad del malacate, la cual a su vez está conectada a la -válvula de relevo.

La válvula puente está incluida en algunas unidades (OTIS) ysirve para evitar el aceite hacia el enfriador en caso de que la temperatura exceda 185 of (35 oc), su operación es manual.

La válvula de dos pasos sólamente está incluida en algunas unidades CAMCO, la cuel sirve para regular ampliamente la velocidad — del motor hidráulico.

En las unidades OTIS generalmente no se usa la válvula de dospasso, en este caso, la válvula de cuatro pasos se encarga de regular la volocidad, adomas de invertir el sentido de rotación del motor hidráulica.

MOTA: El circuito hidráulico (línea de alta presión) está calibrado para operar a una presión de 2,000 lb/pg² (141 kg/cm²), si esta presión aumenta, inmediatamente actuán las válvulas de relevo.

enviando el aceite hacía el tanque almacenador y protegiendo en esta forma a todas las partes, en especial a las mangueras de hule.

OPERACION DEL MALACATE (BAJADA).- Teniendo las herramientas que se -- ván a introducir al pozo dentro del lubricador y después de haber puesto ceros en el contador de profundidad, haga lo siguiente:

- a).- Aplique el freno mecánico del malacate.
- b).- Ponga la palanca de la caja de transmisión en posición neutral.
- c).- Abra la válvula de control remoto al máximo.
- d).— Arranque el motor diesel y mantenga una velocidad de 1,000 rpm, -- cuando menos.
- e).- Ponga tercera velocidad en la caja de transmisión.
- f).- Ponga la válvula de cuatro pasos en la posición de recuperar línea
- g).- Suelte el freno mecánico lentamente para que el malacate gire li-bremente debido al paso de las herramientas.
- h).- Mientras el malacato esta girando, cierre lentamente la válvula de control remoto hasta lograr una velocidad tal que mantenga la lí-nea de acero tensionada y no caiga la polea líbre.

Si las herramientas son muy pesadas, usar la segunda velocidaden la caja de transmisión.


Se pueden bajar las herramientes con el motor diesel funcionando, pues el haber olguna obstrucción en la tubería, el malacate se frena solo, sín soltar mas el cable, en esta forma se puede operar de inme diato para recuperar la línea de acero y para volver a insistir en la -bajada.

OPERACION DEL MALACATE (SUBIDA).

- a).- Aplique el freno mecánico del malacate.
- b).- Conociendo el peso de las herramientas y la profundidad de opera-ción, seleccione la velocidad en la caja de transmisión (general-mente la 3a. velocidad, pero si las herramientas fueran muy pesa--

das se usará la segunda velocidad).

- c).- Abra la válvula de control remoto al máximo
- d) .- Arranque el motor diesel.
- e).- Ponga la válvula de 4 pasos en la posición de recuperar la línea.
- f).- Suelte el freno mecánico lentamente y al mismo tiempo ajuste la válvula de control remoto para que el malacate sea impulsado y re cupere la línea.
- g).- Ajuste la válvula de control remoto a una velocidad regular, sínexceder demaciado, pues al aumentor la velocidad, aumenta la tensión sobre la línea de acero.



IGURA No. 4.0 .- CIRCUITO HIDRAULICO PARA UNIDADES " CAMCO "




FIGURA Nº 4.1 CIRCUITO HIDRAULICO PARA UNIDAD "OTIS"

CAPITULD IV

4.- PREPARATIVOS, OPERACION, CALCULO E INTERPRETACION PARA LAS PRESIONES DE FONDO EN LOS POZOS DEL DISTRITO DE VILLAHERMOSA, TAB.

4.1.- PETICION Y PREPARATIVOS PARA LA INTERVENCION DE UN POZO.


El departamento de Ingeniería de Vacimientos será el que formule, por escrito la petición de un levantamiento de presiones de fondo, al --departamento de Ingeniería Petrolera, que a su vez, turnará el escrito a la Sección Presiones de Fondo.

Los primeros pasos son determinar en que estado, se encuentra elpozo (o pozos) por registrar, es decir, si se encuentran fluyendo, siestan cerrados o si se trata de determinar la curva de incremento, que son las operaciones mas comunes.

El paso siguiente será el de conocer que clase de tubería de producción (T.P.), se tiene a la profundidad total (extremo de la T.P.), si esta de un solo diámetro o si esta provista de empacador (ver FIG.--4.1), en cuyo caso interesa conocer el tipo del mismo, para establecer-la posibilidad de rebasar su profundidad o no.

Las profundidades de tuberías, formaciones geológicas y demás -- elementos de un pozo siempre son referidas a la mesa rotatoria, ya que - conociendo la elevación de esta, es fácil relacionar los datos correspondientes al nivel del mar.

El caso mos sencillo de registros de presiones de fondo, es aquel en que el pozo se encuentra cerrado o fluyendo por la tubería de revestimiento (T.R.), debido a que estas condiciones favorecen al registrador a bajar oin oposición alguna; esto no sucederá en caso de que el pozo en el cuel se va a efectuar el registro se encontrara fluyendo por la tubería — de producción (T.P.), pues en este caso el flujo del pozo se opone al — descenso del registrador dentro del mismo, siendo imposible el descenso —



en algunas ocasiones en que el flujo es tan fuerte que impide el paso del registrador, (no obstante, haber empleado contrapesos), para lograrlo - bajar se notificará al departamento de Producción para que se reduzca eldiámetro del estrangulador, disminuyendo así, la producción del pozo, y - por concecuencia el escurrimiento dentro de la tubería de producción, --- efectuadas estas operaciones el pozo citado no podra registrarse hasta -- que hayan transcurrido 8 a 12 horas, a partir del cambio del estrangulador tiempo en el que se supone ha sido alcansado el equilibrio en el nuevo -- regimen de producción.

Cuando la tubería de producción de un pozo es de un solo diámetro y libre o sea sin empacador, lo mas probable es que no se tenga dificul—tad en efectuar el registro; esto sin embargo no es una regla ya que puede suceder que durante la operación que se efectuó al meter la tubería, —no se haya tenido la precausión necesaria y ésta haya sufrido deformaciones de consideración en cuyo caso el aparato registrador ("AMERADA" RPG-3), no logrará pasar.

La manera de evitar estas posibilidades, ya que en ocasiones puede traer por consecuencia la pérdida del registrador; es aconsejable hacer - una corrida de exploración, con una barra calibradora de las mismas dimen siones que el registrador, cuya finalidad es determinar la profundidad -- deseada también comprobar si no hay probabilidades de atrapamiento, esta-corrida de exploración solo se efectúa en pozos en los que nunca se hán - efectuado registros de presión de fondo, o en aquellos en los que no obstante se hayan tomado registros, posteriormente hayan sido reparados, --- dichas reparaciones pueden consistir en; que hayan sacado la tubería de - producción, profundizando el pozo o taponando algunos intervalos de la --- formación productora, operaciones mediante las cuales puede haber sufrido algún desperfecto la tubería. V como consecuencia no lograr que se efec--- túe el registro.

En ambos casos (que se realize o no), es necesario anotar en el registro de campo (ver FIG. 4.2), las dificultades encontradas, valien-

REGISTRO DE CAMPO

PETROLEOS MEXICANOS

	LYCESTYMUS TOWN		PRESIONES DI	E FONDO	during white productions				
				0,050	10.				
					:0:				
FECHA DE REGISTRO:			DATOS D	EL POZO:): O:				
			Producción		······································				
Prof. Total	_		Aceile	*******					
Prof. T.R.	_		Gas						
Prof. Liner Prof. T.P.			R.G.A.						
	-		Agua Estrangulador						
Prof. Disparos			Presiones T.P		1.R				
		_	RESULTADO DE LA	OPERACION					
	stado del Pozo a echa del Clerre	l Registrarse							
	ecna del Clerre e Inició a las								
	e Terminó a las				···				
	resión T.P.								
Pi	resión T.R.								
T	emperatura Máxi	ima del Fondo							
	emperatura Boca								
	emperatura De C		******						
	istrumento y filan	=							
C	oeficiente Terma	ł							
			Married Marrie						
PROFUNDIDAD (Metros)	HORA	LECTURA	PRESION (Kg/cm2)	AP (Kg/cm2)	GRADIENTE (Kg/cm2/m)	OBSERVACIONES			
MATERIAL SECTION OF THE SECTION OF T	VALUE OF STREET								
An Archiller	manakalistikki erikatami								


						<u> </u>			
Market Druck market made (1, 27 market)									
and Charles Control of Nation	M-1817-					angan keranggan dan dianggan dan penganggan dan dan bahan dan penganggan dan dan bahan dan dan dan dan dan dan			
				1					
contain it at the said at the said				1					
			I	1	1				

dose para ello de la columna final que dice observaciones, reportando como referencias, la profundidad correspondiente, pues en caso de prescindir de ello, se considerará un pozo sin problema y como consecuencia
un peligro para la vida del registrador.

Se considera como norma, para que un registro de presión de fon do sea completo, se deben obtener por lo menos nueve presiones sub-super ficiales, distribuidas convenientemente, distribución que se hace partiendo de el hecho que el pozo bajo estudio se encuentre cerrado, ya que si se encuentra abierto al flujo combinado de gas, aceite y agua mimiden el conocer los gradientes (posteriormente se explicará el meto do a seguir), y por lo tanto los niveles del gas, aceite y agua.

Sin embargo el número de estaciones no es una regla, esto y sudistribución se harán de acuerdo a la clase de datos que se desee obtener, estaciones se denomina a las profundidades a las cuales se detiene el instrumento (generalmente tres minutos), cuando se esta descendien do al pozo para efectuar el registro.

En los campos de Villahermosa, Tabasco. La práctica es elegir - lao estociones a partir de la mesa rotatoria de la siguiente manera: la primera a O mts. que es la altura de la mesa rotatoria propiamente di-cha (o del árbol de válvulas en caso de no tener equipo de perforación o reparación), la segunda a 100 mts. la tercera a 200 mts. la cuarto o 500 mts. luego 1000 posteriormente a 1500 y 2000 mts. y así sucesivamente, hasta llegar a unos 200 mts. arriba de la última estoción, las esta ciones comprendidas entre esos 200 mts. ya no se eligen partiendo desde la mesa rotatoria, sino por el contrario a partir del fondo, o lo que - es lo mismo, las dos últimas estociones quedarán seperadas respectivamente 100 mts. ésta cercanía de las últimas estaciones es con el fín de focilitor la determinación del nivel de agua o condensados en caso de - que existán, ya que por diferencia de densidades siempre se localizan - en el fondo, (la FIG. No. 4.4), muestra como se localiza gráficamente el nivel o contecto gas-aceite y agua-aceite.



TICURA No. 4.4

El punto de contacto será aquel en que el gradiente, tenga un cembio de consideración. En pozos productores de aceite se localizán -dos niveles que son el de gas-aceite y el de aceite-agus, (la FIG. No.
4.4), muestra estos casos, y (la FIG. 4.5), muestra el punto de contecto solo del gas-aceite por carecer de agua.


4.2. OPERACION.

La operación, así como el armado del registrador "AMERADA" ---- RPG-3, se mencionó en págines anteriores, primero se realiza una corrida con un sello de plumo, de 1 3/4" (4.45 cm.), diámetro mayor al registrador que es de 1 1/4" (3.14 cm.), inspeccionando así, si la tubería tiene colapsos u otras anomalías, hecho esto, se arma el registrador (Capitulo II), y se realiza la operación (Capitulo III).

4.3.- INTERPRETACION Y CALCULO DE LOS RESULTADOS.

Obtenidas las gráficas de presión de fondo se procede a efec--tuar la interpretación y cálculo de las mismas, pendientes a llenar elreporte correspondiente de presión de fondo.

Con este objeto el supervisor (técnica) que es el encargado - de verificar el cálcula de los registros efectuados por el operador decempo debe provecrae de el manómetro (micrómetro) (FIG. No. 2.0) en condiciones de leer milésimas de pulgada (o milésimas de cm.), y provisto de una escala especial, para medir directamente los tiempos, la que puede ser proporcionada por el fabricante de los registradores, --- deberá contar también con un juego de escuadros.



4.3.1.- POZO FLUYENDO.

El sistema seguido es colocar la carta en el dispositivo porta carta "E", por medio de los tornillos "D" y "F" y con movimientos horizontales por medio del tornillo "G" se alínea la horizontalidad de lalínea de presión atmosférica del registro con la abcisa de que esta -provisto el microscopio, en seguida por medio del tornillo "D" se corre
el porta-lente verticalmente hasta encontrar la primer línea horizontal
del registro, que será la primera estación, leyendose una deflexión en
milesimas de pulgado, equivalente, a la preción medida en la boca delpozo, sucesivamente se siguen leyendo las estaciones o escalones hasta
llegar a la última que será el correspondiente a la presión en el fondo del pozo.

Mas adelante se explicará como por medio de las deflexiones se encuentra la presión en cualquier punto del pozo, la (FIG. 4.6), muestra una carta extraída del aparato registrador con el registro grabado.

- x x' = Línea de referencia o de presión atmosférica.
- 1 7 = Son las estaciones (o escalones), en que se suspende un tiempo determinado (generalmente tres minutos), elregistrador.
 - A = Es la presión instantánea al abrir el pozo.
 - T = Indica el descenso del registrador de una estación a otra sucesivamente más abajo.
 - C = Es el ascenso del registrador hasta la boca del pozo.
 - 8 = Es el mismo punto "A" o ses la preción en la boca del -pozo.




FIGURA No. 4.6.- GRAFICA PROTOTIPO DE PRESIONES DE FONDO (FLUYENTE Y CERRADO)

Ahora se terminará de llenar la forma proporcionada para los - registros de presiones de fondo (ver FIG. 4.7), los datos de la parte superior izquierda son proporcionados por el departamento de Producción (excepto cuando se hace el registro en el pozo cerrado), y losde la parte central, los datos obtenidos en el campo, en la parte inferior.

- a).- En la columna "profundidad", se anotarán las profundidades o esta ciones escogidas de antemano, en las cuales se va a suspender elregistrador ("AMERADA" RPG-3).
- b).- En la columna "hora" se indica el tiempo en el que llega el apara to registrador a cada estación.
- c).- En la columna "lectura" se anotarán las lecturas leidas con el -micrómetro en milesimos de pulgada, correspondientes a cada estación (o escalón).
- d).- Las aiguientes tres columnas que son "AT" (diferencia de temperatura), "corrección" (corrección por temperatura), y "lectura corregida", se aplicaban a los registros que se efectuaban con -- registradores, los cuales al ser introducidos al fondo del pozo,- eran afectados por las altas temperaturas existentes, y por haber mas probabilidades de error al calcular los registros, se optó -- por eliminar estas tres columnas.
- e).- Columna "presión" en (kg/cm²), una vez que han sido determinados los valores de las lecturas, bastará con tener la constante del elemento de presión obtenida en la calibración de este (ya se -- mencionó anteriormente la forma de encontrarla), y se procederá- al cálculo usando la fórmula:

P = KD

Donde:

P = Presión dada en kg/cm²/pg.

K = Constante del elemento de presión en kg/cm²/pg.

D = Deflexión de la estación en la certilla en milésimas de pulgada.

f).- Columna (AP) "diferencia de presiones" quedando expresada tem-bién en kg/cm², a la altura correspondiente a la primera estación no se tendrá ningún dato, debido a que las diferencias son las -existentes entre una estación y otra.

Una vez con todos los datos, se procede a la determinación dela siguiente columna.

g).- Columna "gradiente" en kg/cm²/m. para obtener éstos valores basta rá con dividir la diferencia de presiones antes obtenidas (AP), entre la diferencia de profundidades correspondientes a las dos estaciones consideradas. Así que, para obtener el primer gradiente se procede a la siguiente forma.

Dande:

G₁ = Gradiente de presión entre la primera y segunda estación.

AP1 = Diferencia de presiones entre las dos estaciones.

AH₁ = Diferencia de profundidades entre las dos estaciones.

Y amí se realiza aucenivamente con los demas estociones hasto encontrar el gradiente de la última estación (o escalón).

PETROLEOS MEXICANOS

REPORTE DE PRESIONES DE FONDO

CAMPO	AGAVE						
POZO N	103						
FECHA:	20-AG0	STO-85	ESTADO DE	ESTADO DEL POZO: FIJUYENDO			
HORA	11:34		ESTRANGUI	LADOR: 0.5 cm.			
PROFUN- DIDAD	PRESION KG CM [‡]	AP KG (CM)	GRADIENTE KG/CM³/M				
0	182.9			PRESION T. R. S/C			
100	183.2	0.3	0.0030	PRESION T. P. 182.90 kg/cm ²			
200	183.8	0.6	0.0060	NIVEL ACEITE			
500	191.6	7.8	0.0260	NIVEL AGUA			
1000	200.3	8.7	0.0174	TIEMPO CERRADO			
1500	209.0	8.7	0.0174	TEMPERATURA BOCA POZO 50 OC			
2000	217.5	8.5	0.0170	TEM. MAX. DE FONDO 111 0C			
2105	219.4	1.9	0,0190	ELEV. MESA ROTARIA 14.19 m.			
2205	221.1	1.7	0.0170	FECHA ULTIMO REG. 7-AGO-84			
				PRESION ULTIMO REG. 215.6 kg/			
				VARIACION PRES. FONDO 5.50kg/			
		na and an all an and an		perdida/dia 0.0169 kg/cm²/d			
				INSTRUMENTO Am-1834-N. 370k			
				PROFUNDIDADES SUB-ROTARIA			
				T.P. 2 3/8" a 1939 m.			
				IR 6 5/8" a 1947 m.			
		ent with transport of March to Harris on Lawrence (March Lawrence, 1994).		CIMA FORMACION PROD.			
			<u> </u>	BASE FORMACION PROD			
				LINER 1945 - 2260 metros			
		e time et antique antique anni		PERF. 2175 - 2235 metros			
				PROF. TOTAL 2250 metros			
			}	FONDO CON CUBETA			

REGISTRO HECHO POR RAUL ARENAS

CALCULADO POR JOSE LUIS JIMENEZ

Producción a 1.03 kg/cm² y 20 °C

Acete Cond. 12.64 m³/día

Gai 89072 m³/día

R. G. C. 7047 m³/m³

Agua 0.084 m³/día

Con un poco de práctica, es facil darse cuenta por medio de - estos gradientes ya obtenidos, del comportamiento de los fluidos del-pozo.

Los gradientes varián de 0.00 a 0.029 para gas seco, de 0.03a 0.0399 para gas húmedo, de 0.0400 a 0.079 para aceite, y de 0.080 en adelante para agua.

Para darnos una ídea completa, multiplicando el gradiente por 10 se obtendrá, el peso específico del fluido de que se trate en ---- kq/dm^3 o kq/lt.


Así por ejemplo, cuando se tenga un gradiente de 0.1000 kg/cm²/m., que es el correspondiente al agua, multiplicandolo por 10 como - anteriormente se mencionó, se obtendrá el valor del peso específico - del agua. Esto solo estimable en pozos cerrados, donde los fluidos -- están en reposo.

Ya concluído el reporte de campo de presiones de fondo, se -traza como método de comprobación en una hoja de papel milimétrico, indicando la presión en el nivel medio de las perforaciones, así como
los datos de producción, la (FIG. 4.8), muestra la disposición de estos datos. Esta gráfica se traza teniendo como ordenadas las profun
didades en metros y como abcisas las presiones en kg/cm², cada puntotrazado indica la presión en cada estación.

Esta gráfica o curva de presión finalmente acompaña al reporte, llemado de oficina el cual se envia a la jefatura.

El reporte mencionado aparece en la (FIG. 4.9), se indica a continuación la forma de llenarla.

En la parte superior izquierda se anota el nombre del campo,-del pozo, la fecha en la cual, se efectúa el registro y la hora co---rresponderá a la de la última estación, que es la hora en que llego -



PETROLEOS MEXICANOS

PRESIONES DE FONDO

CAMPO:_	AGAVE	-					
POZO:	103	-	OPERO: RAUL ARENAS				
FECHA DI	E REGISTRO: 20-AG0-85	DATOS DEL POZO) ;				
Elevación M.I	R. 14.19 m.	Producción					
Prof. Total	2260.0 m.	Aceile					
Prof T.R	1947.0 m.	Gas					
Prof. Liner	1945 - 2260 m.	_ R.G.A.					
Prof. T.P.	1939 m.	_ Agua					
Prof. Disparos	2175 - 2235 m.	Estranguladores T.P.	T,R				
		Presiones T.P.	1.R				
	RESUL	TADO DE LA OPERA	CION				
	Estado del Pozo al Registrarse	FLUYENDO					
	Fecha del Cierre						
	Se Inició a las	8:45 hrs.					
	Se Terminó a las	13:00 hrs.					
	Presión T.P.	180 kg/cm ²					
	Presión T.R.	s/c					
	Temperatura Máxima del Fondo	111 °C					
	Temperatura Boca Del Pozo	50 °C					
	Temperatura De Catibración	120 °C					
	Instrumento y Rango	Am-1834 G-N, 370 k_F/cm^2					
	Coeficiente Termal	R - 27	777) }				
		R - 21	777 - 3 hrs.				

K = 0.1895

	K = 0.1097							
PROFUNDIDAD (Metros)	HORA	LECTURA	PRESION (Kg/cm2)	AP (Kg/cm2)	GRADIENTE (Kg/cm2/m)	OBSERVACIONES		
0	10:28	965	182,90					
100	10:32	967	183.2	0.3	0.0030			
200	10:36	9 7 0	183.8	0.6	0.0060			
500	10:46	1011	191,6	7,8	0.0260			
1000	10:55	1057	200.3	8,7	0,0174			
1500	11:06	1103	209.0	8.7	0.0174			
2000	11:16	1148	217.5	8.5	0.0170			
2105	11:24	1.158	219,4	1,9	0.0190			
2205	1.1:26	11.67	221.1	1.7	0.0170	N.M.P.		
		·				and the state of t		
			ļ					
			ļ			and the first and the supplementary and the		
			ļ					
			 					
1								

el registrador al fondo, en este caso fluyendo, y el extrangulador por el cual se esta explotando el pozo, en este caso 13/64" (0.5 cm.).

La profundidad, presión, diferencia de presión y el gradientede presión, son tomados del mismo registro de campo, como se observará a continuación.

En la columna de la derecha se anotarán:

- a).- Presión en la T.R. (tubería de revestimiento), se anotará la -leída en el mandmetro colocado en la boca del pozo, en este casose anotó S/C (sin conexión) debido a que no tenía ésta para colocar el manómetro.
- b).- Presión en T.P. (tubería de producción), es la obtenida por elregistrador en la primera estación.
- c).- El nivel del aceite, agua y tiempo cerrado, se refiere exclusivamente a pozos cerrados.
- d).- Temperatura en la boca del pozo, se anotará la temperatura medida al estor efectuando el registro, el termómetro se colocará de tol manera que toque la superficie del tubo por el cual esta fluyendo el pozo.
- e).- Temperatura máximo del fondo, será la leída en el termómetro de máxima, el cual se coloca en el interior del registrador.
- f).- Elevación mena rotatoria, se anotará la correspondiente.
- g).- La fecha y presión del último registro, son obtenidos del registro anterior efectuado, que existiran en el archivo del departamento, en el ejemplo; el registro anterior fue efectuado el 7 deagosto de 1984, con una presión de fondo de 215.6 kg/cm².

PETROLEOS MEXICANOS

PRESIONES DE FONDO

THE RESIDENCE AND PARTY.	STEEL STREET	Carried a Service Control of the Con		AND DESCRIPTION OF THE PERSON	CONTRACTOR WITH THE PARTY OF TH				
CAMPO:	GOLP	Е							
POZO:	11-D			OPE	RO:				
FECHA DE		23-AGOSTO-	-85 DATOS D	EL POZO:					
Elevación M.R. Prof. Total Prof. T.R. Prof. Liner Prof. T.P. Prof. Disparos		3.60 m. INT. 2234 m 6 5/8" a 22 2 3/8" a 26 2146 - 2176	247 m. Cas RGA 085 m. Agua			T.R			
			RESULTADO DE LA	A OPERACION					
ĺ	Estado del Pozo e	al Registranse		CERRADO					
F	echa Jel Clerre			20-AGOSTO					
	se Inició a las			16:05 Hrs					
	se Terminó a las Presión T.P.		 -	32 kg/cm	A				
	tesión T.P. Presión T.R.			S/C					
	Temperatura Máx	Ima del Fondo		65 °C					
1	Temperatura Boc	a Del Pozo		32 °C					
	l'emperatura De (120 °C A-50482,R=350 kg/cm ² ;5000 lb/pg ²					
	nstrumento y Rar	-			2777, 3 Hrs				
(Coeficiente Terma	a)		11000 - 2	.1111 7 1113	•			
SE CALIF	BRO T.P.	CON 1 3/4	(4.45 cm) /	1732 m.	RESISTENCI	A, CON MUESTRERO			
PROFUNDIDAD (Metros)	HORA	00		AP (Kg/cm2)	GRADIENTE (Kg/cm2/m)	OBSERVACIONES			
0	16:05	178	31.5						
100	16:11	179	31.6	0.1	0.0010				
200	16:15	181	32.0	0.4	0.0040				
500	16:22	1.89	33.4	1.4	0,0047	ACEITE			
1000	16:30	301	53.2	19.8	0.0396	1			
1526	16:37	605	106.8	53.6	0.1019	AGUA			
1626	16:42	663	117.0	10.2	0.1020	J			
1726	16:47	721	1.27.5	10.5	0.1050				
+432			+43.4						
2158	NIVEL I	EDIO PERF.	170.9		0.1050				
		NIVE	6 DE ACEITE :	= 821 Met	10 B				
		MIVE	L DE AGUA	= 1001 Me	tros				
		}		1		1			

h).- La variación de presión de fondo y pérdida por día; son calculadas de acuerdo con los datos anteriores, en el ejemplo, la variación de presión de fondo fue de 5.50 kg/cm² y esta dividida entre el lapso en que se efectuaron los dos registros que es de --329 días, se obtiene la pérdida por día que es de 0.0169 kg/cm²/día.

Los siguientes, no son más que los mismos datos extraídos del reporte de campo. Respecto a la anotación " fondo de cubeta" no se -- anota, ya que es la misma profundidad total.

4.3.2.- PUZO CERRADO.

El procedimiento para la interpretación y el cálculo de esteregistro, es el mismo que para los registros a pozos fluyendo.


Al efectuarse este registro los fluidos existentes en el pozo deberán encontrarse en reposo para que en esta forma, se localicen — los niveles gas-aceite y aceite-agua o en pozos de gas se pueden encontrar los niveles agua-gas o gas-condensado. De aquí se deduce que-una de las finalidades primordiales del registro cerrado, llamado tem bién estático, es conocer el nivel gas-aceite y aceite-agua, en resumen saber si el pozo se encuentra invadido de agua.

Para ilustrar de muestra el caso de un pozo en la (FIG. 5.0).

Existen dos metodos para conocer el nivel de los fluidos, uno gráfico y el otro smelítico.

a) -- METODO GRAFICO.

En une hoja de papel milimétrico y teniendo como ordenadas --las profundidades en que se vo deteniendo el registrador "AMERADA" --RPG-3 (estociones), y como abcisas, las presiones en estas estacio--



PETROLEOS MEXICANOS

REPORTE DE PRESIONES DE FONDO

			THEOTOTICS B				
CAMPO	GOLPF	}					
POZO 1	Vo. 11-D		<u>.</u>				
FECHA:		10ST0-85	ESTADO DEL POZO: CERRADO				
HORA	17:30)	ESTRANGULADOR:				
PROFUH-	PRESION	AP	GRADIENTE				
DIDAD	KG/CM ⁷	KG/CM²	KG/CM ¹ /M				
0	31.5			PRESION T. R. S/C			
100	31.6	0.1	0.0010	PRESION T. P. 32 kg/cm ²			
200	32.0	0.4	0.0040	NIVEL ACEIE 821 metros			
500	_ 33.4	1.4	0.0047	NIVEL AGUA 1001 metros			
1000	53.2	19.8	0.0396	TIEMPO CERRADO 3 días			
1526	106.8	53.6	0.1.019	TEMPERATURA BOCA POZO 32 00			
1.626	117.0	10.2	0.1020	1EM. MAX. DE FONDO 6500			
1726	127.5	10.5	0,1050	ELEV. MESA ROTARIA 3.60 m.			
+432	+43.4			FECHA ULTIMO REG.			
2158	_ [0.1050	presion ultimo reg.			
-				VARIACION PRES. FONDO			
				PERDIDA/DIA			
			Approximate and the property base of the content of	INSTRUMENTO Am 50482			
				PROFUNDIDADES SUB-ROTARIA			
				I.P. 2 3/8" a 2085 m.			
			THE RESTRICTION OF THE RESTREET OF THE RESTREE	I.R. 6 5/8" a 2247 m.			
			**************************************	CIMA FORMACION PROD.			
		- 1 to 100 - 100 to 100 - 10 to housing a proceedings and the process and the		BASE FORMACION PROD.			
·				LINER			
				PIRI. 2146 - 2170 m.			
			mind wing, were maying managing reasoning, were	PROF. TOTAL INT. 2234 m.			
				FONDO CON CUBETA			
AMO	TACIONES						
		. CON 1 3/4"	REGISTRO H	ICHO POR:			
		32 METROS —					
RESI	STENCIA, R	ECUPERO MUES	CALCULADO POR:Producción				
TRA	DE AGUA.						
			Aceite				
			Ges				
			R. G. Å. Agua				
	or groups consequence of the co						

nes, al unir los puntos equivalentes en cada estación, se notará un - cambio brusco debido al cambio de densidades.

Partiendo de la profundidad cero tendremos en la (FIG. 5.1) que la estación de 500 metros se mantiene en linea recta y a partir - de 1000 metros notese la variación.

En la (Gráfica No. 5.1), tendremos el nivel, localizado a -821 metros. Método exacto y de comprobación que el anterior, es el --cálculo análitico.

b) .- METODO ANALITICO.

Este método se basa en el estudio de la mecánica de los fluidos, pero también existe una formula empírica.

Tomando en cuenta la (FIG. No. 5.2).




FIGURA No. 5.3

En la (FIG. 5.3), se han trazado dos puntos, o sea las dos estaciones entre las que se encuentra el nivel gas-aceite, el punto- 1 correspondiente a la presión de 33.4 kg/cm², (ver FIG. 5.0), localizada a la profundidad de 500 metros. El punto 2 corresponde a la presión de 106.8 kg/cm², (donde estabilizó la recta, no la estación posterior a la de 500 metros), la distancia "D" será la que existaentre los dos puntos, en este caso 1526 – 500 = 1026 metros, la "h", será la incognita.

Partirémos de la consideración siguiente:

$$P_2 = P_1 + G_1 h + G_2 (D - h)$$

Despejando "h" tenemos:

$$P_{2} = P_{1} + G_{1}h + G_{2}D - G_{2}h$$

$$P_{2} = P_{1} + h (G_{1} - G_{2}) + G_{2}D$$

$$P_{2} - P_{1} = h (G_{1} - G_{2}) + G_{2}D$$

$$- 1 (P_{2} - P_{1}) = -1h (G_{1} - G_{2}) + G_{2}D$$

$$- 1 (P_{2} - P_{1}) = h (G_{2} - G_{1}) - G_{2}D$$

$$G_{2}D - (P_{2} - P_{1}) = h (G_{2} - G_{1})$$

$$G_{2}D - (P_{2} - P_{1}) = h (G_{2} - G_{1})$$

$$G_{2}D - (P_{2} - P_{1}) = h$$

$$G_{2}D - (P_{2} - P_{1})$$

Y la fórmula empírica utilizada comunmente es:

$$h = \frac{(G_3 - G_2)(h_2 - h_1)}{G_3 - G_1}$$

En donde el gradiente 1, es el último de gas antes del cambio, el gradiente 2, es el gradiente primero de aceite (o agua), y el gradiente 3 el siguiente en orden progresivo al 2.

Este método s⊵ sigue también para encontror el nivel aceite -- agua.

A continuación se calculará por las dos fórmulas los niveles - gas-aceite y aceite-agua, en el ejemplo del pozo Golpe 11-D.

Por la fórmula deducida tenemos como dato:

$$G_4 = 0.0047 \text{ kg/cm}^2/\text{m.}$$
 (último gradiente de ges)

 $G_2 = 0.1019 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$. (cuando estabiliza el gradiente después del aceite) en este caso ya es agua.

D = (1526 - 500) = 1026 metros (distancia entre el primergradiente y el segundo), o sea, $h_2 - h_1$.

 $P_2 = 106.8 \text{ kg/cm}^2$ (presión en el punto estabilizado).

 $P_1 = 33.4 \text{ kg/cm}^2$ (presión en el último gradiente de aceite)

Sustituyendo valores en la fórmula siguiente, tenemos:

$$h = \frac{G_2D - (P_2 - P_1)}{G_2 - G_1}$$

$$h = \frac{(0.1019)(1526 - 500) - (106.8 - 33.4)}{0.1019 - 0.0047}$$

h = 321 m.

Esta es la distancia entre el punto 1 y el nivel, por lo tanto la distancia del origen o punto de referencia, será la suma de la "h"-calculada mas h_a (distancia del origen al punto 1).

$$h_{gas-aceite} = h_1 + h = 500 + 321 = 821 m.$$

Con la fórmula empírica tenemos como dato:

 $G_4 = 0.0047 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$. (ultimo gradiente de gas).

 $G_2 = 0.0396 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$. (primer gradiente de aceite).

 $G_3 = 0.1019 \text{ kg/cm}^2/\text{m.}$ (gradiente consecutivo del gradiente 2).

h₁ = 500 m. (altura en donde se localiza el último gradie<u>n</u> te de qas).

h₂ = 1000 m. (altura en donde se localiza el primer gra--diente de aceite).

Sustituyendo en la fórmula empírica tenemos:

$$h = \frac{(G_3 - G_2)(h_2 - h_1)}{G_3 - G_1}$$

$$h = \frac{(0.1019 - 0.0396)(1000 - 500)}{(0.1019 - 0.0047)}$$

h = 321 m.

Como anteriormente se especificó la altura del nivel seré:

$$h_{gas-aceite} = h_1 + h_2 = 500 + 321 = 821 m.$$

A continuación se encontrará el nivel aceite-agua, por ambosmétodos:

Por la formula deducida, tenemos como datos:

$$G_1 = 0.0396 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$$
.

$$G_2 = 0.1020 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$$
.

$$D = 1626 - 1000 = 526 m$$

$$P_2 = 117 \text{ kg/cm}^2$$

$$P_4 = 53.2 \text{ kg/cm}^2$$

$$h_1 = 1000 \, \text{m}$$

$$h_p = 1626 \text{ m}.$$

$$h = \frac{G_2D - (P_2 - P_1)}{G_2 - G_1}$$

$$h = \frac{0.1020 (626) - (117 - 53.2)}{0.1020 - 0.0396}$$

$$h_{acelte-agus} = h_1 + h = 1000 + 1 = 1001 m.$$

Por la formula empirica, tenemos como datos:

$$G_1 = 0.0396 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$$

$$G_2 = 0.1019 \text{ kg/cm}^2/\text{m}.$$

$$G_3 = 0.1020 \text{ kg/cm}^2/\text{m}$$

$$h_1 = 1000 \, m.$$

$$h_2 = 1526 \, \text{m}.$$

Sustituyendo los valores en la fórmula siguiente, tenemos:

$$h = \frac{(G_3 - G_2) (h_2 - h_1)}{G_3 - G_1}$$

$$h = \frac{(0.1020 - 0.1019) (1526 - 1000)}{0.1020 - 0.0396}$$

$$h_{aceite-gas} = h_1 + h = 1000 + 1 = 1001 m.$$

Se observará que es la misma localizada gráficamente. De esta - manera quedará solucionado el caso, continuando en el registro a pozo - cerrado, como antes se mencionó el procedimiento es el mismo que en --- los fluyentes; en el dato que dice tiempo cerrado, se anotará el tiempo que tardó cerrado, tiempo en que se estima que los fluidos existentes - en el pozo se encuentran en reposo, o lo que es lo mismo que el pozo se encuentre estabilizado.

4.3.3.- CURVA DE INCREMENTO.


Una curva de incremento no es más que una combinación de pozo fluvendo a pozo cerrado.

Los curvas de incremento se registran con el pozo fluyendo, sin efectuar estaciones como con los registros normales; se hace bajar
el aparato registrador hasta la última estación, y dandole tiempo a -que registre ésta, se procede a cerrar el pozo, mediante la válvula oválvulas correspondientes, según se encuentre fluyendo por una o va--rios remas, teniendo cuidado de anotar la hora de cierre. Es convenien
te ilustrar hasta donde sea posible el manejo de las válvulas en el ár
bol del tipo y marca que sea, con el objeto de evitor errores de opera
ción en los mismos.

De acuerdo con la (FIG. 5.4), las válvulas "B" y "C" corresponden a las dos romas de la tubería de producción, las válvulas "E" - y "F" corresponden a la tubería de revestimiento de 9 5/8". En estas producciones para cerrar un pozo que mantiene en el interior un aparato registrador ("AMERADA" RPG-3), se hará por medio de las válvulas mencionadas.

Debe tenerse mucha precaución de no cerror la válvula maestra-"D", ni tampoco la válvula de la cebeza del pozo, pués con ello se lograría cortar la línea por la que pende el aparato registrador; por el contrario en caso de ser posible, se procuvará inmovilizar por elgún medio las válvulas referidas para evitor, hasta donde sea posible queuna persona sjeno opere las válvulas.

La monera mas sencilla de saber por cual rama se encuentra flu yendo un pozo, consiste en tocar cada una de las remas del pozo, puésen caso normal la rama mediante la cual esté fluyenda gas debido a laexpansión del mismo, se encontrará fria y en algunos casos parcialmente congelada en su superficie. Lo diferencia de temperatura generalmen



te esta acompañada de un sonido peculiar, una especie de zumbido, de tel manera que acercando un poco el cido a la rama, este cesa al termi
nar de cerrar la válvula de la misma, en caso contrario querra decir,que la válvula no está normal es decír, no tiene un cierre hermético.
Y en estas condiciones no será de mucha validez el registro de la curva de incremento, por lo que se notificará al departamento de Producción para que efectué la reparación de la o les válvules.

Ya efectuada la citada reparación se tendrá el pozo en condiciones de efectuar el registro de curvas de incremento, que es el único registro en el cual con el registrador dentro del pozo se efectuan-movimientos de válvulas ya con el registrador suspendido dentro del --pozo y a la profundidad programada y teniendo un reloj de larga duración, hará posible un registro contínuo de presión de fondo, según sevaya incrementando ésta.

La (FIG. 5.5), muestra una carta del registrador, después de efectuada la curva de incremento referida.





FIGURA No. 5.5



- 1.- Es una línea de referencia o de presión atmosférica que se traza en la carta, entes de introducir en el pozo el registrador.
- A.- Es la presión instantánes que se registra el abrir el pozo, sien do esta la presión en la cabeza del pozo.
- 2.- Indica que el aperato registrador va bajando hasta la profundi-dad programada.
- 3.- Indice que el registredor se encuentra a la citada profundidad y serú la presión de fondo a pozo fluyente, fluyendo ya sea a un separador o a la estación recolectora.
- 4.- En el instante en que el pozo se cierra, operación que se efec-túa como antes se mencionó, cerrando las válvulas de las ramas.
- 5.- Muestra el incremento de presión que continuará hasta llegar a un punto en que será paralela a la línea de presión atmosferica, punto llamado presión de estabilización.
- 6.- Indica el ascenso del registrador hacia la superficie o boca del pozo.
- 8.- El mismo punto A, que es el registro de la presión en la boce -- del pozo

La (FIG. 5.6), muestra la curva de incremento ya graficada, esta es la forma sconvejado para graficar el citado registro y en la (FIG. 5.7), se muestra una forma o (esqueleto) con los datos obtenidos al efectuar la curva de incremento. Esto es todo lo que se refiere al registro.

Como se puede observar, la curva obtenida es una parábola, con un eje paralelo al eje de los tiempos y el registro de presión se hace con respecto al tiempo.

Se acostumbra el registro de presión combinado tanto de pozo fluyente como a pozo cerrado, pero siempre por un estrangulador de - mayor diémetro, queriendo decir con esto, que después de efectuar el registro por el último estrangulador, que deberá ser el mayor, se in troducirá de nuevo el registrador sin detenerlo, es decir, sin efectuar estaciones, hasta llegar a la profundidad donde se había llegado al efectuar los registros anteriores.

Después de que el registrador llegue al fondo del pozo se le dará un determinado tiempo para que en la certa quede grabada una de l'exión equivalente a la presión que será la misma que se obtuvo por el estrangulador mayor; paso seguido se procederá a cerrar el pozo por medio de las válvulas laterales, como consecuencia de ésto, principiará a incrementarse la presión en el pozo y ésta, será grabada en la carta depositada en el registrador.

La (FIG. 5.8), muestra la forma llena con los datos obtenidos. En esta se anotará como se observa, el nombre del campo, delpezo, en el dato "pozo inyector" que son aquellos, en los cuales, se inyecta gas seco desde la superficie, por medio de compresoras y con una presión mayor que la existente en esos pozos, para de esta manera syudar a fluir con mayor facilidad a los pozos vecinos a este.

En la linea correspondiente a "producción antes del cierre"se anotaran los datos proporcionados por el departamento de Produc-ción, y estos datos serún los obtenidos el estar fluyendo por el estrangulador mayor.

En la linea "volumen de inyección de cierre" perá también un dato dado por producción.

Los aiguientes líneas seran datos conocidos, a excepción del renglón con "coeficiente termal" que se aplicaba a ciertos aparatosque eran afectados por altas temperaturas existentes en el fondo del pozo y, la línea "temperatura de calibración" es la temperatura a la

PETROLEOS MEXICANOS

BECCION DE ELECTROMECANICA PRESIONES DE FONDO

ರ್ಷವಾಬ್			1125.75 2777.25		-			ren man		
CAMPOIOSE COLOMO, TAB.						SISTEMA PRODUCTOR FLUYENTE				
POZO _	POZO					POZO INYECTOR DE				
}	I	Datos para	el trazo de l	a curv	ade in cr	remento de r	presión a 38	<u>00</u> M. B.	M. R.	
	4								$d = 18.11 \text{ m}^3/d.$	
			. de inyecció							
							DE 1985		-	
							DE 1985		-	
				-			DE 1909		-	
		Elev	faten.in	LUIBI.	n <u>.44.4.</u> - nom - ∧	1. 7854C	5-N 320	100/0-2	-	
						. <u>. 10340</u>	-11 JEU	AE/ CMI		
		Coe	eficiente ter	mal	100 0	'C			•	
		Ten	np. calibrac	ción	TSO ,	V				
FECHA	нока	HORA3 CERRADO	LECTURA APARKNIE	ΑT	Cutreccióa	LECTURA CORREGIDA	PRESICH KO/ON2	ко/Сыз	OMERVACIONES	
16-111			1162				220.50		SE CERRO POZO	
85		0:01	13.68				221.10			
		0:02	1171				222.30	0.60		
		0:04	1173	ļi	l	ļ	222.60		ļ	
L		0:06	1174	L			222.80	0.20		
		0:08	1175			ļ	223.00		ESTABILIZADO	
		0:10	1175				223.00	0.00	<u> </u>	
	11:25	0:20	1175	 			223.00	0.00	 	
			ļi	ļ	ļ		<u> </u>		ļ	
				 	 	 				
			 	li	ļ	 	 	·		
			 	ļ i	ļ	ļ				
			Ī		ļ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	l			 	ļ	<u> </u>	 	·		
	ļ		 	 		ļ	 -		 	
					ļ	 	ļ			
			 	 	 	 	 	l		
				 i	 	ļ	 			
			 	 1	ļ	 	 			
			 	 	ļ	 	 			
			 	 -	 		 			
v			 	łi	 	···	t			

cual se elevó, el baño de calibración, con el cual se efectuó esta, en este caso 120 °C.

Esto es, en cuanto se refiere a datos antes de iniciar el re-gistro. En las columnas de la parte inferior se anotarán los datos obtenidos.

En la columna "hora" se anotarán los tiempos a partir de la -hora en que se cerró el pozo, a partir de esta, se comensará a incre-mentar la presión del pozo, es por eso, que en la columna "hora cerrado", el primer tiempo será cero.

En la columna "presión" serán anotadas las presiones equivalentes a las de las deflexiones obtenidas en la carta, que estan contenidas en la columna "lectura sparente".

Les columnes "At", "corrección y "lectura corregida" no se ano tarán, debido el problema mencionado en los registros cerrado y fluyen te.


En la columna "observaciones" se anotará la hora en que se cerro el pozo, y después de haber efectuado la lectura del registro se anotará el tiempo en que se estabilizó.

Ya con estos datos se procede a graficar estos valores, tenien do como ordenadas las presiones en cada tiempo y como abcisas estos --tiempos (FIG. 5.9).

Se observará como antes se dijo que el pozo se estabilizó en 8 minutos, los tiempos de estabilización son muy variables, pues los hay heats de 24 horas o más; el tiempo de estabilización depende de la permesbilidad de la formación productiva de cada pozo. Así tendremos, que un pozo localizado en una zona de baja permesbilidad tardará mas tiempo en lograr su estabilización, que otro localizado en la zona de alta permesbilidad.

Con los datos de los tiempos de estabilización, de los pozos de un campo y los registros efectuados a pozo cerrado, el departamento de Ingeniería de Yacimientos, calcula el valor de la presión media del yacimiento, por eso la importancia de estos registros.

Ya efectuados los registros a pozos fluyentes, el registro - a pozo cerrado y la curva de incremento, se procede al cálculo del - "potencial absoluto".



CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo, es el de familiarizar a toda persona interesada, en el manejo y operación de la herramienta
registradora de presión "AMERADA" RPG-3, de la interpretación delos datos que aporta esta prueba, puesto que del análisis de laspresiones obtenidas, se logra predecir la vida productiva de un pozo, se cuenta también de un método gráfico en el que se logranobtener las profundidades a que se tienen los contactos de los -fluidos que contiene el yacimiento.

Este tipo de pruebas, en pozos exploratorios también ocupan un papel de gran importancia, ya que los datos obtenidos, enel primero de estos pozos, se utilizan para diagnosticar el compo<u>r</u> tamiento de presiones de los pozos de desarrollo del campo.

Es conveniente que el personal de campo se capacite, conla ayuda del texto de este trabajo para operar el equipo superficial, así como auxiliar en la corrida del registrador.

Una prueba de presión, consiste básicamente en generar ymedir variaciones de presión en los pozos y obtener información de los mismos y del sistema roca-fluidos del yacimiento.

Aunque en este trabajo, no se mencionarón todos los factores siguientes, se tiene presente que con estas pruebas de presión, se logran informaciones de factor de daño, permeabilidad, porosidad, presión media, almacenamiento, etc. y como estos factores son afectados por el filtrado de los fluidos utilizados en la perforación y terminación del pozo. Dado que estos afectan las características del yacimiento, y es en la vecindad del pozo en donde existe la mayor caída de presión, lo que motiva a poner mayor atención en esta zona.

En las pruebas de incremento de presión, se tiene que carrar el pozo y existirá como parámetro principal el tiempo de esta bilización del mismo y de la evaluación de estas pruebas, es lógico encontrar una serie de respuestas positivas, para la obtenciónde gastos óptimos que benefician la producción.

BIBLIOGRAFIA

+ APUNTES DE GEOLOGIA DEL PETROLEO.

Ing. Sergio de los Santos Vázquez (Geólogo) Ciudad Universitaria, D.F., Junio de 1971.

- 4 INTRODUCCION AL ANALISIS DE LOS REGISTROS DE POZOS.

 HALLIBURTON/WELLEX.
- + INSTRUCTIVO PARA EL ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO, SOBRE OPERACIONES SUPERFICIALES DE POZOS PETROLIFEROS EN PRODUCCION.

Ing. Armando Salinas Luna. Tesis Profesional.

- + PRINCIPLES OF. OIL WELL PRODUCTION "T. E. W. NIND".

 Mc. Graw-Hill, Inc. 1964.
- MANUAL "DESCRIPCION E INSTRUCCIONES DE OPERACION"
 " Amerada RPG-3 "
- + MANUAL "OPERACIONES CON ALAMBRE" (Petroleos Mexicanos)
- + EARLOUGHER R.C. JR. : "ADVANCES IN WELL TEST ANALYSIS"

 Monograph Series volume 5, SPE of AIME. (1975).